


## 令和6年度認定地域建造物資産保存活用助成対象工事

認定番号	第91号	物件名	懷石志ら玉 新館
工事内容	外部及び内部修繕工事（外壁木部塗装、柱脚劣化補修等）		
工事前写真			
			
工事後写真			
			

## 令和6年度認定地域建造物資産保存活用助成対象工事

認定番号	第90号	物件名	懐石志ら玉 旧館
工事内容	塀杉皮張替、屋根瓦修繕等		
工事前写真（塀）		工事後写真（塀）	
			
			
工事前写真（屋根瓦）		工事後写真（屋根瓦）	
			

## 令和6年度認定地域建造物資産保存活用助成対象工事

認定番号	第84号	物件名	大須演芸場
工事内容	東北面外壁補修、北面通路（壁面）補修		
工事前写真		工事後写真	
			
			

## 令和6年度認定地域建造物資産保存活用助成対象工事

認定番号	第71号	物件名	鬼頭勘兵衛宅長屋門
工事内容	外壁下見板部分取替、外壁漆喰補修、雨樋取替等		
工事前写真		工事後写真	

## 令和6年度認定地域建造物資産保存活用助成対象工事

認定番号	第 99 号	物件名	名古屋聖マルコ教会
工事内容	玄関周り防水修理及び劣化下地修理、外部木製建具および窓枠の塗装工事、基礎補修工事		
工事前写真		工事後写真	
			
工事前写真		工事後写真	
			
工事前写真		工事後写真	
			

## 令和6年度認定地域建造物資産保存活用助成対象工事

認定番号	第2号	物件名	合名会社 美濃佐商店
工事内容	外壁黒漆漆喰補修、雨樋取替		
工事前写真		工事後写真	
			
			