


令和7年2月12日 金城ふ頭駐車場



高圧洗浄作業
東側排水樹

洗浄前



高圧洗浄作業
東側排水樹

洗浄中



高圧洗浄作業
東側排水樹


洗浄後

A top-down view of a circular, heavily corroded metal container, likely a fuel tank, with a central metallic dome and a small latch mechanism at the bottom edge. The container is set into a grey concrete surface. The inner rim shows a white seal. A small metal latch is visible at the bottom of the opening. The surrounding concrete is dark and textured.

洗淨前



洗淨中



洗淨後

令和7年2月12日 金城ふ頭駐車場




高圧洗浄作業
東側排水桝

洗浄前



高圧洗浄作業
東側排水桝

洗浄中



高圧洗浄作業
東側排水桝

洗浄後

洗淨前



洗淨中



洗淨後

令和7年2月12日 金城ふ頭駐車場




高圧洗浄作業
西側排水桝

洗浄前



高圧洗浄作業
西側排水桝

洗浄中



高圧洗浄作業
西側排水桝

洗浄後



高圧洗浄作業
西側排水桝

洗浄前



高圧洗浄作業
西側排水桝

洗浄中



高圧洗浄作業
西側排水桝


洗浄後

令和7年2月12日 金城ふ頭駐車場




高圧洗浄作業
西側排水桝

洗浄前



高圧洗浄作業
西側排水桝

洗浄中



高圧洗浄作業
西側排水桝

洗浄後

令和7年2月12日 金城ふ頭駐車場



作業箇所
浄化槽手前排水枳

洗浄前



作業箇所
浄化槽手前排水枳

洗浄中



作業箇所
浄化槽手前排水枳

洗浄後
