

■市設建築物（耐震診断Ⅱ－２）の現状について【観光施設】

所在	施設名称	竣工年度	I s 値 (最小値)	現在の状況	備考
中区	名古屋城（天守）	S34	0.14	木造復元を検討中	

※耐震診断Ⅱ－２・・・耐震診断の結果、I s 値（各階の構造耐震指標）が0.3未満等の指標区分

今後の考え方

木造復元を検討中。

耐震性が低いことに対応するため、天守閣を閉館しました。