

## ■市設建築物（耐震診断Ⅱ－２）の現状について【公設市場】

所在	施設名称	竣工年度	Is値 (最小値)	現在の状況	備考
東区	徳川公設市場	S37	0.22	耐震改修等を検討中	指定販売人と要調整

※耐震診断Ⅱ－２・・・耐震診断の結果、Is値（各階の構造耐震指標）が0.3未満等の指標区分

### 今後の考え方

指定販売人と調整の上、耐震改修等を予定しています。