#### 別紙 13 外構破損個所リスト



外構

階数: 1階

部位: 中央広場石貼り

撮影内容:

西側

花崗岩貼替え

 $60 \text{m} \times 1 \text{m} = 60 \text{ m}^2$ 

グレーチングは事業期間 中で劣化の進行に応じて

順次更新



外構

階数: 1階

部位: 中央広場石貼り

撮影内容:

西側

花崗岩貼替え5㎡ グレーチングは事業期間 中で劣化の進行に応じて 順次更新



外構

階数: 1階

部位: 中央広場石貼り

撮影内容:

西側

花崗岩貼替え 20 ㎡ グレーチングは事業期間 中で劣化の進行に応じて 順次更新



階数: 1階


部位: 中央広場石貼り

撮影内容:

西側

花崗岩貼替え

4 m²+汚水点検口



外構

階数: 1階

部位: 中央広場石貼り

撮影内容:

西側

花崗岩貼替え4㎡



外構

階数: 1階

部位: 中央広場石貼り

撮影内容:

3 号館西側

花崗岩貼替え 10 ㎡

グレーチングは事業期間 中で劣化の進行に応じて

順次更新



階数: 1階

部位: 中央広場石貼り

撮影内容: 3 号館西側

花崗岩貼替え4㎡



外構

階数: 1階

部位: 中央広場石貼り

撮影内容:

同上

グレーチングは事業期間 中で劣化の進行に応じて

順次更新



外構

階数: 1階

部位: 中央広場石貼り

撮影内容:

同上

グレーチングは事業期間 中で劣化の進行に応じて

順次更新



階数: 1階

部位: 3号館1階床

撮影内容:

タイルひび割れ貼替え

4m



3 号館

階数: 1階

部位: 3号館1階床

撮影内容:

タイルひび割れ貼替え

12m



3 号館

階数: 1階

部位: 3号館1階床

撮影内容:

タイルひび割れ

4m




階数: 1階

部位: 3号館1階床

撮影内容:

タイルひび割れ貼替え

9m



3 号館

階数: 1階

部位: 3号館1階床

撮影内容:

タイルひび割れ貼替え

3m



3 号館

階数: 1階

部位: 3 号館 1 階床

撮影内容:

タイルひび割れ貼替え

7m




階数: 1階

部位: 3号館1階床

撮影内容:

タイルひび割れ貼替え

4m



3 号館

階数: 1階

部位: 3号館1階床

撮影内容:

タイルひび割れ貼替え

8m



3 号館

階数: 1階

部位: 3号館1階床

撮影内容:

タイルひび割れ貼替え

7m



階数: 1階

部位: 中央広場石貼り

撮影内容: 中央広場東側

花崗岩貼替え2㎡



#### 外構

階数: 1階

部位: 中央広場石貼り

撮影内容: 中央広場東側 花崗岩貼替え4㎡ グレーチングは事業期間 中で劣化の進行に応じて 順次更新



#### 外構

階数: 1階

部位: 中央広場石貼り

撮影内容:

中央広場東側

花崗岩貼替え 20 ㎡

グレーチングは事業期間

中で劣化の進行に応じて

順次更新



階数: 1階

部位: 中央広場石貼り

撮影内容:
中央広場東側
花崗岩貼替え2㎡
グレーチングは事業期間
中で劣化の進行に応じて
順次更新



#### 外構

階数: 1階

部位: 中央広場石貼り

撮影内容: 中央広場東側 花崗岩貼替え5㎡



#### 外構

階数: 1階

部位: 中央広場石貼り

撮影内容: 中央広場中央 花崗岩貼替え 20 ㎡ グレーチングは事業期間 中で劣化の進行に応じて 順次更新



階数: 1階

部位: 中央広場石貼り

撮影内容: 中央広場中央

花崗岩貼替え 40 ㎡

グレーチング更新 56 枚



外構

階数: 1階

部位: 中央広場石貼り

撮影内容: 中央広場東側

花崗岩貼替え 4 ㎡



2 号館

階数: 1階

部位: 2号館北側1階床

撮影内容:

タイルひび割れ貼替え

 $4 \text{ m}^2 + 5 \text{ m}^2$ 



階数: 1階

部位:2号館北側1階床

撮影内容:

タイルひび割れ貼替え

 $5 \text{ m}^2$ 



## 2 号館

階数: 1階

部位:2号館北側1階床

撮影内容:

タイルひび割れ貼替え

10 m<sup>2</sup>



#### 1号館

階数: 1階

部位:2号館北側1階床

撮影内容:

1号館ピロティ

タイルひび割れ貼替え

 $2 \text{ m}^2$ 



階数: 1階

部位:1号館東搬入ヤード

撮影内容:

側溝蓋の割れ

400×600×72 枚

コンクリート製蓋を撤去 し、グレーチングに更新



外構

階数: 1階

部位:1号館東搬入ヤード

撮影内容: 側溝蓋の割れ

同上



外構

階数: 1階

部位:1号館東搬入ヤード

撮影内容:

450×約 1m×28 枚

グレーチングは事業期間 中で劣化の進行に応じて

順次更新



階数: 1階

部位:1号館東搬入ヤード

撮影内容:

グレーチング

450×約 1m×15 枚



## 外構

階数: 1階

--部位:1 号館東搬入ヤード

撮影内容:

コンクリート製蓋を撤去 し、グレーチングに更新



階数: 1階

部位:1号館主催者控室南

通路床

撮影内容:

□100 タイル貼替え

約 1 m²



## 外構

階数: 1階

部位:監視室西側

撮影内容:

地盤沈下を部分補修

縁石8個更新



## 外構

階数: 1階

部位:監視室西側

撮影内容:

同上



階数: 1階

部位:正面広場北側車路

撮影内容: グレーチング

W300×約 1m×5 枚

更新



外構

階数: 2階

部位:正面広場西側

撮影内容:

カーバリヤー(キャスター

付)×5 台

更新



外構

階数: 2階

部位:正面広場床タイル

撮影内容:

床タイル

全面貼替 1370 m²



階数: 2階

部位:正面広場床タイル

撮影内容:

床タイル目地シール打ち

替え

東西方向 208m+南北方

向 180m 計 388m



外構

階数: 2階

部位:正面広場床タイル

撮影内容:

同上



外構

階数: 2階

部位:正面広場床タイル

撮影内容:

同上



階数: 2階

部位:正面広場北側

撮影内容:

カラーアスファルト

路面ペイント

全面更新



## 外構

階数: 1階

部位:バス駐車場

撮影内容:

ブロック型車止め 24個

路面ペイント

12m×11本 (150mm)

更新



階数: 1階

部位:北側周辺歩道タイ

ル

撮影内容:

□100 タイル

(ピアッツァ)

貼替え約4 ㎡



#### 外構

階数: 2階

部位:北側周辺歩道タイ

ル

撮影内容:

□100 タイル

(ピアッツァ)

通路全面貼替え約24㎡



#### 外構

階数: 2階

部位:正面広場西側歩道

撮影内容:

□100 タイル

通路全面貼替え

(面積は正面広場床タイル

1370 ㎡に含む)



階数: 2階

部位:正面広場西側歩道

撮影内容:

同上



外構

階数: 2階

部位:正面広場排煙口前

床

撮影内容:

花崗岩貼替え貼り約10㎡ 沈下を補修して貼替え



外構

階数: 2階

部位:正面広場排煙口(1)

 $\sim$ (5)

撮影内容:

鋼製格子交換



階数: 1階

部位:4号館北側

撮影内容:

右側カラーアスファルト 約70㎡を100mm盛り土 し、タイルとレベルをそ ろえる。

U字溝 24m をレベルそろ えのため更新、タイル 70㎡更新。



外構

階数: 1階

部位:4号館北側

撮影内容:

同上



外構

階数: 1階

部位:4号館北側

撮影内容:

同上

グレーチング W450×約

1m×24 枚更新





階数: 1階

部位:4号館北側床通用口

撮影内容:

□100 タイル貼替え

 $2 \text{ m}^2$ 



外構

階数: 1階

部位:4号館北側床通用口

撮影内容:

□100 タイル貼替え

 $2.5 \times 4.5 \rightleftharpoons 11 \text{ m}^2$ 



外構

階数: 1階

部位:4号館北側床東側

撮影内容:

□100 タイル貼替え

 $3\times3=9$  m<sup>2</sup>



階数: 1階

部位:4号館北側床東側

撮影内容:

□100 タイル貼替え

 $6 \text{ m}^2$ 



外構

階数: 1階

部位:4号館北側床

東側階段下

撮影内容:

□100 タイル貼替え

 $2 \text{ m}^2$ 



外構

階数: 2階

部位:1号館南屋外通路

撮影内容:

イベントホール南側デッ

キ床

花崗岩貼替え

 $1\times12$ m=12 m<sup>2</sup>



階数: 1階

部位:4号館西搬入ヤード

撮影内容:

カラーアスファルト一部





#### 外構

階数: 1階

部位:4号館西搬入ヤード

撮影内容:

カラーアスファルト一部

再舗装

U 字溝 45m、グレーチン グ 300×約 1m×45 枚

更新



#### 外構

階数: 1階

部位:4号館西搬入ヤード

## 撮影内容:

カラーアスファルト 歩行・走行に支障をきた すような箇所を補修す る。事業期間中で劣化の 進行に応じて順次更新と する。



階数: 2階

部位:西側歩道橋床タイ

ル

撮影内容:

歩道橋、橋桁

□100 タイル貼替え 2 ㎡



#### 外構

階数: 2階

部位:西側歩道橋床タイ

ル

撮影内容:

歩道橋、 $\Box 100$  タイルに浮 きが見られる。貼替え $1 \, \mathrm{m}^2$ 



#### 外構

階数: 1階~2階

部位:西側歩道橋床タイ

ル

撮影内容:

□100 タイル貼替え

 $1050 \times 6000 \times 2 = 13 \text{ m}^2$ 



階数: 1階

部位:西側歩道橋床タイ

撮影内容:

同上地上部



## 外構

階数: 1階

部位:第3駐車場周辺床

タイル

撮影内容: 北歩道

□100 タイル貼替え 1 m²



階数: 1階

部位:第3駐車場周辺床

タイル

撮影内容: 北歩道

□100 タイル貼替え 1 m²



#### 外構

階数: 1階

部位:第3駐車場周辺床

タイル

撮影内容:西歩道

□100 タイル張替 1 ㎡



## 外構

階数: 1階

部位:第3駐車場周辺床

タイル

撮影内容:西歩道

同上詳細





階数: 1階

部位:第3駐車場周辺床

タイル

撮影内容: 南歩道

□100 タイル貼替え 1 ㎡



## 外構

階数: 1階

部位:第3駐車場

撮影内容:

車止め 83 台×2 個=166

個、路上ペイント

更新



階数: 1階

部位:4号館西搬入口

撮影内容:

□100 タイル貼替え

 $14 \text{ m}^2$ 



#### 外構

階数: 1階

部位:4号館西搬入口

撮影内容:

□100 タイル貼替え

 $5 \text{ m}^2$ 

勾配を付けて段差を解消

する

勾配調整に伴う床ハツリ

20mm~30mm



#### 外構

階数: 1階

部位:4号館西搬入口

撮影内容:

□100 タイル貼替え

 $14 \text{ m}^2$ 



階数: 1階

部位:第4駐車場

撮影内容:北側

車止め 11 台×2 個

路上ペイント

更新



## 外構

階数: 1階

部位:オアシス広場ベン

チ

撮影内容:

既設同等で更新。



階数: 1階

部位:南広場西側

撮影内容: 水の修景

5号館(仮称)新設に伴い撤

去



外構

階数: 1階

部位:2号館東側

撮影内容: モニュメント

既設使用



外構

階数: 1階

部位:1号館東側

撮影内容:

アスファルト

痛んでいる箇所の部分補

修