

施設名	基本情報	改修実績 ～2022 (R4)	改修の見通し等													備考					
			2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033～2042 (R15～R24)	2043～2050 (R25～R32)							
内山 保育園	所在地 千種区豊年町15番12号	改修年度 外壁 2015 消防 2022	経過年数(主要棟)	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	M改修検討							
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 792.84㎡ 耐震 ○		対策内容	調査検討	設計検討	設計・R改修検討	→	→													
	UD導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																				
	合築・併存 都福祉会館																				
主要棟情報																					
棟名称 園舎・福祉会館																					
建築年度 1965 耐久性調査 40年程度以上 構造 RC造																					
東山 保育園	所在地 千種区橋本町3-4	部位 改修年度 外壁 2017 屋根 2017	経過年数(主要棟)	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	M改修検討							
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 511.71㎡ 耐震 ○		対策内容	調査検討	設計検討	設計・R改修検討	→	→													
	UD導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 * 【段差解消】 —																				
	合築・併存 —																				
主要棟情報																					
棟名称 園舎																					
建築年度 1974 耐久性調査 40年程度以上 構造 RC造																					
星ヶ丘 保育園	所在地 千種区星ヶ丘1-23の2	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	R改修検討							
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 594.88㎡ 耐震 ○		対策内容																		
	UD導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																				
	合築・併存 星ヶ丘荘等																				
主要棟情報																					
棟名称 園舎・住宅棟																					
建築年度 1995 耐久性調査 未調査 構造 SRC造																					
宮根 保育園	所在地 千種区宮根台二丁目9-12	部位 改修年度 外壁 2021 屋根 2021	経過年数(主要棟)	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	M改修検討	令和6年度は仮設園舎の設置工事を予定。						
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 499.60㎡ 耐震 ○		対策内容	設計	R改修検討	→															
	UD導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																				
	合築・併存 —																				
主要棟情報																					
棟名称 園舎																					
建築年度 1974 耐久性調査 20年程度以上 構造 RC造																					
都 保育園	所在地 千種区豊年町3-18	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54								
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 580.03㎡ 耐震 ○		対策内容							調査検討	設計検討	設計・R改修検討	→			→					
	UD導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																				
	合築・併存 公団都通住宅																				
主要棟情報																					
棟名称 園舎・住宅棟																					
建築年度 1978 耐久性調査 — 構造 RC造																					
春里 保育園	所在地 千種区春里町二丁目12-4	部位 改修年度 外壁 2021 屋根 2021	経過年数(主要棟)	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53								
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 582.00㎡ 耐震 ○		対策内容	調査検討	設計検討	設計・R改修検討	→	→													
	UD導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																				
	合築・併存 新楠荘																				
主要棟情報																					
棟名称 園舎・住宅棟																					
建築年度 1979 耐久性調査 40年程度以上 構造 RC造																					
千代田橋 保育園	所在地 千種区千代田橋二丁目5-12	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		2024年度 民間移管(譲渡)予定						
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 640.28㎡ 耐震 ○		対策内容	設計・外壁改修 設計・屋根・防水改修																	
	UD導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 * 【段差解消】 —																				
	合築・併存 —																				
主要棟情報																					
棟名称 園舎																					
建築年度 1980 耐久性調査 — 構造 RC造																					

施設名	基本情報	改修実績 ～2022 (R4)	改修の見通し等													備考	
			2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033～2042 (R15～R24)	2043～2050 (R25～R32)			
東 保育園	所在地 東区岡井町4-25	部位 改修年度 外壁 2015	経過年数(主要棟)	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			M改修検討	令和6年度は仮設園舎の設置工事を予定。 令和8年度は仮設園舎の解体工事を予定。
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 580.66㎡ 耐震 ○	対策内容	設計			R改修検討											
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 * 【段差解消】 —																
	合築・併存 —																
主要棟情報																	
棟名称 園舎																	
建築年度 1974 耐久性調査 20年程度以上 構造 RC造																	
砂田橋 保育園	所在地 東区砂田橋三丁目2-101-118	部位 改修年度 外壁 2017	経過年数(主要棟)	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54			M改修検討	
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 583.76㎡ 耐震 ○	対策内容								調査検討	設計検討	設計・R改修検討	————→	————→			
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																
	合築・併存 公団大幸東団地																
主要棟情報																	
棟名称 園舎・住宅棟																	
建築年度 1978 耐久性調査 — 構造 RC造																	
北 保育園	所在地 北区鳩岡町1-1	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46			M改修検討	
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 615.90㎡ 耐震 ○	対策内容											調査検討				
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																
	合築・併存 —																
主要棟情報																	
棟名称 園舎																	
建築年度 1986 耐久性調査 未調査 構造 RC造																	
如意 保育園	所在地 北区如意一丁目125番地	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			M改修検討	
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 736.91㎡ 耐震 ○	対策内容															
	U D 導入 【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 ○																
	合築・併存 —																
主要棟情報																	
棟名称 園舎																	
建築年度 2018 耐久性調査 未調査 構造 RC造																	
名城 保育園	所在地 北区名城三丁目3-2-101	部位 改修年度 屋根 2017 外壁 2017 屋根 2021	経過年数(主要棟)	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63			M改修検討	2027年度 民間移管(貸与→移転 改築)予定
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 477.93㎡ 耐震 ○	対策内容															
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																
	合築・併存 城北荘																
主要棟情報																	
棟名称 園舎・住宅棟																	
建築年度 1969 耐久性調査 — 構造 RC造																	
尾上 保育園	所在地 北区尾上町1-2	部位 改修年度 外壁 2015	経過年数(主要棟)	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57			M改修検討	
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 499.73㎡ 耐震 ○	対策内容	設計・外壁改修							調査検討	設計検討	設計・R改修検討	————→	————→			
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																
	合築・併存 公団尾上住宅																
主要棟情報																	
棟名称 園舎・住宅棟																	
建築年度 1975 耐久性調査 — 構造 RC造																	
上飯田 保育園	所在地 北区上飯田南町4-1	部位 改修年度 外壁 2017 改修 2021	経過年数(主要棟)	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56			M改修検討	2022年4月より 上飯田東保育園と統 合
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 754.00㎡ 耐震 ○	対策内容															
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																
	合築・併存 上飯田南荘																
主要棟情報																	
棟名称 園舎・住宅棟																	
建築年度 1976 耐久性調査 20年程度以上 構造 RC造																	
西味鏡 保育園	所在地 北区西味鏡三丁目227	部位 改修年度 外壁 2015	経過年数(主要棟)	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55			M改修検討	
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 499.10㎡ 耐震 ○	対策内容							調査検討	設計検討	設計・R改修検討	————→	————→				
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																
	合築・併存 —																
主要棟情報																	
棟名称 園舎																	
建築年度 1977 耐久性調査 40年程度以上 構造 RC造																	

施設名	基本情報	改修実績 ～2022 (R4)	改修の見通し等													備考		
			2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033～2042 (R15～R24)	2043～2050 (R25～R32)				
水草 保育園	所在地 北区水草町2-60-2	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53					
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 579.65㎡ 耐震 ○	対策内容																
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																	
	合築・併存 水草団地																	
主要棟情報																		
棟名称 園舎・住宅棟																		
建築年度 1979 耐久性調査 — 構造 RC造																		
大野 保育園	所在地 北区大野町5-1-1	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52					
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 597.17㎡ 耐震 ○	対策内容																
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																	
	合築・併存 —																	
主要棟情報																		
棟名称 園舎																		
建築年度 1980 耐久性調査 未調査 構造 RC造																		
藤の宮 保育園	所在地 西区栄生一丁目24-24	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50					
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 541.92㎡ 耐震 ○	対策内容																
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																	
	合築・併存 大道荘																	
主要棟情報																		
棟名称 園舎・住宅棟																		
建築年度 1982 耐久性調査 未調査 構造 RC造																		
上名古屋 保育園	所在地 西区上名古屋二丁目26-15	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49					
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 645.45㎡ 耐震 ○	対策内容																
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																	
	合築・併存 シルバー人材センター																	
主要棟情報																		
棟名称 園舎																		
建築年度 1983 耐久性調査 未調査 構造 RC造																		
				R改時期														
野南 保育園	所在地 西区野南町68	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58					
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 499.95㎡ 耐震 ○	対策内容																
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																	
	合築・併存 —																	
主要棟情報																		
棟名称 園舎																		
建築年度 1974 耐久性調査 20年程度以上 構造 RC造																		
																	M改修検討	
比良西 保育園	所在地 西区清里町126番地	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54					
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 530.00㎡ 耐震 ○	対策内容																
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																	
	合築・併存 —																	
主要棟情報																		
棟名称 園舎																		
建築年度 1978 耐久性調査 40年程度以上 構造 RC造																		
平池 保育園	所在地 中村区太閤一丁目17-9	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49					
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 539.95㎡ 耐震 ○	対策内容																
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																	
	合築・併存 —																	
主要棟情報																		
棟名称 園舎																		
建築年度 1983 耐久性調査 未調査 構造 RC造																		
				R改時期														
森田 保育園	所在地 中村区森田町1-6-10	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55					
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 512.60㎡ 耐震 ○	対策内容																
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																	
	合築・併存 —																	
主要棟情報																		
棟名称 園舎																		
建築年度 1977 耐久性調査 20年程度以上 構造 RC造																		
																	M改修検討	

施設名	基本情報	改修実績 ～2022 (R4)	改修の見通し等													備考	
			2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033～2042 (R15～R24)	2043～2050 (R25～R32)			
鳥森 保育園	所在地 中村区鳥森町8丁目937番地	部位 改修年度 外壁 2015	経過年数(主要棟)	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55				
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 530.03㎡ 耐震 ○							調査検討	設計検討	設計・R改修検討	→	→					
	UD導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																
	合築・併存 —																
主要棟情報																	
棟名称 園舎																	
建築年度 1977 耐久性調査 40年程度以上 構造 RC造																	
荒輪井 保育園	所在地 中村区荒輪井町1丁目112番地	部位 改修年度 屋根 2010	経過年数(主要棟)	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53				
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 725.06㎡ 耐震 ○								調査検討	設計検討	設計・R改修検討	→	→				
	UD導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																
	合築・併存 —																
主要棟情報																	
棟名称 園舎																	
建築年度 1979 耐久性調査 40年程度以上 構造 RC造																	
中 保育園	所在地 中区大井町2-13	部位 改修年度 屋根 2014 外壁 2017	経過年数(主要棟)	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			M改修検討	
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 542.24㎡ 耐震 ○			設計		R改修検討	→										
	UD導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																
	合築・併存 —																
主要棟情報																	
棟名称 園舎																	
建築年度 1972 耐久性調査 20年程度以上 構造 RC造																	
大池 保育園	所在地 中区千代田二丁目4-25	部位 改修年度 外壁 2015	経過年数(主要棟)	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55			M改修検討	
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 552.59㎡ 耐震 ○				調査	設計検討	設計・R改修検討	→	→								
	UD導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																
	合築・併存 —																
主要棟情報																	
棟名称 園舎																	
建築年度 1977 耐久性調査 20年程度以上 構造 RC造																	
白金 保育園	所在地 昭和区白金一丁目20番24号	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50				
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 724.32㎡ 耐震 ○										調査検討	設計検討	設計・R改修検討	→			
	UD導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																
	合築・併存 白金コミュニティセンター、白金児童館																
主要棟情報																	
棟名称 保育園・児童館																	
建築年度 1982 耐久性調査 未調査 構造 RC造																	
安田 保育園	所在地 昭和区安田通2-4-2	部位 改修年度 外壁 2014	経過年数(主要棟)	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56				
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 497.39㎡ 耐震 ○							調査検討	設計検討	設計・R改修検討	→	→					
	UD導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																
	合築・併存 —																
主要棟情報																	
棟名称 園舎																	
建築年度 1976 耐久性調査 40年程度以上 構造 RC造																	
直来 保育園	所在地 瑞穂区直来町5-2	部位 改修年度 外壁 2014	経過年数(主要棟)	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			M改修検討	
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 501.76㎡ 耐震 ○					調査検討	設計検討	設計・R改修検討	→	→							
	UD導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																
	合築・併存 —																
主要棟情報																	
棟名称 園舎																	
建築年度 1974 耐久性調査 40年程度以上 構造 RC造																	
軍水 保育園	所在地 瑞穂区軍水町一丁目54-2	部位 改修年度 外壁 2022 屋根 2022	経過年数(主要棟)	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56				
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 615.75㎡ 耐震 ○							調査検討	設計検討	設計・R改修検討	→	→					
	UD導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																
	合築・併存 —																
主要棟情報																	
棟名称 園舎																	
建築年度 1976 耐久性調査 40年程度以上 構造 RC造																	

施設名	基本情報	改修実績 ～2022 (R4)	改修の見通し等													備考
			2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033～2042 (R15～R24)	2043～2050 (R25～R32)		
新開 保育園	所在地 瑞穂区新開町24-119	部位 改修年度 外壁 2017	経過年数(主要棟)	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53			
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 579.31㎡ 耐震 ○			調査	設計	設計・R改修検討	→	→								M改修検討
	UD導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —															
	合築・併存 南新開荘															
主要棟情報																
棟名称 園舎																
建築年度 1979 耐久性調査 20年程度以上 構造 RC造																
高蔵 保育園	所在地 熱田区高蔵町9-7	部位 改修年度 屋根 2020	経過年数(主要棟)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50			
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 737.07㎡ 耐震 ○										調査検討	設計検討	設計・R改修検討	→		
	UD導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —															
	合築・併存 —															
主要棟情報																
棟名称 園舎																
建築年度 1982 耐久性調査 未調査 構造 RC造																
富西 保育園	所在地 熱田区一番三丁目2-10	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53			
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 580.24㎡ 耐震 ○						調査検討	設計検討	設計・R改修検討	→	→					M改修検討
	UD導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —															
	合築・併存 一番荘															
主要棟情報																
棟名称 園舎・住宅棟																
建築年度 1979 耐久性調査 40年程度以上 構造 RC造																
神宮東 保育園	所在地 熱田区三本松町23-10	部位 改修年度 屋根 2017	経過年数(主要棟)	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51			
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 585.10㎡ 耐震 ○										調査検討	設計検討	設計・R改修検討	→		
	UD導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —															
	合築・併存 公団神宮東住宅															
主要棟情報																
棟名称 園舎・住宅棟																
建築年度 1981 耐久性調査 未調査 構造 RC造																
正色 保育園	所在地 中川区下之一色町宮分79番1	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 963.62㎡ 耐震 ○															M改修検討
	UD導入 【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 ○															
	合築・併存 —															
主要棟情報																
棟名称 園舎																
建築年度 2017 耐久性調査 未調査 構造 RC造																
富田第一 保育園	所在地 中川区富田町大字千音寺字西福正3556	部位 改修年度 外壁 2021 屋根 2021	経過年数(主要棟)	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52			
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 579.35㎡ 耐震 ○									調査検討	設計検討	設計・R改修検討	→	→		
	UD導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —															
	合築・併存 —															
主要棟情報																
棟名称 園舎																
建築年度 1980 耐久性調査 未調査 構造 RC造																
富田第二 保育園	所在地 中川区戸田明正三丁目401	部位 改修年度 屋根 2020	経過年数(主要棟)	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47			
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 841.36㎡ 耐震 ○												調査検討	R改修検討		
	UD導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —															
	合築・併存 —															
主要棟情報																
棟名称 園舎																
建築年度 1985 耐久性調査 未調査 構造 RC造																
十番 保育園	所在地 中川区十番町3-10-3	部位 改修年度 外壁 2015 屋根 2015	経過年数(主要棟)	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62			
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 489.17㎡ 耐震 ○			R改修	→											M改修検討
	UD導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —															
	合築・併存 —															
主要棟情報																
棟名称 園舎																
建築年度 1970 耐久性調査 20年程度以上 構造 RC造																

施設名	基本情報	改修実績 ～2022 (R4)	改修の見通し等													備考	
			2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033～2042 (R15～R24)	2043～2050 (R25～R32)			
富田第三 保育園	所在地 中川区戸田明正一丁目4 0 5	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			M改修検討	2024年度 民間移管(移転改築) 予定
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 528.89㎡ 耐震 ○		対策内容														
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																
	合築・併存 —																
主要棟情報																	
棟名称 園舎																	
建築年度 1974 耐久性調査 20年程度以上 構造 RC造																	
豊成 保育園	所在地 中川区豊成町1 0 1	部位 改修年度 外壁 2017	経過年数(主要棟)	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56				
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 498.81㎡ 耐震 ○		対策内容						調査検討	設計検討	設計・R改修検討	→	→				
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																
	合築・併存 公団豊成住宅																
主要棟情報																	
棟名称 園舎・住宅棟																	
建築年度 1976 耐久性調査 — 構造 RC造																	
中島 保育園	所在地 中川区中島新町2-1 3 0 1	部位 改修年度 外壁 2019	経過年数(主要棟)	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55			M改修検討	
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 631.60㎡ 耐震 ○		対策内容	設計・外壁改修	調査	設計検討	設計・R改修検討	→	→								
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																
	合築・併存 —																
主要棟情報																	
棟名称 園舎																	
建築年度 1977 耐久性調査 20年程度以上 構造 RC造																	
港 保育園	所在地 港区築盛町9 3 番1	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			M改修検討	
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 832.80㎡ 耐震 ○		対策内容														
	U D 導入 【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 ○																
	合築・併存 —																
主要棟情報																	
棟名称 園舎・住宅棟																	
建築年度 2017 耐久性調査 未調査 構造 RC造																	
南陽第一 保育園	所在地 港区東茶屋二丁目3 0 5	部位 改修年度 屋根 2016 外壁 2016 屋根 2019	経過年数(主要棟)	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61			M改修検討	令和5年度は仮設園舎の改修工事を実施
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 516.40㎡ 耐震 ○		対策内容		R改修	→											
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																
	合築・併存 —																
主要棟情報																	
棟名称 園舎																	
建築年度 1971 耐久性調査 20年程度以上 構造 RC造																	
南陽第二 保育園	所在地 港区知多二丁目2 4 0 1 番地	部位 改修年度 屋根 2011 外壁 2022	経過年数(主要棟)	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55				2025年度 民間移管(譲渡)予定
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 534.03㎡ 耐震 ○		対策内容	設計	設計	設計											
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																
	合築・併存 —																
主要棟情報																	
棟名称 園舎																	
建築年度 1977 耐久性調査 40年程度以上 構造 RC造																	
南陽第三 保育園	所在地 港区新茶屋五丁目2 0 0 4 番地	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62			M改修検討	令和5年度は仮設園舎の改修工事を実施 令和7年度は仮設園舎の解体工事を予定
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 488.65㎡ 耐震 ○		対策内容		R改修												
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																
	合築・併存 —																
主要棟情報																	
棟名称 園舎																	
建築年度 1970 耐久性調査 20年程度以上 構造 RC造																	
港西 保育園	所在地 港区野跡四丁目4-8	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			R改修検討	
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 557.82㎡ 耐震 ○		対策内容														
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																
	合築・併存 —																
主要棟情報																	
棟名称 園舎																	
建築年度 2000 耐久性調査 未調査 構造 RC造																	

施設名	基本情報	改修実績 ～2022 (R4)	改修の見通し等													備考		
			2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033～2042 (R15～R24)	2043～2050 (R25～R32)				
九番 保育園	所在地 港区九番町1-1-1	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58					
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 500.97㎡ 耐震 ○	対策内容	設計・外壁改修 設計・屋根・防水改修						調査検討	設計検討	設計・R改修検討	→	→					
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																	
	合築・併存 中駒九番住宅																	
主要棟情報																		
棟名称 園舎・住宅棟																		
建築年度 1974 耐久性調査 — 構造 RC造																		
宝神 保育園	所在地 港区宝神四丁目701	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57					
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 498.90㎡ 耐震 ○	対策内容	調査	設計・R改修検討	→	→										M改修検討		
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																	
	合築・併存 —																	
主要棟情報																		
棟名称 園舎																		
建築年度 1975 耐久性調査 20年程度以上 構造 RC造																		
当知 保育園	所在地 港区当知三丁目2610	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54					
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 580.07㎡ 耐震 ○	対策内容	設計	設計検討	設計・R改修検討	→	→									M改修検討		
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —			外壁改修検討														
	合築・併存 —			屋根・防水改修検討														
主要棟情報																		
棟名称 園舎																		
建築年度 1978 耐久性調査 20年程度以上 構造 RC造																		
丸池 保育園	所在地 港区丸池町1丁目1番地の1	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52					
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 579.46㎡ 耐震 ○	対策内容	調査	設計検討	設計・R改修検討	→	→									M改修検討		
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																	
	合築・併存 丸池荘																	
主要棟情報																		
棟名称 園舎・住宅棟																		
建築年度 1980 耐久性調査 20年程度以上 構造 RC造																		
神松 保育園	所在地 南区神松町1-1-2	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43					
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 542.94㎡ 耐震 ○	対策内容											調査検討	R改修検討				
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																	
	合築・併存 —																	
主要棟情報																		
棟名称 園舎																		
建築年度 1989 耐久性調査 未調査 構造 RC造																		
宝 保育園	所在地 南区浜田町4-1-20	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50					
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 726.60㎡ 耐震 ○	対策内容										調査検討	設計検討	R改修検討				
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																	
	合築・併存 元塩荘																	
主要棟情報																		
棟名称 園舎・住宅棟																		
建築年度 1982 耐久性調査 未調査 構造 RC造																		
五条 保育園	所在地 南区五条町3-1	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46					
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 598.70㎡ 耐震 ○	対策内容											調査検討	R改修検討				
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																	
	合築・併存 五条荘																	
主要棟情報																		
棟名称 園舎																		
建築年度 1986 耐久性調査 未調査 構造 RC造																		
本星崎 保育園	所在地 南区星宮町217	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54					
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 580.27㎡ 耐震 ○	対策内容	調査検討	設計検討	設計・R改修検討	→	→									M改修検討		
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																	
	合築・併存 —																	
主要棟情報																		
棟名称 園舎																		
建築年度 1978 耐久性調査 20年程度以上 構造 RC造																		

施設名	基本情報	改修実績 ～2022 (R4)	改修の見通し等													備考
			2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033～2042 (R15～R24)	2043～2050 (R25～R32)		
豊田 保育園	所在地 南区忠次一丁目3-26	部位 改修年度 外壁 2015 屋根 2015	経過年数(主要棟)	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55			2026年度 民間移管(譲渡)予定
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 529.33㎡ 耐震 ○	対策内容	設計 設計			外壁改修検討 屋根・防水改修検討										
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —															
	合築・併存 —															
	主要棟情報															
棟名称 園舎 建築年度 1977 耐久性調査 40年程度以上 構造 RC造																
守山 保育園	所在地 守山区守山三丁目2番3号	部位 改修年度 外壁 2019 屋根 2019	経過年数(主要棟)	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			M改修検討
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 719.26㎡ 耐震 ○	対策内容	設計 設計			調査検討 設計検討 外壁改修検討 屋根・防水改修検討			→	→						
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —															
	合築・併存 —															
	主要棟情報															
棟名称 園舎 建築年度 1972 耐久性調査 40年程度以上 構造 RC造																
瀬古 保育園	所在地 守山区瀬古東一丁目125	部位 改修年度 外壁 2022 屋根 2022	経過年数(主要棟)	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			M改修検討
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 650.63㎡ 耐震 ○	対策内容				調査検討 設計検討 設計・R改修検討			→	→						
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —															
	合築・併存 —															
	主要棟情報															
棟名称 園舎 建築年度 1974 耐久性調査 40年程度以上 構造 RC造																
大森 保育園	所在地 守山区大森三丁目504	部位 改修年度 外壁 2015 屋根 2015	経過年数(主要棟)	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62			M改修検討 R改修課題検討中
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 596.64㎡ 耐震 ○	対策内容														
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —															
	合築・併存 —															
	主要棟情報															
棟名称 園舎 建築年度 1970 耐久性調査 20年程度以上 構造 RC造																
中志段味 保育園	所在地 守山区大字中志段味字宮前1174番地	部位 改修年度 外壁 2011 屋根 2017	経過年数(主要棟)	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61			M改修検討 令和6年度は仮設園舎の設置工事を予定。
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 499.80㎡ 耐震 ○	対策内容	設計		R改修検討	→										
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —															
	合築・併存 —															
	主要棟情報															
棟名称 園舎 建築年度 1971 耐久性調査 20年程度以上 構造 RC造																
鳥羽見 保育園	所在地 守山区鳥羽見二丁目15番28号	部位 改修年度 外壁 2014 屋根 2017	経過年数(主要棟)	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55			2027年度 民間移管(譲渡)予定
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 537.60㎡ 耐震 ○	対策内容														
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —															
	合築・併存 —															
	主要棟情報															
棟名称 園舎 建築年度 1977 耐久性調査 20年程度以上 構造 RC造																
小幡 保育園	所在地 守山区緑ヶ丘902	部位 改修年度 外壁 2018 屋根 2018	経過年数(主要棟)	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45			R改修検討
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 540.95㎡ 耐震 ○	対策内容	設計 設計		外壁改修検討 屋根・防水改修検討								調査検討			
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —															
	合築・併存 —															
	主要棟情報															
棟名称 園舎 建築年度 1987 耐久性調査 未調査 構造 RC造																
本地 保育園	所在地 守山区本地が丘1601	部位 改修年度 外壁 2014 R改修 2022	経過年数(主要棟)	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			2022年4月より 本地第二保育園と統合
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 493.73㎡ 耐震 ○	対策内容														
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —															
	合築・併存 本地荘 等															
	主要棟情報															
棟名称 園舎・住宅A (本地保育園) 建築年度 1972 耐久性調査 40年程度以上 構造 RC造																

施設名	基本情報	改修実績 ～2022 (R4)	改修の見通し等													備考
			2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033～2042 (R15～R24)	2043～2050 (R25～R32)		
天子田 保育園	所在地 守山区天子田二丁目1404	部位 改修年度 外壁 2014	経過年数(主要棟) 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58				
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 497.40㎡ 耐震 ○															
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —															
	合築・併存 —															
主要棟情報																
棟名称 園舎																
建築年度 1974 耐久性調査 40年程度以上 構造 RC造																
森孝 保育園	所在地 守山区森孝一丁目1144番地	部位 改修年度 外壁 2015 外壁 2018 屋根 2018	経過年数(主要棟) 46	47	48	49	50	51	52	53	54	55				
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 530.00㎡ 耐震 ○															
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —															
	合築・併存 —															
主要棟情報																
棟名称 園舎																
建築年度 1977 耐久性調査 20年程度以上 構造 RC造																
大高 保育園	所在地 緑区大高町字向山16	部位 改修年度 外壁 2018 屋根 2018	経過年数(主要棟) 49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			M改修検討	
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 593.90㎡ 耐震 ○															
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —															
	合築・併存 —															
主要棟情報																
棟名称 園舎(A)																
建築年度 1974 耐久性調査 40年程度以上 構造 RC造																
東丘 保育園	所在地 緑区鳴海町字姥子山194-1	部位 改修年度 屋根 2015	経過年数(主要棟) 40	41	42	43	44	45	46	47	48	49			R改修検討	
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 615.49㎡ 耐震 ○															
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —															
	合築・併存 —															
主要棟情報																
棟名称 園舎																
建築年度 1983 耐久性調査 未調査 構造 RC造																
鳴子 保育園	所在地 緑区長根町92	部位 改修年度	経過年数(主要棟) 39	40	41	42	43	44	45	46	47	48			R改修検討	
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 644.36㎡ 耐震 ○															
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —															
	合築・併存 —															
主要棟情報																
棟名称 園舎																
建築年度 1984 耐久性調査 未調査 構造 RC造																
片平 保育園	所在地 緑区浦里一丁目32-1	部位 改修年度	経過年数(主要棟) 26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			R改修検討	
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 639.78㎡ 耐震 ○															
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —															
	合築・併存 デイサービスセンター浦里															
主要棟情報																
棟名称 園舎・デイサービスセンター棟																
建築年度 1997 耐久性調査 未調査 構造 RC造																
はざま 保育園	所在地 緑区南陵401番地	部位 改修年度 外壁 2014	経過年数(主要棟) 48	49	50	51	52	53	54	55	56	57			M改修検討	
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 511.03㎡ 耐震 ○															
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —															
	合築・併存 桶狭間荘 他															
主要棟情報																
棟名称 保育園・市営住宅																
建築年度 1975 耐久性調査 20年程度以上 構造 RC造																
黒石 保育園	所在地 緑区桃山二丁目97	部位 改修年度	経過年数(主要棟) 48	49	50	51	52	53	54	55	56	57			M改修検討	
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 506.00㎡ 耐震 ○															
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —															
	合築・併存 —															
主要棟情報																
棟名称 園舎																
建築年度 1975 耐久性調査 40年程度以上 構造 RC造																

施設名	基本情報	改修実績 ～2022 (R4)	改修の見通し等													備考		
			2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033～2042 (R15～R24)	2043～2050 (R25～R32)				
森の里 保育園	所在地 緑区森の里一丁目106	部位 改修年度 外壁 2016	経過年数(主要棟)	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53					
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 615.42㎡ 耐震 ○							調査検討	設計検討	設計・R改修検討	→	→						
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																	
	合築・併存 森の里荘																	
主要棟情報			対策内容															
棟名称 園舎																		
建築年度 1979 耐久性調査 40年程度以上 構造 RC造																		
旭出 保育園	所在地 緑区旭出一丁目517	部位 改修年度 外壁 2015	経過年数(主要棟)	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52					
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 580.88㎡ 耐震 ○										調査検討	設計検討	設計・R改修検討	→				
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																	
	合築・併存 —																	
主要棟情報			対策内容															
棟名称 園舎																		
建築年度 1980 耐久性調査 未調査 構造 RC造																		
のりくら 保育園	所在地 緑区東鞍一丁目1812	部位 改修年度 屋根 2017	経過年数(主要棟)	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51					
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 615.47㎡ 耐震 ○										調査検討	設計検討	設計・R改修検討	→				
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																	
	合築・併存 —																	
主要棟情報			対策内容															
棟名称 園舎																		
建築年度 1981 耐久性調査 未調査 構造 RC造																		
猪高 保育園	所在地 名東区上社四丁目262	部位 改修年度 屋根 2017	経過年数(主要棟)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40					
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 540.00㎡ 耐震 ○															R改修検討		
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 * 【段差解消】 —																	
	合築・併存 —																	
主要棟情報			対策内容															
棟名称 園舎																		
建築年度 1992 耐久性調査 未調査 構造 RC造																		
猪子石第一 保育園	所在地 名東区つつじが丘201番地	部位 改修年度 屋根 2017 外壁 2022	経過年数(主要棟)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44					
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 696.95㎡ 耐震 ○												調査検討	R改修検討				
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																	
	合築・併存 猪子石荘 他																	
主要棟情報			対策内容															
棟名称 園舎																		
建築年度 1988 耐久性調査 未調査 構造 RC造																		
猪子石第二 保育園	所在地 名東区文敷台一丁目920番地	部位 改修年度 屋根 2012 外壁 2015	経過年数(主要棟)	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61					
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 499.92㎡ 耐震 ○			設計		R改修検討	→									M改修検討		
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																	
	合築・併存 —																	
主要棟情報			対策内容															
棟名称 園舎																		
建築年度 1971 耐久性調査 20年程度以上 構造 RC造																		
亀の井 保育園	所在地 名東区亀の井二丁目201	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57					
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 499.00㎡ 耐震 ○			調査	設計	設計・R改修検討	→	→								M改修検討		
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																	
	合築・併存 —																	
主要棟情報			対策内容															
棟名称 園舎																		
建築年度 1975 耐久性調査 20年程度以上 構造 RC造																		
よもぎ 保育園	所在地 名東区よもぎ台二丁目514	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55					
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 504.95㎡ 耐震 ○				調査	設計検討	設計・R改修検討	→	→							M改修検討		
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																	
	合築・併存 —																	
主要棟情報			対策内容															
棟名称 園舎																		
建築年度 1977 耐久性調査 20年程度以上 構造 RC造																		

施設名	基本情報	改修実績 ～2022 (R4)	改修の見通し等													備考		
			2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033～2042 (R15～R24)	2043～2050 (R25～R32)				
牧野池 保育園	所在地 名東区牧の里三丁目701	部位 改修年度 外壁 2018	経過年数(主要棟)	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53					
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 726.76㎡ 耐震 ○		対策内容	設計	設計・屋根・防水改修					調査検討	設計検討	設計・R改修検討	→	→				
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																	
	合築・併存 —																	
主要棟情報																		
棟名称 園舎																		
建築年度 1979 耐久性調査 40年程度以上 構造 RC造																		
牧野原 保育園	所在地 名東区牧の原一丁目1303	部位 改修年度 外壁 2018	経過年数(主要棟)	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52					
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 581.37㎡ 耐震 ○		対策内容	設計・外壁改修														
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —			設計・屋根・防水改修														
	合築・併存 —																	
主要棟情報																		
棟名称 園舎																		
建築年度 1980 耐久性調査 — 構造 RC造																		2024年度 民間移管(譲渡)予定
藤里 保育園	所在地 名東区藤里町1003	部位 改修年度 屋根 2017	経過年数(主要棟)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50					
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 615.14㎡ 耐震 ○		対策内容										調査検討	設計検討	R改修検討			
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																	
	合築・併存 —																	
主要棟情報																		
棟名称 園舎																		
建築年度 1982 耐久性調査 未調査 構造 RC造																		
島田第一 保育園	所在地 天白区高坂町93	部位 改修年度 屋根 2021	経過年数(主要棟)	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58					
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 724.46㎡ 耐震 ○		対策内容	調査	設計	設計・R改修検討	→	→										
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																	
	合築・併存 高坂コミュニティセンター、高坂荘																	
主要棟情報																		
棟名称 園舎																		M改修検討
建築年度 1974 耐久性調査 20年程度以上 構造 RC造																		
上ノ池 保育園	所在地 天白区平針南1丁目114番地	部位 改修年度 屋根 2013 外壁 2016	経過年数(主要棟)	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55					
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 635.04㎡ 耐震 ○		対策内容								調査検討	設計検討	設計・R改修検討	→	→			
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																	
	合築・併存 —																	
主要棟情報																		
棟名称 園舎																		
建築年度 1977 耐久性調査 未調査 構造 RC造																		
平針原 保育園	所在地 天白区原五丁目406	部位 改修年度 外壁 2018	経過年数(主要棟)	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60					
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 519.97㎡ 耐震 ○		対策内容			調査検討	設計検討	設計・R改修検討	→	→								
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																	
	合築・併存 —																	
主要棟情報																		
棟名称 園舎																		M改修検討
建築年度 1972 耐久性調査 40年程度以上 構造 RC造																		
一本松 保育園	所在地 天白区一本松一丁目517番地	部位 改修年度 外壁 2015	経過年数(主要棟)	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57					
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 499.00㎡ 耐震 ○		対策内容				調査検討	設計検討	設計・R改修検討	→	→							
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																	
	合築・併存 —																	
主要棟情報																		
棟名称 園舎																		
建築年度 1975 耐久性調査 40年程度以上 構造 RC造																		
山根 保育園	所在地 天白区山根町83	部位 改修年度 外壁 2015	経過年数(主要棟)	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56					
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 498.94㎡ 耐震 ○		対策内容					調査検討	設計検討	設計・R改修検討	→	→						
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																	
	合築・併存 —																	
主要棟情報																		
棟名称 園舎																		
建築年度 1976 耐久性調査 40年程度以上 構造 RC造																		

施設名	基本情報	改修実績 ～2022 (R4)	改修の見通し等													備考	
			2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033～2042 (R15～R24)	2043～2050 (R25～R32)			
しんぼ 保育園 (旧振甫保育園)	所在地 千種区振甫町3丁目34番地	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56			・2016年度 民間移管(貸与) ・2016年度運営法人 による大規模修繕 実施済 ・児童館部分の改修 予定あり(時期未 定)	
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 461.95㎡ 耐震 ○	対策内容	設計検討 外壁改修検討 →														
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																
	合築・併存 千種児童館																
主要棟情報																	
棟名称 保育園・児童館																	
建築年度 1976 耐久性調査 40年程度以上 構造 RC造																	
新生東志賀 保育園 (旧東志賀保育園)	所在地 北区志賀町5-2	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			・2015年度 民間移管(貸与) ・2016年度運営法人 による大規模修繕 実施済	
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 420.46㎡ 耐震 ○	対策内容	設計・屋根・防水改修														
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																
	合築・併存 東志賀荘																
主要棟情報																	
棟名称 園舎・住宅棟																	
建築年度 1972 耐久性調査 20年程度以上 構造 RC造																	
茶屋こぼと 保育園 (旧茶屋保育園)	所在地 港区西茶屋一丁目35-6	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53			・2019年度 民間移管(貸与) ・2020年度運営法人 による大規模修繕 実施済	
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 533.51㎡ 耐震 ○	対策内容															
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																
	合築・併存 西茶屋荘																
主要棟情報																	
棟名称 園舎・住宅棟																	
建築年度 1979 耐久性調査 40年程度以上 構造 RC造																	
ほうしょう 保育園 (旧宝生保育園)	所在地 南区宝生町2-1	部位 改修年度 屋根 2019	経過年数(主要棟)	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53			・2020年度 民間移管(貸与) ・2021年度運営法人 による大規模修繕 実施済	
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 580.38㎡ 耐震 ○	対策内容															
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																
	合築・併存 宝生荘																
主要棟情報																	
棟名称 園舎・住宅棟																	
建築年度 1979 耐久性調査 40年程度以上 構造 RC造																	
春風ピッコロ 保育園	所在地 千種区春岡二丁目5番9号	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			・2013年度より運 営法人へ貸付 ・2023年度に所有 権を譲渡された ・内装塗装を除く運 営法人の責によらな い主体の維持管理及 び修理費用は本市負 担	
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 326.52㎡ 耐震 ○	対策内容															
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																
	合築・併存 —																
主要棟情報																	
棟名称 園舎																	
建築年度 2013 耐久性調査 — 構造 S造																	
あかつき三の丸 保育園	所在地 中区三の丸一丁目7番6号	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			・2013年度より運 営法人へ貸付 ・2023年度に所有 権を譲渡された ・内装塗装を除く運 営法人の責によらな い主体の維持管理及 び修理費用は本市負 担	
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 206.98㎡ 耐震 ○	対策内容															
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																
	合築・併存 —																
主要棟情報																	
棟名称 園舎																	
建築年度 2013 耐久性調査 — 構造 S造																	
桃の里 保育園	所在地 守山区大牧町10番11号	部位 改修年度	経過年数(主要棟)	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			・2013年度より運 営法人へ貸付 ・2023年度に所有 権を譲渡された ・内装塗装を除く運 営法人の責によらな い主体の維持管理及 び修理費用は本市負 担	
	所管部署 子ども青少年局 延床面積 259.20㎡ 耐震 ○	対策内容	設計 空調設備改修検討														
	U D 導入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																
	合築・併存 —																
主要棟情報																	
棟名称 園舎																	
建築年度 2013 耐久性調査 — 構造 S造																	