Thời điểm tháng 6/2022

Hồ chứa Bản đồ cảnh báo nguy hiểm Quận Tempaku

0 500 1.000m
1:10.000



Độ sâu ngập lụt

- Từ 10,0m trở lên
- 5,0m ~ dưới 10,0m
- 3,0m ~ dưới 5,0m
- 1,0m ~ dưới 3,0m
- 0,5m ~ dưới 1,0m
- 0,3m ~ dưới 0,5m
- Dưới 0,3m

Quận Showa
Quận Meito
Quận Mizuho
Quận Minami
Quận Midori
Thành phố Nisshin
Togo-cho

Ueda Kita
Ueda
Otsubo
Omoteyama
Ueda Minami
Ueda Higashi
Yagoto Higashi
Hirabari Kita
Tempaku
Hara
Hirabari
Yamane
Shimada
Takasaka
Hirabari Minami
Nonami
Aioi

Sông Ueda-gawa
Sông Tempaku-gawa
Sông Hammori-gawa
Sông Goshita-gawa
Sông Fuji-kawa

(Dành cho người đi bộ)

Tòa thị chính quận Tempaku

Hồ Shin-ike (Shimada)
Hồ Futago-ike
Hồ One-ike (Tempaku)
Hồ Otsutsumi-ike
Hồ Ara-ike

15 phút
10 phút
5 phút
3 phút
1 phút

(Phần giải thích)

- Ngập lụt được thể hiện trong hình là dữ liệu được tính toán dựa trên mô phỏng về khu vực ngập lụt, độ sâu ngập lụt và thời gian đạt đến độ sâu ngập lụt được giả định trong trường hợp không may xảy ra bất thường và vỡ đê ở hồ chứa do thảm họa thiên nhiên như động đất, v.v...
- Khu vực ngập lụt được tính toán dựa trên điều kiện mà hồ chứa bị vỡ ở mực nước bình thường.
- Khu vực ngập lụt, độ sâu ngập lụt và thời gian đạt đến độ sâu ngập lụt chỉ là giả định, tùy vào các điều kiện khác nhau mà có thể sẽ lớn hơn so với giả định.
- Các hồ chứa được hiển thị ở đây không có nghĩa là các hồ này có nguy hiểm ngay lập tức.
- Hình này được tạo ra dựa trên kết quả mô phỏng do thành phố Nagoya thực hiện.

(Khi nhận thấy hiện tượng bất thường trong hồ chứa)

- Hãy nắm rõ khu vực giả định bị ngập lụt và nhanh chóng đảm bảo an toàn trong trường hợp phát hiện bất thường ở hồ chứa hoặc trường hợp biết có nguy cơ xảy ra thảm họa do hồ chứa gây ra, chẳng hạn như được thành phố kêu gọi sơ tán, v.v...
- Hiện tượng bất thường có thể nhìn thấy trước khi thân đê bị vỡ là hình thành các vết nứt trên thân đê, nước chảy ra từ thân đê, v.v...

(Các loại vỡ đê chính)

Vỡ đê do sạt lở

Đây là hiện tượng thân đê bị rung chuyển do động đất, hoặc nước trữ trong hồ chứa và nước mưa, v.v... thấm vào trong thân đê, gây sạt lở ở sườn dốc và làm vỡ đê.

Vỡ đê do thấm nước



Đây là hiện tượng các vết nứt, v.v... xuất hiện trên thân đê của hồ chứa có thể trở thành rãnh xói, dần dần mở rộng và làm vỡ đê.

Phần gạch chéo là khu vực bên ngoài thành phố Nagoya (không hiển thị độ sâu ngập lụt)

Chú thích

Thời gian đạt đến ngập lụt sau khi vỡ đê	[Trong ( ) có thể hiện hồ ở phía thượng lưu]
Đường chui	Nơi xảy ra tình trạng đường bị ngập nước khi mưa to và bị cấm lưu thông.
Khu vực cảnh báo (đặc biệt) thảm họa sạt lở đất	Khu vực có nguy cơ xảy ra thảm họa sạt lở đất.
Ranh giới khu vực	Ranh giới khu vực trường học (Ranh giới khu trường học là ước chừng. Vui lòng liên hệ với các tòa thị chính quận để biết chi tiết.)
Tòa thị chính quận	Chi nhánh / Trạm cứu hỏa

Bản đồ này sử dụng bản đồ cơ sở quy hoạch thành phố được tạo vào năm 2015 và 2016. Ngoài ra, chúng tôi sẽ chỉnh sửa tình trạng sau khi tạo nếu cần.
Đối với thị trấn Togo và thành phố Nisshin, chúng tôi đã sử dụng bản đồ cơ sở quy hoạch thành phố với sự phê duyệt của các thành phố, thị trấn. (Mã số phê duyệt: Thị trấn Togo: 東計発 Số 42, Thành phố Nisshin: 3都 Số 256)
Bản đồ thông tin thảm họa sạt lở đất, tỉnh Aichi, hiển thị giấy phép Creative Commons 2.1 Nhật Bản (http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/)