Thời điểm tháng 6/2022

Hồ chứa Bản đồ cảnh báo nguy hiểm Quận Moriyama

0 500 1.000m
1:12.000

N



Độ sâu ngập lụt

- Từ 10,0m trở lên
- 5,0m ~ dưới 10,0m
- 3,0m ~ dưới 5,0m
- 1,0m ~ dưới 3,0m
- 0,5m ~ dưới 1,0m
- 0,3m ~ dưới 0,5m
- Dưới 0,3m

Thành phố Kita Nagoya

Thành phố Seto

Thành phố Owariasahi

Sông Nozoe-gawa
Sông Nagato-gawa
Sông Shonai-gawa
Sông Torai-gawa
Sông Shirasawa-gawa
Sông Tenjin-gawa
Sông Yada-gawa

Tòa thị chính quận Moriyama, chi nhánh Shidami

(Dành cho người đi bộ)

Kamishidami
Shidami Higashi
Shimoshidami
Shidami Nishi
Kikko
Obata Kita
Omori Kita
Nijo
Shirasawa
Nishishiro
Obata
Naeshiro
Moriyama
Omori

Hồ Okute-ike
Hồ Hiru-ike (Shidami)
Hồ Omura-ike
Ishi Hiroi-ike 2 (Kami-ike)
Hồ Kakehi-ike
không có tên (Shidami)
Hồ Yasuda-ike
Hồ Kazekoshi-ike
Hồ Ebitsuru-ike
Hồ Tozenjikami-ike
Hồ Takimizu-ike
Hồ Hira-ike
Hồ Ama-ike (Chùa Ryusenji)
Hồ O-ike (Chùa Ryusenji)
Hồ Tatsumaki-ike
Hồ Midoriga-ike
Hồ Mikaeriga-ike
Hồ Shin-ike (Shimada)
Hồ Ama-ike (Omori)
Hồ Futatsu-ike (Obata)

Tòa thị chính quận Moriyama

Phần gạch chéo là khu vực bên ngoài thành phố Nagoya
(không hiển thị độ sâu ngập lụt)

(Phần giải thích)

- Ngập lụt được thể hiện trong hình là dữ liệu được tính toán dựa trên mô phỏng về khu vực ngập lụt, độ sâu ngập lụt và thời gian đạt đến độ sâu ngập lụt được giả định trong trường hợp không may xảy ra bất thường và vỡ đê ở hồ chứa do thảm họa thiên nhiên như động đất, v.v...
- Khu vực ngập lụt được tính toán dựa trên điều kiện mà hồ chứa bị vỡ ở mực nước bình thường.
- Khu vực ngập lụt, độ sâu ngập lụt và thời gian đạt đến độ sâu ngập lụt chỉ là giả định, tùy vào các điều kiện khác nhau mà có thể sẽ lớn hơn so với giả định.
- Các hồ chứa được hiển thị ở đây không có nghĩa là các hồ này có nguy hiểm ngay lập tức.
- Hình này được tạo ra dựa trên kết quả mô phỏng do thành phố Nagoya thực hiện.

(Khi nhận thấy hiện tượng bất thường trong hồ chứa)

- Hãy nắm rõ khu vực giả định bị ngập lụt và nhanh chóng đảm bảo an toàn trong trường hợp phát hiện bất thường ở hồ chứa hoặc trường hợp biết có nguy cơ xảy ra thảm họa do hồ chứa gây ra, chẳng hạn như được thành phố kêu gọi sơ tán, v.v...
- Hiện tượng bất thường có thể nhìn thấy trước khi thân đê bị vỡ là hình thành các vết nứt trên thân đê, nước chảy ra từ thân đê, v.v...

(Các loại vỡ đê chính)

Vỡ đê do sạt lở

Đây là hiện tượng thân đê bị rung chuyển do động đất, hoặc nước trữ trong hồ chứa và nước mưa, v.v... thấm vào trong thân đê, gây sạt lở ở sườn dốc và làm vỡ đê.

Vỡ đê do thấm nước



Đây là hiện tượng các vết nứt, v.v... xuất hiện trên thân đê của hồ chứa có thể trở thành rãnh xói, dần dần mở rộng và làm vỡ đê.

Chú thích

Thời gian đạt đến ngập lụt sau khi vỡ đê	[Trong ( ) có thể hiện hồ ở phía thượng lưu]
Đường chui	Nơi xảy ra tình trạng đường bị ngập nước khi mưa to và bị cấm lưu thông.
Khu vực cảnh báo (đặc biệt) thảm họa sạt lở đất	Khu vực có nguy cơ xảy ra thảm họa sạt lở đất.
Ranh giới khu vực	Ranh giới khu vực trường học (Ranh giới khu trường học là ước chừng. Vui lòng liên hệ với các tòa thị chính quận để biết chi tiết.)
Tòa thị chính quận	○ Chi nhánh Ⓐ Trạm cứu hỏa

Bản đồ này sử dụng bản đồ cơ sở quy hoạch thành phố được tạo vào năm 2015 và 2016. Ngoài ra, chúng tôi sẽ chỉnh sửa tình trạng sau khi tạo nếu cần.
Đối với thành phố Seto, thành phố Kasugai và thành phố Owariasahi, chúng tôi đã sử dụng bản đồ cơ sở quy hoạch thành phố với sự phê duyệt của các thành phố, thị trấn.
(Mã số phê duyệt: Thành phố Seto: 3瀬都計 Số 165 Thành phố Kasugai: 3春都政 Số 161, Thành phố Owariasahi: 令和3年 Số 1)

Bản đồ thông tin thảm họa sạt lở đất, tỉnh Aichi, hiển thị giấy phép Creative Commons 2.1 Nhật Bản (http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/)