令和６年４月２３日

市政記者クラブ　様

緑政土木局　橋梁施設課
担当　幅、坪井
電話　972-2872
（午後８時 40 分まで職員が待機します。）

橋りょうからのコンクリート片の落下について

名古屋市熱田区横田二丁目地内において、橋りょう（熱田陸橋）からコンクリート片が落下する事故が発生しましたので、ご報告します。

1　発生日時
令和６年４月 23 日（火）12 時 40 分頃

2　発生場所
名古屋市熱田区横田二丁目地内

3　発生状況
コンクリート製の高欄（高さ 6m 程度）から、コンクリート片（大きさ 15cm×20cm×2.5cm、重さ 1～2kg 程度）が落下した。

4　被害状況
コンクリート片が、熱田陸橋の階段を登ろうとしていた自転車通行人（男性）の着用していたヘルメットに当たった。男性にけがはなかった。

5　原因
橋りょう内部の一部の鋼材が腐食し、表面のコンクリートを落下させたと推定している。

6　対応状況
損傷箇所周辺のコンクリートを叩き落とすとともに、当該橋りょう全体を目視により点検しました。橋りょう全体の安全性には影響がないため、通行に支障はありません。今後、詳細な点検を実施する予定です。

発 生 場 所



縮尺　1/2500

熱田陸橋　状況写真

コンクリート片が落下した箇所

コンクリート片が落下した箇所

落下したコンクリート片