34　老人ホーム

施設名	基本情報	改修実績 ～2022（R4）	改修の見通し等												備考
			2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033～2042 (R15～R24)	2043～2050 (R25～R32)	
厚生院 （特別養護老人ホーム）	所在地：名東区勢子坊二丁目１５０１ 所管部署：健康福祉局　延床面積：7,031.25㎡　耐震：○ ＵＤ導入：【多機能トイレ】○　【ＵＤ対応昇降機】○　【段差解消】○ 合築・併存：名古屋市立大学医学部附属みらい光生病院、救護施設、障害者スポーツセンター 主要棟情報 棟名称：施設棟 建築年度：1981　耐久性調査：未調査　構造：SRC造	改修年度 空調 2011 EV 2012 防災 2014 空調 2015 空調 2022	経過年数(主要棟) 対策内容	42 設計	43 受変電設備等改修 設計	44 → 諸室改修	45 →	46	47	48	49	50	51			2027年度末 廃止予定
寿楽荘	所在地：守山区大字下志段味字長廻間２２８０-１２ 所管部署：健康福祉局　延床面積：4,180.60㎡　耐震：○ ＵＤ導入：【多機能トイレ】―　【ＵＤ対応昇降機】○　【段差解消】○ 合築・併存：― 主要棟情報 棟名称：管理棟 建築年度：1984　耐久性調査：未調査　構造：RC造	部位　改修年度 空調 2019 受変電 2019 空調 2022	経過年数(主要棟) 対策内容	39 設計 屋根・防水改修	40 空調設備改修 R改時期	41	42	43	44	45	46	47	48	部分改修検討		
寿荘	所在地：天白区植田二丁目２０１ 所管部署：健康福祉局　延床面積：8,782.07㎡　耐震：○ ＵＤ導入：【多機能トイレ】○　【ＵＤ対応昇降機】○　【段差解消】○ 合築・併存：― 主要棟情報 棟名称：管理棟 建築年度：1989　耐久性調査：未調査　構造：RC造	部位　改修年度 防災 2014 防災 2015 衛生 2020	経過年数(主要棟) 対策内容	34 受変電設備改修 自家発電装置改修 設計 設計	35 空調設備改修 昇降機改修	36	37	38	39	40 R改時期	41	42	43	部分改修検討		
清風荘	所在地：千種区香流橋一丁目２番２６号 所管部署：健康福祉局　延床面積：5,969.22㎡　耐震：○ ＵＤ導入：【多機能トイレ】○　【ＵＤ対応昇降機】○　【段差解消】○ 合築・併存：香流橋地域センター、香流橋プール、デイサービスセンター香流橋 主要棟情報 棟名称：本館棟 建築年度：2001　耐久性調査：未調査　構造：RC造	部位　改修年度 空調 2020 EV 2020 外壁 2021 その他 2021 屋根 2022	経過年数(主要棟) 対策内容	22 空調設備改修	23	24	25	26	27	28	29	30	31	部分改修検討		
安田荘	所在地：昭和区安田通２－４－２ 所管部署：健康福祉局　延床面積：3,494.38㎡　耐震：○ ＵＤ導入：【多機能トイレ】○　【ＵＤ対応昇降機】○　【段差解消】― 合築・併存：― 主要棟情報 棟名称：Ａ棟 建築年度：1978　耐久性調査：40年程度以上　構造：SRC造	部位　改修年度 EV 2011 空調 2014 受変電 2015	経過年数(主要棟) 対策内容	45 昇降機改修 空調設備改修	46 設計 設計 設計	47 防災装置改修検討 空調設備改修検討 衛生設備改修検討	48	49	50	51	52	53	54	部分改修検討		2022年度 耐震改修実施
きよすみ荘	所在地：港区秋葉一丁目１３０－２ 所管部署：健康福祉局　延床面積：4,333.79㎡　耐震：○ ＵＤ導入：【多機能トイレ】―　【ＵＤ対応昇降機】○　【段差解消】○ 合築・併存：― 主要棟情報 棟名称：管理収容棟 建築年度：1980　耐久性調査：未調査　構造：RC造	部位　改修年度 空調 2022 その他 2022	経過年数(主要棟) 対策内容	43 設計	44 受水槽改修	45	46	47	48	49	50	51	52	部分改修検討		
緑寿荘	所在地：守山区小幡北１９０２ 所管部署：健康福祉局　延床面積：3,383.86㎡　耐震：○ ＵＤ導入：【多機能トイレ】―　【ＵＤ対応昇降機】○　【段差解消】― 合築・併存：― 主要棟情報 棟名称：緑寿荘 建築年度：1974　耐久性調査：20年程度以上　構造：RC造	部位　改修年度 空調 2012 EV 2013 受変電 2014 その他 2015 屋根 2020	経過年数(主要棟) 対策内容	49	50 設計	51 防災装置改修検討	52	53	54	55	56	57	58	部分改修検討		