

■市設建築物（耐震診断Ⅱ－２）の現状について【公設市場】

所在	施設名称	竣工年度	I s 値 (最小値)	現在の状況	備考
東区	徳川公設市場	S37	0.22	指定販売人と今後の対応を協議中	

※耐震診断Ⅱ－２・・・耐震診断の結果、I s 値（各階の構造耐震指標）が0.3未満等の指標区分

今後の考え方

引続き指定販売人と今後の対応を協議していきます。