

■市設建築物（耐震診断Ⅱ－２）の現状について【倉庫】

所在	施設名称	竣工年度	I s 値 (最小値)	現在の状況	備考
東区	倉庫（建物１階部分）	S45	0.33	耐震改修について区分所有者（名古屋市住宅供給公社）と協議中 機能は倉庫のみ	

※耐震診断Ⅱ－２・・・耐震診断の結果、I s 値（各階の構造耐震指標）が0.3未満等の指標区分

今後の考え方

耐震改修について区分所有者である名古屋市住宅供給公社と協議中。