




hazard map

Tempaku Ward



lalim ng baha	
	10.0m o higit pa
	5.0m - wala pa sa 10.0m
	3.0m - wala pa sa 5.0m
	1.0m - wala pa sa 3.0m
	0.5 m - wala pa sa 1.0 m
	0.3m - wala pa sa 0.5m
	wala pa sa 0.3 m

(paliwanag)

- Ang pagbaha na ipinapakita sa chart ay base sa tinatayang mga lugar na magkakaroon ng pag-apaw na baha, lalim ng baha, at oras ng pagdating nito kapag nagkataon na magkaroon ng abnormalidad sa dike ng reservoir, na kinalkula gamit ang simulation.
- Kinalkula ang mga lugar na magkakaroon ng pag-apaw na baha batay sa kondisyon ng pagkawasak habang nasa normal na taas ng tubig ang reservoir.
- Ang mga lugar na magkakaroon ng pag-apaw na baha, lalim ng baha, at oras ng pagdating nito ay tantiya lamang. Maaaring lumaki ito kaysa sa tinantiya dahil sa iba't ibang kondisyon.
- Hindi nangangahulugan na ang mga reservoir na ipinapakita dito ay mapanganib kaagad.
- Ang chart na ito ay nilkha batay sa resulta ng simulation na isinagawa ng siyudad ng Nagoya.

(Kapag nakakita ng abnormalidad sa reservoir)

- Alamin ang chart ng tinatayang lugar ng pagbaha, at kapag nalaman na may panganib na magkaroon ng sakuna dulot ng reservoir, tulad ng kapag nakakita ng abnormalidad sa reservoir o kapag may lumabas na anunsyo ng paglikas mula sa lungsod, tiyakin kaagad ang kaligtasan.
- Ang penomeno ng abnormalidad sa dike bago ito mawasak ay mga bitak sa dike, pagsibol ng tubig mula sa dike atbp.

(Mga pangunahing klase ng pagkawasak)

slip failure



pagtagos sa lupa ng tubig mula sa dike



Ito ay penomeno kung saan nagkakaroon ng slip sa dalisdid na nagduulot ng pagkawasak nito dahil sa pagyanig ng dike mula sa lindol, pagtagos ng tubig sa loob ng dike mula sa ulan o tubig na nakaimbak sa reservoir, atbp.

Ito ay penomeno kung saan ang mga bitak na nabuo sa dike ng reservoir ay nagiging daan kung saan dumadaloy ang tubig at unti-unting lumalaki hanggang mawasak ang dike.

Ang bahaging naka-hatched line ay distrito sa labas ng siyudad ng Nagoya (hindi ipinapakita ang lalim ng baha)

Tempaku River

Hirabari Kita

Otsutsumi Pond

Hirabari

Ara Pond

Hirabari Minami

Shimada

Takasaka

Aioi

Nonami

Goshita River

Fuji River

Midori Ward

Minami Ward

Mizuho Ward

Showa Ward

Meito Ward

Tempaku

Shin-ike Pond (Shimada)

One Pond (Tempaku)

Hara

Yamane

Tempaku Ward Office

legend	
	Oras ng pagdating ng baha pagkatapos ng pagkawasak (Ang nasa loob ng (...) ay nagpapakita ng reservoir sa umpisang bahagi nito)
	underpass
	Lugar kung saan sarado ang ruta kapag malakas ang ulan dulot ng pagbaha sa daan.
	lugar ng (malubhang) babala ng sakunang pagguho ng lupa distrito kung saan may panganib ng sakunang pagguho ng lupa
	boundary ng distrito
	boundary ng distrito ng paaralan (Ang boundary ng distrito ng paaralan ay nagpapakita ng paaralan. Para sa mga detalye, magtanong sa kinauukulang ward office.)
	ward office
	branch
	istasyon ng bumbero

Ang mapang ito ay ginawa gamit ang basikong diagram ng pagpapalano ng lungsod na ginawa noong 2015 at 2016. Gayundin, in-edit ito pagkatapos ng paglikha nito kung may sitwasyon na kinakailangan ito. Para sa bayan ng Togo at siyudad ng Nishin, ginamit ang basikong diagram ng pagpapalano ng lungsod nang may pahintulot ng bawat munisipalidad. (Numero ng awtorisasyon: bayan ng Togo: 東計発 No. 42, siyudad ng Nishin: 3日部 No. 256)

Mapa ng impormasyon ng sakunang pagguho ng lupa, Aichi Prefecture, Creative Commons License Display 2.1 Japan (<http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/>)