







- नक्सामा देखाइएको डुबान, भूकम्प आदि प्राकृतिक विपदको कारणले गर्दा, केहीगरी कृत्रिम जलाशयको तटबन्धमा असामान्य अवस्था आउँछ। यो डुबान क्षेत्र, कृत्रिम जलाशय सामान्य स्थितिमा रहेको बेलाको पानीको स्तरमा फुटेको सतम हािसाब गरिएको हो।
- डुबान क्षेत्र, डुबान गहिाइ तथा भेल आउँछु प्रसिथहरु भनेको खालि अनुमान गरिएका मात्र हुन तसर्थ, विभिन्न परिस्थितहरु अनुसार अनुमान गरिएको भन्दा ठूलो आउन सक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ।
- यहाँ देखाइएको कृत्रिम जलाशय, तत्काले खतराजनक अवस्था छ भन्ने कुरा देखाउन खोजिएको होइन।
- यो नक्सा, Nagoya City ले गरेको कम्प्युटर डायलको नतिजामा आधारित रहेर निर्माण गरिएको हो।

(कृत्रिम जलाशयमा असामान्य परिदृश्य देखा पर्दा)

- डुबानमा पर्नसकेको क्षेत्र ठाँयाएर, कृत्रिम जलाशयमा असामान्य अवस्था देखा पर्दा या नगरले सुरक्षित स्थानमा जान आह्वान गरेको अद्या, कृत्रिम जलाशयको कारण विपद् आइपर्न सक्छ भन्ने लागेमा, चोडो सुरक्षा उपायहह अवलम्बन गर्नुहोस्।
- तटबन्ध फुट्नु अघि देखापर्ने असामान्य परिदृश्यमा, तटबन्ध चिराएर चला पर्ने, तटबन्धबाट पानीको भल फुट्नेदि आदि पर्दछन्।

(फटाइका मुख्य प्रकारहरू)

जमिन खस्किने




पानी पसेको

भूकम्पको कारणले तटबन्ध हल्लिने, कृत्रिम जलाशयमा जम्मा गरिएको पानी या वर्षाहरू तटबन्ध भित्रै पसेर चुहिनै भएर, एक पाखो बगेर, अन्त्यमा फुट्ने परिदृश्य हो।

पानी पसेर जमिन बग्गे कृत्रिम जलाशयको तटबन्धमा फाटेको र्धोजा पानी बग्गे धार बन्दै क्रमशः ठुलठुलो हुँदै अन्ततः फुटन पुगे परिदृष्य हो।

छड्के धर्का-धर्का भएको भाग चाहिँ
Nagoya City बाहिरको क्षेत्र
(डुबान गहिराइ भने नदेखाइएको)



यो नक्सामा सन् २०१५/१६ मा रचना गरिएको सहरी विकास योजना आधारभूत नक्सा प्रयोग गरिएको छ। पुनश्च, आवश्यकता अनुसार रचना पश्चात् अवस्थालाई संशोधन गरिएको छ।
Togo-cho/Nishin Cityको सम्बन्धमा, यी हेरक नगर-टोहोल्हट्टा स्वीकृत जिल्ला गरिएको छ। अति आधुनिक नक्सा प्रयोग गरिएको छ। (मान्यता नम्बर Togo-cho: 東計第 No.42; Nishin City: 3第 No.256)
पहिलो विवेक जानकारी थापा, Aichi Prefecture, क्रियटिभ कमन्स डिस्ले २.१ जापान (<http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/ja>)