

 ハッチングは、施設管理者より漏水、浸水等の報告がされている範囲を示す。防水改修工事では、これらの漏水、浸水の原因を究明し、解消するように対策を施すこと。その他は要求水準の防水改修工事、金属屋根改修工事、外装シール改修工事等を参照のこと。



排水口がつまりやすい

エントランス庇より漏水

扉下部より浸水

扉下部より浸水

天井より漏水

排水口がつまり
プールのような状態

床から水が湧いてくる
(1Fか2Fか要確認)


扉下部より浸水

H型鋼より漏水



扉下部より浸水

扉下部より浸水


ハッチングは、施設管理者より漏水、浸水等の報告がされている範囲を示す。防水改修工事では、これらの漏水、浸水の原因を究明し、解消するように対策案を施すこと。その他は要求水準の防水改修工事、金属屋根改修工事、外装シール改修工事等を参照のこと。





ハッチングは、施設管理者より漏水、浸水等の報告がされている範囲を示す。防水改修工事では、これらの漏水、浸水の原因を究明し、解消するように対策案を施すこと。その他は要求水準の防水改修工事、金属屋根改修工事、外装シール改修工事等を参照のこと。




ハッチングは、施設管理者より漏水、浸水等の報告がされている範囲を示す。防水改修工事では、これらの漏水、浸水の原因を究明し、解消するように対策案を施すこと。その他は要求水準の防水改修工事、金属屋根改修工事、外装シール改修工事等を参照のこと。




 ハッチングは、施設管理者より漏水、浸水等の報告がされている範囲を示す。防水改修工事では、これらの漏水、浸水の原因を究明し、解消するように対策を施すこと。その他は要求水準の防水改修工事、金属屋根改修工事、外装シール改修工事等を参照のこと。



トップライトより

 ハッチングは、施設管理者より漏水、浸水等の報告がされている範囲を示す。防水改修工事では、これらの漏水、浸水の原因を究明し、解消するように対策を施すこと。その他は要求水準の防水改修工事、金属屋根改修工事、外装シール改修工事等を参照のこと。



ハッチングは、施設管理者より漏水、浸水等の報告がされている範囲を示す。防水改修工事では、これらの漏水、浸水の原因を究明し、解消するように対策案を施すこと。その他は要求水準の防水改修工事、金属屋根改修工事、外装シール改修工事等を参照のこと。