

有限会社田中金属品製造所跡地周辺の井戸水調査結果について

有限会社田中金属品製造所跡地（名古屋市中区新栄一丁目3番18号）の土壌・地下水汚染（平成21年8月14日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

1 調査日

平成21年8月14日、17日

2 調査対象

周辺井戸 8本

3 調査結果

事業地内の地下水で土壌汚染等処理基準を超えて検出された汚染物質及びその分解生成物について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査項目において全て環境基準に適合していました。

単位：mg/L

所在地		中区 栄四丁目	中区 栄四丁目	中区 栄五丁目	中区 新栄一丁目	地下水の 環境基準
有限会社田中金属品製造所跡地からの距離		西260m	南西210m	南西470m	南250m	
用途		一般飲用	生活用水	一般飲用	生活用水	
ストレーナーの位置(m)		32.6~40.5、 52.35~76.05 94.5~105.5 112.5~118	56~72	不明	50~58、 62~66	
調査項目	1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02以下
	シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	0.009	<0.004	0.021	0.04以下
	トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.03以下

所在地		中区 新栄一丁目	中区 新栄一丁目	東区 東桜一丁目	中区 新栄一丁目	地下水の 環境基準
有限会社田中金属品製造所跡地からの距離		北20m	東70m	北西490m	南東100m	
用途		その他	生活用水	一般飲用	生活用水	
ストレーナーの位置(m)		171~341	不明	105~106	不明	
調査項目	1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02以下
	シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04以下
	トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.03以下

4 今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでした。報告者である個人土地所有者に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。