

株式会社ENEOSウイング柴田TS周辺の井戸水調査結果について

株式会社ENEOSウイング柴田TS(名古屋市南区鶴見通1丁目6番地)の土壤・地下水汚染(平成29年2月15日公表済)に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

- 1 調査日
平成29年2月27日、3月13日
- 2 測定項目
ベンゼン
- 3 調査結果
周辺井戸 2 本について水質調査を行った結果、調査項目において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

| 所在地 | | 南区柴田町 | 南区鳴浜町 | 地下水の 環境基準 |
|------------------------|------|------------------------------|----------|--------------|
| 株式会社ENEOSウイング柴田TSからの距離 | | 南西400m | 南東300m | |
| 用途 | | 生活用 | 生活用 | |
| ストレーナーの位置 | | 88-92m 94-98m 116-120m | 不明 | |
| 調査項目 | ベンゼン | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.01 以下 |

- 4 今後の対応
今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでした。報告者に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。