





水質でなにが見たい?→富栄養化の度合いが見たい。


項目	富栄養化との関係
全窒素	富栄養化の指標となる栄養塩の1つ
全リン	富栄養化の指標となる栄養塩の1つ
クロロフィルa	植物プランクトンの濃度を示す指標 富栄養化がすすむと値が上がる
COD (化学的酸素要求量)	有機物による汚濁を示す指標 富栄養化がすすむと値が上がる

全窒素・全リンは富栄養化の指標であり、植物ブランクトンの栄養(肥料)になる。 一般的に<mark>リンの方が欠乏しやすい</mark>ので、ものすごく大雑把に言ってしまうと、 全リン濃度が上がる → 植物プランクトンが増える(クロロフィルa濃度が上がる) → CODの値も上がる

という仕組み。


→今回は全リンを中心に、クロロフィルa、CODの値も見ます!

富栄養化が著しい7池を除いたときの全リン濃度、 クロロフィルa、COD(化学的酸素要求量)の関係 (2000-2014年の平均値)



**雨池、隼人池、明徳池、**風越池、<mark>荒池、新海池</mark>の6池は、 「全リン濃度0.1 mg/Lの基準値相当の水質」から考えると、 少し富栄養化が進んでいるかもしれない。

市内の48池における、全リン濃度、クロロフィルa、 COD(化学的酸素要求量) の関係 (2000-2014年の平均値)




**有松二つ池、大池(有松)、東ノ池、**赤松大池**、平野池、 蛇池、水主ヶ池**の7池は、他の池に比べて、かなり 富栄養化が進んでいる。(流入汚濁があるため。) 補足:2000-2014年の水質の解析結果は良くなかったが、現在では水質がやや改善した池

**雨池**2005年に、滞留時間改善のために開除川の水を全量入れる工事を行ったが、かえって水質が悪化した(開除川の栄養塩濃度が高いため)。
2010年に開除川の水量が一定以上にならないと雨池に流入しないよう改修工事を行い、同時に池干しを行った結果、近年では水質が改善した。

**隼人池**流域の下水道は合流式で、生活排水は基本的には入らないが、 水源がないために滞留時間が長かった(水が交換されない)。 2009年に浅層井戸を2ヵ所設置するとともに池干しを行った結果、 水質が改善してきている。

有松二つ池流入汚濁の影響が大きく、アオコが発生しやすい池だったが、 アマゾントチカガミ(浮葉植物・外来種)が繁茂した結果、 水質(COD、クロロフィルa、全リン)が改善した。 ただし、 底質の酸素状況は悪化しているものと思われる。 近年、悪臭の苦情があった。






#### 治の周の 75-100% 水酎の 75-100% 水生植物の分類と評価方法 送の周の 50-75% 水国の 50-75% 量的判断をせず、有無のみを記載する 光の周の 25-50% 水画の 25-50% 沈水植物 (浮漂植物を含む) 浮葉植物 被度階級 井 推計 沈水 抽水植物


## 植物プランクトンの増殖に 植生の繁茂状況は 影響を及ぼすか?


〇池ごとに、2014年度付近の3年分の 水質調査結果を基に、横軸に全リン、 縦軸にクロロフィルaの値をとった ときの傾きを算出した。


〇回帰式の傾きのp値(信頼性)が、 0.01以下(99%の確率で信頼できる) ものだけを採用した。




〇沈水植物については、池の外からの調査 (目視)では量が把握できなかったので、 沈水植物が見つかった池 (総合評価5の池)は評価の対象から除いた。










### **底質(池底の泥)分析結果**

水質から見て、市内で特に 富栄養化が著しい池 水質から見ると、やや汚濁が 進んでいるかもしれない池

#### 植生が特に繁茂していた池

	酸化還元	強熱	全窒素	全リン		
	電位	減量	(TN)	(TP)	色	備考
	(ORP)	(%)		ng/kg)		
大池(有松)		13.3	10000	3700	濃灰色	無臭
水主ヶ池		13.1	4100	3000	灰色	ややヘドロ. においはない.
東ノ池		15.6	9400	2500	濃灰色	植物根(ヒシ)が多い.無臭.
平野池		12.9	8200	2200	黒色	においはない.酸化被膜なし.
新池(島田)	-174	17.5	12000	1600	灰黒色	植物遺骸含む、やわらかい泥。
新海池	198	12.9	6700	1300	黒色	鼻を近づけるとややにおう. ヘドロ臭.
蛇池		10.1	3400	1300	黒色	わずかににおう.
大池(赤松)		6.0	2100	1100	灰色	砂質.
	-180	15.5	6000	960	灰黒色	かすかに臭う.
雨池	90	15.2	6000	960	灰黒色	植物、根、糸状藻の混入多い、においなし、
新池(東山)		19.8	18000	950	黒色	鼻を近づけると、ややヘドロ臭、植物遺骸が多い.
荒池	173	14.5	9800	940	灰色	泥, ヒシの根多数混入. 酸化被膜あり. においなし.
平手池	-195	16.4	12000	830	灰色	<b>にこの担心を持ち</b>
	202	12.0	4700	800 750	黒色	ヒシの根が混ざる.
石捨池 要池	-183	8.7 14.0	3800 5700	750 750	黄褐色がかった灰色	黄褐色がかった灰色. とろとろ. 無臭. ヒシの根が混ざる.
安心 二ツ池(有松)	190	9.4	5700	750 740		酸化被膜あり. 微臭.
エクル(有仏) 茶屋ヶ坂池	-138	14.8	2100	670		している。 では、 でもない。 では、 でもない。 でもない。 でもない。 でもない。 でもない。 でもない。 でもない。 できない にんしょう しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅう しゅうしゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅう
大池(小幡)	-72	13.9	5800	660	灰黒色	酸化被膜あり、わずかに有機物臭.
見返ヶ池	-125	13.9	7300	660	灰色	灰色. 酸化被膜薄いがある. においなし. 泥質.
	-203	11.3	6200	630	灰色	やわらかい泥。におわない。
デッチョ池	-150	12.1	8100	630	——————————————————————————————————————	場所によって泥の質が全く違う
大堤池	140	12.5	3700	620	表面は灰黒色、中は灰色	植物根混ざる
六ヶ池	-107	8.1	7600	610	灰色	砂利多い.無臭.藻が多い.
猫ヶ洞池	-142	13.9	2800	590	灰色	におわない, やわらかい泥.
螺貝池	-205	12.9	4000	590	灰褐色	酸化被膜ややあり
上池(東山)	-198	14.9	11000	550	灰色	におわない. 泥質. 均質.
神沢池	-173	11.5	5000	540	灰色	ヒシの根、植物片含む
水広下池	-170	9.6	2900	540	灰色	表面に酸化被膜がしっかりある。
琵琶ヶ池	-174	10.6	4300	490	灰褐色	やわらかい泥. においなし. 少し酸化被膜.
細口池	-169	17.6	10000	470	灰褐色	
神池	-137	6.8	2700	390	黄褐色がかった灰色	無臭. 細かい植物片がみられる. 酸化被膜あり.
蝮池	-174	10.0	4000	360	灰色	におわない. 酸化被膜(茶色)あり.
明徳池	-157	11.5	4600	350	灰色	やわらかい泥. におわない.
蛭池	-48	9.1	6000	330	灰色	砂利まじり.酸化被膜あり.においなし.
緑ケ池	-138	5.8	1800	320	濃灰色	酸化被膜あり、泥、小石あり、
風越池	<b>-75</b>	7.9	2700	320	灰色	無臭. 酸化被膜あり.
東禅寺上池	126	11.6	9700	270	表面は黄土色、中は濃灰色	酸化被膜あり においなし
大村池	-80	6.7	2000	240	表面は褐色、中は灰色	酸化被膜あり.細かい植物片あり.
安田池	-9.4	6.2	3000	220	灰色	砂質. 酸化被膜あり.
竜巻池	-153	7.4	3100	220	灰色	砂利多い 酸化被膜あり
大森新池	-154	9.9	3000	200	灰色	無臭. 酸化被膜しっかりある. 落ち葉混ざる.
二つ池(大森)	-145	6.9	2900	200	灰色	無臭、とろとろだが、レキが多い。
塚ノ杁池	175	12.3	6500	190	灰黒色	スイレンが混ざる(スイレンの近くで採泥)
隼人池	<b>-88</b>	3.1	490	160	灰色	砂質、におわない
平池	-125	6.3	2200	130	灰色	砂質. レキ多い. 酸化被膜あり.
大久手池	-103	3.6	1100	90	明るい灰色	砂混. 酸化被膜あり.
西堀池	-79	9.9	3700	72	茶色	土砂. 鉱物質.





- 比較的水質が悪かった6池の一部(特に流入がある池)では、底質の 全リン濃度が高かった。
- 水質は良い池でも、植生が特に繁茂した池の一部では、底質の全リン濃度
- 一方で、それほど水質が悪化していない池でも、蓄積がある場合がある。 →流入により水質が悪化している池では、底質にも有機物や栄養塩が 蓄積している。
- 植生が繁茂している池では、植物遺骸の影響も考えられる。 •

# まため

- 市内の48池について2000-2014年の水質の調査結果を分析したところ、 7 池において、他の池と比較して著しく富栄養化が進んでいた。
- 上記の7池以外にも、全リン濃度0.1 mg/L相当の汚濁状況で線引きすると、 富栄養化が進んでいると思われる池が6池あった。
- →これらの池については、今後の推移を注意深くみていく必要がある。
- 2000-2014年の間に何らかの理由で植生の繁茂状況が大きく変化した当では、水生植物による植物ブランクトンの増殖抑制の効果が見られた。
- また、繁茂しすぎると、植物遺骸が蓄積するなどして、底質に悪影響が 出る。在来種を適度に繁茂させるとよいが、管理の手間やコストが課題 ただし一般的に、外来種を入れると生態系に悪影響が出る。 →植生があることで、水質はある程度良くなる。

