

火災発生情報

トラッキング現象による火災が発生

台所のコンセントに差し込まれた三口タップから「**トラッキング現象**」による火災が発生しました。

幸い早期に発見し、初期消火に成功したため大事には至りませんでした。トラッキング火災は時間と場所を選ばず突発的に起き、思わぬ被害に結びつきます。

市内でも年間10件程度発生しています。今一度コンセントプラグの再確認をお願い致します。

トラッキング現象で燃焼したタップ



トラッキング現象とは... コンセントとプラグの隙間にホコリが溜まり、そのホコリが空気中の湿気を吸収することで、漏電し発火する現象のこと。

