
金山南ビル美術館棟　４階展示室　天井照明につきまして

現在、金山南ビル美術館棟４階展示室の天井照明に不具合が生じております。展示室のご利用にあたり、事業企画や会場設営等の際はご留意いただきますようお願いいたします。


1. 故障照明

・4 階光天井（全系統）が故障中。（図1）

※ブレーカー（写真1）



（図1）



（写真 1）

2. 詳細状況

・対象の照明につきまして、電源の on/off 及び、照明の調光を操作するリモートコントローラーが故障しております。なお、電源の on/off は直接ブレーカーを操作することで可能ですが、調光機能はご利用できません。

	電源の on/off	調光機能
故障した光天井(全系統)	ブレーカーにより可能	×
正常な光天井	○	○


3. ブレーカーの操作方法

・故障した光天井の範囲の操作については、4 階準備室 DS(EPS 内)内の直接ブレーカーを操作いただく必要があります。ブレーカーの場所は(図1)の場所にあります。

・ブレーカーの操作方法に関しては、ブレーカーの扉を開け(写真 2)の○に囲まれたスイッチの詳細写真(写真 3)の赤丸シールの箇所のスイッチを入り切り操作することで電源の on/off が可能です。



(写真2)



(写真3)

4. 注意点

・4 階準備室 DS(EPS 内)には、重要機器が多数あるため、故障した光天井の範囲のブレーカースイッチ以外は、接触厳禁でお願いします。

5. 使用例

・4 階光天井について、それぞれの系統ごとに電源 on/off 可能です。

（例）

