


機械式駐車場で死亡事故が発生しました！

令和2年12月22日に名古屋市中区の地下立体式駐車場において、機械式駐車場の改修作業中に、不活性ガス消火設備(二酸化炭素)が作動し、**複数人が負傷する事故が発生しました。**




作業前には、必ずボンベ庫内の閉止弁を「閉」にしてください！

不活性ガス消火設備の防護区画内で作業する場合は、**事業所関係者と作業者の双方で必ず閉止弁を確認してください。お互いに情報共有して、安全管理を徹底してください。**



ボンベ庫内



作業終了後は閉止弁等を「開」の状態にするとともに、不活性ガスの起動方法についても通常時に復旧させ、事業所関係者及び作業者の双方で確認してください。

消火ガス放出時の注意点

防護区画

消火ガスが漏洩するため、このエリア（隣接防護区画）も近づかない！

注意事項

- 消火ガス放出後は、防護区画から **消火ガスが漏洩** するため、起動後は**速やかに退避**してください。
- 消火ガス放出後は、**むやみに近づかない**ようにしてください。

不活性ガス消火設備（二酸化炭素）は使用方法を誤ると**大変危険**です。
正しく使用できるよう使用方法、注意点を確認しましょう！

千種消防署	764-0119	東 消防署	935-0119	北 消防署	981-0119	西 消防署	521-0119
中村消防署	481-0119	中 消防署	231-0119	昭和消防署	841-0119	瑞穂消防署	852-0119
熱田消防署	671-0119	中川消防署	363-0119	港 消防署	661-0119	南 消防署	825-0119
守山消防署	791-0119	緑 消防署	896-0119	名東消防署	703-0119	天白消防署	801-0119

名古屋市消防局