

手洗い後の手指の再汚染に注意！

■使用中の手洗い水栓の細菌検査を行いました

ハンドル式



レバー式



プッシュ式



センサー式



水栓の開閉時に手が触れるタイプ



約 3 割から
大腸菌群が検出！！



出典：内閣府ホームページ 腸管出血性大腸菌 O157


(http://www.fsc.go.jp/sonota/shokutyudoku.data/E.coli_O157_7500-01.bmp)

水栓はセンサー式
が望ましいです


■ 汚れた手を洗った後、そのまま水栓を閉めると・・・



手を再汚染！




その手で食品を
盛り付けると…



食品を汚染！

■ ペーパータオルごしに閉めると・・・



食品の汚染なし◎

レバー式、ボタン式はひじで閉める、ハンドル式はペーパータオルごしに閉めるなど、**手を再汚染させない工夫**をしましょう！

※ペーパータオルが薄い場合は汚れが浸透することがあるため、2つ折りにするなど重ねて使用しましょう