


機械式駐車場で死亡事故が発生しました！

令和2年12月22日に名古屋市中区の地下立体式駐車場において、機械式駐車場の改修作業中に、不活性ガス消火設備(二酸化炭素)が作動し、複数人が負傷する事故が発生しました。



作業前には、必ずボンベ庫内の閉止弁を「閉」にしてください！

不活性ガス消火設備の防護区画内で作業する場合は、事業所関係者と作業員の双方で必ず閉止弁を確認してください。お互いに情報共有して、安全管理を徹底してください。



ボンベ庫内



作業終了後は閉止弁等を「開」の状態にするとともに、不活性ガスの起動方法についても通常時に復旧させ、事業所関係者及び作業員の双方で確認してください。

消火ガス放出時の注意点



注意事項

- 消火ガス放出後は、防護区画から消火ガスが漏洩するため、起動後は速やかに退避してください。
- 消火ガス放出後は、むやみに近づかないようにしてください。

不活性ガス消火設備(二酸化炭素)は使用方法を誤ると大変危険です。
正しく使用できるように使用方法、注意点を確認しましょう!

千種消防署 764-0119	東 消防署 935-0119	北 消防署 981-0119	西 消防署 521-0119
中村消防署 481-0119	中 消防署 231-0119	昭和消防署 841-0119	瑞穂消防署 852-0119
熱田消防署 671-0119	中川消防署 363-0119	港 消防署 661-0119	南 消防署 825-0119
守山消防署 791-0119	緑 消防署 896-0119	名東消防署 703-0119	天白消防署 801-0119

名古屋市消防局