

令和7年5月21日

15時40分

市政記者クラブ 様

名古屋市消防局総務部総務課

担当：永井、羽山

連絡先：052-972-3503

052-972-4060

千種消防署東山出張所庁舎で発生した火災について

令和7年5月21日（水）、千種消防署東山出張所の庁舎内で火災が発生しました。

市民の皆様にご心配をおかけしましたこととお詫び申し上げるとともに、発生状況と今後の対応についてご報告いたします。

1 発生日時

令和7年5月21日（水） 6時00分頃

2 発生場所

千種消防署東山出張所（千種区東山通2丁目19番地）

3 概要

令和7年5月21日6時頃、勤務職員が出張所事務室内で、庁舎内に設置された住宅用火災警報器の鳴動を確認。

庁舎の状況を確認したところ、車庫内に煙が充満しており、さらに消防活動用資器材を収納する棚の付近で炎があがっていたため、水道水及び消火器で消火したものの。

4 被害状況

千種消防署東山出張所の車庫内壁体及び天井並びに消防活動用資器材、コードリール、暖房器具（電気ストーブ）等の車庫内収容物の一部が焼損。

なお、負傷者の発生、他の建物への延焼はありませんでした。

また、この事案による災害対応への影響もありません。

5 出火原因

コードリール及び暖房器具（電気ストーブ）付近の焼損が激しいため、電氣的要因による出火の可能性を含めて現在調査中です。



なお、出火当時建物は施錠されていたため、侵入者による放火の可能性は低いと考えられます。

6 再発防止に係る対応

本日、すべての消防署等を対象に、緊急連絡会議を開催し、当該事案の概要を共有するとともに、庁舎の適正な維持管理について確認するよう徹底いたしました。

また、今後、再発防止策の検討を早急に実施し、すべての消防署等に徹底いたします。

状況写真



令和7年5月21日 8時00分現在
千種消防署東山出張所