

1 コミュニティセンター

| 施設名 | 基本情報 | 改修実績 ～2024 (R6) | 改修の見通し等 | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|------------------|-------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|----|-----|--------------------------------------|
| | | | 2025 (R7) | 2026 (R8) | 2027 (R9) | 2028 (R10) | 2029 (R11) | 2030 (R12) | 2031 (R13) | 2032 (R14) | 2033 (R15) | 2034 (R16) | 2035 (R17) | 2036 (R18) | 2037～2050 (R19～R32) | | | |
| 千種 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中千種区千種三丁目2番11号 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | M改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.86㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | 設計 | R改修 | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1984 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | |
| 富士見台会館 | 所在地 | 愛知県名古屋市中千種区希望ヶ丘2丁目3番49号 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | M改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 522.17㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | 調査 | R改修 | R改修 | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | 富士見台会館 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1985 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | |
| 自由ヶ丘会館 | 所在地 | 愛知県名古屋市中千種区徳川山町5丁目3番12-1号 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | M改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 511.44㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | 調査 | 調査 | 設計 | R改修 | R改修 | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | 自由ヶ丘会館 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1986 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | |
| 田代 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中千種区額月町2丁目14番地 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | R改修 調査 調査 設計 R改修 |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.50㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | 調査 | 調査 | 設計 | R改修 | |
| | 合築・併存 | 田代小学校プール | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター・田代小学校プール | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1992 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | |
| 上野 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中千種区上野一丁目10番17号 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | R改修 調査 調査 |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 310.52㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | 調査 | 調査 | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1992 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | |
| 見付 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中千種区唐山町1丁目79番地の1 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 304.92㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1994 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | |
| 春岡 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中千種区春岡二丁目5番44号 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 307.04㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1996 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | |

| 施設名 | 基本情報 | | | | 改修実績 ～2024 (R6) | 改修の見通し等 | | | | | | | | | | | | 備考 | | | |
|-------------------|-----------|------------------------|------|---------|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | | | 2025 (R7) | 2026 (R8) | 2027 (R9) | 2028 (R10) | 2029 (R11) | 2030 (R12) | 2031 (R13) | 2032 (R14) | 2033 (R15) | 2034 (R16) | 2035 (R17) | 2036 (R18) | | 2037～2050 (R19～R32) | | |
| 大和 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区千種区松軒二丁目1番3号 | | | 部 位 改修年度 EV 2018 | 経過年数(主要棟) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | R改修 | 合築・併存施設と調整の上、改修内容等を検討 | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 369.09㎡ | | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | デイサービスセンター | | | | 対 策 内 容 | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主 要 棟 情 報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1997 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東山 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区千種区橋本町2丁目37番地 | | | 部 位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | R改修 | 合築・併存施設と調整の上、改修内容等を検討 | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 309.43㎡ | | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | デイサービスセンター | | | | 対 策 内 容 | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主 要 棟 情 報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | 本部 | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1997 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 千石 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区千種区千種二丁目6番16号 | | | 部 位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | R改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 305.25㎡ | | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | 対 策 内 容 | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主 要 棟 情 報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2001 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 星ヶ丘 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区千種区星ヶ丘1丁目3番地 | | | 部 位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.76㎡ | | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | 対 策 内 容 | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主 要 棟 情 報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2003 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高見 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区千種区若水三丁目2番11号 | | | 部 位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 308.80㎡ | | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | 対 策 内 容 | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主 要 棟 情 報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2004 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内山 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区千種区内山一丁目4番15号 | | | 部 位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 313.88㎡ | | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | 内山小学校、内山消防団詰所 | | | | 対 策 内 容 | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主 要 棟 情 報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2009 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 明倫 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区東区出来町三丁目7番10号 | | | 部 位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 308.94㎡ | | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | 対 策 内 容 | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主 要 棟 情 報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2021 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 砂田橋会館 | 所在地 | 愛知県名古屋市中区東区砂田橋一丁目1番21号 | | | 部 位 改修年度 外 壁 2017 | 経過年数(主要棟) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | M改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 506.88㎡ | | 耐震 | ○ | 調査 | 設計 | R改修 | R改修 | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | 対 策 内 容 | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主 要 棟 情 報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | 砂田橋会館 | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1984 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 施設名 | 基本情報 | | | | 改修実績 ～2024 (R6) | 改修の見通し等 | | | | | | | | | | | | 備考 | | | |
|-------------------|-------|-----------------------|---------|---------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|--------------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | | | 2025 (R7) | 2026 (R8) | 2027 (R9) | 2028 (R10) | 2029 (R11) | 2030 (R12) | 2031 (R13) | 2032 (R14) | 2033 (R15) | 2034 (R16) | 2035 (R17) | 2036 (R18) | | 2037～2050 (R19～R32) | | |
| 旭丘 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長区徳川町1303番地の2 | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | M改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 310.80㎡ | | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1986 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東桜 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長区東桜二丁目9番18号 | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | M改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 306.80㎡ | | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1990 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東白壁 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長区主税町4丁目41番地 | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | リノベーション改修または、条件により部分改修とする場合がある | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 298.40㎡ | | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1990 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 筒井 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長区筒井一丁目14番24号 | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | リノベーション改修または、条件により部分改修とする場合がある | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 310.52㎡ | | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1991 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 山吹 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長区白壁一丁目52番地の2 | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | リノベーション改修または、条件により部分改修とする場合がある | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.95㎡ | | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1989 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 矢田 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長区矢田南四丁目5番26号 | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 308.83㎡ | | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2015 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | SRC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 葵 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長区葵三丁目2番9号 | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 308.16㎡ | | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2016 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 如意会館 | 所在地 | 愛知県名古屋市長区北區六ヶ池町39番地の2 | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | M改修 | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 506.98㎡ | | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | 如意会館 | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1982 | 耐久性調査 | 40年程度以上 | 構造 | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 施設名 | 基本情報 | | | | 改修実績 ～2024 (R6) | 改修の見通し等 | | | | | | | | | | | | 備考 | | | |
|-------------------|-------|-----------------------|------|---------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|------------------------|-----|-------------------------------|
| | | | | | | 2025 (R7) | 2026 (R8) | 2027 (R9) | 2028 (R10) | 2029 (R11) | 2030 (R12) | 2031 (R13) | 2032 (R14) | 2033 (R15) | 2034 (R16) | 2035 (R17) | 2036 (R18) | | 2037～2050 (R19～R32) | | |
| 楠西 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区喜多町一丁目3番6番地 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | M改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.51㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | 設計 | R改修 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1984 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | |
| 清水 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区柳原三丁目9番15号 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | M改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 262.09㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | 調査 | 調査 | 設計 | R改修 | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1985 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | |
| 西味院 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区西味院四丁目5番17番地 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | M改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 298.82㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | 調査 | 調査 | 設計 | R改修 | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | 西あじま荘 | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1986 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | |
| 六郷北 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区山田町3丁目4番6番地 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | M改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.95㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | 調査 | 調査 | 設計 | R改修 | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1989 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | |
| 城北 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区安井二丁目4番23号 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | M改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.52㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | 調査 | 調査 | 設計 | R改修 | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1990 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | |
| 東志賀 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区志賀町5丁目2番地の9 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | M改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.90㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | 調査 | 調査 | 設計 | R改修 | | | |
| | 合築・併存 | 東志賀荘 | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1991 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | |
| 辻 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区辻町9丁目6番地の1 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | M改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 309.50㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | 調査 | 調査 | 設計 | R改修 | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1991 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | |
| 金城 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区平手町2丁目6番地 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | R改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 306.44㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1993 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | |

| 施設名 | 基本情報 | 改修実績 ～2024 (R6) | 改修の見通し等 | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|------------------|-------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|----|----|--|--|
| | | | 2025 (R7) | 2026 (R8) | 2027 (R9) | 2028 (R10) | 2029 (R11) | 2030 (R12) | 2031 (R13) | 2032 (R14) | 2033 (R15) | 2034 (R16) | 2035 (R17) | 2036 (R18) | 2037～2050 (R19～R32) | | | | |
| 味碓 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区味碓三丁目1311番地の1 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.74㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1995 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大杉 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区大杉三丁目20番19号 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.70㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1996 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | |
| 名北 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区名北三丁目3番地の1 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 307.62㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1998 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | |
| 六郷 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区六郷三丁目15番90号 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 315.37㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2002 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | |
| 飯田 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区飯田二丁目3番24号 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 319.18㎡ | 耐震 | ○ | 外壁 2023 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2003 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | |
| 宮前 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区宮前四丁目53番地 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.04㎡ | 耐震 | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2004 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | |
| 桶 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区桶町126番地 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 310.46㎡ | 耐震 | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | 楠ブール | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2011 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | |
| 杉村 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区水切町6丁目87番地 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 310.44㎡ | 耐震 | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2016 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | |

| 施設名 | 基本情報 | | | | 改修実績 ～2024 (R6) | 改修の見通し等 | | | | | | | | | | | | | 備考 | |
|----------------------------|--------------------------------|--|--|--|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|-----|-------------------------------|
| | | | | | | 2025 (R7) | 2026 (R8) | 2027 (R9) | 2028 (R10) | 2029 (R11) | 2030 (R12) | 2031 (R13) | 2032 (R14) | 2033 (R15) | 2034 (R16) | 2035 (R17) | 2036 (R18) | 2037～2050 (R19～R32) | | |
| 川中 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市中区瑞穂町4丁目37番地の8 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 309.70㎡ 耐震 ○ | | | | | 対策内容 | R改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 — | | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 コミュニティセンター | | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 2018 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | | その他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 光城 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市中区九町三丁目2番3 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 304.39㎡ 耐震 ○ | | | | | 対策内容 | R改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 — | | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 コミュニティセンター | | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 2019 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | | その他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大野木 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市中区大野木四丁目181番地 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | M改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.94㎡ 耐震 ○ | | | | | 対策内容 | 調査 | | | 設計 | R改修 | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 — | | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 コミュニティセンター | | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 1985 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | | その他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 那古野 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市中区那古野二丁目15番25号 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | M改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.70㎡ 耐震 ○ | | | | | 対策内容 | 調査 | | 設計 | R改修 | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 — | | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 コミュニティセンター | | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 1985 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | | その他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 庄内 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市中区局見町1丁目24番地の2 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | M改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.68㎡ 耐震 ○ | | | | | 対策内容 | 調査 | | 調査 | 設計 | R改修 | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 — | | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 コミュニティセンター | | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 1986 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | | その他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中小田井 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市中区小田井二丁目418番地 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 調査 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 306.41㎡ 耐震 ○ | | | | | 対策内容 | R改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 — | | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 コミュニティセンター | | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 1992 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | | その他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 児玉 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市中区児玉二丁目4番14号 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 調査 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 309.12㎡ 耐震 ○ | | | | | 対策内容 | R改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 — | | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 コミュニティセンター | | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 1992 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | | その他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 比良 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市中区比良三丁目154番地 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 調査 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 313.59㎡ 耐震 ○ | | | | | 対策内容 | R改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 — | | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 コミュニティセンター | | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 1993 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | | その他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 施設名 | 基本情報 | | | | 改修実績 ～2024 (R6) | 改修の見通し等 | | | | | | | | | | | | 備考 | | | | |
|--------------------|-------|-----------------------|------|---------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|------------------------|--|--|--|
| | | | | | | 2025 (R7) | 2026 (R8) | 2027 (R9) | 2028 (R10) | 2029 (R11) | 2030 (R12) | 2031 (R13) | 2032 (R14) | 2033 (R15) | 2034 (R16) | 2035 (R17) | 2036 (R18) | | 2037～2050 (R19～R32) | | | |
| 比良西 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市区清里町6-9番地の8 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 305.32㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | 比良荘 | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1993 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 城西 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市区城西四丁目2番21号 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.25㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1994 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江西 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市区菊井二丁目23番3号 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.14㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1995 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 榎 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市区浅間二丁目8番18号 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 306.16㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1995 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平田 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市区西原町8-9番地の1 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 309.25㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1996 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 栄生 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市区栄生二丁目13番4号 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 309.79㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1998 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上名古屋 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市区上名古屋2丁目23番22号 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 309.57㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2000 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 山田 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市区上小田井二丁目78番地 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.97㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2001 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 施設名 | 基本情報 | | | | 改修実績 ～2024 (R6) | 改修の見通し等 | | | | | | | | | | | | 備考 | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|--|-----|-------------------------------|
| | | | | | | 2025 (R7) | 2026 (R8) | 2027 (R9) | 2028 (R10) | 2029 (R11) | 2030 (R12) | 2031 (R13) | 2032 (R14) | 2033 (R15) | 2034 (R16) | 2035 (R17) | 2036 (R18) | | 2037～2050 (R19～R32) | | |
| 幅下 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市区西區下丁目9番30号 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.70㎡ 耐震 ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 ー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 コミュニティセンター 建築年度 2003 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 枇杷島 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市区西區枇杷島五丁目11番15号 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 309.12㎡ 耐震 ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 ー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 コミュニティセンター 建築年度 2004 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 浮野 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市区西區浮野町9番地の93 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.50㎡ 耐震 ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 平田荘 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 コミュニティセンター 建築年度 2005 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稲生 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市区西區又穂町5丁目40番地 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 298.18㎡ 耐震 ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 ー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 本館棟 建築年度 2010 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日比津 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市区中區高道町1丁目6番3号 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | M改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.61㎡ 耐震 ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 ー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 コミュニティセンター 建築年度 1986 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中村 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市区中區中村町7丁目84番地の2 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | M改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.83㎡ 耐震 ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 ー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 コミュニティセンター 建築年度 1988 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 牧野 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市区中區太閤三丁目7番57号 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.98㎡ 耐震 ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 ー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 コミュニティセンター 建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 則武 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市区中區則武二丁目8番17号 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 282.55㎡ 耐震 ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 ー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 コミュニティセンター 建築年度 1992 耐久性調査 ー 構造 S造 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 施設名 | 基本情報 | | | | 改修実績 ～2024 (R6) | 改修の見通し等 | | | | | | | | | | | 備考 | | | | |
|------------------|--|--|--|--|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|---------------|------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | | | 2025 (R7) | 2026 (R8) | 2027 (R9) | 2028 (R10) | 2029 (R11) | 2030 (R12) | 2031 (R13) | 2032 (R14) | 2033 (R15) | 2034 (R16) | 2035 (R17) | | 2036 (R18) | 2037～2050 (R19～R32) | | |
| 日吉 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市中村区西木野町4丁目40番地 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | R改修 | 合築・併存施設と調整の上、改修内容等 を検討 | |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 351.18㎡ 耐震 ○ | | | | | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 中村消防署(講堂) | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 講堂棟 建築年度 1993 耐久性調査 ー 構造 S造 | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 米野 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市中村区太閤二丁目3番11号 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | R改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 309.38㎡ 耐震 ○ | | | | | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 ー | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 コミュニティセンター 建築年度 1994 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 千成 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市中村区砂田町1丁目12番地 | | | | 部位 改修年度 屋根 2019 | 経過年数(主要棟) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | R改修 | 合築・併存施設と調整の上、改修内容等 を検討 | |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 351.84㎡ 耐震 ○ | | | | | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 西部方面分室、中村公園西自転車駐車場 | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 事務所 建築年度 1994 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八社 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市中村区横井一丁目378番地 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | R改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.40㎡ 耐震 ○ | | | | | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 ー | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 コミュニティセンター 建築年度 1994 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊臣 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市中村区森未町4丁目106番地 | | | | 部位 改修年度 外壁 2016 EV 2021 | 経過年数(主要棟) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | R改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 488.45㎡ 耐震 ○ | | | | | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 ー | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 コミュニティセンター 建築年度 1995 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 諏訪 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市中村区白比津町1丁目16番14号 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | R改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 304.00㎡ 耐震 ○ | | | | | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 ー | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 コミュニティセンター 建築年度 1995 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本陣 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市中村区松原町4丁目68番地 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | R改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 309.86㎡ 耐震 ○ | | | | | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 ー | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 コミュニティセンター 建築年度 1998 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稲西 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市中村区稲葉地町2丁目16番地の5 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | | |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 309.57㎡ 耐震 ○ | | | | | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 ー | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 コミュニティセンター 建築年度 2009 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 施設名 | 基本情報 | | | | 改修実績 ～2024 (R6) | 改修の見通し等 | | | | | | | | | | | 備考 | | | | | |
|-------------------|-------|-----------------------|------|---------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|---------------|------------------------|-------------------------------|--|--|
| | | | | | | 2025 (R7) | 2026 (R8) | 2027 (R9) | 2028 (R10) | 2029 (R11) | 2030 (R12) | 2031 (R13) | 2032 (R14) | 2033 (R15) | 2034 (R16) | 2035 (R17) | | 2036 (R18) | 2037～2050 (R19～R32) | | | |
| 稲葉地 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中村区稲葉地町1丁目4番7地 | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 309.73㎡ | | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | 演劇練習館、稲葉地プール | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2012 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新明 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目17番3号 | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 310.13㎡ | | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2012 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六反 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目4番7号 | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | M改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 288.00㎡ | | R改修 | | | 調査 | 調査 | 設計 | R改修 | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1986 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 柳 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中村区烏森町3丁目2番地の3 | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | M改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 298.56㎡ | | R改修 | 調査 | 調査 | 設計 | R改修 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1986 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 岩塚 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中村区岩塚町3丁目19番2地 | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | M改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.34㎡ | | R改修 | | | | 調査 | 調査 | 設計 | R改修 | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1987 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 千早 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄一丁目4番16号 | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 309.96㎡ | | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2015 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大須 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区大須三丁目3番9号 | | | 部位 改修年度 空調 2023 | 経過年数(主要棟) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | R改修 | 合築・併存施設と調整の上、改修内容等を検討 | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 342.96㎡ | | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | 大須商店街組合会館 | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1999 | 耐久性調査 | — | 構造 | S造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 橋 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区橋一丁目14番4号 | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 282.81㎡ | | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2016 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 施設名 | 基本情報 | 改修実績 ～2024 (R6) | 改修の見通し等 | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | |
|-------------------|-------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|----|-----|--|-----|--|
| | | | 2025 (R7) | 2026 (R8) | 2027 (R9) | 2028 (R10) | 2029 (R11) | 2030 (R12) | 2031 (R13) | 2032 (R14) | 2033 (R15) | 2034 (R16) | 2035 (R17) | 2036 (R18) | 2037～2050 (R19～R32) | | | | | |
| 松原 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区松原二丁目2-24 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 309.02㎡ | 耐震 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2018 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平和 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区平和一丁目14番22号 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.82㎡ | 耐震 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2024 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 白金 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区白金一丁目20番18号 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | | M改修 | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 294.60㎡ | 耐震 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | 白金保育園、白金児童館 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1982 | 耐久性調査 | 20年程度以上 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八事 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区八事町字南山79番地 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | | M改修 | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 305.00㎡ | 耐震 | ○ | | | 調査 | 調査 | 設計 | R改修 | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1987 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 広路 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区広路町字本町2丁目10番地の1 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.34㎡ | 耐震 | ○ | | | | | | | | 調査 | 調査 | 設計 | R改修 | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1990 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伊勝 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区伊勝町1丁目38番地 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | | R改修 | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 302.20㎡ | 耐震 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | なごやかハウス福原、伊勝消防団詰所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1995 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 御器所 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区御器所町2丁目15番地の2 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | | R改修 | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.74㎡ | 耐震 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | 昭和消防署 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | 庁舎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1996 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | SRC造 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鶴舞 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区鶴舞四丁目2番25号 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | | R改修 | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.64㎡ | 耐震 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | デイサービスセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター・デイサービスセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1997 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 施設名 | 基本情報 | | | | 改修実績 ～2024 (R6) | 改修の見通し等 | | | | | | | | | | | | | 備考 | |
|----------------------------|--------------------------------|--|--|-----|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|-----|-------------------------------|
| | | | | | | 2025 (R7) | 2026 (R8) | 2027 (R9) | 2028 (R10) | 2029 (R11) | 2030 (R12) | 2031 (R13) | 2032 (R14) | 2033 (R15) | 2034 (R16) | 2035 (R17) | 2036 (R18) | 2037～2050 (R19～R32) | | |
| 川原 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市長和区向山町1丁目5番地の2 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | R改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 306.91㎡ 耐震 ○ | | | | | R改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 — | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 1997 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 滝川 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市長和区川山町4番地の4 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 309.87㎡ 耐震 ○ | | | | | R改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 — | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 2011 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 松栄 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市長和区鶴羽町1丁目12番地 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 289.87㎡ 耐震 ○ | | | | | R改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 — | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 2013 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吹上 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市長和区鶴羽町1丁目9番地の1 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 309.52㎡ 耐震 ○ | | | | | R改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 — | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 2019 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 御郊 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市長和区雁道町5丁目1番地 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | M改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 307.60㎡ 耐震 ○ | | | | | 設計 | | R改修 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 — | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 1984 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 弥富 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市長和区錦長町8番地の2 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | M改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.66㎡ 耐震 ○ | | | | | 調査 | | | 調査 | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 — | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 1986 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 穂波 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市長和区神郷町5番18号 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 304.43㎡ 耐震 ○ | | | | | 調査 | | | | | | | 調査 | 調査 | | | | | | |
| | 合築・併存 — | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 開明 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市長和区松栄町2丁目4番地 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 285.51㎡ 耐震 ○ | | | | | 調査 | | | | | | | | | 調査 | 調査 | | | | |
| | 合築・併存 開道荘 | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 1992 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 施設名 | 基本情報 | | | | 改修実績 ～2024 (R6) | 改修の見通し等 | | | | | | | | | | | | 備考 | | | |
|-------------------|-------|--------------------------|------|---------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | | | 2025 (R7) | 2026 (R8) | 2027 (R9) | 2028 (R10) | 2029 (R11) | 2030 (R12) | 2031 (R13) | 2032 (R14) | 2033 (R15) | 2034 (R16) | 2035 (R17) | 2036 (R18) | | 2037～2050 (R19～R32) | | |
| 沙路 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区佐渡町4丁目9番地 | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | R改修 | 合築・併存施設と調整の上、改修内容等を検討 | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.46㎡ | | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | 瑞穂区社会福祉協議会、瑞穂区在宅サービスセンター | | | | 対策内容 | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | その他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1999 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 井戸田 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区井戸田町3丁目25番地の1 | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | R改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.89㎡ | | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | 対策内容 | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | その他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1999 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高田 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区南栄町1丁目7番地の1 | | | 部位 改修年度 外壁 2023 屋根 2023 | 経過年数(主要棟) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | R改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 308.92㎡ | | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | 対策内容 | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | その他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2000 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊岡 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区豊岡通3丁目29番地の3 | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.92㎡ | | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | 対策内容 | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | その他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2011 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 瑞穂 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区津賀田町3丁目83番地の1 | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 310.59㎡ | | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | 対策内容 | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | その他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2012 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 堀田 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区新開町2番26号 | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 310.34㎡ | | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | 対策内容 | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | その他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2021 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中根 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区白砂町4丁目144番地の1 | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 309.05㎡ | | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | 対策内容 | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | その他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2021 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 船方 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市熱田区四番二丁目10番16号 | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 307.35㎡ | | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | 対策内容 | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | その他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2012 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 施設名 | 基本情報 | | | | 改修実績 ～2024 (R6) | 改修の見通し等 | | | | | | | | | | | 備考 | | | |
|------------------|--|--|--|--|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|---------------|-------------------------------|-----|
| | | | | | | 2025 (R7) | 2026 (R8) | 2027 (R9) | 2028 (R10) | 2029 (R11) | 2030 (R12) | 2031 (R13) | 2032 (R14) | 2033 (R15) | 2034 (R16) | 2035 (R17) | | 2036 (R18) | 2037～2050 (R19～R32) | |
| 白鳥 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市中区神戸町802番地 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.88㎡ 耐震 ○ | | | | | R改修 | | | | | | | | | 調査 | 調査 | 設計 | R改修 | | |
| | 合築・併存 ー | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 コミュニティセンター 建築年度 1991 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 野立 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市中区明野町13番19号 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 308.20㎡ 耐震 ○ | | | | | R改修 | | | | | | | | | | 調査 | 調査 | 設計 | | R改修 |
| | 合築・併存 ー | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 コミュニティセンター 建築年度 1991 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 高蔵 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市中区上二丁目7番8号 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 298.54㎡ 耐震 ○ | | | | | R改修 | | | | | | | | | | | | | | R改修 |
| | 合築・併存 ー | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 コミュニティセンター 建築年度 1993 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 千年 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市中区千代一丁目18番2号 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.00㎡ 耐震 ○ | | | | | R改修 | | | | | | | | | | | | | | R改修 |
| | 合築・併存 ー | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 コミュニティセンター 建築年度 1994 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 旗屋 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市中区横田一丁目1番13号 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.10㎡ 耐震 ○ | | | | | R改修 | | | | | | | | | | | | | | R改修 |
| | 合築・併存 ー | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | 設計 | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 コミュニティセンター 建築年度 1995 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | | 機能保全 | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | |
| 大宝 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市中区大室四丁目7番22号 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.60㎡ 耐震 ○ | | | | | R改修 | | | | | | | | | | | | | | R改修 |
| | 合築・併存 ー | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 コミュニティセンター 建築年度 1996 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 篠原 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市中川区太平通3丁目10番地 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | M改修 | |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 282.89㎡ 耐震 ○ | | | | | R改修 | R改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 ー | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 コミュニティセンター 建築年度 1983 耐久性調査 20年程度以上 構造 RC造 | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 明正 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市中川区戸田明正三丁目301番地 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 305.55㎡ 耐震 ○ | | | | | R改修 | 調査 | 設計 | R改修 | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 戸田荘 | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 コミュニティセンター 建築年度 1984 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |

| 施設名 | 基本情報 | | | | 改修実績 ～2024 (R6) | 改修の見通し等 | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|-------------------|-----------------------------|------------|------|---------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|--------------------------------------|--|
| | | | | | | 2025 (R7) | 2026 (R8) | 2027 (R9) | 2028 (R10) | 2029 (R11) | 2030 (R12) | 2031 (R13) | 2032 (R14) | 2033 (R15) | 2034 (R16) | 2035 (R17) | 2036 (R18) | | 2037～2050 (R19～R32) | |
| 八幡 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市中川区荒越町1丁目1番地の3 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | M改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 298.40㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | 調査 | 調査 | 設計 | R改修 | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | 対策内容 | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | その他 | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | RC造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1986 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 愛知 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市中川区愛知町3番3号 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | M改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 311.90㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | 調査 | 調査 | 設計 | R改修 | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | 対策内容 | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | その他 | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | RC造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1988 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 野田 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市中川区上高畑一丁目179番地の2 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | M改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.33㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | 調査 | 調査 | 設計 | R改修 | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | 対策内容 | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | その他 | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | RC造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1988 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 広見 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市中川区西白置二丁目16番1号 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | M改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.94㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | 調査 | 調査 | 設計 | R改修 | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | 対策内容 | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | その他 | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | RC造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1990 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 荒子 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市中川区中郷二丁目164番地 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | M改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.90㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | 調査 | 調査 | 設計 | R改修 | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | 対策内容 | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | その他 | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | RC造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1990 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊治 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市中川区江松四丁目624番地 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 304.84㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | 対策内容 | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | その他 | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | RC造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2019 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西前田 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市中川区助光二丁目1403番地 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 304.96㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | 調査 | 調査 | 設計 | R改修 | | | |
| | 合築・併存 | 助光荘 | | | | 対策内容 | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | その他 | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | RC造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1991 | 耐久性調査 | — | 構造 | S造 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 玉川 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋市中川区十一番町3丁目1番地 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 309.63㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | 調査 | 調査 | 設計 | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | 対策内容 | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | その他 | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | RC造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1992 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 施設名 | 基本情報 | | | | 改修実績 ～2024 (R6) | 改修の見通し等 | | | | | | | | | | | | 備考 | | | | |
|-------------------|-------|---------------------------------|------|---------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | 2025 (R7) | 2026 (R8) | 2027 (R9) | 2028 (R10) | 2029 (R11) | 2030 (R12) | 2031 (R13) | 2032 (R14) | 2033 (R15) | 2034 (R16) | 2035 (R17) | 2036 (R18) | | 2037～2050 (R19～R32) | | | |
| 昭和橋 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中川区玉船町1丁目1番地の1 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 309.90㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | 調査 | 調査 | 設計 | | | |
| | 合築・併存 | — | | | 屋根 | 2019 | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1992 | 耐久性調査 | — | 構造 | | | S造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1992 | 耐久性調査 | — | 構造 | S造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八幡 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中川区尾頭橋四丁目5番24号 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 304.42㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | 調査 | 調査 | 設計 | | | |
| | 合築・併存 | — | | | 屋根 | 2019 | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1992 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | | | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1992 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 常盤 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中川区小本一丁目20番52号 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 310.98㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | 調査 | 調査 | | | |
| | 合築・併存 | 西部地域療育センター | | | 屋根 | 2019 | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1992 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | | | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1992 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 露橋 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中川区露橋二丁目13番1号 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.66㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | 屋根 | 2019 | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1994 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | | | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1994 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長須賀 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中川区伏屋三丁目204番地 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.66㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | 屋根 | 2019 | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1996 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | | | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1996 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五反田 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中川区下之一色町字宮分19番地 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 311.13㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | 老人いごいの家 | | | 屋根 | 2019 | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1997 | 耐久性調査 | — | 構造 | | | S造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1997 | 耐久性調査 | — | 構造 | S造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 赤星 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中川区富田町大字千苗寺字東川岸塚1483番地の1 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 306.58㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | 宮田荘 | | | 屋根 | 2019 | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2010 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | | | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2010 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 正色 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中川区下之一色町字権野167番地の1 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 309.29㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | 屋根 | 2019 | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2015 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | | | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2015 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 施設名 | 基本情報 | | | | 改修実績 ～2024 (R6) | 改修の見通し等 | | | | | | | | | | | | 備考 | | | |
|-------------------|-------|-------------------------|---------|---------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | | | 2025 (R7) | 2026 (R8) | 2027 (R9) | 2028 (R10) | 2029 (R11) | 2030 (R12) | 2031 (R13) | 2032 (R14) | 2033 (R15) | 2034 (R16) | 2035 (R17) | 2036 (R18) | | 2037～2050 (R19～R32) | | |
| 大手 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市港区大手町6丁目24番地 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | M改修 | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 324.00㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | 大手学区児童保育所 | | | 外壁 | 2018 | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | R改修 | 2024 | 対策 内容 | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1982 | 耐久性調査 | 20年程度以上 | 構造 | RC造 | その他 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | |
| 西福田 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市港区福屋二丁目103番地 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | M改修 | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 307.87㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | 設計 | R改修 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | 外壁 | 2018 | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | R改修 | — | 対策 内容 | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1984 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | |
| 神宮寺 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市港区室神町字会所裏724番地の1 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.94㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | 調査 | 調査 | 設計 | R改修 | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | 外壁 | — | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | R改修 | — | 対策 内容 | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1990 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | |
| 港楽 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市港区港隔一丁目1番65号 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 合築・併存施設と調整の上、改修内容等を検討 | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 361.82㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | 調査 | 調査 | 設計 | R改修 | | | | | |
| | 合築・併存 | 港隔荘、盲人情報文化センター、港楽消防団詰所 | | | 外壁 | — | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | R改修 | — | 対策 内容 | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | 港隔荘 | | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1966 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | |
| 小碓 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市港区港北町2丁目34番地 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.52㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | 調査 | 調査 | 設計 | R改修 | | | | |
| | 合築・併存 | 新土古荘 | | | 外壁 | — | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | R改修 | — | 対策 内容 | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1990 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | |
| 成章 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市港区新船町4丁目1番地の2 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.96㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | 調査 | 調査 | 設計 | R改修 | | | |
| | 合築・併存 | — | | | 外壁 | — | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | R改修 | — | 対策 内容 | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1991 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | |
| 高木 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市港区油屋町2丁目15番地 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 310.44㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | 調査 | | |
| | 合築・併存 | — | | | 外壁 | — | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | R改修 | — | 対策 内容 | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1992 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | |
| 当知 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市港区当知一丁目601番地の1 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 308.52㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | 調査 | | |
| | 合築・併存 | — | | | 外壁 | — | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | R改修 | — | 対策 内容 | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1992 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | |

| 施設名 | 基本情報 | 改修実績 ～2024 (R6) | 改修の見通し等 | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|-------------------|-------|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|----|----|--|--|
| | | | 2025 (R7) | 2026 (R8) | 2027 (R9) | 2028 (R10) | 2029 (R11) | 2030 (R12) | 2031 (R13) | 2032 (R14) | 2033 (R15) | 2034 (R16) | 2035 (R17) | 2036 (R18) | 2037～2050 (R19～R32) | | | | |
| 明德 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市港区小碓四丁目147番地 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 306.24㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1993 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | |
| 稲永 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市港区稲永四丁目7番56号 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 300.52㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | 東福永荘 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1995 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | |
| 東築地 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市港区本場町9番地の10 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 309.31㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | 東築地多目的センター、南木場荘 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1995 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | |
| 正保 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市港区正保町8丁目134番地 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.41㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1996 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | |
| 港西 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市港区宝神五丁目308番地 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.97㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1996 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | |
| 東海 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市港区南十番町1丁目3番地 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.61㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1998 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | |
| 西築地 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市港区浜二丁目10番31号 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 309.86㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2000 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | |
| 野跡 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市港区野跡四丁目3番13号 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.40㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2000 | 耐久性調査 | — | 構造 | S造 | | | | | | | | | | | | | | |

| 施設名 | 基本情報 | | | | 改修実績 ～2024 (R6) | 改修の見通し等 | | | | | | | | | | | | 備考 | | | |
|-------------------|-------|----------------------|---------|---------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|------------------------|--|-----|
| | | | | | | 2025 (R7) | 2026 (R8) | 2027 (R9) | 2028 (R10) | 2029 (R11) | 2030 (R12) | 2031 (R13) | 2032 (R14) | 2033 (R15) | 2034 (R16) | 2035 (R17) | 2036 (R18) | | 2037～2050 (R19～R32) | | |
| 福田 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋港区船頭場四丁目213番地 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 309.75㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2005 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中川 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋港区港明一丁目3番13号 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.99㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2010 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福春 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋港区春田野一丁目2501番地 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 308.99㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2012 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 春日野 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋南区高町77番地 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | | M改修 |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 307.24㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | 屋根 | 2019 | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1983 | 耐久性調査 | 40年程度以上 | 構造 | RC造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 明治 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋南区明治二丁目14番1号 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | | M改修 |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 298.94㎡ | 耐震 | ○ | 調査 | | | | R改修 | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1985 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 桜 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋南区桜台二丁目15番4号 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | | M改修 |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.92㎡ | 耐震 | ○ | 調査 | | | 調査 | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1987 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊田 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋南区豊田四丁目9番19号 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | | M改修 |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.75㎡ | 耐震 | ○ | 調査 | | | 調査 | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1987 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大磯 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋南区北内町3丁目25番地 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | | R改修 |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 298.86㎡ | 耐震 | ○ | 調査 | | | | | | | | | | | | 調査 | | |
| | 合築・併存 | 南図書館、南文化小劇場、自動車図書館基地 | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1993 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 施設名 | 基本情報 | 改修実績 ～2024 (R6) | 改修の見通し等 | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|------------------|-------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|----|----|--|--|
| | | | 2025 (R7) | 2026 (R8) | 2027 (R9) | 2028 (R10) | 2029 (R11) | 2030 (R12) | 2031 (R13) | 2032 (R14) | 2033 (R15) | 2034 (R16) | 2035 (R17) | 2036 (R18) | 2037～2050 (R19～R32) | | | | |
| 宝南 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区元塩町1丁目20番地の6 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 304.65㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1995 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | |
| 宝 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区宝生町2丁目2番地 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 306.85㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | 宝生荘 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1996 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | |
| 千鳥 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区矢白町4丁目22番地 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 309.52㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1996 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | |
| 白水 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区鳴尾町字丹後江3023番地の3 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.52㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | 白水荘 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1997 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | |
| 伝馬 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区豊一丁目37番8号 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 309.46㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1998 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | |
| 笠東 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区白雲町57番地 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 303.87㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2003 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | |
| 道徳 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区道徳通2丁目72番地 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | R改修 設計 | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 318.10㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | 道徳集会施設、山神社社務所 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2004 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大生 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区高又兵衛町4丁目8番地の1 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | R改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 307.62㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | 大生集会施設 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2004 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | |

| 施設名 | 基本情報 | | | | 改修実績 ～2024 (R6) | 改修の見通し等 | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|-------------------|-----------|------------------------|---------|---------|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|------------------------|--|
| | | | | | | 2025 (R7) | 2026 (R8) | 2027 (R9) | 2028 (R10) | 2029 (R11) | 2030 (R12) | 2031 (R13) | 2032 (R14) | 2033 (R15) | 2034 (R16) | 2035 (R17) | 2036 (R18) | | 2037～2050 (R19～R32) | |
| 呼統 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋南区呼統四丁目4番60号 | | | 部 位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 309.42㎡ | | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | 対 策 内 容 | M改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主 要 棟 情 報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2005 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 改築等 | | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 菊住 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋南区菊上一丁目14番13号 | | | 部 位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.45㎡ | | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | 対 策 内 容 | M改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主 要 棟 情 報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2006 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 改築等 | | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 柴田 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋南区元柴田東町2丁目20番地の2 | | | 部 位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 309.50㎡ | | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | 柴田下水処理場地元利用施設 | | | | 対 策 内 容 | M改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主 要 棟 情 報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | 集会施設 | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2007 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 改築等 | | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 笠寺 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋南区前浜通5丁目2番地の31 | | | 部 位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 308.93㎡ | | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | 対 策 内 容 | M改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主 要 棟 情 報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2012 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 改築等 | | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 星崎 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋南区元鳴尾町1番地 | | | 部 位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 310.06㎡ | | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | 対 策 内 容 | M改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主 要 棟 情 報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2015 | 耐久性調査 | — | 構造 | S造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 改築等 | | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 森孝西 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市守山区森孝三丁目201番地 | | | 部 位 改修年度 R改修 2024 | 経過年数(主要棟) | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | M改修 | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 298.85㎡ | | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | 対 策 内 容 | M改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主 要 棟 情 報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1982 | 耐久性調査 | 40年程度以上 | 構造 | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 改築等 | | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二城会館 | 所在地 | 愛知県名古屋市守山区新守町127番地 | | | 部 位 改修年度 屋根 2021 | 経過年数(主要棟) | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | M改修 | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 514.65㎡ | | 耐震 | ○ | R改修 | R改修 | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | 対 策 内 容 | M改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主 要 棟 情 報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | 二城会館 | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1983 | 耐久性調査 | 40年程度以上 | 構造 | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 改築等 | | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 瀬古会館 | 所在地 | 愛知県名古屋市守山区幸心二丁目825番地 | | | 部 位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | M改修 | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 517.91㎡ | | 耐震 | ○ | R改修 | 設計 | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | 対 策 内 容 | M改修 | R改修 | | | | | | | | | | | | |
| | 主 要 棟 情 報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | 瀬古会館 | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1984 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 改築等 | | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 施設名 | 基本情報 | | | | 改修実績 ～2024 (R6) | 改修の見通し等 | | | | | | | | | | | 備考 | |
|----------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|--------------------------------------|
| | | | | | | 2025 (R7) | 2026 (R8) | 2027 (R9) | 2028 (R10) | 2029 (R11) | 2030 (R12) | 2031 (R13) | 2032 (R14) | 2033 (R15) | 2034 (R16) | 2035 (R17) | | 2036 (R18) |
| 廿軒家会館 | 所在地 愛知県名古屋守山区廿軒家14番56号 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | M改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 514.15㎡ 耐震 ○ | | | | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改修等 | 調査 | | 設計 | R改修 | R改修 | | | | | | | | |
| | 合築・併存 ー | | | | | 調査 | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 廿軒家会館 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 1984 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 志段味東 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋守山区大字中志段味字宮前1175番地の1 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | M改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.82㎡ 耐震 ○ | | | | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改修等 | 調査 | 設計 | R改修 | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 ー | | | | | 調査 | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 1985 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西城会館 | 所在地 愛知県名古屋守山区大牧町12番10号 | | | | 部位 改修年度 屋根 2019 | 経過年数(主要棟) 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | M改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 512.12㎡ 耐震 ○ | | | | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改修等 | 調査 | 調査 | 設計 | R改修 | R改修 | | | | | | | | |
| | 合築・併存 ー | | | | | 調査 | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 西城会館 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 1985 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小幡 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋守山区小幡二丁目3番7号 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | M改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.88㎡ 耐震 ○ | | | | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改修等 | 調査 | | 調査 | 調査 | 設計 | R改修 | | | | | | | |
| | 合築・併存 ー | | | | | 調査 | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 1986 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 守山会館 | 所在地 愛知県名古屋守山区西島町19番14号 | | | | 部位 改修年度 屋根 2018 | 経過年数(主要棟) 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | M改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 515.09㎡ 耐震 ○ | | | | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改修等 | 調査 | | 調査 | 調査 | 設計 | R改修 | R改修 | | | | | | |
| | 合築・併存 ー | | | | | 調査 | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 守山会館 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 1986 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本地丘 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋守山区本地が丘801番地 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | M改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.33㎡ 耐震 ○ | | | | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改修等 | 調査 | | | | | 調査 | 調査 | 設計 | R改修 | | | | |
| | 合築・併存 市営本地荘 | | | | | 調査 | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小幡北 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋守山区緑ヶ丘867番地 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | M改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.70㎡ 耐震 ○ | | | | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改修等 | 調査 | | | | | 調査 | 調査 | 設計 | R改修 | | | | |
| | 合築・併存 緑ヶ丘荘 | | | | | 調査 | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 白沢 コミュニティセンター | 所在地 愛知県名古屋守山区城土町1番地 | | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある |
| | 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.97㎡ 耐震 ○ | | | | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改修等 | 調査 | | | | | | | | 調査 | 調査 | 設計 | R改修 | |
| | 合築・併存 ー | | | | | 調査 | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 1992 耐久性調査 未調査 構造 RC造 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 施設名 | 基本情報 | | | | 改修実績 ～2024 (R6) | 改修の見通し等 | | | | | | | | | | | | 備考 | | | | | | |
|--------------------|-------|--------------------------|------|---------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|------------------------|-------------------------------|----|----|----|--|
| | | | | | | 2025 (R7) | 2026 (R8) | 2027 (R9) | 2028 (R10) | 2029 (R11) | 2030 (R12) | 2031 (R13) | 2032 (R14) | 2033 (R15) | 2034 (R16) | 2035 (R17) | 2036 (R18) | | 2037～2050 (R19～R32) | | | | | |
| 天子田 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋守山区向台二丁目1605番地 | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | | | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 286.09㎡ | | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | 調査 | 調査 | 設計 | |
| | 合築・併存 | — | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1992 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 森孝東 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋守山区白山四丁目501番地の3 | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | R改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | | | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 313.36㎡ | | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1994 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大森 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋守山区大森四丁目206番地の1 | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | R改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | | | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 305.93㎡ | | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1997 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下志段味 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋守山区大字下志段味字長戸1659番地 | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | | | | | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 309.12㎡ | | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2003 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大森北 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋守山区大森五丁目319番地の1 | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | M改修 | 合築・併存施設と調整の上、改修内容等を検討 | | | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.94㎡ | | R改修 | | 調査 | 調査 | 設計 | R改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | 大森北消防団詰所 | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1986 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 志段味西 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋守山区守山区泉が丘1001 | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 309.76㎡ | | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2014 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鳥羽見 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋守山区鳥羽見二丁目17番43号 | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 309.98㎡ | | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2015 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 苗代 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋守山区小幡南一丁目19番12号 | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 309.98㎡ | | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2017 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 施設名 | 基本情報 | | | | 改修実績 ～2024 (R6) | 改修の見通し等 | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|--------------------|-------|-----------------------|------|---------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|----|--|-----|
| | | | | | | 2025 (R7) | 2026 (R8) | 2027 (R9) | 2028 (R10) | 2029 (R11) | 2030 (R12) | 2031 (R13) | 2032 (R14) | 2033 (R15) | 2034 (R16) | 2035 (R17) | 2036 (R18) | 2037～2050 (R19～R32) | | | |
| 鳴海東部 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長区平手南一丁目203番地 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.81㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1984 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | 改築等 | | 設計 | 改築 | 解体 | | | | | | | | | | | |
| 緑 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長区鳴海町字前之輪106番地 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | | M改修 |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.30㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | 調査 | 調査 | 設計 | R改修 | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1987 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大高南 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長区森の里一丁目94番地 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | | M改修 |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.88㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | 調査 | 調査 | 設計 | R改修 | | | | | | |
| | 合築・併存 | 森の里荘 | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1988 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長根台 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長区鳴海町字池上98番地の6 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | | M改修 |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 303.96㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | 調査 | 調査 | 設計 | R改修 | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1990 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | S造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 桃山 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長区桃山二丁目96番地 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | | M改修 |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 306.52㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | 調査 | 調査 | 設計 | R改修 | | | |
| | 合築・併存 | 緑黒石荘 | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1990 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平子 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長区平子が丘3202番地の2 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.28㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2022 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 滝ノ水 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長区滝ノ水一丁目1501番地 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | | R改修 |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.60㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | 調査 | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1993 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鳴子 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長区鳴子町2丁目70番地 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | | R改修 |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 304.66㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1994 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 施設名 | 基本情報 | 改修実績 ～2024 (R6) | 改修の見通し等 | | | | | | | | | | | | | | 備考 | |
|-------------------|-------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|----|----|--|
| | | | 2025 (R7) | 2026 (R8) | 2027 (R9) | 2028 (R10) | 2029 (R11) | 2030 (R12) | 2031 (R13) | 2032 (R14) | 2033 (R15) | 2034 (R16) | 2035 (R17) | 2036 (R18) | 2037～2050 (R19～R32) | | | |
| 太子 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長区院子山三丁目1604番地 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.93㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1995 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | |
| 旭出 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長区鹿山一丁目54番地 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 304.39㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1995 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | |
| 黒石 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長区鳴海町字神沢11番地 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 308.20㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1997 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | |
| 熊の前 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長区藤塚一丁目608番地の2 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 324.06㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1997 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | |
| 浦里 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長区浦里一丁目67番地 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 305.60㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | 鳴海プール | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1998 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | |
| 鳴海 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長区鳴海町字城22番地の1 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.88㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1998 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | |
| 戸笠 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長区柳川三丁目101番地 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 311.19㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1999 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | |
| 常安 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長区泉鏡三丁目12番地 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.44㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1999 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | |

| 施設名 | 基本情報 | 改修実績 ～2024 (R6) | 改修の見通し等 | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|----------------------|-------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|----|----|--|--|
| | | | 2025 (R7) | 2026 (R8) | 2027 (R9) | 2028 (R10) | 2029 (R11) | 2030 (R12) | 2031 (R13) | 2032 (R14) | 2033 (R15) | 2034 (R16) | 2035 (R17) | 2036 (R18) | 2037～2050 (R19～R32) | | | | |
| 相原 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長区若田二丁目1101番地 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 306.70㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | 南部管路センター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2000 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大清水 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長区砂田二丁目801番地 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.00㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2001 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | |
| 徳重 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長区徳重二丁目401番地 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 304.30㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2003 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | |
| 小坂 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長区小坂二丁目2006番地 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 305.16㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2004 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | |
| 東丘 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長区鳴海町字有松裏200番地 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 406.89㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | 東丘サービスセンター、ウインハート有松住宅棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2006 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | SRC造 | | | | | | | | | | | | | | |
| 神の倉 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長区神の倉四丁目199番地 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 309.85㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2015 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | |
| 有松 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長区有松3052番地 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 305.90㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2007 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大高・大高北 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長区大高町字門田46番地の1 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 520.44㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2008 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | |

| 施設名 | 基本情報 | | | | 改修実績 ～2024 (R6) | 改修の見通し等 | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | | | |
|-------------------|-------|---------------------------|---------|---------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|----|-----|-------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | 2025 (R7) | 2026 (R8) | 2027 (R9) | 2028 (R10) | 2029 (R11) | 2030 (R12) | 2031 (R13) | 2032 (R14) | 2033 (R15) | 2034 (R16) | 2035 (R17) | 2036 (R18) | 2037～2050 (R19～R32) | | | | | | |
| 豊が丘 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長区豊が丘2108番地 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | R改修 | M改修 | | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.03㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | 外壁 | 2019 | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | 屋根 | 2019 | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | 対策内容 | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1983 | 耐久性調査 | 40年程度以上 | 構造 | RC造 | その他 | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | |
| 西山 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長区西山本通2丁目34番地 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | R改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.88㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | 外壁 | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | 屋根 | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | 対策内容 | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1992 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | |
| 猪子石 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長区猪高町大字猪子石字輪廻間53番地 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | R改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.20㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | 外壁 | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | 屋根 | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | 対策内容 | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1993 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | |
| 藤が丘 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長区明が丘18番地 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | R改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 310.72㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | 外壁 | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | 屋根 | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | 対策内容 | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1994 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | |
| 上社 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長区上社五丁目1501番地 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | R改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 309.74㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | 外壁 | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | 屋根 | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | 対策内容 | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1994 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | |
| 北一社 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長区社台二丁目190番地の3 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | R改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 308.72㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | 外壁 | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | 屋根 | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | 対策内容 | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1995 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | |
| 高針 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長区高針二丁目1501番地 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | R改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 306.98㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | 外壁 | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | 屋根 | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | 対策内容 | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1995 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | |
| 牧の原 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長区高針原一丁目101番地の2 | | | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | R改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 304.55㎡ | 耐震 | ○ | R改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | 外壁 | | M改修 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | 屋根 | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | 対策内容 | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1996 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | | | | 改築等 | | | | | | | | | | | | | | |

| 施設名 | 基本情報 | 改修実績 ～2024 (R6) | 改修の見通し等 | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | |
|--------------------|-------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|----|----|--|--|
| | | | 2025 (R7) | 2026 (R8) | 2027 (R9) | 2028 (R10) | 2029 (R11) | 2030 (R12) | 2031 (R13) | 2032 (R14) | 2033 (R15) | 2034 (R16) | 2035 (R17) | 2036 (R18) | 2037～2050 (R19～R32) | | | | |
| 本郷 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区本郷一丁目238番地 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 309.70㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1996 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | |
| 平和が丘 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区平和が丘五丁目29番地 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 310.65㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1997 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | |
| 名東 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区名東区一社二丁目128番地 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 309.38㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1998 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | |
| 極楽 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区高針台三丁目801番地の2 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 309.40㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2000 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | |
| 猪高 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区社区二丁目203番地の2 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 309.13㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2000 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | |
| 蓬来 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区つつしが丘301番地 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.40㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2002 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | |
| 梅森坂 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区梅森坂四丁目101番地 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | R改修 リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 306.11㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | 梅森坂保育園、梅森荘 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2002 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | |
| 香流 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区東区山の手三丁目902番地 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 317.24㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2004 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | |

| 施設名 | 基本情報 | 改修実績 ～2024 (R6) | 改修の見通し等 | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | |
|------------------|-------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|----|----|--|-----|--|
| | | | 2025 (R7) | 2026 (R8) | 2027 (R9) | 2028 (R10) | 2029 (R11) | 2030 (R12) | 2031 (R13) | 2032 (R14) | 2033 (R15) | 2034 (R16) | 2035 (R17) | 2036 (R18) | 2037～2050 (R19～R32) | | | | | |
| 引山 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長久保三丁目617番地 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.08㎡ | 耐震 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | 引山荘 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2005 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前山 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長久保三丁目617番地の2 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 310.06㎡ | 耐震 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2013 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貴船 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長久保三丁目1304番地の2 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 309.53㎡ | 耐震 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2014 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 天白 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長久保三丁目912番地 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | | M改修 | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 297.92㎡ | 耐震 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1982 | 耐久性調査 | 40年程度以上 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相生 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長久保三丁目148番地 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | | M改修 | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.92㎡ | 耐震 | ○ | | | | 調査 | 調査 | 設計 | R改修 | | | | | | | |
| | 合築・併存 | UR相生山園地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1987 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高坂 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長久保三丁目93番地 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | | M改修 | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.76㎡ | 耐震 | ○ | | | | 調査 | 調査 | 設計 | R改修 | | | | | | | |
| | 合築・併存 | 島田第一保育園、高坂荘 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1988 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 山根 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長久保三丁目24番地 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | | M改修 | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 309.66㎡ | 耐震 | ○ | | | | 調査 | 調査 | 設計 | R改修 | | | | | | | |
| | 合築・併存 | 一つ山荘 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1988 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大坪 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市長久保三丁目1901番地の3 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 309.52㎡ | 耐震 | ○ | | | | | | 調査 | 調査 | 設計 | R改修 | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 1990 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 施設名 | 基本情報 | 改修実績 ～2024 (R6) | 改修の見通し等 | | | | | | | | | | | | | | 備考 | | | | |
|-------------------|-------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|----|----|------------------------------|-------------------------------|--|--|
| | | | 2025 (R7) | 2026 (R8) | 2027 (R9) | 2028 (R10) | 2029 (R11) | 2030 (R12) | 2031 (R13) | 2032 (R14) | 2033 (R15) | 2034 (R16) | 2035 (R17) | 2036 (R18) | 2037～2050 (R19～R32) | | | | | | |
| 平針北 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区平針一丁目1415番地 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | R改修 調査 調査 設計 R改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.52㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建築年度 | 1991 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平針南 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区平針南一丁目113番地 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 調査 調査 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 309.44㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建築年度 | 1992 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区原四丁目1902番地の3 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | R改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 308.88㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建築年度 | 1994 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 植田南 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区植田一丁目810番地 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | R改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.68㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建築年度 | 1999 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 植田 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区植田二丁目301番地 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | R改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.52㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建築年度 | 1999 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | | |
| しまだ コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区高島一丁目117番地の2 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | R改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 309.50㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建築年度 | 2000 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八事東 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区八事二丁目48番地の1 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | R改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 299.16㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建築年度 | 2001 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 植田北 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区高島一丁目203番地 | 部位 | 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | R改修 | リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある | | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 305.40㎡ | 耐震 | ○ | R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | 主要棟情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建築年度 | 2002 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 施設名 | 基本情報 | | | | 改修実績 ～2024 (R6) | 改修の見通し等 | | | | | | | | | | | | 備考 | |
|------------------|-------|----------------------|------|---------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|------------------------|
| | | | | | | 2025 (R7) | 2026 (R8) | 2027 (R9) | 2028 (R10) | 2029 (R11) | 2030 (R12) | 2031 (R13) | 2032 (R14) | 2033 (R15) | 2034 (R16) | 2035 (R17) | 2036 (R18) | | 2037～2050 (R19～R32) |
| 野並 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区野並二丁目391番地 | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 310.21㎡ | | R改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2008 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | |
| 表山 コミュニティセンター | 所在地 | 愛知県名古屋市中区八事石坂302番地の2 | | | 部位 改修年度 | 経過年数(主要棟) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| | 所管部署 | スポーツ市民局 | 延床面積 | 308.44㎡ | | R改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 合築・併存 | — | | | | M改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 主要棟情報 | | | | | 部分改修 | | | | | | | | | | | | | |
| | 棟名称 | コミュニティセンター | | | | 機能保全 | | | | | | | | | | | | | |
| 建築年度 | 2011 | 耐久性調査 | 未調査 | 構造 | RC造 | その他 | | | | | | | | | | | | | |