1 コミュニティセンター

施 設 名	基 本 情 報	改修実績		2024	2025	2026	2027	改 2028	修 の 見 2029	, 通 し 2030	等 2021	2022	2022	2024	2025	20262050	備考
,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		~ 2023 (R5)		(R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	(R9)	(R10)	(R11)	(R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036~2050 (R18~R32)	5.0
	所在地 千種区千種三丁目2番11号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.86m 耐震 〇 U D 導入 【多機能トイレ】 ○ 【U D 対応昇降機】 一【段差解消】 ○		R改修	調査	設計	R改修											
千種	□ □ 専入 【夕候舵トイレ】 ○ 【□ □ 対心弁牌機】 ─ 【校座解계】 ○		M 改修													M改修	リニューアル改修ま
十個 コミュニティセンター	合築・併存 ―		対 策 部分改修														たは、条件により部 分改修とする場合が
コミエニティセンター	主 要 棟 情 報		内 容 機能保全														ある
	東名称 コミュニティセンター		その他														550
	探名 が コミューディセンダー 建築年度 1984 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所在地 千種区希望ケ丘2丁目3番49号	如 於 冰水牛麻	経過年数(主要棟)	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延 床 面積 522.17 ㎡ 耐 震 ○	空調 2022	R改修	調査	調査	設計	R改修	R改修	44	43	40	47	40	45	30		
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	至 祠 2022	M 改修	마마	레프	DXDI	Kuxis	Kuxiss								M改修	
		-	部分改修													I*ILX S	リニューアル改修ま たは、条件により部
富士見台会館	合築·併存 —		对 策 ######														分改修とする場合が
	主要棟情報		内容														ある
	棟 名 称 富士見台会館		その他														
	建築年度 1985 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所在地 千種区徳川山町5丁目3番12-1号	部 位 改修年度		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 511.44m 耐震 ○	屋根 2020	R改修	30		調査	調査	設計	R改修	R改修			.,		.,		
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	空調 2022	M 改修					10001	· · · · · ·	· · · · ·						M改修	リニューアル改修ま
		1 19 2022	部分改修													110015	たは、条件により部
自由ケ丘会館	合築・併存 —		対策														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		N &														ある
	棟 名 称 自由ヶ丘会館		その他														
	建築年度 1986 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所在地 千種区観月町2丁目14番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.50m 耐震 〇		R改修								調査	調査	設計	R改修	_		
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】* 【段差解消】○		M改修														リニューアル改修ま
田代		•	±π 43 2h #8														たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存 田代小学校プール		对 策 ######														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		rs &														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター・田代小学校プール		その他														
	建築年度 1992 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所 在 地 千種区上野一丁目 1 0 番 1 7 号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 310.52㎡ 耐震 〇		R改修									調査	調査	設計	R改修		
	U D 導 入 【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —		M改修														リニューアル改修ま
上野	合築・併存 ―		部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	日来·研护—		対策 機能保全														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		その他														ある
	棟名称 コミュニティセンター		-COMB														
	建築年度 1992 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所 在 地 千種区唐山町1丁目79番地の1	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 304.92㎡ 耐震 〇		R改修												調査	R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】─【段差解消】○		M 改修														リニューアル改修ま
見付	合築・併存 ―		対 策														たは、条件により部
コミュニティセンター			内容機能保全														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		その他														ある
	棟名称 コミュニティセンター																
	建築年度 1994 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
<u> </u>	所 在 地 千種区春岡二丁目 5番 4 4号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 307.04㎡ 耐震 〇		R改修													R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】─【段差解消】○		M改修														リニューアル改修ま
春岡	合築·併存 —		対 策 部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター			内容機能保全														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		その他														ある
	棟名称 コミュニティセンター																
<u></u>	建築年度 1996 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等						1					L			

施 設 名	基 本 情 報	改修実績 ~ 2023 (R5)		2024	2025	2026	2027	改 (f 2028 (R10)	多 の 2029	通 2030	等 2031	2032	2033	2034 (R16)	2035	2036~2050 (R18~R32)	備考
	所 在 地 千種区松軒二丁目12番3号		経過年数(主要棟)	(R6) 27	(R7) 28	(R8) 29	(R9) 30	(R10) 31	(R11) 32	(R12) 33	(R13) 34	(R14) 35	(R15) 36	(R16) 37	(R17		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 369.09㎡ 耐震 〇	EV 2018	R改修													R改修	
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○【段差解消】○		M改修														リニューアル改修ま
大和	合築・併存 デイサービスセンター	1	対 策 部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター			内容機能保全														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		その他														ある
	棟名称 コミュニティセンター																
	建築年度 1997 耐久性調査 未調査 構造 RC造 所在地 千種区橋本町2丁目37番地		改築等		20	20	20	24			34	35	36	37			
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 309.43㎡ 耐震	部 位 改修年度	経過年数(主要棟) R 改 修	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	3/	38	R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】○	+	M 改修													RLXIS	リニューアル改修ま
東山		-	部分改修														リニューアル以修ま たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存 デイサービスセンター		対策														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		P) &														ある
	棟 名 称 本館		その他														
	建築年度 1997 耐久性調査 未調査 構造 RC造	1	改築等														
	所在地 千種区千種二丁目6番16号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 305.25ml 耐震 〇		R改修													R改修	
	UD導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】* 【段差解消】○		M改修														リニューアル改修ま
千石	合築・併存 —		対 策 部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター			内容機能保全														分改修とする場合が
	主要棟情報		その他														ある
	棟名称 コミュニティセンター 建築年度 2001 耐久性調査 未調査 構造 RC造	-															
	建築年度 2001 耐久性調査 未調査 構造 RC造 所在地 千種区星ヶ丘1丁目3番地		改 築 等 経過年数(主要棟)	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.76m 耐震	部 位 以修年度	R 改修	21	22	23	24	25	26	2/	28	29	30	31	32	R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D 対応昇降機】 — 【段差解消】○	+	M 改修													RLXIS	リニューアル改修ま
星ヶ丘		-	部分改修														リニューアル以修ま たは、条件により部
コミュニティセンター	合築·併存 —		对 束														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		N &														ある
	棟名称 コミュニティセンター	-	その他														
	建築年度 2003 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所在地 千種区若水三丁目21番11号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 308.80ml 耐震 〇		R改修													R改修	
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○【段差解消】○		M改修														リニューアル改修ま
高見	合築・併存 —		対 策 部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター			内 容 機能保全														分改修とする場合が ある
	主要棟情報		その他														නව
	棟名称コミュニティセンター	-															
	建築年度 2004 耐久性調査 未調査 構造 RC造 所在地 千種区内山一丁目 4番 1 5 号		改 築 等 経過年数(主要棟)	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 313.88m 耐震	部 位 以修年度	R 改修	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D 対応昇降機】 — 【段差解消】○	-	M 改修													Kuxiss	リニューアル改修ま
内山		†	部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	合築·併存 内山小学校、内山消防団詰所		对 束														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		N &														ある
	棟名称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 2009 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所 在 地 東区出来町三丁目 7番 1 0号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 308.94m 耐震 ○		R改修														
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】*【段差解消】○		M改修														
明倫	合築・併存 一		対 策 部分改修														
コミュニティセンター) T II II II		内 容 機能保全														
	主 要 棟 情 報	4	その他														
		4	7h 05 0*														
<u> </u>	建築年度 2021 耐久性調査 未調査 構造 RC造 所 在 地 東区砂田橋一丁目1番21号		改築等 経過年数(主要棟)	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 506.88m 耐震		R改修	調査	調査	設計	R改修	R改修	73	40	-1/	40	-13	30	31		
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D 対応昇降機】 — 【段差解消】○	1 = 201/	M 改修	W-7-EL	ME	MAP I	· ····	· ·····								M改修	リニューアル改修ま
		1	部分改修														たは、条件により部
砂田橋会館	合築・併存 —		対 策 ###44	設計	機能保全												分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報	1	N &														ある
	棟 名 称 砂田橋会館		その他														
	建築年度 1984 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等				<u> </u>										
		•					•	•	•			•	•				

施 設 名	基 本 情	報	改修実績 ~ 2023 (R5)		2024	2025	2026	2027	改 信 2028 (R10)	2029	通 2030	等 2031	2032	2033	2034 (R16)	2035	2036~2050	備考
	所 在 地 東区徳川町1303番地の2			経過年数(主要棟)	(R6) 38	(R7) 39	(R8) 40	(R9) 41	(R10) 42	(R11) 43	(R12) 44	(R13) 45	(R14) 46	(R15) 47	(R16) 48	(R17) 49	(R18~R32)	
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 310.80	㎡ 耐震 ○		R改修			調査	調査	設計	R改修							_	
	UD導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】-			M改修						1							M改修	リニューアル改修ま
旭丘			1	部分分修													113	たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存 ―			对 束 曲此 四 会														分改修とする場合が
	主要棟情報			N &														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター			その他														
	建築年度 1986 耐久性調査 未調査	構造 RC造		改築等														
	所 在 地 東区東桜二丁目9番18号			経過年数(主要棟)	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 306.80	㎡ 耐震 ○		R改修						調査	調査	設計	R改修				_	
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】-	【段差解消】○		M改修													M改修	リニューアル改修ま
東桜				部分分條														たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存 ―			対策機能配合														分改修とする場合が
	主要棟情報			rs &														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター			その他														
	建築年度 1990 耐久性調査 未調査	構造 RC造		改築等														
	所 在 地 東区主税町 4 丁目 4 1 番地			経過年数(主要棟)	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 298.40	mi 耐震 〇		R改修							調査	調査	設計	R改修				
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】-			M改修														リニューアル改修ま
東白壁				部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存 ―			対策 ####														分改修とする場合が
	主要棟情報			N &														ある
	棟名称 コミュニティセンター			その他														
	建築年度 1990 耐久性調査 未調査	構造 RC造		改築等														
	所 在 地 東区筒井一丁目 1 4番 2 4号		部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延 床 面 積 310.520	前 耐震 〇		R改修							調査	調査	設計	R改修			_	
	UD導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】-		†	M改修										1.3.1.2				リニューアル改修ま
筒井				部分分修														たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存 ―			对 束														分改修とする場合が
	主要棟情報			N &														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター		-	その他														
	建築年度 1991 耐久性調査 未調査	構造 RC造	†	改築等														
	所 在 地 東区白壁一丁目 5 2 番地の 2	117 22		経過年数(主要棟)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	_	
	所管部署スポーツ市民局 延床面積 299.95	mi mi as O	up in was-room	R改修	55	50	5 ,	30	調査	調査	設計	R改修						
	UD導入【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】-		†	M改修														リニューアル改修ま
山吹		1,5,2,5,11,2	-	±R 43 ≥b #8														たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存 —			对 束 #####														分改修とする場合が
	主要棟情報			内容 個能休主														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター		-	その他														
	建築年度 1989 耐久性調査 未調査	構造 RC造	-	改築等														
	所在地 東区矢田南四丁目5番26号	IF AE ITCAE		経過年数(主要棟)	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 308.83	mi mit as O	up in was-room	R改修	-				10		20			20				
	UD導入【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】-		†	M 改修														
矢田			†	部分分修														
コミュニティセンター	合築・併存 —			对 束 ######														
	主要棟情報		1	N &														
	棟 名 称 コミュニティセンター		1	その他														
	建築年度 2015 耐久性調査 未調査	構造 SRC造	1	改築等														
	所在地 東区葵三丁目2番9号			経過年数(主要棟)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	_	
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 308.16	mi 耐震 〇		R改修														
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】		1	M改修														
葵			1	部分分條														
コミュニティセンター	合築・併存			対策機能配合														
	主要棟情報		1	N &														
	棟 名 称 コミュニティセンター		1	その他														
	建築年度 2016 耐久性調査 未調査	構造 RC造	1	改築等														
—	所 在 地 北区六が池町39番地の2			経過年数(主要棟)	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	+	
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 506.98	前 耐震 〇	外壁 2016	R改修	設計	R改修	R改修					.,					_	
	UD導入【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】-		- = 2510	M改修													M改修	リニューアル改修ま
			1	部分改修														リーユーアル 以修ま たは、条件により部
如意会館	合築・併存 ―			对 束 ###44	機能保全													分改修とする場合が
XIAM ZX GB			1	内容	WHITE IN AL			1			l	l	1	1			1	
如愚云曲	主 専 棟 情 報			r, ====================================														ある
XII/SIZZE	主 要 棟 情 報			その他														ある
XIASZAB																		ある

施 設 名	基 本 情 報	改修実績 ~ 2023 (R5)		2024	2025	2026	2027	2028	修 の 見 2029	通 し 2030	等 2031	2032	2033	2034	2035	2036~2050	備考
	所 在 地 北区喜惣治一丁目 3 6 7番地		経過年数(主要棟)	(R6) 40	(R7) 41	(R8) 42	(R9) 43	(R10) 44	(R11) 45	(R12) 46	(R13) 47	(R14) 48	(R15) 49	(R16) 50	(R17) 51	(R18~R32)	
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.51㎡ 耐震 〇		R改修	調査	設計	R改修											
	UD導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─ 【段差解消】○		M 改修													M改修	リニューアル改修ま
楠西			部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存 ―		对 束 無此 口 全														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		N &														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 1984 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所 在 地 北区柳原三丁目9番15号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 262.09㎡ 耐震 〇		R改修		調査	調査	設計	R改修									
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─【段差解消】○		M改修													M改修	リニューアル改修ま
清水	合築・併存 一		部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	CA WITH		対 策 機能保全														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		その他														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター		-COMB														
	建築年度 1985 耐久性調査 未調査 構造 RC造	1	改築等														
	所 在 地 北区西味鋺四丁目 5 1 7番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 298.82㎡ 耐震 〇		R改修			調査	調査	設計	R改修								
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】一【段差解消】○		M改修													M改修	リニューアル改修ま
西味鋺	合築・併存 西あじま荘		対 策 部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター			内容機能保全														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		その他														ある
	棟名称 コミュニティセンター																
	建築年度 1986 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所 在 地 北区山田町 3 丁目 4 6 番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.95㎡ 耐震 〇		R改修					調査	調査	設計	R改修						
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─【段差解消】○		M改修													M改修	リニューアル改修ま
六郷北	合築・併存 ―		対 策 部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	A 77 18 17 40		内 容 機能保全														分改修とする場合が
	主要棟情報		その他														ある
	棟名称 コミュニティセンター																
	建築年度 1989 耐久性調査 未調査 構造 RC造 所在地 北区安井二丁目4番23号		改築等														
		部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	34	35	36	37	38	39 調査	40 調査	41 設計	42 R改修	43	44	45		
	所 管 部 署 スポーツ市民局	-	R 改修						洞丘	調豆	Taxa	KCX18				M改修	
Let II.	0 0 等人 【多機能トイレ】○ 【0 0 対応弁障機】 ― 【収差解析】○	-	M 改修													MCXIS	リニューアル改修ま たは、条件により部
城北 コミュニティセンター	合築·併存 —		対 策 部分改修														たは、条件により部 分改修とする場合が
コスユニノイとングー	主要棟情報		内容機能保全														ある
	東名称 コミュニティセンター	-	その他														
	採名が コミュニティ ピンラー 建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構造 RC造	+	改築等														
	所在地 北区志賀町5丁目2番地の9	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.90㎡ 耐震 ○	即 並 以除干液	R改修	33	34	33	30	3,	30	調査	調査	設計	R改修	-13			
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	-	M改修							D-9.111	P-111	BXBI	TOTAL PARTY				リニューアル改修ま
東志賀		†	部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存 東志賀荘		对 束 無此 口 全														分改修とする場合が
	主要棟情報		N &														ある
	棟名称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 1991 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所 在 地 北区辻町9丁目62番地の1	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 309.50㎡ 耐震		R改修								調査	調査	設計	R改修			
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─【段差解消】○		M 改修														リニューアル改修ま
辻	A60 M+	1	部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存 ―		対 策 機能保全														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報																ある
	棟 名 称 コミュニティセンター		その他														
<u> </u>	建築年度 1991 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等					<u> </u>					<u> </u>		<u> </u>		
	所 在 地 北区平手町 2 丁目 6 番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 306.44m 耐震 ○		R改修										調査	調査	設計	R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】─ 【段差解消】○	_	M改修														リニューアル改修ま
金城	合築·併存 —		対 策 部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター			内容機能保全														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		その他														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター	1															
	建築年度 1993 耐久性調査 未調査 構 造 RC造		改築等														

施設名	基 本 情 報	改修実績 ~ 2023 (R5)		2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	改 (f 2028 (R10)	多 の 見 2029 (R11)	通 し 2030 (R12)	等 2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036~2050 (R18~R32)	備考
	所 在 地 北区楠味鋺三丁目1311番地の1	部 位 改修年月	夏 経過年数(主要棟)	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	(K18~K32)	
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.74㎡ 耐震	0	R改修													R改修	
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─【段差解消	0	M改修														リニューアル改修ま
味鋺	合築・併存 —		部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター			対 策 機能保全														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		その他														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター		-COJIB														
	建築年度 1995 耐久性調査 未調査 構造	RC造	改築等														
	所 在 地 北区大杉三丁目 20番19号		と 経過年数(主要棟)	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.70㎡ 耐震	0	R改修													R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】─【段差解消	0	M改修														リニューアル改修ま
大杉	合築·併存 —		対 策 部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター			内容 機能保全														分改修とする場合が ある
	主要棟精報		その他														නව
	棟名称 コミュニティセンター																
	建築年度 1996 耐久性調査 未調査 構造		改築等														
	所在地 北区下飯田町3丁目3番地の1		と 経過年数(主要棟)	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	Dakk	
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 307.62m 耐 震 U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D 対応昇降機】 - 【段差解消		R改修													R改修	
67 Hz	0 0 等人 【夕候帐トイレ】	0	M 改修														リニューアル改修ま たは、条件により部
名北 コミュニティセンター	合築・併存 ―		対 策 部分改修														たは、条件により部 分改修とする場合が
コーユーノイビンター	主 要 棟 情 報		内容 機能保全														ある
	棟名称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 1998 耐久性調査 未調査 構造	PC浩	改築等														
	所在地 北区大曽根三丁目15番90号		と 経過年数(主要棟)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延 床 面 積 315.37 m 耐 震		R改修		2.5		23	20	/	20	23	30	J.	32	33	R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】─ 【段差解消		M改修													Nuxis	リニューアル改修ま
六郷			部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存 一		刈 束 ######														分改修とする場合が
	主要棟情報		N &														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 2002 耐久性調査 未調査 構 造	RC造	改築等														
	所在地 北区平安二丁目3番24号		夏 経過年数(主要棟)	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 319.18㎡ 耐震	○ 外壁 2023	R改修													R改修	
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─【段差解消	0	M改修														リニューアル改修ま
飯田	合築・併存 —		対 策														たは、条件により部
コミュニティセンター			内容機能保全														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		その他														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター																
	建築年度 2003 耐久性調査 未調査 構 造		改築等														
	所 在 地 北区上飯田東町四丁目 53番地		と 経過年数(主要棟)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.04m 耐震	0	R改修													R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─【段差解消	0	M 改修														リニューアル改修ま
宮前	合築·併存 —		対 策 部分改修														たは、条件により部 分改修とする場合が
コミュニティセンター	主 要 棟 情 報		内容 機能保全														が以修とする場合がある
	東名称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 2004 耐久性調査 未調査 構造	PC/#	改築等														
	所在地 北区若鶴町126番地		区 架 寺	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 310.46m 耐震		R改修														
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】─ 【段差解消		M改修														
楠			部分改修														
コミュニティセンター	合築・併存 楠プール		対策機能収金														
	主 要 棟 情 報		N &														
	棟 名 称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 2011 耐久性調査 未調査 構 造	RC造	改築等														
	所 在 地 北区水切町 6 丁目 8 7 番地	部 位 改修年月	夏 経過年数(主要棟)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 310.44㎡ 耐震		R改修														
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─【段差解消	0	M改修														
杉村	合築・併存 —		部分改修														
コミュニティセンター			内 容 機能保全														
	主 要 棟 情 報		その他														
	棟名称 コミュニティセンター																
	建築年度 2016 耐久性調査 未調査 構造	RC造	改築等														

施設名	基 本 情 報	改修実績				2005		改值	多の見	通 し	等	2000					備考
ル 以 石		~ 2023 (R5)		2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036~2050 (R18~R32)	כיי מוע
	所在地 北区福徳町4丁目37番地の8	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 309.70m 耐震 O U D 導入 【多機能トイレ】 O 【U D対応昇降機】 - 【段差解消】 O	-	R改修														
川中		_	部分改修														
コミュニティセンター	合築・併存 ―		对 束 曲此几会														
	主要棟情報		N &														
	棟名称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 2018 耐久性調査 未調査 構 造 RC造		改築等														
	所 在 地 北区中丸町三丁目 2番 3		経過年数(主要棟)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 304.39㎡ 耐震 〇		R改修														
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】─【段差解消】○		M改修														
光城	合築·併存 —		対 策 部分改修														
コミュニティセンター			内 容 機能保全														
	主要棟情報		その他														
	棟名称 コミュニティセンター 建築年度 2019 耐久性調査 未調査 構造 RC造	_	改築等														
	所在地 西区大野木四丁目181番地		経過年数(主要棟)	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.94m 耐震 ○		R改修	調査	調査	設計	R改修	43	44	43	40	47	40	45	30		
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】○	-	M 改修			10001	T TAKE									M改修	リニューアル改修ま
大野木			部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	合築·併存 —		対 策 機能保全														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		その他														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター		-CO/16														
	建築年度 1985 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所 在 地 西区那古野二丁目 15番 25号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.70㎡ 耐震 〇		R改修	調査	調査	設計	R改修										
	UD導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】一【段差解消】○		M 改修													M改修	リニューアル改修ま
那古野	合築·併存 —		対 策 部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	主 要 棟 情 報		内容機能保全														分改修とする場合が ある
	ま 安 休 旧 報 棟 名称 コミュニティセンター		その他														00.0
	探名 称 コミューティセンター 建築年度 1985 耐久性調査 未調査 構造 RC造	-	改築等														
	所在地 西区鳥見町1丁目24番地の2		経過年数(主要棟)	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.68ml 耐震 〇	即且以除干液	R改修	30	調査	調査	設計	R改修	43		43		-77	-10	43		
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】 - 【段差解消】○		M改修													M改修	リニューアル改修ま
庄内	A CT NA	-	部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	合築·併存 —		対 策 機能保全														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		その他														ある
	棟名称 コミュニティセンター																
	建築年度 1986 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所 在 地 西区中小田井二丁目4 1 8 番地		経過年数(主要棟)	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
	所管部署 Zボーツ市民局 延床面積 306.41m 耐震 〇		R改修									調査	調査	設計	R改修		
中小田井	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】─【段差解消】○	_	M 改修														リニューアル改修ま
コミュニティセンター	合築·併存 —		対 策 機能保全														たは、条件により部 分改修とする場合が
341271627	主要棟情報	_	N &														ある
	棟名称 コミュニティセンター	-	その他														
	建築年度 1992 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所 在 地 西区児玉二丁目 4番 1 4号		経過年数(主要棟)	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 309.12㎡ 耐震 〇		R改修									調査	調査	設計	R改修		
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】—【段差解消】○		M改修														リニューアル改修ま
児玉	合築·併存 一		対 策 部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター			内容機能保全														分改修とする場合が
	主要棟情報		その他														ある
	棟名称 コミュニティセンター	4															
	建築年度 1992 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等	2.	22	22		7-	25				12				1
	所在地 西区比良三丁目154番地		経過年数(主要棟)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40 ****	41 •==±	42	Direct	
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 313.59m 耐震 ○ U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D 対応昇降機】 - 【段差解消】○	-	R改修 M改修										調査	調査	設計	R改修	
比良		-	部分改修														リニューアル改修ま たは、条件により部
TOTX	合築・併存 —		对 束 曲此几会														たは、来什により部 分改修とする場合が
コミュニティヤンター							1	1		1	i e	1					
コミュニティセンター	主 要 棟 情 報		N &														ある
コミュニティセンター			内容 その他														ある
コミュニティセンター	主 要 棟 情 報		N &														ある

施 設 名	基	本 情	報	改修実績 ~ 2023 (R5)		2024	2025	2026	2027	改 (f 2028	2029	通 2030	等 2031	2032	2033	2034	2035	2036~2050	備考
	所在地 西区清里町69番	世の88			経過年数(主要棟)	(R6) 31	(R7) 32	(R8) 33	(R9) 34	(R10) 35	(R11) 36	(R12) 37	(R13) 38	(R14) 39	(R15) 40	(R16) 41	(R17) 42	(R18~R32)	
	所 管部署 スポーツ市民局	延床面積 305.	32㎡ 耐震 〇		R改修										調査	調査	設計	R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】	○ 【UD対応昇降機】	】─【段差解消】○		M改修														リニューアル改修ま
比良西	合築·併存 比良荘				部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター					内容機能保全														分改修とする場合が
		要棟情報	报		その他														ある
	棟名称 コミュニティセン		7 m		-														
	建築年度 1993 所 在 地 西区城西四丁目 2		i査 構造 RC造		改築等	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
	所管部署スポーツ市民局		DEM THE O	部 位 以修年度	経過年数(主要棟) R 改 修	30	31	32	33	34	33	30	3/	30	39	調査	調査	R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】	延床面積 255.2 ○ 【UD対応昇路機	1 — 【段差解消】 (-	M 改修											ᆒ묘	PIE	Kuxis	リニューアル改修ま
城西					部分改修														りニューアル以後ま たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存 一				対策														分改修とする場合が
	主	要 棟 情 執	R		rs 11														ある
	棟 名 称 コミュニティセン	9-			その他														
	建築年度 1994	耐久性調査 未訴	渣 構造 RC造		改築等														
	所 在 地 西区菊井二丁目 2			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
	所管部署 スポーツ市民局				R改修												調査	R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】) 【UD対応昇降機】	】─【段差解消】○		M改修														リニューアル改修ま
江西	合築・併存 ―				対 策 部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	4	TE 48 57 (内容機能保全														分改修とする場合が ある
	棟 名 称 コミュニティセン	要棟情報	TX	_	その他														95
		マー 耐久性調査 未調	潜 構造 RC造		THE GOT GOT														
	所在地 西区浅間二丁目8		海 梅 地		改築等 経過年数(主要棟)	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
	所管部署スポーツ市民局		I6mi ≣ta □	D M CAS-4-32	R改修	2,5	30	31	J2	33	3 4	33	30	3,	30	3,	調査	R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】				M 改修													· taxip	リニューアル改修ま
榎				-	部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存 ―				対策 機能保全														分改修とする場合が
	主	要 棟 情 幇	6		M 音 その他														ある
	棟 名 称 コミュニティセン	9-			-CO18														
			i査 構造 RC造		改築等														
	所 在 地 西区西原町89番			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
	所管部署 スポーツ市民局				R改修													R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】) 【UD対応昇降機】	】*【段差解消】〇		M改修														リニューアル改修ま
平田 コミュニティセンター	合築・併存 —				対 策 部分改修														たは、条件により部 分改修とする場合が
コミュニティセンター	+	要棟情幸	IZ.		内容機能保全														ガロ修 こ 9 る場合かある
	棟名称 コミュニティセン		1X		その他														
			i査 構造 RC造	-	改築等														
	所在地 西区栄生二丁目1		H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		経過年数(主要棟)	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		
	所管部署 スポーツ市民局	延床面積 309.7	79㎡ 耐震 〇		R改修						-							R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】				M改修														リニューアル改修ま
栄生	合築・併存 ―				部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター					内 容 機能保全	設計	機能保全												分改修とする場合が
		要 棟 情 執	报		その他														ある
	棟名称 コミュニティセン																		
			i査 構造 RC造		改築等														
	所在地 西区上名古屋二丁		- '	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	p.7545	
	所管部署 スポーツ市民局 U D 導入 【多機能トイレ】	並床面積 309.5	o/m 耐震 〇	4	R 改修													R改修	
上名古屋	0 0 等人 (多機能トイレ)	100列心升降機	1 —【校左解冲】①	_	M 改修														リニューアル改修ま
エ右口座 コミュニティセンター	合築・併存 一				対 策 機能保全														たは、条件により部 分改修とする場合が
323274629	+	要棟情報	6		内容 個能休主														ある
	棟名称 コミュニティセン		•	-	その他														
			i査 構造 RC造	†	改築等														
	所在地 西区上小田井二丁		2		経過年数(主要棟)	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
	所管部署 スポーツ市民局		97㎡ 耐震 〇		R改修													R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】			1	M 改修														リニューアル改修ま
山田	合築・併存 ―				部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	ыж · тт —				対策 機能保全														分改修とする場合が
		要 棟 情 厁	R		その他														ある
I	棟名称 コミュニティセン				CONB														
	建築年度 2001	耐久性調査 未派	i査 構造 RC造		改築等														

施 設 名	基 本 情	報	改修実績 ~ 2023 (R5)		2024	2025	2026	2027	改 (f 2028	2029	通 2030	等 2031	2032	2033	2034	2035	2036~2050	備考
	所在地 西区幅下一丁目9番30号			経過年数(主要棟)	(R6) 21	(R7) 22	(R8) 23	(R9) 24	(R10) 25	(R11) 26	(R12) 27	(R13) 28	(R14) 29	(R15) 30	(R16) 31	(R17) 32	(R18~R32)	
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.70㎡			R改修													R改修	
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―	【段差解消】〇		M改修														リニューアル改修ま
幅下	合築·併存 —			対 策 部分改修														たは、条件により部 分改修とする場合が
コミュニティセンター	主要棟情報			内容 機能保全														が以际とする場合がある
	棟名称 コミュニティセンター		-	その他														
	建築年度 2003 耐久性調査 未調査	構造 RC造	-	改築等														
	所在地 西区枇杷島五丁目11番15号		部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 309.12㎡			R改修													R改修	
	UD導入【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―	【段差解消】〇		M 改修														リニューアル改修ま
枇杷島 コミュニティセンター	合築・併存 一			対 策 部分改修														たは、条件により部 分改修とする場合が
コミユニティセンター	主要棟情報		i	内容 機能保全														が以际とする場合がある
	棟名称 コミュニティセンター			その他														
	建築年度 2004 耐久性調査 未調査	構造 RC造		改築等														
	所在地 西区浮野町97番地の93		部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.50㎡			R改修													R改修	
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―	【段差解消】〇		M 改修														リニューアル改修ま
浮野 コミュニティセンター	合築·併存 平田荘			対 策 部分改修														たは、条件により部 分改修とする場合が
コミエニティ ピンター	主 要 棟 情 報		ł	内容 機能保全														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター			その他														
	建築年度 2005 耐久性調査 未調査	構造 RC造		改築等														
	所 在 地 西区又穂町5丁目40番地		部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 298.18㎡			R改修													R改修	
em.,	UD導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―	【段差解消】○		M 改修														リニューアル改修ま
稲生 コミュニティセンター	合築·併存 —			対 策 部分改修														たは、条件により部 分改修とする場合が
コミユニティセンター	主要棟情報		i	内容 機能保全														ある
	棟 名 称 本館棟			その他														
	建築年度 2010 耐久性調査 未調査	構造 RC造		改築等														
	所 在 地 中村区高道町1丁目6番3号		部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.61㎡			R改修			調査	調査	設計	R改修								
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―	【段差解消】〇		M改修													M改修	リニューアル改修ま
日比津 コミュニティセンター	合築・併存 ―			対 策 部分改修														たは、条件により部 分改修とする場合が
コミユニティセンター	主要棟情報		1	内容 機能保全														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター			その他														
	建築年度 1986 耐久性調査 未調査	構造 RC造	-	改築等														
	所 在 地 中村区中村町7丁目84番地の2		部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.83㎡			R改修					調査	調査	設計	R改修						
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】―	【段差解消】○		M改修													M改修	リニューアル改修ま
中村 コミュニティセンター	合築・併存 ―			対 策 機能保全														たは、条件により部 分改修とする場合が
323274629	主要棟情報			N &														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター			その他														
	建築年度 1988 耐久性調査 未調査	構造 RC造		改築等				<u></u>		<u> </u>							<u> </u>	
	所 在 地 中村区太閤三丁目 7番 5 7号		部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.98㎡	耐震		R改修						調査	調査	設計	R改修					
牧野	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】-	[校差解消] ()		M 改修													M改修	リニューアル改修ま
1入野 コミュニティセンター	合築・併存 一			対 策 機能保全														たは、条件により部 分改修とする場合が
3-1-14 629	主要棟情報			N &														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター		1	その他														
	建築年度 1990 耐久性調査 未調査	構造 RC造		改築等														
	所 在 地 中村区則武二丁目8番17号		部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 282.55㎡			R改修								調査	調査	設計	R改修			
Dutash	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】―	【段差解消】○		M 改修														リニューアル改修ま
則武 コミュニティセンター	合築・併存 —			対 策 部分改修														たは、条件により部 分改修とする場合が
コーニーアイ ピンダー	主 要 棟 情 報			内容 機能保全														が以修とする場合が
Ī			1	その他														
	棟 名 称 コミュニテイセンター																	
	棟名称 コミュニティセンター 建築年度 1992 耐久性調査 -	構造 S造		改築等														

施 設 名	基 本 情	報	改修実績 ~ 2023 (R5)		2024	2025	2026	2027	改 (f 2028	2029	通 2030	等 2031	2032	2033	2034	2035	2036~2050	備考
	所 在 地 中村区西米野町 4 丁目 4 0 番地			【 経過年数(主要棟)	(R6) 31	(R7) 32	(R8) 33	(R9) 34	(R10) 35	(R11) 36	(R12) 37	(R13) 38	(R14) 39	(R15) 40	(R16) 41	(R17) 42	(R18~R32)	
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 351.1	8㎡ 耐震 〇		R改修										調査	調査	設計	R改修	
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】	○【段差解消】○		M改修														リニューアル改修ま
日吉	△級 併有 由11×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×1			部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存中村消防署(講堂)			対 策 機能保全														分改修とする場合が
	主要棟情報	}		その他														ある
	棟 名 称 講堂棟			COM														
	建築年度 1993 耐久性調査 一	構 造 S造		改築等														
	所 在 地 中村区太閤二丁目3番11号		部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 309.3			R改修										調査	調査	設計	R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】〇 【UD対応昇降機】	一【段差解消】○		M改修														リニューアル改修ま
米野	合築・併存 ―			対 策 部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター				内 容 機能保全														分改修とする場合が ある
	主 要 棟 情 報	ł		その他														නම
	棟名称 コミュニティセンター																	
		査 構造 RC造		改築等														
	所在地 中村区砂田町1丁目12番地			経過年数(主要棟)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	D7646	
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 351.8 U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】		屋根 2019	R改修											調査	調査	R改修	
千成	0 0 等人 [多域能]"[0] 0 [0 0 对心升降域]	O LIXXERIANI O		M 改修 部分改修														リニューアル改修ま たは、条件により部
T/M コミュニティセンター	合築・併存 西部方面分室、中村公園西自転車駐車場			対策 #####	機能保全													分改修とする場合が
323274629	主要棟情報			内容	採出工工													ある
	棟 名称 事務所	•		その他														
	建築年度 1994 耐久性調査 未調	査 構造 RC造		改築等														
	所在地 中村区横井一丁目378番地	日 特尼 代色		経過年数(主要棟)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.4	0ml 耐震 ()	LIP ILL GX IS TO	R改修	50		5 2	33	•	33	50	0,	50	- 55	調査	調査	R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】			M改修													· tuxip	リニューアル改修ま
八社			-	部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存 ―			对 束														分改修とする場合が
	主要棟情報	ł		N &														ある
	棟名称 コミュニティセンター			その他														
	建築年度 1994 耐久性調査 未調	査 構造 RC造		改築等														
	所 在 地 中村区森末町4丁目106番地		部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 488.4	5mi 耐震 〇	外壁 2016	R改修											調査	調査	R改修	
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】	○【段差解消】○	EV 2021	M改修														リニューアル改修ま
豊臣	合築·併存 —			対 策 部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター				内容機能保全														分改修とする場合が
	主要棟情報	ł		その他														ある
	棟名称 コミュニティセンター																	
		査 構造 RC造		改築等														
	所在地 中村区日比津町1丁目16番14号		部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 304.0	Omi 耐震 〇		R改修													R改修	
78.01	U D 導入 【多機能トイレ】〇 【UD対応昇降機】	一【段差解消】()		M改修														リニューアル改修ま
諏訪	合築・併存 —			対 策 部分改修														たは、条件により部 分改修とする場合が
コミュニティセンター	主要棟情報	2		内容 機能保全														カロ修とする場合がある
	東名称 コミュニティセンター	(その他														
	操名称 コミュニティセンター 建築年度 1995 耐久性調査 未調	查 構造 RC造	\dashv	改築等														
<u> </u>	所在地中村区松原町4丁目68番地	点 1#9 년 KC坦		以 录 寺 経過年数(主要棟)	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		1
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 309.8	6mi ≣atana ∩	即 區 以珍年度	R改修	_0		_0		30	J.		33	34	- 55	50	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	R改修	
	UD導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】	一【段差解消】〇	1	M 改修														リニューアル改修ま
本陣			-	部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存			対策 無此紀念														分改修とする場合が
	主要棟情報	2		N &														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター			その他														
	建築年度 1998 耐久性調査 未調	査 構造 RC造	1	改築等														
	所 在 地 中村区稲葉地町2丁目16番地の5		部 位 改修年度	【経過年数(主要棟)	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 309.5			R改修													R改修	
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】	一【段差解消】○		M改修														リニューアル改修ま
稲西	合築·併存 —			対 策 部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	HA. 0111			内 容 機能保全														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報	ł		その他														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター			CONB														
I	建築年度 2009 耐久性調査 未調	査 構造 RC造		改築等														

施 設 名	基	本情	報	改修実績 ~ 2023 (R5)		2024	2025	2026	2027	改 信 2028	多 の 2029	通 2030	等 2031	2032	2033	2034	2035	2036~2050	備考
	所 在 地 中村区稲葉地町	1丁目47番地			経過年数(主要棟)	(R6) 12	(R7) 13	(R8) 14	(R9) 15	(R10) 16	(R11) 17	(R12) 18	(R13) 19	(R14) 20	(R15) 21	(R16) 22	(R17) 23	(R18~R32)	
	所管部署 スポーツ市民局		ni mima O		R改修														
	U D 導入 【多機能トイレ】				M改修														
稲葉地					部分改修														
コミュニティセンター	合築・併存 演劇練習館、稲頭	変地プール			对 束 曲此口会														
	主	要 棟 情 報			N &														
	棟名称 コミュニティセン				その他														
	建築年度 2012	耐久性調査 未調査	構造 RC造		改築等														
	所 在 地 中村区名駅三丁目	17番3号		部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	所管部署 スポーツ市民局	延床面積 310.13n	㎡ 耐震 ○		R改修														
	U D 導入 【多機能トイレ】	○ 【UD対応昇降機】-	-【段差解消】〇		M改修														
新明	合築·併存 —				対 策 部分改修														
コミュニティセンター	口架 : 州计				内 容 機能保全														
	主	要 棟 情 報			その他														
	棟名称 コミュニティセン	/ター			-COMB														
	建築年度 2012	耐久性調査 未調査	構造 RC造		改築等														
	所 在 地 中村区名駅四丁目			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49		
	所管部署 スポーツ市民局				R改修			調査	調査	設計	R改修								
	U D 導入 【多機能トイレ】	○ 【UD対応昇降機】-	- 【段差解消】 〇		M改修													M改修	リニューアル改修ま
六反	合築・併存 —				対 策														たは、条件により部
コミュニティセンター					内容機能保全														分改修とする場合が
		要 棟 情 報			その他														ある
	棟名称 コミュニティセン																		
	建築年度 1986	耐久性調査 未調査	構造 RC造		改築等														
	所 在 地 中村区烏森町 3			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49		
	所管部署 スポーツ市民局				R改修		調査	調査	設計	R改修									
	U D 導入 【多機能トイレ】	○ 【UD対応昇降機】*	《【段差解消】()		M改修													M改修	リニューアル改修ま
柳	合築・併存 —				対 策 部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター					内容機能保全														分改修とする場合が ある
		要 棟 情 報			その他														නව
	棟名称 コミュニティセン																		
	建築年度 1986 所在地 中村区岩塚町3	耐久性調査 未調査	構造 RC造		改築等		20				40	45			46	4=			
	所管部署スポーツ市民局		. T	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	37	38	39	40 調査	41 調査	42 設計	43 R改修	44	45	46	47	48		
	U D 導入 【多機能トイレ】				R改修				레브	神丘	āXāI	RUXIS						M改修	
岩塚	ひし等人 19機能14101	〇 [00列心升神城]	- Lexement O		部分改修													MICKIE	リニューアル改修ま たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存 ―				对 束														分改修とする場合が
341271627		要 棟 情 報			内容 個能体主														ある
	棟名称 コミュニティセン				その他														
	建築年度 1987	耐久性調査 未調査	構造 RC造		改築等														
	所在地 中区新栄一丁目		IF ZE NOZE		経過年数(主要棟)	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	所管部署 スポーツ市民局		ni 耐震 〇		R改修	-													
	U D 導入 【多機能トイレ】	○ 【UD対応昇降機】-	- 【段差解消】〇		M改修														
千早	0.00				部分改修														
コミュニティセンター	合築・併存 ―				对 束 曲此口会														
	主	要 棟 情 報			内容														
	棟名称 コミュニティセン	/ター			その他														
	建築年度 2015	耐久性調査 未調査	構造 RC造		改築等														
	所 在 地 中区大須三丁目				経過年数(主要棟)	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
	所管部署 スポーツ市民局			空 調 2023	R改修													R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】	○【UD対応昇降機】○	【段差解消】 〇	_	M 改修														リニューアル改修ま
大須	合築・併存 大須商店街組合会	≥能			対 策 部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター					内容機能保全														分改修とする場合が
		要 棟 情 報			その他														ある
	棟名称 コミュニティセン			_															
	建築年度 1999	耐久性調査	構造 S造		改築等														
	所 在 地 中区橋一丁目1			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	所管部署 スポーツ市民局			1	R改修														
	U D 導入 【多機能トイレ】	○ 【UD対応昇降機】*	《【段差解消】〇	_	M改修														
橘	合築・併存 —				対 策 部分改修														
コミュニティセンター				1	内容機能保全														
		要棟情報			その他														
1	棟名称 コミュニティセン	/ター															1		
		man and the second																	
	建築年度 2016	耐久性調査 未調査	構造 RC造		改築等														

日本の日本のログログログログログログログログログログログログログログログログログログログ	施 設 名	基 本 情 報	改修実績 ~ 2023 (R5)		2024	2025	2026	2027	改 (f 2028	多 の 2029	通 2030	等 2031	2032	2033	2034	2035	2036~2050	備考
Section Sect		所 在 地 中区松原二丁目 2 2 – 2 4		経過年数(主要棟)													(R18~R32)	
## 20					•	•								-10				
## 1																		
## 1	が直																	
## 1		合築・併存 ―																
READ STATE STATE BASE BASE BASE SATE SATE BASE SATE BASE SATE BASE SATE BASE SATE SATE	コーニノイビンター	主 亜 埔 懐 奴		内容 機能保主														
日本日本 1997年 1997				その他														
### (### 15 15 15 15 15 15 15 1			NA.															
日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日							_	_		_	_	_	_	_				
日本日						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
## 1332-17-42-90 ## 15		所官部者 スポーツ市民局 延床面積 299.82m 耐震)															
SECTION SE		□ □ 導入 [多機能トイレ] □ [□ □ 対応昇降機] ー [段差解消] □																
전로 그 기 대		合築・併存 一		対 第 ———														
株式田田 101-12 1	コミュニティセンター			内 容 機能保全														
株式 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日				その他														
新生物 「日本日本 日本日本																		
REFER OF A PURPLE NAME REFER OF A PURPLE REFER OF A PURP																		
10 - 10 10 - 10 10 10 10 10				経過年数(主要棟)			44	45	46	47	48	49	50	51	52	53		
### 100mm)		設計	R改修												
日本: 10円 (日本日本日本 日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日		U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─【段差解消】○		M改修													M改修	リニューアル改修ま
전		合築・併存 白金保育園 白金児童館		部分改修														たは、条件により部
日本日 1931 - 1940 1940	コミュニティセンター																	分改修とする場合が
横毛的 17-12-7-41-29- 横石側 27-12-7-41-29- 横石側 2		主 要 棟 情 報																ある
所名数 同記の記録を対象ができ取り 日本版				200														
日本語画			造	改築等														
日本 19 日本 19 19 19 19 19 19 19 1		所 在 地 昭和区広路町字南山79番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
AB		所管部署 スポーツ市民局 延床面積 305.00㎡ 耐震)	R改修				調査	調査	設計	R改修							
기존		U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─【段差解消】○		M改修													M改修	リニューアル改修ま
231 - 27 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 1	八事	^ as #+		部分改修														たは、条件により部
新名称 312 27	コミュニティセンター	日来·研讨 —		刈 束 ###5.00														分改修とする場合が
報告報 日本の		主 要 棟 情 報		N &														ある
原名等 (1972 1972		棟 名 称 コミュニティセンター		その他														
			造	改築等														
大田				経過年数(主要棟)	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本		所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.34㎡ 耐震)	R改修							調査	調査	設計	R改修				
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本																		リニューアル改修ま
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	広路			部分改修														たは、条件により部
接名称 元立 元 7 化ンター 接名称 元立 万 代ンター 接近 接近 保近 接近 保近 接近 接近 接近	コミュニティセンター	台楽・併存 ―		对 束														分改修とする場合が
接名称 コミュニティセンター 接近 接近 接近 接近 接近 接近 接近 接		主要棟情報		P3 &														ある
接換数数 1990 個外投資資金 未開放 構造 RC		棟 名 称 コミュニティセンター		その他														
所在地 和北区海野17目38巻			造	改築等														
存送 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日				経過年数(主要棟)	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
世際 コミュニティセンター		所管部署スポーツ市民局 延床面積 302.20㎡ 耐震															R改修	
### コミュニティセンター 接名称 コミュニティセンター 接適 様差																		リニューアル改修ま
日本・中部 (北下の)(ワ)(山原) (中部)(内田山府) 対策 (東海 (東	伊勝			部分改修														たは、条件により部
主要 様 情報 日本	コミュニティセンター	合築・併存 なごやかハウス福原、伊勝消防団詰所		对 束 無此 归会														分改修とする場合が
様名称 コミュニティセンター 接換機 195 耐火性調度 手調度 構造 RC版 次乗等 次乗等 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 R改修 21 22 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 R改修 21 22 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25		主要棟情報		N &														ある
建築年度 1995 耐久性調査 未調査 構 道 RC連 改業等 大田和区規則可了目15部地の2 不改修 投資年数往要検 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 R改修 日本の				その他														
所在地 昭和区航期可2丁目15 部地の2 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.74ml 耐震 ○ U D 導入 [多機能トイル] ○ [U D 対応昇降機] - [设差解消] ○ 古妻・併存 昭和消防署 - 主要様情報 操名称 庁舎 連案年度 1996 耐久性調査 未調査 構造 SRC造 一位を解消] ○ 方でも地 昭和区誘期回丁目 25号			造	改築等														
所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.74m 耐震 ○ U D 導入 [多晩能トイレ] ○ (UD対応昇降機] - [投差解消] ○ 会集・併存 昭和消防器 主 要 棟 情 報 対策 検 情 報 大には、分改修 棟名称 庁舎 連延年度 1996 耐入性調査 未調査 構造 SRC造 を心他 改業等 大には、分改修 大には、かながは、かながは、かながは、かながは、かながは、かながは、かながは、かなが		所 在 地 昭和区紅梅町2丁目15番地の2	部 位 改修年度		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
U D 導入 [多機能トイレ] ○ [U D対応昇降機] - [段差解消] ○ お											-						R改修	
### 日本		U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】─ 【段差解消】○															1	リニューアル改修ま
コミュニティセンター 台藻・併存 昭和消防器 対策	御器所			部分改修														たは、条件により部
主要検情報 様名称 庁舎 産業等 1996 耐入性調査 末調査 構造 SRC造 所在 昭和に銀翔四丁目2番25号 節 位 改修年度 経過年数(主要状) 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.64㎡ 耐震 ロリカス [多機能トイレ] 〇 [UD対応昇降機] 一 [投差解消] ○ 日本		合築・併存 昭和消防署		対策曲地紀念														分改修とする場合が
棟 名称 庁舎 注降		主 要 棟 情 報		内容														ある
建築年度 1996 耐入性調査 未調査 構造 SRC造 改築等 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 R改修 U D 専入 [多機能トイレ] ○ [U D対応昇降機] - [設差解消] ○				その他														
所在地 昭和区錯頻四丁目 2番 2 5号			浩	26 95 mm														
所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.64ml 耐 震					27	70	20	20	21	32	22	2/	25	76	27	20		
U D 専入 [多機能トイレ] ○ [U D対応昇降機] ─ [段差解消] ○ M 改 修 部類 コミュニティセンター 主 要 棟 情 報					21	20	29	30	31	32	33	34	35	36	3/	36	DANA	
お規 コミュニティセンター																	KCXIIS	
コミュニティセンター 主 要 棟 情 報 カ改修	女皇 fun	○ ○ サス(芝族配「□レ」○ 【○ □対心升降機】 ― 【校定解用】○	_															リニューアル改修ま
主要棟積報		合築・併存 デイサービスセンター		対 器														たは、条件により部 分改修とする場合が
子の他	コミューテイセンター	主 亜 ## ## #D		内容機能保全														ガロ修 こり る場合か
保 名 か				その他														00,00
			NH-															
建築年度 1997 耐久性調査 未調査 構造 RC造 改築等		建築年度 1997 耐久性調査 末調査 構造 R	追	改築等														

AP- 20, 61	₩ ± ± ± +n	改修実績						改作	多の見	通 し	等						
施 設 名	基 本 情 報	~ 2023 (R5)		2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036~2050 (R18~R32)	備考
	所在地 昭和区向山町1丁目52番地の2		経過年数(主要棟)	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 306.91m 耐震 O U D 導入 【多機能トイレ】 ○ 【U D 対応昇降機】 - 【段差解消】 ○		R改修													R改修	
川原			部分改修														リニューアル改修ま たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存 ―		对 束														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		N &														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 1997 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所 在 地 昭和区川名山町 4 6番地の 4		経過年数(主要棟)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 309.87m 耐震 UD導入 【多機能トイレ】 (UD対応昇降機) (段差解消)		R改修														
滝川	□ □ 毎 人 「夕候能トーレ」 ○ 【□ □ 対心弁阵候】 ─ 【政定解用】 ○		M 改修 部分改修														
コミュニティセンター	合築・併存 一		对 束														
	主要棟情報		P) 12														
	棟 名 称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 2011 耐久性調査 未調査 構造 RC道	1	改築等														
	所 在 地 昭和区菊園町 1 丁目12番地		経過年数(主要棟)	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 289.87㎡ 耐震 ○		R改修														
40.44	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D 対応昇降機】─【段差解消】○		M 改修														
松栄コミュニティセンター	合築・併存 —		対 策 機能保全														
321271629-	主要棟情報		内容 機能休主														
	棟 名 称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 2013 耐久性調査 未調査 構造 RC道		改築等														
	所 在 地 昭和区鶴羽町一丁目9番地の1	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 309.52㎡ 耐震 〇		R改修														
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】* 【段差解消】○		M改修														
吹上	合築·併存 —		対 策 部分改修														
コミュニティセンター	主要 棟 情 報		内容 機能保全														
	東名称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 2019 耐久性調査 未調査 構造 RC道	1	改築等														
	所 在 地 瑞穂区雁道町5丁目1番地		経過年数(主要棟)	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 307.60㎡ 耐震 〇		R改修	調査	設計	R改修											
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─【段差解消】○		M改修													M改修	リニューアル改修ま
御剱	合築·併存 —		対 策														たは、条件により部
コミュニティセンター			内容 機能保全	機能保全													分改修とする場合が ある
	主 要 棟 情 報		その他														0,0
	保名		改築等														
	所 在 地 瑞穂区師長町82番地の2		経過年数(主要棟)	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.66m 耐震 〇		R改修			調査	調査	設計	R改修								
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】*【段差解消】○		M改修													M改修	リニューアル改修ま
弥富	合築·併存 —		対 策 部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター			内容 機能保全														分改修とする場合が ある
	主 要 棟 情 報		その他														95
	建築年度 1986 耐久性調査 未調査 構造 RC道		改築等														
	所在地 瑞穂区神穂町5番18号		経過年数(主要棟)	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 304.43㎡ 耐震 〇		R改修						調査	調査	設計	R改修					
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─【段差解消】○		M改修														リニューアル改修ま
穂波	合築・併存 一		対 策 部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター			内容機能保全														分改修とする場合が
	主要棟情報		その他														ある
	棟名称 コミュニティセンター 建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構造 RC逆	_															
-	建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構造 RC選 所在地 瑞穂区松栄町2丁目46番地		改築等 経過年数(主要棟)	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		+
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 285.51㎡ 耐震 ○		R改修	32	33	34	33	30	3,	36	調査	調査	設計	R改修	43		
	UD導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─ 【段差解消】○	_	M改修														リニューアル改修ま
陽明	合築·併存 開道荘	7	部分改修														たは、条件により部
	1 D 米: 所注 用证计	1	对 束			1									1		分改修とする場合が
コミュニティセンター			内容 体形体主														
コミュニティセンター	主要棟情報		内容 一機能休主														ある
コミュニティセンター	主 要 棟 情 報 棟名称 コミュニティセンター		P 谷														ある
コミュニティセンター	主要棟情報	in the state of th	N &														ある

施設名	基 本 情 報	改修実績 ~ 2023 (R5)		2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	改 (2028 (R10)	多 の 見 2029 (R11)	通 し 2030 (R12)	等 2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036~2050 (R18~R32)	備考
	所 在 地 瑞穂区佐渡町4丁目9番地		経過年数(主要棟)	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	(R16~R32)	
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.46㎡ 耐震 〇		R改修													R改修	
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─【段差解消】○		M改修														リニューアル改修ま
汐路	合築・併存 瑞穂区社会福祉協議会、瑞穂区在宅サービスセンター		対 策 部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター			内容機能保全														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		その他														ある
	棟名称 コミュニティセンター																
	建築年度 1999 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所 在 地 瑞穂区井戸田町 3 丁目 2 5番地の 1		経過年数(主要棟)	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.89㎡ 耐震		R改修													R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D 対応昇降機】─【段差解消】○		M 改修														リニューアル改修ま
井戸田	合築·併存 —		対 策 部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	主要株情報		内容機能保全														分改修とする場合が ある
			その他														95
	棟名称 コミュニティセンター		3h 07 00														
	建築年度 1999 耐久性調査 未調査 構造 RC造 所在地 瑞穂区直来町1丁目7番地の1		改築等	24	25	26	27	20	20	20	31	32	33	34	35		
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延 床 面積 308.92 m 耐 震 ○		経過年数(主要棟)	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】─ 【段差解消】○	屋根 2023	R改修													Kuxis	
高田	0 0 等人 [少域形1-10] (0 0 万川の弁神域] - [政産所用] (屋 仮 2023	M改修														リニューアル改修ま たは、条件により部
コミュニティセンター	合築·併存 —		対 策 機能保全														分改修とする場合が
コスユニティピンター	主要棟情報		内容 個能採主														ある
	棟名称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 2000 耐久性調査 未調査 構造 RC道	_	改築等														
	所在地 瑞穂区豊岡通3丁目29番地の3		経過年数(主要棟)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.92m 耐震 ○		R改修	13		13	10	/	10	13	20			2.5	2-7		
	UD導入【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─【段差解消】○	_	M 改修														
豊岡			部分改修														
コミュニティセンター	合築·併存 —		刈 束 ######														
242271627	主要棟情報		N &														
	棟名称 コミュニティセンター	_	その他														
	建築年度 2011 耐久性調査 未調査 構造 RC道	i	改築等														
	所 在 地		経過年数(主要棟)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 310.59㎡ 耐震 〇		R改修														
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】─ 【段差解消】○		M改修														
瑞穂	Off Date		部分改修														
コミュニティセンター	合築·併存 —		対策機能保全														
	主 要 棟 情 報		rs tr														
	棟名称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 2012 耐久性調査 未調査 構造 RC道	i	改築等														
	所 在 地 瑞穂区新開町 2 6 番 2 6 号		経過年数(主要棟)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 310.34㎡ 耐震 〇		R改修														
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】*【段差解消】○		M改修														
堀田	合築・併存		対 策 部分改修														
コミュニティセンター			内容機能保全														
	主 要 棟 情 報		その他														
	棟 名 称 コミュニティセンター																
	建築年度 2021 耐久性調査 未調査 構造 RC道		改築等														
	所 在 地 瑞穂区白砂町4丁目144番地の1		経過年数(主要棟)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 309.05㎡ 耐震 ○		R改修														
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】─【段差解消】○	_	M 改修														
中根	合築・併存 一		対 策 部分改修														
コミュニティセンター		_	内容 機能保全														
	主要棟情報		その他														
	棟名称 コミュニティセンター																
	建築年度 2021 耐久性調査 未調査 構造 RC道		改築等	45	4-					4-	4-						
	所在地 熱田区四番二丁目10番16号		経過年数(主要棟)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 307.35㎡ 耐震 〇	4	R改修														
4 /\ -/-	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】─【段差解消】○	4	M 改修														
船方 コミュニティセンター	合築·併存 —		対 策 部分改修														
コミューディセンター	主要棟情報	_	内容機能保全														
	土 要 保 頂 報 棟 名称 コミュニティセンター		その他														
	棟名 标 コミューディセンター 建築年度 2012 耐久性調査 未調査 構造 RC道		The Care Com														
1	たボース 2012 明八は嗣且 不嗣且 構造 RUE	1	改築等				1	1				1	1				

施 設 名	基 本 情 報	改修実績 ~ 2023 (R5)		2024	2025	2026	2027	改 (f 2028	2029	通 2030	等 2031	2032	2033	2034	2035	2036~2050	備考
	所 在 地 熱田区神戸町 8 0 2 番地		経過年数(主要棟)	(R6) 33	(R7) 34	(R8) 35	(R9) 36	(R10) 37	(R11) 38	(R12) 39	(R13) 40	(R14) 41	(R15) 42	(R16) 43	(R17) 44	(R18~R32)	
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.88m 耐震 〇		R改修	33	٥.	55	30	<u> </u>	30	調査	調査	設計	R改修				
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D 対応昇降機】 ─ 【段差解消】○		M 改修							9-7-11	9-111	BXBI	Nuchs				
白鳥	O D G X [S1000 T D] O TO D S100 ST P44 (N) [1 X Z P4 P5] O																リニューアル改修ま たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存 ―		対 策 機能保全														分改修とする場合が
コスユニティヒンター	主要棟情報		内容														ある
			その他														550
	棟名称 コミュニティセンター																
	建築年度 1991 耐久性調査 未調査 構造 RC道		改築等														
	所 在 地 熱田区明野町 1 3 番 1 9 号		経過年数(主要棟)	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 308.20㎡ 耐震 〇		R改修							調査	調査	設計	R改修				
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】─【段差解消】○		M改修														リニューアル改修ま
野立	合築・併存 一		対 策 部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター			内容機能保全														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		その他														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター		COJE														
	建築年度 1991 耐久性調査 未調査 構造 RC道	i	改築等														
	所 在 地 熱田区沢上二丁目7番8号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 298.54㎡ 耐震 〇		R改修										調査	調査	設計	R改修	
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】─【段差解消】○		M改修														リニューアル改修ま
高蔵			部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存 —		対策 ####														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		N &														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター	_	その他														
	建築年度 1993 耐久性調査 未調査 構造 RC道		改築等														
	所在地 熱田区千年一丁目18番2号		経過年数(主要棟)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
				30	31	32	33	34	35	36	3/	36	39	40		D3644	
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.00m 耐震 ○ U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D 対応昇降機】 - 【段差解消】○		R改修												調査	R改修	
~ ~	□ □ 等人 【多機能トイレ】 ○ 【□ □ 対心弁時機】 ─ 【校左府月】 ○		M 改修														リニューアル改修ま
千年	合築·併存 —		対 策 部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター			内容機能保全														分改修とする場合が
	主要棟精報		その他														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター																
	建築年度 1994 耐久性調査 未調査 構造 RC道		改築等														
	所 在 地 熱田区横田一丁目1番13号		経過年数(主要棟)	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.10㎡ 耐震 〇		R改修												調査	R改修	
	□ □ 導入 【多機能トイレ】○ 【□ □対応昇降機】 — 【段差解消】○		M改修														リニューアル改修ま
旗屋	合築・併存 —		対 策 部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	DR VIII		内容機能保全		設計	機能保全											分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報																ある
	棟名称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 1995 耐久性調査 未調査 構造 RC道	i	改築等														
	所 在 地 熱田区大宝四丁目7番22号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.60㎡ 耐震 〇		R改修													R改修	
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】─【段差解消】○		M改修														リニューアル改修ま
大宝			部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	合築·併存 —		对 束														分改修とする場合が
	主要棟情報		N &														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター	_	その他														
	建築年度 1996 耐久性調査 未調査 構造 RC道	-	改築等														
	所在地 中川区太平通3丁目10番地		経過年数(主要棟)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 282.89ml 耐震 〇		R改修	設計	R改修	43		43	40	47	40	43	30	31	32		
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D 対応昇降機】 — 【段差解消】○		M 改修	p.Xp I	Kuxis											M改修	
篠原	O D G X L9 100 E T D T O T O D X3 10 9 F P G 10 S 1 T X 2 1 F X 2 1 F X 1 S 1 S 1															MICKIE	リニューアル改修ま
「保が コミュニティセンター	合築・併存 一		対 策 部分改修														たは、条件により部 分改修とする場合が
コミユニティセンター			内容機能保全														が以际とする場合がある
	主要棟情報		その他														993
	棟 名 称 コミュニティセンター																
	建築年度 1983 耐久性調査 20年程度以上 構造 RC道		改築等														
	所 在 地 中川区戸田明正三丁目 3 0 1 番地		経過年数(主要棟)	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51		
			R改修	調査	調査	設計	R改修										
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 305.55㎡ 耐震 〇	_										1	1	1	1	M改修	リニューアル改修ま
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 305.55m 耐 震 ○ U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D 対応昇降機】* 【段差解消】○		M改修													1-IUA NO	
明正	U D 導入 [多機能トイレ] ○ 【U D 対応昇降機】*【段差解消】○		部分改修													Pidalis	たは、条件により部
明正 コミュニティセンター			対 策 部分改修													i-iuxips	
	U D 導入 [多機能トイレ] ○ 【U D 対応昇降機】*【段差解消】○		対 策													Hiday	たは、条件により部
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】* 【段差解消】○ 合築・併存 戸田荘		対 策 部分改修													- Indian	たは、条件により部 分改修とする場合が
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】* 【段差解消】○ 合築・併存 戸田荘 主 要 棟 情 報		対 策													Pillota	たは、条件により部 分改修とする場合が

### 15	施設名	基 本 情	報	改修実績 ~ 2023 (R5)		2024	2025	2026	2027	改 (f 2028	2029	通 2030	等 2031	2032	2033	2034	2035	2036~2050	備考
March Marc		所 在 地 中川区荒越町1丁目1番地の3			経過年数(主要棟)	(R6) 38	(R7) 39	(R8) 40	(R9) 41	(R10) 42	(R11) 43	(R12) 44	(R13) 45	(R14) 46	(R15) 47	(R16) 48	(R17) 49	(R18~R32)	
20			nd Titles O																
## 1				1														M改修	ロニューアル改修主
## COLOR COL	八幡		1140201112	-														110015	
大学 10 10 10 10 10 10 10 1		合築・併存 ―			对 束 曲此几会														分改修とする場合が
The State	24271627	主 爽 樟 怯 報		-	内容														
日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日				-	その他														
## 25 (1975) 197			ATT VAT. D.C.Y.		76 07 07														
### 25 1			構造 KL垣			20	27	20	20	40	44	42	42	44	45	46	47		
10 年			71.00	部 位 改修年度		36	3/	38					43	44	45	46	4/		
변경 변									調査	調査	設計	R改修							
2012年7日17日 1988		UD専人【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】−	- 【段差解消】〇															M改修	リニューアル改修ま
日本の		合築・併存 一			対 第 ———														たは、条件により部
### 100 100	コミュニティセンター				## ## #P /D /A														
株式像 1012-07-07-07-07-08-08-08-0-0-0-0-0-0-0-0-0-																			ある
# 信息 (中に入口の下には 17 年8月の) 数点 数点 数点 数点 数点 数点 数点 数		棟 名 称 コミュニティセンター			CON														
下の音音 2-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2		建築年度 1988 耐久性調査 未調査	構造 RC造		改築等														
### 23-12-7-12-9-9- ### 25-12-7-12-9- ### 25-12-9-12-9-12-9-12-9-9- ### 25-12-9-9-9		所 在 地 中川区上高畑一丁目179番地の2		部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47		
변경 :		所 管 部 署 スポーツ市民局 延 床 面 積 299.33m	ਜੀ 耐震 ○		R改修					調査	調査	設計	R改修						
변경을 2017년(1979년 1년 1978년 1년 1년 1978년 1년 1년 1978년 1년 1년 1978년 1년 1978년 1년 1월		U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】-	- 【段差解消】○		M改修													M改修	リニューアル改修ま
23-1-7-7-1-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-	野田				部分改修														たは、条件により部
株式田 10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		合築・併存			対策 #####														分改修とする場合が
株式田田 12-12-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-		主要棟情報			N &														
				-	その他														
株式市 中国			## '# DC'#	-	The state state														
日本日本 19-10 日本			梅垣 RC坦	如 体 冰水生物		24	25	36	27	20	30	40	41	42	43	44	4E		
日本の 日本			2 24 00 0	部 1位 以1多年度		34	35	30	3/					42	43	44	45		
20 10 10 10 10 10 10 10				4						調豆	洞旦	Taxa	KCX1®						
日本語 日本	+=	□ □ 導入 【多機能トイレ】 ○ 【□ □ 対応昇降機】 ─	- 【段差解消】〇															McX修	
日本日本 日本日本日本 日本日本 日本日		合築・併存 ―																	
### 2015 12-12-7(12)-2-12-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-	コミュニティセンター																		
横名称 元ミニティセンター																			ある
所名 明正 (1974年) 日本 (1					4110														
R			構造 RC造																
所名		所 在 地 中川区中郷二丁目164番地		部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
田子		所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.90m	㎡ 耐震 ○		R改修						調査	調査	設計	R改修					
日本の		U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】-	- 【段差解消】○		M改修													M改修	リニューアル改修ま
日本日本日本 日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日	荒子	0.00			部分改修														たは、条件により部
接名称 コミュア・センター 接名	コミュニティセンター	台梁・併仔			对 束 #####														分改修とする場合が
接名称 1931-29-42-9-		主要棟情報			P3 &														ある
接触機 1990 機能機関 1940 機能 1980					その他														
## 2 中川区に図目信じて4 総合 部金 お む 改修年度 日本			構造 RC浩		沙篮篮														
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日			III ZE INCZE			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
D 導入 (多規則トイレ)			nd	即 並 以除干液		•	· ·	•		,	10			13	2-7	13	10		
音楽・研存 -		川 D 道 】 「各機能トイレ」 「川 口対広見路機」	- 「段差解消1 (-															
日本の	SIR 244	0 D 4 X 191881 1 D 1 O 10 D 310 34 P4 181 -	- rexement	-															
接名称 コミュニティセンター 接名称 コミュニティセンター 		合築・併存 ―																	
横名称 コミュニティセンター 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	コミユニティセンター	· 西梅姓即			内容 機能保筆														
選案年度 2019 耐久性調査 未測音 横道 RC金					その他														
所在地 中川区助光二丁目 14 0 3 個地 所管 部 天木一ツ市尼月 歴																			
所管部署 スポーツ市民局 延床面積 304.96ml 配票 ○ U D 導入 [今機能トイレ] ○ [UD対応昇降機] - [役差解消] ○ 合薬・併存 助光荘 正			構造RC造																
四前田 コミュニティセンター コミュニティセンター コミュニティセンター コミュニティセンター 連挙を関 1991 耐火性調査 ― 構造 S液				部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	33	34	35	36	37	38					43	44		
西前田 コミュニティセンター 主 要 様 情 報 ・					R改修							調査	調査	設計	R改修				
コミュニティセンター 台藻・併存 助光荘 対策 機能保全 大の他 大は調査 一 構造 S造 「		U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】-	- 【段差解消】○		M改修														リニューアル改修ま
大力が修えする場 大力が修えまる場 大力が修えまる。 大力が修えまる。 大力が表	西前田	会练,供存 助兴莊			部分改修														たは、条件により部
主要様情報	コミュニティセンター	Dec. ALL MINES			## ## #P /D /A														分改修とする場合が
棟名称 コミュニティセンター 横名 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日		主要棟情報																	ある
所 在地 中川区十一番町3丁目1番地 部 位 改修年度 経過年数(主要棟) 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 309.63㎡ 耐震 ○ 以 D 導入 [多機能トイレ] ○ [UD対応昇降機] - [投差解消] ○ 会報・併存 - 主要 様 情 報 ま要 様 情 報 を		棟 名 称 コミュニティセンター			その他														
所 在地 中川区十一番町3丁目1番地 部 位 改修年度 経過年数(主要棟) 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 309.63㎡ 耐震 ○ 以 D 導入 [多機能トイレ] ○ [UD対応昇降機] - [投差解消] ○ 会報・併存 - 主要 様 情 報 ま要 様 情 報 を		建築年度 1991 耐久性調査 一	構造 S造	1	改築等														
所管部署 スポーツ市民局 延床面積 309.63㎡ 耐震 □						32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
U D 導入 [多機能トイレ] ○ [UD対応昇降機] - [段差解消] ○ 五川			ni 耐震 O				-								1				
五川				1									,-1E		,,XDI				11-7-71 3545+
コミュニティセンター	± III		cummi	1															
主 要 様 情 報 内容		合築・併存 ―			対 器														
棟 名称 コミュニティセンター その他	コミュニディセンダー	÷ 775 448 45° 45		4	内容 機能保全														
様名称 コミュニティセンター				4	その他														නව
建築年度 1992 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改 築 等				1															
		建築年度 1992 耐久性調査 未調査	構造 RC造		改築等														

施 設 名	基 本 情 報	改修実績 ~ 2023 (R5)		2024	2025	2026	2027	改 (f 2028	2029	通 2030	等 2031	2032	2033	2034	2035	2036~2050	備考
	所 在 地 中川区玉船町1丁目1番地の1		経過年数(主要棟)	(R6) 32	(R7) 33	(R8) 34	(R9) 35	(R10) 36	(R11) 37	(R12) 38	(R13) 39	(R14) 40	(R15) 41	(R16) 42	(R17) 43	(R18~R32)	
	所管部署スポーツ市民局 延床面積 309.90㎡ 耐震 〇	屋根 2019	R改修	32	33	34	33	30	3,	30	調査	調査	設計	R改修	43		
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】─ 【段差解消】○	座 1版 2019	M 改修								MT	하	pXpI	Ruxis			11
昭和橋			部分改修														リニューアル改修ま たは、条件により部
コミュニティセンター	合築·併存 —		对 束 曲此 四 会														分改修とする場合が
341271627	主要棟情報		内容 概能体主														ある
	棟名称 コミュニティセンター		その他														
			改築等					25		20		40					
	所在地 中川区尾頭橋四丁目5番24号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 304.42m 耐震 〇		R改修									調査	調査	設計	R改修		
- AN	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】─【段差解消】○		M改修														リニューアル改修ま
八熊	合築・併存 一		対 策 部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター			内容機能保全														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		その他														ある
	棟名称 コミュニティセンター																
	建築年度 1992 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所 在 地 中川区小本一丁目 2 0番 5 2号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 310.98㎡ 耐震 〇		R改修									調査	調査	設計	R改修		
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─【段差解消】○		M改修														リニューアル改修ま
常磐	合築・併存 西部地域原育センター		対 策 部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター			内容機能保全														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		その他														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター		COJE														
	建築年度 1992 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所 在 地 中川区露橋二丁目13番1号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.66㎡ 耐震 〇		R改修											調査	調査	R改修	
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【U D 対応昇降機】─【段差解消】○		M改修														リニューアル改修ま
露橋	0.000		部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存 —		刈 束 ###5.日本														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		N &														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 1994 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所 在 地 中川区伏屋三丁目 2 0 4 番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.66m 耐震 〇	m in wis 150	R改修													R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】* 【段差解消】○		M 改修														リニューアル改修ま
長須賀			왕), 라드 4수 기호														たは、条件により部
コミュニティセンター	合築·併存 —		对 束 曲蛇 四会														分改修とする場合が
24271677	主要棟情報		内容 城北休主														ある
	棟名称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 1996 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所 在 地 中川区下之一色町字宮分 1 9 番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 311.13m 耐震 ○	DP DZ GX IS-473X	R改修	/	20	2,7	30	31	32	33	34	33	30	٠,	50	R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─【段差解消】○		M改修													Rucijo	11
五反田			部分改修														リニューアル改修ま たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存 老人いこいの家		对 束 曲此 四 会														分改修とする場合が
コニュニティビンター	主要棟情報		内容 城北珠主														ある
	棟名称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 1997 耐久性調査		改築等														
	所 在 地 中川区富田町大字千音寺字東川岸塚1483番地の1	前 协 冰水在廊	経過年数(主要棟)	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 306.58㎡ 耐震	部 1位 以1字平度		14	13	10	17	10	19	20	21	22	23	24	23	R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】─ 【段差解消】○		R改修													Ruxis	
赤星	O D G X LS IMBELL LD CO D X INDSTRUMING LEXTENSION																リニューアル改修ま
が生 コミュニティセンター	合築・併存 宮田荘		対 策 部分改修														たは、条件により部 分改修とする場合が
コミュニティセンター	主要株情報		内容 機能保全														が以际とする場合がある
			その他														60.0
I	棟名称 コミュニティセンター																
	建築年度 2010 耐久性調査 未調査 構造 RC造	40 14	改築等		4-				4.	4-							
	所在地 中川区下之一色町字権野167番地の1	郡 位 改修年度	経過年数(主要棟)	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 309.29㎡ 耐震 〇		R改修														
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】─【段差解消】○		M 改修														
正色	合築・併存 ―		対 策 部分改修														
コミュニティセンター			内容機能保全														
	主要棟情報		その他														
	棟名称 コミュニティセンター																
	建築年度 2015 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														

施 設 名	基 本 情 報	改修実績		2024	2025	2026	2027	改 他 2028	》の見 2029	通 2030	等 2031	2032 (R14)	2033	2034 (R16)	2035	2036~2050 (R18~R32)	備考
	所 在 地 港区大手町 6 丁目 2 4 番地	~ 2023 (R5) 部 位 改修年度	夏 経過年数(主要棟)	(R6) 42	(R7) 43	(R8) 44	(R9) 45	(R10) 46	(R11) 47	(R12) 48	(R13) 49	(R14) 50	(R15) 51	(R16) 52	(R17) 53	(R18~R32)	
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 324.00㎡ 耐震			R改修			.5	.0	.,		.,	30	52		55		
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	屋根 2018														M改修	リニューアル改修ま
+ ±			部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存 大手学区児童保育所		对 束 曲此后会														分改修とする場合が
	主要棟情報		N &														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター	-	その他														
	建築年度 1982 耐久性調査 20年程度以上 構造 RC	造	改築等														
	所 在 地 港区福屋二丁目 1 0 3 番地		夏 経過年数(主要棟)	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 307.87㎡ 耐震		R改修	調査	設計	R改修											
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─【段差解消】○	-	M改修													M改修	リニューアル改修ま
西福田		-	部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存		对 束														分改修とする場合が
	主要棟情報		rs &														ある
	棟名称 コミュニティセンター	-	その他														
	建築年度 1984 耐久性調査 未調査 構造 RC	造	改築等														
	所 在 地 港区宝神町字会所裏724番地の1		夏 経過年数(主要棟)	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.94㎡ 耐震		R改修						調査	調査	設計	R改修					
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	-	M 改修														リニューアル改修ま
独安寺		-	部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存 ―		対策														分改修とする場合が
	主要棟情報	_	内容														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター	-	その他														
	建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構造 RC	OM:	改築等														
	所在地 港区港陽一丁目1番65号		夏 経過年数(主要棟)	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69		
-	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 361.82㎡ 耐震		R改修	30	39	00	01	02	調査	調査	設計	R改修	07	00	09		
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】○								洞豆	調田	Taxa	KCXIIS				3.43tr.64	
l l	0 0 等人 [多域能1~10] 0 [0 0 对心升降域] — [政是解析] 0	_	M 改修													M改修	合築施設と調整の
港楽	合築・併存 港陽荘、盲人情報文化センター、港楽消防団詰所		対 策														上、改修内容等を
コミュニティセンター	主要棟情報	_	内容 機能保全														検討
			その他														
	棟名称 港陽荘																
	建築年度		改築等														
			夏 経過年数(主要棟)	34	35	36	37	38	39	40	41 mats	42	43	44	45		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.52m 耐震 (PAMENT) (PAMENT)	<u></u>	R 改修							調査	調査	設計	R改修				
l L	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】─【段差解消】○	_	M 改修														リニューアル改修ま
小碓 コミュニティセンター	合築·併存 新土古荘		対 策 部分改修														たは、条件により部
コミユニテイセンター			内 容 機能保全														
	主 要 棟 情 報																分改修とする場合が
			その他														分改修とする場合が ある
l l	棟名称 コミュニティセンター																
	建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構造 RC		改築等														
	建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構造 RC 所 在 地 港区新船町 4丁目 1番地の 2	部 位 改修年度	改築等 経過年数(主要棟)	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		
	建築年度 1990 耐久性調査 末調査 構造 RC 所在地 港区新船町4丁目1番地の2 所管部署 スポーツ市民局 凝床面積 299.96㎡ 耐	部 位 改修年度	改築等 経過年数(主要棟) R 改修	33	34	35	36	37	38	39	40 調査	41 調査	42 設計	43 R改修	44		ある
	建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構造 RC 所 在 地 港区新船町 4丁目 1番地の 2	部 位 改修年度	改築等 図経過年数(主要棟) R 改修 M 改修	33	34	35	36	37	38	39					44		ある
成章	建築年度 1990 耐久性調査 末調査 構造 RC 所在地 港区新船町4丁目1番地の2 所管部署 スポーツ市民局 凝床面積 299.96㎡ 耐	部 位 改修年度	改築等 程過年数(主要棟) R 改修 M 改修 部分改修	33	34	35	36	37	38	39					44		ある リニューアル改修ま たは、条件により部
武音	建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構造 RC 所在地 港区新船町4丁目1番地の2 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299,96㎡ 耐震 (U D 専入 [多機能トイレ] (U D 対応昇降機] - [段差解消] (会義・併存 -	部 位 改修年度	改築等 [2] 経過年数(主要棟) R 改修 M 改修 部分內條	33	34	35	36	37	38	39					44		カる リニューアル改修ま たは、条件により部 分改修とする場合が
成章	建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構造 RC 所在地 港区新船町4丁目1番地の2 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.96㎡ 耐震 (U D 導入 【多機能トイレ】 (U D 対応昇降機】 - 【段差解消】 (会薬・併存 - 主 要 棟 情 報	部 位 改修年度	改築等 (表 経過年数(主要棟) R 改修 M 改修 が分成修 が対策	33	34	35	36	37	38	39					44		ある リニューアル改修ま たは、条件により部
成章	建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構造 RC 所在地 港区新船町4丁目1番地の2 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.96m 耐震 (U D 導入 【多機能トイレ】 (U D 対応昇降機】 - 【段差解消】 (会薬・併存 - 生要様情報 様名称 コミュニティセンター	部位 改修年度	改築等	33	34	35	36	37	38	39					44		カる リニューアル改修ま たは、条件により部 分改修とする場合が
成章	建築年度 1990 耐久性調査 未測査 構 選 RC 所在地 港区新船町4丁目1番地の2 所管 部署 スポーツ市民局 延床面積 299.96㎡ 耐 震 (U D 列ル 京将機) - 【段差解消】 ○ 合築・併存 - ま 要 様 情 報 棟名 称 コミュニティセンター 建築年度 1991 耐久性調査 未測査 構 造 RC	部位 改修年度	改 築 等 を 経過年数(主要権)								調査	調査	設計	R改修			カる リニューアル改修ま たは、条件により部 分改修とする場合が
成章 コミュニティセンター	建築年度 1990 耐久性調査 未測査 構造 RC 所在地 港区新船町4丁目1番地の2 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.96㎡ 耐 震 (U D 対応昇降機) - 【段差解消】() 合築・併存 - 主 要 様 情 報 棟名称 コミュニディセンター 建築年度 1991 耐久性調査 未測査 構造 RC 所在地 港区油屋町2丁目15番地	部位 改修年度	改築等	33	34	35 34	36 35	37	38	39		調査	設計	R改修 42	43		カる リニューアル改修ま たは、条件により部 分改修とする場合が
成章 コミュニティセンター	建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構造 RC 所在地 港区新船町4丁目1番地の2 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299,96㎡ 耐震 (U D 専入 [多機能トイレ] (U D 対応昇降機] - [段差解消] (会築・併存 - 主 要 棟 情 報 棟名称 コミュニティセンター 建築年度 1991 耐久性調査 未調査 構造 RC 所在地 港区金属町2丁目15番地 所産地 港区金属町2丁目15番地	部位 改修年度	改 築等								調査	調査	設計	R改修			カる リニューアル改修ま たは、条件により部 分改修とする場合が
成章 コミュニティセンター	建築年度 1990 耐久性調査 未測査 構造 RC 所在地 港区新船町4丁目1番地の2 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.96㎡ 耐 震 (U D 対応昇降機) - 【段差解消】() 合築・併存 - 主 要 様 情 報 棟名称 コミュニディセンター 建築年度 1991 耐久性調査 未測査 構造 RC 所在地 港区油屋町2丁目15番地	部位 改修年度	改築等								調査	調査	設計	R改修 42	43		カる リニューアル改修または、条件により部 かる ある カンダ とする場合が ある リニューアル改修ま
成章 コミュニディセンター 高木	建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構造 RC 所在地 港区新船町4丁目1番地の2 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.96㎡ 耐震 (U D 神入 【多機能トイレ】 (U D 対応昇降機) - 【段差解消】 (会薬・併存 - ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	部位 改修年度	改築等 技術年数(主要様) R 改修 M 改修 M 改修 M おか改修 M 部分改修 内容 での他 改築等 区域 R 改修 M 改修 M 改修 M 改修 M 改修 M 分改修 対策 M 改修 M 分改修 M 分 次 修 M 分 次 修								調査	調査	設計	R改修 42	43		リニューアル改修ま たは、条件により部 分改修とする場合が ある リニューアル改修ま たは、条件により部
成章 コミュニティセンター	建築年度 1990 耐久性調査 未測査 構造 RC 所在地 港区新船町4丁目1番地の2 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.96㎡ 耐震 (U D 財み (B を解消) (部位 改修年度	改築等								調査	調査	設計	R改修 42	43		リニューアル改修ま たは、条件により部 分改修とする場合が ある リニューアル改修ま たは、条件により部 分改修とする場合が 分改修とする場合が
成章 コミュニディセンター 高木	建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構造 RC 所在地 港区新船町4丁目1番地の2 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299,96㎡ 耐震 (U D 溥 入 【多機能トイレ】○ 【U D 対応昇降機】 - 【段差解消】○ 合薬・併存 - ま 要 棟 情 報 棟名称 コミュニディセンター 建築年度 1991 耐久性調査 未調査 構造 RC 所在地 港区油屋町2丁目15番地 所在地 港区油屋町2丁目15番地 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 310,44㎡ 耐震 (U D 溥 入 【多機能トイレ】○ 【U D 対応昇降機】 - 【段差解消】○ 合薬・併存 - ま 要 棟 情 報	部位 改修年度	改築等 改装等 改装等 改装等 日本 改成 を								調査	調査	設計	R改修 42	43		リニューアル改修ま たは、条件により部 分改修とする場合が ある リニューアル改修ま たは、条件により部
成章 コミュニディセンター 高木	建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構造 RC 所在地 港区新船町4丁目1番地の2 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.96㎡ 耐震 (U D 財 及 F 内	部位 改修年度	改築等 改装等 表記 表記 表記 表記 表記 表記 表記 表								調査	調査	設計	R改修 42	43		リニューアル改修ま たは、条件により部 分改修とする場合が ある リニューアル改修ま たは、条件により部 分改修とする場合が 分改修とする場合が
成章 コミュニディセンター 高木	建築年度 1990 耐久性調査 未測査 構造 RC 所在地 港区新船町4丁目1番地の2 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.96㎡ 耐震 (U D 対応昇降機) - 【段差解消】() 合築・併存 -	部位 改修年度	改築等 改装等 (支援	32	33	34	35	36	37	38	调查 39	调查 40 调查	設計	R改修 42 設計	43 R改修		リニューアル改修ま たは、条件により部 分改修とする場合が ある リニューアル改修ま たは、条件により部 分改修とする場合が 分改修とする場合が
成章 コミュニティセンター 高木 コミュニティセンター	建築年度 1990 耐久性調査 未測査 構造 RC 所在地 港区新船町4丁目1番地の2 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.96m 耐震 (U D 財み (B 産解消) () 日 財 (B 産解消) () (日 財 (B 産解消) (日 財	部 位 改修年度 遊 部 位 改修年度 部 位 改修年度 添 部 位 改修年度	改築等 改装等 表記 表記 表記 表記 表記 表記 表記 表								調査	調査	設計	R改修 42	43		リニューアル改修ま たは、条件により部 分改修とする場合が ある リニューアル改修ま たは、条件により部 分改修とする場合が 分改修とする場合が
成章 コミュニティセンター 高木 コミュニティセンター	建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構造 RC 所在地 港区新船町4丁目1番地の2 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.96㎡ 耐震 (部 位 改修年度 遊 部 位 改修年度 部 位 改修年度 添 部 位 改修年度	改築等 改装等 (支援	32	33	34	35	36	37	38	调查 39	调查 40 调查	設計 41 調査	R改修 42 設計	43 R改修	R改编	リニューアル改修ま たは、条件により部 分改修とする場合が ある リニューアル改修ま たは、条件により部 分改修とする場合が 分改修とする場合が
成章 コミュニティセンター 高木 コミュニティセンター	建築年度 1990 耐久性調査 未測査 構造 RC 所在地 港区新船町4丁目1番地の2 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.96m 耐震 (U D 財み (B 産解消) () 日 財 (B 産解消) () (日 財 (B 産解消) (日 財	部 位 改修年度 遊 部 位 改修年度 部 位 改修年度 添 部 位 改修年度	改築等 2 経過年数(主要棟)	32	33	34	35	36	37	38	调查 39	调查 40 调查	設計 41 調査 41	42 設計	43 R改修 43	Rither	リニューアル改修ま たは、条件により部 分改修とする場合が ある リニューアル改修ま たは、条件により部 分改修とする場合が 分改修とする場合が
成章 コミュニディセンター 高木 コミュニティセンター	建築年度 1990 耐久性調査 未測査 構造 RC 所在地 港区新船町4丁目1番地の2 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.96m 耐震 (部 位 改修年度 遊 部 位 改修年度 部 位 改修年度 添 部 位 改修年度	改 築 等 を	32	33	34	35	36	37	38	调查 39	调查 40 调查	設計 41 調査 41	42 設計	43 R改修 43	R改维	カる リニューアル改修ま たは、条件により部分 かるをとする場合が ある リニューアル改修ま たは、条件により部分 分改修とする場合が ある
成章 コミュニディセンター 高木 コミュニティセンター	建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構造 RC 所在地 港区新船町4丁目1番地の2 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.96㎡ 耐震 (部 位 改修年度 遊 部 位 改修年度 部 位 改修年度 添 部 位 改修年度	改 藥等	32	33	34	35	36	37	38	调查 39	调查 40 调查	設計 41 調査 41	42 設計	43 R改修 43	R改修	リニューアル改修または、条件により節 分改修とする場合が ある リニューアル改修ま たは、条件により節 分改修とする場合が ある
成章 コミュニティセンター 高木 コミュニティセンター	建築年度 1990 耐久性調査 未測査 構造 RC 所在地 港区新船町4丁目1番地の2 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.96m 耐震 (部 位 改修年度 遊 部 位 改修年度 部 位 改修年度 添 部 位 改修年度	改築等 (表記4年数(主要棟) (表記4年数(主要棟) (表記4年数(主要棟) (表記4年数(主要乗) (表記4年表) (表記4年表	32	33	34	35	36	37	38	调查 39	调查 40 调查	設計 41 調査 41	42 設計	43 R改修 43	R改修	カる リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
成章 コミュニティセンター 高木 コミュニティセンター	建築年度 1990 耐久性調査 未測査 構造 RC 所在地 港区新船町4丁目1番地の2 所管 部署 スポーツ市民局 延床面積 299.96㎡ 耐震 口り導入 [9機能トイレ]	部 位 改修年度 遊 部 位 改修年度 部 位 改修年度 添 部 位 改修年度	改 藥等	32	33	34	35	36	37	38	调查 39	调查 40 调查	設計 41 調査 41	42 設計	43 R改修 43	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある
成章 コミュニティセンター 高木 コミュニティセンター	建築年度 1990 耐久性調査 未測査 構造 RC 所在地 港区新船町4丁目1番地の2 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.96m 耐震 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	部 位 改修年度	改築等 2	32	33	34	35	36	37	38	调查 39	调查 40 调查	設計 41 調査 41	42 設計	43 R改修 43	R改修	リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある リニューアル改修または、条件により部分改修とする場合がある

施 設 名	基 本 情	報	改修実績 ~ 2023 (R5)		2024	2025	2026	2027	2028	多 の 2029	通 2030	等 2031	2032	2033	2034	2035	2036~2050	備考
	所在地港区小碓四丁目147番地			経過年数(主要棟)	(R6) 31	(R7) 32	(R8) 33	(R9) 34	(R10) 35	(R11) 36	(R12) 37	(R13) 38	(R14) 39	(R15) 40	(R16) 41	(R17) 42	(R18~R32)	
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 306	.24㎡ 耐震 〇		R改修											調査	調査	R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降料	銭】─【段差解消】○		M改修														リニューアル改修ま
明徳	合築・併存 ―			対 策 部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター				内容機能保全														分改修とする場合が
	主要棟情	報		その他														ある
	棟名称 コミュニティセンター																	
	建築年度 1993 耐久性調査 未	调查 構造 RC造		改築等	20	20	24	22	20		25	25		20	20	40		
	所在地 港区稲永四丁目7番56号	53-3 EL 60 0	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	D3646	
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 300 U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D 対応昇降	.52m 耐渡 ()	_	R 改修													R改修	
稲永	0 D 等入 [Signer-10] 0 [0 D Shi0 并降1	#1 — I+XÆ###1 ○	_	M 改修 部分改修														リニューアル改修ま たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存 東稲永荘			対策機能配合														分改修とする場合が
341271627	主要棟情	奶	_	内容														ある
	棟名称 コミュニティセンター	TIA	-	その他														
		調査 構造 RC造	-	改築等														
	所在地 港区木場町9番地の10	17 2 1192		経過年数(主要棟)	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 309	.31㎡ 耐震 〇		R改修													R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降			M改修														リニューアル改修ま
東築地	A # # + # # # # # # # # # # # # # # # #			部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存 東築地多目的センター、南木場荘			対 策 機能保全														分改修とする場合が
	主要棟情	報		その他														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター			COJIB														
		調査 構造 RC造		改築等														
	所 在 地 港区正保町8丁目134番地		部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299			R改修													R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降	钱】─【段差解消】○		M改修														リニューアル改修ま
正保	合築・併存 ―			対 策 部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター				内容機能保全														分改修とする場合が
	主 要 棟 情	戦		その他														ある
	棟名称 コミュニティ棟																	
	建築年度 1996 耐久性調査 未 所 在 地 港区宝神五丁目 3 0 8 番地	调查 構造 RC造		改 築 等 経過年数(主要棟)	28	29		31					20					
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299	07-1 =1 = 0	部 位 改修年度	栓週年数(主要株) R 改 修	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降		-	M 改修													KLXIS	
港西		*I L+X4En+m1 U	-	±R 43 ≥b #8														リニューアル改修ま たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存 ―			对 束 #####														分改修とする場合が
	主要棟情	報		P3 18														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター			その他														
		調査 構造 RC造		改築等														
	所 在 地 港区南十番町1丁目3番地		部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299	.61㎡ 耐震 〇	外壁 2023	R改修													R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降料	銭】─【段差解消】○		M改修														リニューアル改修ま
東海	合築・併存 ―			部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター				内容機能保全														分改修とする場合が
	主要棟情	報		その他														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター																	
	建築年度 1998 耐久性調査 未	调查 構造 RC造		改築等		2-												
	所在地 港区浜二丁目10番31号	06.4	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	P-75-14	
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 309 U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降		4	R 改修													R改修	
西築地	0 日 等 入 【夕機能トイレ】○ 【0 D刈心弁庫	\$] ─ 【校左解用】 ○	_	M 改修														リニューアル改修ま
コミュニティセンター	合築・併存 一			対 策 部分改修														たは、条件により部 分改修とする場合が
コミユニティ センター	主要棟情	級	-	内容機能保全														ある
	棟名称 コミュニティセンター	+IX	_	その他														
		調査 構造 RC造	\dashv	改築等														
———	所在地港区野跡四丁目3番13号	III III III III III III III III III II		経過年数(主要棟)	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		+
		40ml ## == 0	L 0x15-T/30	R改修													R改修	
	所管部署スポーツ市民局 延床面積 290					1		1	1	1	1		1	1	I	ii.		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299 U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降																	リーューアルみ終士
野跡	U D 導入 【多機能トイレ】〇 【UD対応昇降			M 改修 部分改修														リニューアル改修ま たは、条件により部
野跡 コミュニティセンター				M 改修 部分改修 対策														リニューアル改修ま たは、条件により部 分改修とする場合が
	U D 導入 【多機能トイレ】〇 【UD対応昇降	銭】*【段差解消】○		対 策 機能保全														たは、条件により部
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降 合築・併存 —	銭】*【段差解消】○		M 改修 部分改修 対策														たは、条件により部 分改修とする場合が
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降 合築・併存 — 主 要 棟 情	銭】*【段差解消】○		対 策 機能保全														たは、条件により部 分改修とする場合が

施設名	基 本 情 報	改修実績		2024	2025	2026	2027	改作	● の 見	通 し	等 2024	2022	2022	2024	2025	2026 2050	備考
<i>10</i> 10 11		~ 2023 (R5)	ATIVE CONTRACTOR	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036~2050 (R18~R32)	
	所 在 地 港区船頭場四丁目 2 1 3 番地 所 管 部 署 スポーツ市民局 延 床 面 積 309.75㎡ 耐 震 ○	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	D3646	
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	_	R改修 M改修													R改修	11 =
2戸田		=	部分改修														リニューアル改修ま たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存 —		对 束 曲此归会														分改修とする場合が
	主要棟情報		N &														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 2005 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所 在 地 港区港明一丁目 3 番 1 3 号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.99㎡ 耐震 〇		R改修													R改修	
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【U D 対応昇降機】─【段差解消】○		M改修														リニューアル改修ま
中川	合築・併存 一		対 策 部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター			内容 機能保全														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		その他														ある
	棟名称 コミュニティセンター																
	建築年度 2010 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所 在 地 港区春田野一丁目 2 5 0 1 番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 308.99㎡ 耐震 〇		R改修														
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─【段差解消】○		M 改修														
福春 コミュニティセンター	合築・併存 ―		対 策 部分改修														
コミユニティ ピンター	主要棟情報		内容 機能保全														
	東 安 休 旧 和		その他														
	様名が コニューノィビンター 建築年度 2012 耐久性調査 未調査 構造 RC造	-	改築等														
	所在地 南区霞町77番地		経過年数(主要棟)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 307.24㎡ 耐震 ○		R改修	設計	R改修	43		43	40	-77	40	45	30	31	32		
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	生 版 2015	M 改修	DXDI	KUANS											M改修	リニューアル改修ま
本口 邸			화 44 2년 88														たは、条件により部
コミュニティセンター	合築·併存 —		对 束 #####														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		n u —														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 1983 耐久性調査 40年程度以上 構造 RC造		改築等														
	所 在 地 南区明治二丁目 1 4番 1 号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 298.94㎡ 耐震 〇		R改修		調査	調査	設計	R改修									
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─【段差解消】○		M 改修													M改修	リニューアル改修ま
明治	合築·併存 —		対 策 部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター			内容 機能保全														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		その他														ある
	棟名称 コミュニティセンター																
	建築年度 1985 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所在地 南区桜台二丁目15番4号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延床面積 299.92m 耐 震 ○ U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D 対応昇降機】 - 【段差解消】○	_	R改修				調査	調査	設計	R改修							
400			M 改修													M改修	リニューアル改修ま たは、条件により部
コミュニティセンター	合築·併存 —		対 策 機能保全														分改修とする場合が
341274 627	主要棟情報		N &														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 1987 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所 在 地 南区豊田四丁目 9番1 9号		経過年数(主要棟)	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.75㎡ 耐震 〇		R改修				調査	調査	設計	R改修							
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─【段差解消】○	1	M改修													M改修	リニューアル改修ま
豊田	合築・併存 ―		対 策 部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター			内容機能保全														分改修とする場合が
1 '			その他														ある
1	主 要 棟 情 報				1												
	棟 名 称 コミュニティセンター							1	1	l .	l	1	1	1	i i		T.
	棟 名 称 コミュニティセンター 建築年度 1987 耐久性調査 未調査 構 造 RC造		改築等														
	棟名称 コミュニティセンター 建築年度 1987 耐久性調査 未調査 構造 RC造 所在地 南区北内町3丁目25番地		改 築 等 経過年数(主要棟)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		
	棟名称 コミュニティセンター 建築年度 1987 耐久性調査 未調査 構造 RC造 所在地 南区北内町3丁目25番地 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 298.86㎡ 耐 震 〇		改築等 経過年数(主要棟) R 改修	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40 調査	41 調査	42 設計	R改修	
	棟名称 コミュニティセンター 建築年度 1987 耐久性調査 未調査 構造 RC造 所在地 南区北内町3丁目25番地		改築等 経過年数(主要棟) R 改修 M 改修	31	32	33	34	35	36	37	38	39				R改修	リニューアル改修ま
大磯	棟名称 コミュニティセンター 建築年度 1987 耐久性調査 未調査 構造 RC造 所在地 南区北内町3丁目25番地 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 298.86㎡ 耐 震 〇		改築等 経過年数(主要棟) R 改修 M 改修 が新	31	32	33	34	35	36	37	38	39				R改修	たは、条件により部
1. 7/4	棟名称 コミュニティセンター 建築年度 1987 耐久性調査 未調査 構造 RC造 所在地 南区北内町 3 丁目 2 5 番地 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 298.86㎡ 耐 最 〇 U D 導入 【多機能トイレ】〇 【U D 対応昇降機】 - 【段差解消】〇 合築・併存 南図書館、南文化小刺場、自動車図書館基地		改築等 経過年数(主要棟) R 改修 M 改修	31	32	33	34	35	36	37	38	39				R改修	たは、条件により部 分改修とする場合が
大磯	棟名称 コミュニティセンター 建築年度 1987 耐久性調査 未調査 構造 RC造 所在地 南区北内町 3丁目 2 5 帯地 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 298.86㎡ 耐 歳 ○ U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】 - 【段差解消】○ 合築・併存 南図書館、南文化小刺場、自動車図書館基地		改築等 経過年数(主要棟) R 改修 M 改修 が分後 対策	31	32	33	34	35	36	37	38	39				R改修	たは、条件により部
大磯	棟名称 コミュニティセンター 建築年度 1987 耐久性調査 未調査 構造 RC造 所在地 南区北内町 3 丁目 2 5 番地 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 298.86㎡ 耐 最 〇 U D 導入 【多機能トイレ】〇 【U D 対応昇降機】 - 【段差解消】〇 合築・併存 南図書館、南文化小刺場、自動車図書館基地	部 位 改修年度	改築等	31	32	33	34	35	36	37	38	39				R改修	たは、条件により部 分改修とする場合が

施設名	基本情報	改修実績		2024	2025	2026	2027	改 f 2028	多 の 2029	通 2030	等 2031	2032	2033	2034	2035	2036~2050	備考
	所 在 地 南区元塩町1丁目20番地の6	~ 2023 (R5)	(四)四个型(上面排)	(R6)	(R7)	2026 (R8) 31	(R9)	(R10)	(R11)	(R12)	(R13) 36	2032 (R14)	(R15) 38	2034 (R16)	(R17)	2036~2050 (R18~R32)	
	所 住 型 関区元温町 1 1 1 2 0 番地の 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	D3hl4	
	川 目 即 者 スパーツ 中氏 同 対 は 床 面 積 304.65 所		R 改修												調査	R改修	
宝南	0 0 等人 【多機能トイレ】○ 【0 0 対応升降機】 ─ 【校左府月】○		M 改修														リニューアル改修ま たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存 —		対 策 機能保全														分改修とする場合が
コニュニティピンター	主 要 棟 情 報	-	内容 機能採主														ある
	棟 名称 コミュニティセンター	-	その他														
	建築年度 1995 耐久性調査 未調査 構造 RC造	-	改築等														
	所在地 南区宝生町2丁目2番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 306.85m 耐震 〇	D M WS-FX	R改修	20	25	50		52	33		55	30	0,	50		R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D 対応昇降機】 一【段差解消】○		M 改修													130,15	リニューアル改修ま
宝		1	部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存 宝生荘		对 束														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		P3 &														ある
	棟名称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 1996 耐久性調査 未調査 構造 RC造	1	改築等														
	所 在 地 南区天白町 4 丁目 2 2 番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 309.52㎡ 耐震		R改修													R改修	
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】─【段差解消】○		M 改修														リニューアル改修ま
千鳥	合築·併存 —		部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	古楽・併仔ー		対 策 機能保全														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報																ある
	棟名称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 1996 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所 在 地 南区鳴尾町字丹後江3023番地の3	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.52㎡ 耐震		R改修													R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】—【段差解消】○		M改修														リニューアル改修ま
白水	合築・併存 白水荘		対 策 部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター			内容機能保全														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		その他														ある
	棟名称 コミュニティセンター		COIL														
	建築年度 1997 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所 在 地 南区豊一丁目 3 7 番 8 号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 309.46㎡ 耐震 〇		R改修													R改修	
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─【段差解消】○		M改修														リニューアル改修ま
伝馬	合築·併存 —		対 策 部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター			内 容 機能保全														分改修とする場合が ある
	主要棟情報		その他														95
	棟名称 コミュニティセンター																
	建築年度 1998 耐久性調査 未調査 構造 RC造 所在地 南区白雲町57番地		改築等														
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 303.87㎡ 耐震	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】○		R 改修													KCXIS	
笠東	0 0 等人(罗城部110)		M 改修														リニューアル改修ま たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存 —		対 策 機能保全														分改修とする場合が
コーユーノイビンター	主 要 棟 情 報	-	内容 一個能体主														ある
	棟 名称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 2003 耐久性調査 未調査 構造 RC造	1	改築等														
-	所在地 南区道德通2丁目72番地		経過年数(主要棟)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 318.10ml 耐震 〇	MP 104 UA 150 -1-150	R改修													R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○【段差解消】○	1	M 改修														リニューアル改修ま
道徳		1	部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存 道徳集会施設、山神社社務所		对 束 曲蛇/0 会														分改修とする場合が
	主要株情報		N &														ある
	棟名称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 2004 耐久性調査 未調査 構造 RC造	1	改築等														
	所 在 地 南区西又兵ヱ町4丁目8番地の1	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 307.62㎡ 耐震 〇		R改修													R改修	
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─【段差解消】○	1	M改修														リニューアル改修ま
大生	合築·併存 大生集会施設		対 策														たは、条件により部
コミュニティセンター			内 容 機能保全														分改修とする場合が
	主要棟情報		その他														ある
	棟名称 コミュニティセンター																
	建築年度 2004 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														

施 設 名	基 本 情 報	改修実績			2005	*****		改作	多の見	通 し	等						備考
76 BX 14		~ 2023 (R5)	6737 () 77 ()	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036~2050 (R18~R32)	
	所在地 南区呼続四丁目4番60号 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 309.42㎡ 耐震	部 位 改修年度	経過年数(主要棟) R 改 修	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】* 【段差解消】○	-	M改修													KCXIS	11== 7113h#x+
呼続		-	部分改修														リニューアル改修ま たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存 一		对 束 無此口令														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		N &														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 2005 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所 在 地 南区駈上一丁目 1 4番 1 3号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.45㎡ 耐震 〇		R改修													R改修	
W (A)	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】* 【段差解消】○		M 改修														リニューアル改修ま
菊住 コミュニティセンター	合築・併存 一		対 策 部分改修														たは、条件により部 分改修とする場合が
コミユニティ ピンター	主 要 棟 情 報	i	内容 機能保全														カは豚とする場合が
	棟名称コミュニティセンター	-	その他														
	建築年度 2006 耐久性調査 未調査 構造 RC造	-	改築等														
	所 在 地 南区元柴田東町 2 丁目 2 0 番地の 2	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 309.50㎡ 耐震 〇		R改修													R改修	
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○【段差解消】○		M改修														リニューアル改修ま
柴田	合築・併存 柴田下水処理場地元利用施設		部分改修 対 策														たは、条件により部
コミュニティセンター			内容機能保全														分改修とする場合が
	主要株情報		その他														ある
	棟名称 集会施設																
	建築年度 2007 耐久性調査 未調査 構造 RC造 所在地 南区前浜通5丁目2番地の31	till the tables on the	改 築 等 経過年数(主要棟)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 308.93㎡ 耐震	即 1位 以1多年度	R改修	12	13	14	15	16	17	10	19	20	21	22	23		
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】*【段差解消】○	-	M 改修														
笠寺			와 45 2b 8호														
コミュニティセンター	合築·併存 —		対策 機能保全														
	主 要 棟 情 報		N 谷														
	棟名称 コミュニティセンター		COME														
	建築年度 2012 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所 在 地 南区元鳴尾町1番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	所管部署 Zボーツ市民局 延床面積 310.06㎡ 耐震 〇		R改修														
星崎	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【U D 対応昇降機】* 【段差解消】○	-	M 改修														
コミュニティセンター	合築·併存 —		対 策 機能保全														
34271627	主 要 棟 情 報		内容 機能体主														
	棟 名 称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 2015 耐久性調査 一 構造 S造	-	改築等														
	所 在 地 守山区森孝三丁目 2 0 1 番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 298.85㎡ 耐震 〇		R改修	R改修													
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】─【段差解消】○		M改修													M改修	リニューアル改修ま
森孝西	合築・併存 —		対 策 部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	主 要 棟 情 報		内容 機能保全														分改修とする場合が ある
	ま 安 休 旧 報 棟 名称 コミュニティセンター		その他														65.5
	保名が コミュニティピンター 建築年度 1982 耐久性調査 40年程度以上 構造 RC造	-	改築等														
	所在地 守山区新守町127番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 514.65m 耐震 〇		R改修	設計	R改修	R改修											
	UD導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─ 【段差解消】○	1	M改修													M改修	リニューアル改修ま
二城会館	合築・併存 一		対 策														たは、条件により部
4W,ZX,GB			内容機能保全	機能保全													分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		その他														ある
	棟 名 称 二城会館																
ļ	建築年度 1983 耐久性調査 40年程度以上 構造 RC造	** AL TELES	改築等	12	4.	47								F.			
	所在地 守山区幸心二丁目825番地 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 517.91㎡ 耐震 〇	部 位 改修年度	経過年数(主要棟) R 改 修	40 調査	41 設計	42 R改修	43 R改修	44	45	46	47	48	49	50	51		
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D 対応昇降機】 ─ 【段差解消】○	1	R改修	調査	Täxä	R以修	RCX修									M改修	11=======
		1	部分改修													···	リニューアル改修ま たは、条件により部
瀬古会館	合築·併存 —		对 束 ###44	機能保全													分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報	1	N &														ある
	棟 名 称 瀬古会館]	その他														
	建築年度 1984 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														

施 設 名	基 本 情 報	改修実績		2024	2025	2026	2027	改 (f 2028	き の 見 2029	通 2030	等 2031	2032	2033	2034	2035	2036~2050	備考
	所 在 地 守山区廿軒家 1 4 番 5 6 号	~ 2023 (R5) 部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	(R6) 40	(R7) 41	2026 (R8) 42	(R9) 43	(R10) 44	(R11) 45	(R12) 46	(R13) 47	2032 (R14) 48	(R15)	2034 (R16) 50	(R17) 51	2036~2050 (R18~R32)	
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 514.15㎡ 耐震 〇	即 區 以除干及	R改修	調査	調査	設計	R改修	R改修		40	77		43	30	31		
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─【段差解消】○		M 改修			10001	- Constant	T LUX IS								M改修	リニューアル改修ま
		1	部分改修														たは、条件により部
廿軒家会館	合築·併存 —		刈 束 無此紀念	機能保全													分改修とする場合が
	主要棟情報		P) &														ある
	棟 名 称 廿軒家会館		その他														
	建築年度 1984 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所 在 地 守山区大字中志段味字宮前 1 1 7 5 番地の 1	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.82㎡ 耐震 〇		R改修	調査	調査	設計	R改修										
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─【段差解消】○		M改修													M改修	リニューアル改修ま
志段味東	Off the		部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存 一		対 策 機能保全														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		r, u														ある
	棟名称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 1985 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所 在 地 守山区大牧町12番10号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 512.12㎡ 耐震 〇	屋根 2019	R改修		調査	調査	設計	R改修	R改修								
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─【段差解消】○		M改修													M改修	リニューアル改修ま
平 社会總	合築・併存 ―		部分改修														たは、条件により部
西城会館	□来·研护 ─		対 策 機能保全	機能保全													分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		その他														ある
	棟 名 称 西城会館		COJIB														
	建築年度 1985 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所 在 地 守山区小幡二丁目 3番 7 号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.88㎡ 耐震 〇		R改修			調査	調査	設計	R改修								
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─【段差解消】○		M改修													M改修	リニューアル改修ま
小幡	合築・併存 —		対 策 部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター			内容機能保全														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		その他														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター		COME														
	建築年度 1986 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所 在 地 守山区西島町19番14号		経過年数(主要棟)	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 515.09m 耐震 ○	屋 根 2018	R改修			調査	調査	設計	R改修	R改修							
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】一【段差解消】○		M改修													M改修	リニューアル改修ま
守山会館	合築·併存 —		対 策 部分改修														たは、条件により部
7			内容機能保全														分改修とする場合が
	主要棟精報		その他														ある
	棟名称 守山会館																
	建築年度 1986 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所 在 地 守山区本地が丘801番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
	所管部署スポーツ市民局 延床面積 299.33㎡ 耐震 〇		R改修					調査	調査	設計	R改修						
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【U D 対応昇降機】一【段差解消】○	1	M改修													M改修	リニューアル改修ま
本地丘	合築・併存 市営本地荘		対 策														たは、条件により部
コミュニティセンター	→		内容 機能保全														分改修とする場合が ある
	主要棟情報		その他														0,0
	棟名称 コミュニティセンター 建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構造 RC造		7h 07 00														
	建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構造 RC造 所在地 守山区縁ヶ丘867番地		改築等 経過年数(主要棟)	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		+
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.70㎡ 耐震	即 业 以修丰度		34	33	30	3/	調査	調査	40 設計	41 R改修	42	+3	44	43		
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D 対応昇降機】* 【段差解消】○	+	R改修					神旦	神旦	i ā Xā	RUXIS					M改修	
小幡北	O D 47 X 15 WHICH I D I O D MINOTHWINI * 1+XZH-HII O	-														MEXIS	リニューアル改修ま たは、条件により部
7J 44mt-10			対 策 部分改修														たは、条件により部 分改修とする場合が
コニューニ (お)・ク	合築・併存 緑ケ丘荘		刈 來														ある
コミュニティセンター			内容機能保全														
コミュニティセンター	主要棟情報		### ## AD A														95
コミュニティセンター	主 要 棟 情 報 棟名称 コミュニティセンター		内容機能保全														9.5
コミュニティセンター	主要様情報 機名称 コミュニティセンター 建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構造 RC油	京 Aウ 3h Aなご 100	内容 機能保全 その他 改築等	37	32	2/1	25	26	37	70	20	40	41	42	43		99
コミュニティセンター	主要様情報 棟名称 コミュニティセンター 建築年度 1990 耐欠性調査 未調査 構造 RC造 所在地 守山区城土町1番地	部 位 改修年度	内容機能保全 その他 改築等 経過年数(主要棟)	32	33	34	35	36	37	38	39	40 調杏	41	42 p改修	43		<i></i>
コミュニティセンター	主 要 棟 倩 報 棟 橋 報 棟 標名称 コミュニティセンター 建築年度 1990 耐欠性調査 未調査 構造 RC造 所在地 守山区城土町1番地 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.97㎡ 耐震 ○	部 位 改修年度	内容 機能保全 その他 改築等 経過年数(主要棟)	32	33	34	35	36	37	38	39	40 調査	41 設計	42 R改修	43		
	主要・棟情報 様名称 コミュニティセンター 建築年度 1990 耐火性調査 未調査 構造 RC造 所在地 守山区域土町1部地 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.97㎡ 耐震 ○ U D 導入 [多機能トイレ] ○ [U D対応昇降機] ー [段差解消] ○	部 位 改修年度	内容 機能保全 その他 改築等 経過年数(主要棟) R 改修 M 改修	32	33	34	35	36	37	38			1		43		リニューアル改修ま
白沢	主 要 棟 倩 報 棟 橋 報 棟 標名称 コミュニティセンター 建築年度 1990 耐欠性調査 未調査 構造 RC造 所在地 守山区城土町1番地 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.97㎡ 耐震 ○	部 位 改修年度	内容 機能保全 その他 改築等 経過年数(主要棟) R 改修 M 改 修 部分改修 細胞保全	32	33	34	35	36	37	38			1		43		リニューアル改修ま たは、条件により部
	主 要 棟 情 報 模名称 コミュニティセンター 建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構造 RC造 所在地 守山区域土町1番地 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.97㎡ 耐 震 ○ U D 導入 [多機能トイレ] ○ [U D対応昇降機] — [段差解消] ○ 合築・併存 —	部 位 改修年度	内容 機能保全 その他 改築等 経過年数(主要棟) R 改修 M 改修 部分改修	32	33	34	35	36	37	38			1		43		リニューアル改修ま
白沢	主要・棟情報 棟名称 コミュニティセンター 連絡年度 1990 耐火性調査 未調査 構造 RC造 所在地 守山区域土町1番地 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.97㎡ 耐震 ○ 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	部 位 改修年度	内容 機能保全 その他 改築等 経過年数(主要棟) R 改修 M 改 修 部分改修 細胞保全	32	33	34	35	36	37	38			1		43		リニューアル改修ま たは、条件により部 分改修とする場合が
白沢	主 要 棟 情 報 模名称 コミュニティセンター 建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構造 RC造 所在地 守山区域土町1番地 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.97㎡ 耐 震 ○ U D 導入 [多機能トイレ] ○ [U D対応昇降機] — [段差解消] ○ 合築・併存 —	部 位 改修年度	内容 機能保全 その他 改築等 経過年数(主要棟) R 改修 M 改修 が分改修 機能保全	32	33	34	35	36	37	38			1		43		リニューアル改修ま たは、条件により部 分改修とする場合が

施 設 名	基本情報	改修実績 ~ 2023 (R5)		2024	2025	2026	2027	改 信 2028	多 の 見 2029	通 2030	等 2031	2032	2033	2034	2035	2036~2050	備考
	所 在 地 守山区向台二丁目 1 6 0 5番地		経過年数(主要棟)	(R6) 32	(R7) 33	(R8) 34	(R9) 35	(R10) 36	(R11) 37	(R12) 38	(R13) 39	(R14) 40	(R15) 41	(R16) 42	(R17) 43	(R18~R32)	
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 286.09㎡ 耐震 〇		R改修			= -						調査	調査	設計	R改修		
	UD導入【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─【段差解消】○		M 改修														リニューアル改修ま
天子田			部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存 —		对 束														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		N &														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 1992 耐久性調査 未調査 構造 RC造	1	改築等														
	所 在 地 守山区白山四丁目 5 0 1 番地の 3	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 313.36㎡ 耐震		R改修												調査	R改修	
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─【段差解消】○		M改修														リニューアル改修ま
森孝東	合築・併存 一		対 策 部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター			内容機能保全														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		その他														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター																
	建築年度 1994 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所 在 地 守山区大森四丁目 2 0 6番地の1	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
	所管部署 Zボーツ市民局 延床面積 305.93㎡ 耐震 〇		R改修													R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─【段差解消】○		M改修														リニューアル改修ま
大森	合築・併存 ―		対 策														たは、条件により部
コミュニティセンター) T II II II		内容 機能保全														分改修とする場合が ある
	主要棟情報		その他														995
	棟名称 コミュニティセンター 建築年度 1997 耐久性調査 未調査 構造 RC造	-															
	建築年度 1997 耐久性調査 未調査 構造 RC造 所在地 守山区大字下志段味字長戸1659番地	+0 th 3b th fr 10	改 築 等 経過年数(主要棟)	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 309.12m 耐震	部 1位 以修年度	R 改修	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D 対応昇降機】 — 【段差解消】○		N 改修													KCXIS	
下志段味		+															リニューアル改修ま たは、条件により部
コミュニティセンター	合築·併存 —		対 策 機能保全														分改修とする場合が
34271627	主要棟情報		N &														ある
	棟名称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 2003 耐久性調査 未調査 構造 RC造	1	改築等														
	所 在 地 守山区大森五丁目319番地の1	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.94㎡ 耐震		R改修		調査	調査	設計	R改修									
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─【段差解消】○		M改修													M改修	リニューアル改修ま
大森北	O. W. D. Harrison and M. H. Harrison and M. Harrison and M. H. Harrison and M. H. Harrison and M. H. Harriso		±R 44 26 M8														たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存 大森北消防団詰所		対 策 機能保全														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報																ある
	棟 名 称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 1986 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所 在 地 守山区守山区泉が丘1001	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 309.76㎡ 耐震 ○		R改修														
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─【段差解消】○		M改修														
志段味西	合築·併存 —		対 策 部分改修														
コミュニティセンター	- 25 48 45 AC		内容 機能保全														
	主 要 棟 情 報	1	その他														
	棟名 称 コミュニテイセンター 建築年度 2014 耐久性調査 未調査 構造 RC造	4	改築等														
-	建架年度 2014 間外代報音 未調査 構造 RC道 所在地 守山区鳥羽見二丁目17番43号	部 价 冰水牛麻	び 柴 等 経過年数(主要棟)	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 309.98㎡ 耐震	即 亚 以廖丰度	R 改修	,	10	-11	12	13		13	10	1,	10	19	20		
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─ 【段差解消】○	†	M 改修														
鳥羽見		1	部分改修														
コミュニティセンター	合築・併存 一	1	対策														
	主要棟情報	1	P) &														
	棟 名 称 コミュニティセンター	1	その他														
	建築年度 2015 耐久性調査 未調査 構造 RC造	1	改築等														
	所 在 地 守山区小幅南一丁目 1 9番 1 2号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 309.98㎡ 耐震		R改修														
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─【段差解消】○	1	M改修														
苗代	合築・併存 ―	1	部分改修														
コミュニティセンター]	内容 機能保全														
	主 要 棟 情 報		その他														
	棟名称 コミュニティセンター]															
	建築年度 2017 耐久性調査 未調査 構造 RC造	1	改築等														

The content of the	施 設 名	基 本 情 報	改修実績 ~ 2023 (R5)		2024	2025	2026	2027	改 他 2028 (R10)	2029	通 2030	等 2031	2032	2033	2034 (R16)	2035	2036~2050	備考
STATE PROPERTY CONTINUES DEPOSIT		所 在 地 緑区平手南一丁目 2 0 3 番地		経過年数(主要棟)	(R6) 40	(R7) 41	(R8) 42	(R9) 43	1	(R11) 45	(R12) 46	(R13) 47	(R14) 48	(R15) 49		(R17) 51	(R18~R32)	
Column		所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.81㎡ 耐震		R改修														
### 2012 1-1			•															リニューアル改修ま
Section Sect	鳴海東部		•	部分改修														たは、条件により部
## 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	コミュニティセンター	台樂·併存 —		对 束														分改修とする場合が
Table Ta		主要棟情報		N &														ある
Color				その他														
# 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25				改築等														
THE PROPERTY OF THE PROPER			部 位 改修年度		37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
## 22.25 (1994) ## 22.25 (1994		所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.30㎡ 耐震						調査	調査	設計	R改修							
# 20 12 12 17 14 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18																	M改修	リニューアル改修ま
2015年7月12년 1915日	緑			部分改修														たは、条件により部
# 本日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	コミュニティセンター	台樂·併存 —		対策														分改修とする場合が
株式 株式 株式 株式 株式 株式 株式 株式		主要棟情報		P) &														ある
日本学院 1972年		棟名称 コミュニティセンター		その他														
Right (Micro-Print) 1-1885 20 (20 m)			-	改築等														
本語			部 位 改修年度		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47		
20 등로 Percent (1) - 10 10 10 10 10 10 10 10				<u> </u>											• •			
大き																	M改修	リニューアル改修ま
1	大高南																113412	たは、条件により部
中国		合築・併存森の里荘		対策														分改修とする場合が
接換数 21 21 27 7 12 7 27 7 27 7 27 7 28 2 2 2 2 2 2 2 2 2	24271077	主 悪 坤 情 報		内容														ある
日本学 1988			-	その他														
所名性 (2/2018年78년) (2/2018年 1년) (2/2018년) (2				THE GOT GOT														
新型電子 A2			前 价 油放在廊		24	25	26	27	20	30	40	41	42	43	44	4E		+
日本の			部 位 以修年度		34	35	36	3/	38					43	44	45		
Regist 100										調宜	調宜	TāXā	RCXIIIS					
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1	=10.4	□ □ 導入 【夕候肥トイレ】 ○ 【□ □対応弁降機】 ─ 【校定解消】 ○															MCX修	リニューアル改修ま
 ま 有 有 日 最も前 32-12-74センター 提絡解析 1900		合築・併存 ―		रूप क्षेत्र														たは、条件により部 分改修とする場合が
個名称 17-21-77-17-79-7- 18-21	コミュニティセンター			内 容 機能保全														
音を称 3月31万年129-2-				その他														ある
# 所有 別の他に丁目から物で																		
田田田 10 10 10 10 10 10 10																		
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本			部 位 改修年度	· · ·	34	35	36	37	38	39	-				44	45		
機能 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日											調査	調査	設計	R改修				
日本記事子中化シャー		U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─【段差解消】○																リニューアル改修ま
1		合築·併存 経里石井		対 第 部分改修														たは、条件により部
数名称 □ Sill つ F	コミュニティセンター																	分改修とする場合が
接名称 353-25-7-42-9- 接名数 1990 数人性の理 未可数 集変 RCB 名変																		ある
用名性 協定年刊の3-20 28地の2		棟 名 称 コミュニティセンター		COSIG														
TR		建築年度 1990 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
1 日本			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
中子		所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.28ml 耐震 〇		R改修														
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本		U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】─【段差解消】○		M改修														
注意 要 様 情 報	平子	△塩,H方		部分改修														
接名称 コミュニティセンター 接条称 フェニティセンター 大は、参介改修 大の修 大の	コミュニティセンター																	
接名称 コミュニティセンター 接路保護 2022 耐火性調査 未調査 構造 RC造 改革等 おし 改修年度 接通年数(主要物) 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 R改修 R改修 日本		主要棟情報																
所在地 緑区海ノ水一丁目 15 0 1 音地 299.60ml 耐震 299.60ml 可能 299.60ml		棟 名 称 コミュニティセンター		-CO/18														
所管部署 スポーツ市民局 産床面積 299.60ml 耐震 日本		建築年度 2022 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
U D 導入 [多機能トイレ] ○ [U D対応昇降機] — [段差解消] ○		所 在 地 緑区滝ノ水一丁目1501番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		
U D 導入 [多機能トイレ] ○ [U D対応昇降機] — [段差解消] ○		所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.60㎡ 耐震 〇		R改修										調査	調査	設計	R改修	
通J水																		リニューアル改修ま
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	滝ノ水			部分改修														たは、条件により部
接名称 コミュニティセンター 接近保度 1993 耐久性調査 未調査 構造 RC造 を心他 改業等 一	コミュニティセンター	合築・併存		対策														分改修とする場合が
様名称 コミュニティセンター その他 一次 第 年		主要棟情報		N &														ある
選挙年度 1993 耐久性調査 未調査 構造 RC造 改装等 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 調査 R改修 日本の			1	その他														
所在地 緑区鳴子町2丁目7 0 帯地 節 位 改修年度 日通年数(主要棟) 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 調査 R改修 U D 導入 (多機能トイレ) ○ (U D 対応昇降機) - (設定解消) ○ 合薬・併存 - 主 要 棟 情 報			1	沙篮堡														
所管部署 スポーツ市昆局 延床面積 304.66ml 耐震 ○ U D 導入 [多機能トイレ] ○ [U D 対応昇降機] 一 [段差解消] ○ 白薬・併存 - 主 要 棟 情 報 「 模名称 コミュニティセンター			部 价 改修年度		30	31	32	33	34	35	36	37	38	30	40	41		
U D 導入 [多機能トイレ] ○ [U D 対応昇降機] ─ [段差解消] ○			即 區 以珍牛皮		33	31	32	33	34	33	30	3,	30	39	-70		Datrita	
明子 コミュニティセンター 主 要 棟 情 報 棟名称 コミュニティセンター 対策 対策 対策 対機能発生 その他			-													調宜	KCXIS	
コミュニティセンター	né マ	□ □ 等 Λ 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-															リニューアル改修ま
主 要 棟 倩 報 内 報 での他		合築·併存 —		対策														たは、条件により部 分改修とする場合が
棟名称 コミュニティセンター	コミユニティセンター			内容 機能保全														分成修とする場合かある
棟名称 コミュニティセンター				その他														නව
延柴平後 1994 耐久性調宜 木測宜 構造 KL這 改聚等		建築年度 1994 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														

施設名 基本 情報 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2020 2021 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2020 2021 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2020	2035 2036-205 R17) (R18~R32 40 R改修	
R 改 修 R 改 修 R 改 修 R 改 修 R 改 修 R 改 修 R 改 修 R 改 修 R 改 修 R 改 修 R 改 修 R 改 修 R 改 修 R 改 修 R 改 修 R 改 修 R 改 修 R 改 修 R 化 R 化 R 化 R 化 R 化 R 化 R 化 R 化 R 化 R		リニューアル改修ま たは、条件により部 分改修とする場合が
L D 導入 【多機能トイレ】 ○ 【U D 対応昇降機】 - 【設差解消】 ○	Kungs	リニューアル改修ま たは、条件により部 分改修とする場合が
大子		たは、条件により部 分改修とする場合が
接名称 コミュニティセンター 接名称 コミュニティセンター 接条程度 1995 耐久性調査 未調査 構造 RC造 水炭等 大炭等 大炭等		
		ある
模名称 コミュニディセンター 接条年度 1995		~~
所在地 緑区鹿山一丁目5 4 番地		
所管部署 スポーツ市民局 延床面積 304.39ml 耐 震 ○ U D 導入 [多機能トイレ] ○ [U D 対応昇降機] - [段差解消] ○ M 改 修 部分改修 方 第 分 で 機能保全	40	
旭出 コミュニティセンター D 専入 [多機能トイル] ○ [U D対応昇降機] - [段差解消] ○	R改修	
旭出 コミュニティセンター 合薬・併存 — カ 窓 機能保全		リニューアル改修ま
コミュニティセンター 内 整 機能保全		たは、条件により部
主 要 棟 情 報		分改修とする場合が
子の他		ある
模名称 コミュニティセンター		
建築年度 1995 耐久性調査 未調査 構造 RC造 改築等		
所在地 縁区鳴海可字神沢11番地 郎 位 改修年度 経過年数(主要棟) 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 308.20㎡ 耐震 ○ R 改修	38 R改修	
U D 導入 (Mg版 F / U)	Kuxis	リニューアル改修ま
里石		たは、条件により部
		分改修とする場合が
主要棟備報		ある
棟名称 コミュニティセンター		
建築年度 1997 耐久性調査 未調査 構造 RC造 改築等		
所 在地 縁区原塚一丁目608帯地の2 鄭 位 改修年度 経過年数(主要検) 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37	38	
所管部署 スポーツ市民局 延床面積 324.06㎡ 耐震 ○ R 改修 U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D対応界路機】 - 【段差解消】○ M 改修	R改修	
部内前		リニューアル改修ま たは、条件により部
コミューティセンター 台架・併存 一 対策 一		分改修とする場合が
主要棟情報		ある
模名称 コミュニティセンター		
建築年度 1997 耐久性調査 未調査 構造 RC造 改築等		
	37	
所管部署 スポーツ市民局 延床面積 305.60ml 耐震 ○ R 改修	R改修	
U D 導入 [多機能トイル] ○ [U D対応昇降機] ○		リニューアル改修ま
浦里 コミュニティセンター 合築・併存 鳴海ブール カケ 歳		たは、条件により部 分改修とする場合が
コミュニティセンター 主要棟情報 物 内容 機能保全		ある
棟名称 コミュニティセンター		
選獎年度 1998 耐久性調査 未調査 構造 RC造 改築等		
所在 地 緑区鳴海町字城 2 2番地の1 郎 位 改修年度 経過年数(主要棟) 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36	37	
所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.88ml 耐震 ○ R 改修	R改修	
U D 導入 [多機能トイル] ○ [U D 対応昇降機] ─ [改差解消] ○ M 改 修		リニューアル改修ま
明海 コミュニティセンター		たは、条件により部 分改修とする場合が
コミュニティセンター 主 要 棟 情 報 内 容		ある
模名称 コミュニティセンター その他		
選挙年度 1998 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 改築等		
所在地 緑区相川三丁目101番地 部 位 改修年慶 経過年数(主要様) 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35	36	
所管部署 スポーツ市民同 延床面積 311.19㎡ 耐震 ○ R 改修	R改修	
U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D 対応昇降機】 ─ 【改差解消】○ M 改 修		リニューアル改修ま
P笠 合築・併存 ─ 対策 部分改修 対策 第分改修		たは、条件により部
コミュニティセンター 主 要 様 情 報 横能保全		分改修とする場合が ある
王 安 棟 情 報 その他 その他		202
傑名 柳 コミュニティビング 建築年度 1999 耐久住調査 未調査 構造 RC造 改築等		
原本で成 1/12 同バル 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	36	+
所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.44ml 耐震 R 改修	R改修	
UD 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】 一【段差解消】○ M 改 修		リニューアル改修ま
常安 台篓・併存 — 対策		たは、条件により部
コミュニティセンター 内 窓 機能保全		分改修とする場合が
	1	ある
主 要 棟 情 報		
■ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		

施 設 名	基 本 情 報	改修実績						改(多の見	通 し	等						備考
# RX 14		~ 2023 (R5)		2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036~2050 (R18~R32)	- BIN
	所在地 緑区若田二丁目1101番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	D7544	
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 306.70m 耐震 〇 UD導入 【多機能トイレ】 〇 【UD対応昇降機】 一【段差解消】 〇	4	R改修													R改修	
相原		-	部分改修														リニューアル改修ま たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存 南部管路センター		对 束 曲此几会														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報	1	N &														ある
	棟名称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 2000 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所 在 地 緑区砂田二丁目 8 0 1 番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.00㎡ 耐震 〇		R改修													R改修	
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】─【段差解消】○		M改修														リニューアル改修ま
大清水	合築・併存 一		対 策 部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	- T II II II		内 容 機能保全														分改修とする場合が ある
	主要棟情報	1	その他														995
	棟名称 コミュニティセンター 建築年度 2001 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所在地 緑区徳重二丁目401番地	部 位 內條年度	経過年数(主要棟)	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 304.30m 耐震 〇	DP DZ CXIS-4-32	R改修			2.5	2-7	2.5	20		20	2.5	30	31	32	R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D 対応昇降機】*【段差解消】○	1	M改修														リニューアル改修ま
徳重	Λ· μ +		部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存 —		対 策 機能保全														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		その他														ある
	棟名称 コミュニティセンター																
	建築年度 2003 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所 在 地 緑区小坂二丁目 2 0 0 6 番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 305.16㎡ 耐震 ○ U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D 対応昇降機】 - 【段差解消】○		R改修													R改修	
45.45	U D 導入 【多機能トイレ】 (U D 対心昇降機】 一【段左解消】 (_	M 改修														リニューアル改修ま
小坂 コミュニティセンター	合築・併存 ―		対 策 部分改修														たは、条件により部 分改修とする場合が
コミユニティセンター	主 要 棟 情 報	-	内容 機能保全														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター	-	その他														
	建築年度 2004 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所 在 地 緑区鳴海町字有松裏 2 0 0 番地		経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 406.89㎡ 耐震		R改修													R改修	
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○【段差解消】○		M改修														合築施設と調整の
東丘	合築・併存 東丘デイサービスセンター、ウインハート有松住宅棟		対 策 部分改修														古楽施設と調整の 上、改修内容等を
コミュニティセンター			内容機能保全														検討
	主 要 棟 情 報		その他														
	棟名称 コミュニティセンター	4															
	建築年度 2006 耐久性調査 未調査 構造 SRC造 所 在 地 緑区神の倉四丁目199番地		改 築 等 経過年数(主要棟)	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 309.85㎡ 耐震	部 位 改修年度	R 改修	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─ 【段差解消】○		M 改修														
神の倉		-	部分改修														
コミュニティセンター	合築·併存 —		对 束 曲此几会														
	主 要 棟 情 報		N &														
	棟名称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 2015 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所 在 地 緑区有松 3 0 5 2 番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 305.90㎡ 耐震 〇		R改修													R改修	
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】─【段差解消】○		M改修														リニューアル改修ま
有松	合築・併存 一		対 策 部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	主要棟情報		内容機能保全														分改修とする場合が ある
	ま 安 休 旧 報 棟 名称 コミュニティセンター	_	その他														
1	棟 名 称 コミユニテイセンター 建築年度 2007 耐久性調査 未調査 構 造 RC造	1	改築等														
 	所在地 緑区大高町字門田46番地の1		経過年数(主要棟)	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 520.44m 耐震 〇		R改修													R改修	
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	1	M 改修														リニューアル改修ま
大高・大高北	合築・併存 —	1	部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	□ж · ип' —		対 策 機能保全														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報	1	その他														ある
1	棟 名 称 コミュニティセンター																
	建築年度 2008 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														

施 設 名	基 本 情 報	改修実績 ~ 2023 (R5)		2024	2025	2026	2027	改 (f 2028	2029	通 2030	等 2031	2032	2033	2034	2035	2036~2050	備考
	所 在 地 名東区豊が丘2108番地		経過年数(主要棟)	(R6) 41	(R7) 42	(R8) 43	(R9) 44	(R10) 45	(R11) 46	(R12) 47	(R13) 48	(R14) 49	(R15) 50	(R16) 51	(R17) 52	(R18~R32)	
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.03㎡ 耐震 〇		R改修	設計	R改修					**							
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】 — 【段差解消】○	屋根 2019	M改修		1											M改修	リニューアル改修ま
豊が丘		- IL IL 2019	部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存 ―		对 束 無此心会														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		N &														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 1983 耐久性調査 40年程度以上 構造 RC造		改築等														
	所在地 名東区西山本通2丁目34番地		経過年数(主要棟)	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.88㎡ 耐震 〇	MP ML UXIS TIG	R改修									調査	調査	設計	R改修		
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D 対応昇降機】 ― 【段差解消】○	-	M 改修									D-7.11	B-9111	BXBI	T LUX HS		リニューアル改修ま
西山		-	部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存 一		対策機能収金														分改修とする場合が
341271627	主 要 棟 情 報		内容														ある
	棟名称 コミュニティセンター	-	その他														
	建築年度 1992 耐久性調査 未調査 構造 RC造	_	改築等														
	所 在 地 名東区猪高町大字猪子石字鳢廻間 5 3 番地		経過年数(主要棟)	24	32	33	24	25	26	37	38	39	40	44	42		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.20㎡ 耐震	部 位 以修年度		31	32	33	34	35	36	3/	38	39	40	41 調査	42 調査	R改修	
	リ D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D 対応昇降機】─ 【段差解消】○		R改修											調豆	調査	KCXIS	
	□ □ 導入 「夕候舵トイレ」		M改修														リニューアル改修ま
猪子石	合築・併存 —		対 策 部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター			内容機能保全														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		その他														ある
	棟名称 コミュニティセンター																
	建築年度 1993 耐久性調査 未調査 構 造 RC造		改築等														
	所 在 地 名東区明が丘18番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 310.72ml 耐震 〇		R改修											調査	調査	R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─【段差解消】○		M改修														リニューアル改修ま
藤が丘	合築・併存 —		対 策 部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	1 × 10 -		内容機能保全														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報																ある
	棟 名 称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 1994 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所 在 地 名東区上社五丁目 1 5 0 1 番地		経過年数(主要棟)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 309.74㎡ 耐震 〇		R改修											調査	調査	R改修	
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─【段差解消】○	-	M改修														リニューアル改修ま
上社			## 45 24 34														たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存		对 束														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		内容 個能採主														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター	_	その他														
	建築年度 1994 耐久性調査 未調査 構造 RC造	-	改築等														
	所 在 地 名東区社台二丁目190番地の3		経過年数(主要棟)	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 308.72㎡ 耐震 〇	DP DE UXIS-TAX	R改修	2,7	30	31	32	33	34	33	30	3,	30	33	40	R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】─ 【段差解消】○	-	M 改修													TOO IS	
北一社		-	部分改修														リニューアル改修ま たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存 —		对 束														分改修とする場合が
341271627	主 要 棟 情 報		内容 個能採主														ある
	棟名称 コミュニティセンター	_	その他														
	課 全年度 1995 耐久性調査 未調査 構造 RC造	_															
	所 在 地 名東区高針二丁目 1 5 0 1 番地 標 這 RC に		改 築 等 経過年数(主要棟)	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
		部 位 改修年度		29	30	31	32	33	34	35	36	3/	38	39	40	R改修	
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 306.98m 耐震 〇 U D 導入 【多機能トイレ】 ○ 【U D 対応昇降機】 ─ 【段差解消】 ○		R改修													RCXIIIS	
	□ □ 導入 [夕候肥トイレ] □ [□□対応昇降候] ─ [校産解消] □		M 改修														リニューアル改修ま
高針	合築·併存 —		対 策 部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター			内 容 機能保全														分改修とする場合が ある
	主 要 棟 情 報		その他														ණම
	棟名称 コミュニティセンター																
	建築年度 1995 耐久性調査 未調査 構 造 RC造		改築等														
	所 在 地 名東区高針原一丁目101番地の2	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
I	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 304.55㎡ 耐震 〇		R改修													R改修	
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─【段差解消】○		M改修														リニューアル改修ま
牧の原	合築・併存 —		部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	EX VIII		対 策 機能保全														分改修とする場合が
I	主 要 棟 情 報		N &														ある
			その他		1		1	1	I			1	1	l	1	1	1
	棟 名 称 コミュニティセンター																
	棟名称 コミュニティセンター 建築年度 1996 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														

施 設 名	基 本 情 報	改修実績 ~ 2023 (R5)		2024	2025	2026	2027	改 (f 2028 (R10)	多 の 見 2029	通 し 2030	等 2031	2032	2033	2034 (R16)	2035	2036~2050 (R18~R32)	備考
	所 在 地 名東区本郷一丁目 2 3 8 番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	(R6) 28	(R7) 29	(R8) 30	(R9) 31	32	(R11) 33	(R12) 34	(R13) 35	(R14) 36	(R15) 37	38	(R17) 39	(R18~R32)	
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 309.70㎡ 耐震)	R改修													R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─【段差解消】○		M改修														リニューアル改修ま
本郷コミュニティセンター	合築・併存 ―		対 策 部分改修														たは、条件により部 分改修とする場合が
コミュニティセンター	主要棟情報		内容 機能保全														カロミこ 9 つ場口か
	棟名称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 1996 耐久性調査 未調査 構造 RC	造	改築等														
	所 在 地 名東区平和が丘五丁目 2 9番地		経過年数(主要棟)	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 310.65㎡ 耐震)	R改修													R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D 対応昇降機】一【段差解消】○		M改修														リニューアル改修ま
平和が丘 コミュニティセンター	合築・併存 一		対 策 部分改修														たは、条件により部 分改修とする場合が
コミユニティセンター	主 要 棟 情 報		内容機能保全														が以修とする場合がある
	棟 名称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 1997 耐久性調査 未調査 構造 RC	造	改築等														
	所 在 地 名東区一社二丁目 1 2 8 番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 309.38㎡ 耐震)	R改修													R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─【段差解消】○		M改修														リニューアル改修ま
名東	合築・併存 —		対 策 部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	主 要 棟 情 報		内容機能保全														分改修とする場合が ある
	土 安 休 旧 報 棟 名 称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 1998 耐久性調査 未調査 構造 RC	造	改築等														
	所 在 地 名東区高針台三丁目801番地の2		経過年数(主要棟)	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 309.40㎡ 耐震)	R改修													R改修	
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─【段差解消】○		M改修														リニューアル改修ま
極楽	合築·併存 —		対 策 部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター			内容 機能保全														分改修とする場合が
	主要棟情報		その他														ある
	棟名称 コミュニティセンター 建築年度 2000 耐久性調査 未調査 構造 RC	3±	改築等														
	所在地 名東区社口二丁目203番地の2		以 桑 寺 経過年数(主要棟)	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 309.13㎡ 耐震 (R改修	2-7	23	20		20	23	30	31	32	33	34	33	R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】─【段差解消】○	屋根 2023	M改修														リニューアル改修ま
猪高	合築·併存 —		対 策 部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター			内容機能保全														分改修とする場合が
	主要棟精報		その他														ある
	棟名称 コミュニティセンター	Na.															
	建築年度 2000 耐久性調査 未調査 構造 RC		改 築 等 ! 経過年数(主要棟)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.40㎡ 耐震		R改修	22	23	24	25	20	21	20	29	30	31	32	33	R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】*【段差解消】○		M 改修													· taking	リニューアル改修ま
蓬来	合築・併存 ―		部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター			対 策 機能保全														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		その他														ある
	棟名称 コミュニティセンター																
	建築年度 2002 耐久性調査 未調査 構造 RC		改 築 等 経過年数(主要棟)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 306.11m 耐震			22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	R改修	
	□ 日	,	R改修													Ruxis	リニューアル改修ま
梅森坂			部分改修														リニューアル以修ま たは、条件により部
コミュニティセンター	合築·併存 梅森坂保育園、梅森荘		対策機能保全														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		N 谷														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター		-CO/16														
	建築年度 2002 耐久性調査 未調査 構造 RC		改築等														
	所在地 名東区山の手三丁目902番地		経過年数(主要棟)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 317.24m 耐震 (UD) 導入 (多機能トイレ) (UD対応昇降機)* (段差解消) ()	R 改修													R改修	
香流		-	M 改修														リニューアル改修ま たは、条件により部
音派 コミュニティセンター	合築・併存 ―		対 策 機能保全														たは、条件により部 分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		N &														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 2004 耐久性調査 未調査 構造 RC	造	改築等														

施 設 名	基本情報	改修実績		2024	2025	2026	2027	改 修 2028	® の 見 2029	通 2030	等 2031	2032	2033	2034	2035	2036~2050	備考
	所 在 地 名東区引山三丁目 6 1 7番地	~ 2023 (R5)	(2)温左勒/十而排)	(R6)	(R7)	(R8) 21	(R9)	(R10)	(R11) 24	(R12) 25	(R13) 26	2032 (R14)	(R15) 28	2034 (R16) 29	(R17) 30	2036~2050 (R18~R32)	
	所 管 部 署 スポーツ市民局 延 床 面 積 299.08 m	部 位 改修年度	経過年数(主要棟) R 改 修	19	20	21	22	23	24	25	26	2/	28	29	30	R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D 対応昇降機】*【段差解消】○	· '	M改修													Ruxis	リニューアル改修ま
引山		·	部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存 引山荘		对 束 曲此 00 全		ı l	l	1										分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報	1 '	N &		ı l	l	1										ある
	棟 名 称 コミュニティセンター	1 '	その他		ı l	l	1										
	建築年度 2005 耐久性調査 未調査 構造 RC造	,	改築等														
	所 在 地 名東区猪高町大字高針字梅森坂36番地の2	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 310.06m 耐震 〇		R改修				1										
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】一【段差解消】○		M改修		ı l	l	1										
前山	合築・併存一		対 策 部分改修		ı l	l	1										
コミュニティセンター		'	内容機能保全		ı l	l	1										
	主 要 棟 情 報	4 '	その他		ı l	l	1										
	棟名称 コミュニティセンター				ı l	l	1										
	建築年度 2013 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所在地 名東区勢子坊二丁目1304番地の2	部 位 改修年度		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	所管部署 スポーツ市民局	- '	R改修		ı l	l	1										
貴船	0 0 等人 【多機能ドイレ】	·	M 改修		ı l	l	1										
見加 コミュニティセンター	合築・併存 —		対 策 機能保全		ı l	l	1										
321271629	主要棟情報	· '	内容		ı l	l	1										
	棟名称 コミュニティセンター	4	その他		ı l	l	1										
	建築年度 2014 耐久性調査 未調査 構造 RC造	·	改築等		ı l	l	1										
	所在地 天白区島田三丁目912番地		経過年数(主要棟)	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 297.92㎡ 耐震 〇		R改修	R改修													
	UD導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】 ― 【段差解消】○		M改修		ı l	l	1									M改修	リニューアル改修ま
天白	0.00	'	2h 44 2h #8		ı l	l	1										たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存 —		对 束		ı l	l	I										分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報	i '	rs #		ı l	l	1										ある
	棟 名 称 コミュニティセンター	1	その他		ı l	l	1										
	建築年度 1982 耐久性調査 40年程度以上 構 造 RC造	'	改築等		ı l	l	1										
	所 在 地 天白区久方一丁目 1 4 8 番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.92㎡ 耐震 〇		R改修				調査	調査	設計	R改修							
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】一【段差解消】○	'	M改修		ı l	l	I									M改修	リニューアル改修ま
相生	合築・併存 UR相生山団地		対 策 部分改修		ı l	l	I										たは、条件により部
コミュニティセンター]	内容 機能保全		ı l	l	1										分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報	4 '	その他		ı l	l	1										ある
	棟名称 コミュニティセンター	- 1			ı l	l	I										
	建築年度 1987 耐久性調査 未調査 構造 RC造	47 14 76 15 15	改築等	36		ļ	1										
	所 在 地 天白区高坂町93番地 所 管 部 著 スポーツ市民局 延 床 面 積 299.76㎡ 耐 震 〇	部 位 改修年度	栓週平釵(土妛惈)							40	42		4-	46			
			n 26 M	30	37	38	39	40 •===	41	42	43	44	45	46	47		
高坂	II D 道 3 「多機能トイレ】○ 「II D 対広見略機1 — 「段差解消1 ○		R 改修	30	37	38	39 調査	40 調査	41 設計	42 R改修	43	44	45	46	47	M34/45	
	□ □ 薄 入 [多機能トイレ] ○ [□ □ 対応昇降機] ― [段差解消] ○	<u> </u> -	M改修	30	37	38					43	44	45	46	47	M改修	リニューアル改修または、名件により部
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D 対応昇降機】─【段差解消】○ 合築・併存 島田第一保育園、高坂荘		M 改修 部分改修 対策	30	37	38					43	44	45	46	47	M改修	たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存島田第一保育園、高坂荘		M 改修 対策 内容	30	37	38					43	44	45	46	47	M改修	
	合築・併存 島田第一保育園、高坂荘 主 要 棟 情 報		M 改修 部分改修 対策	30	37	38					43	44	45	46	47	M改修	たは、条件により部 分改修とする場合が
	合築・併存島田第一保育園、高坂荘		M 改修 対策 内容	30	37	38					43	44	45	46	47	M改修	たは、条件により部 分改修とする場合が
	合築・併存 島田第一保育園、高坂荘	部 位 改修年度	対策 M 改修 対策 機能保全 その他 改築等	36	37	38					43	44	45	46	47	M改修	たは、条件により部 分改修とする場合が
	会築・併存 島田第一保育園、高坂荘 主 要 棟 情 報 様名称 コミュニティセンター 建端年度 1988 耐久性調査 未調査 構造 RC造 所在地 天白区一つ山3丁目24番地 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 309.66m 耐 耐 震 ○	部 位 改修年度	対策 M 改修 対策 機能保全 その他 改築等				調査	調査	設計	R改修						M改修	たは、条件により部 分改修とする場合が
	会築・併存 島田第一保育園、高坂荘	部 位 改修年度	州 改修 部分改修 部分改修 機能保全 その他 改築等 経過年数(主要棟)				調査	調査	設計	R改修 42	43					M改修 M改修	たは、条件により部 分改修とする場合が
コミュニティセンター	会築・併存 島田第一保育園、高坂荘	部 位 改修年度	M 改 修 対 策 棚 (保全) その他 改 築 等 経過年数(主要棟) R 改 修 M 改 修 銀 分 改 修				調査	調査	設計	R改修 42	43						たは、条件により部 分改修とする場合が ある リニューアル改修ま たは、条件により部
コミュニティセンター	合菓・併存 島田第一保育園、高坂荘 棟名称 コミュニティセンター 建築年度 1988 耐久性調査 未調査 構造 RC造 所在地 天白区一つ山3丁目24番地 所管部署 スポーツ市尼局 延床面積 309.66㎡ 耐震 ○ U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】 - 【段差解消】○ 合薬・併存 一つ山荘	部 位 改修年度	州 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等 経過年数(主要棟) R 改 改 修 が 数 第 第 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5				調査	調査	設計	R改修 42	43						たは、条件により部 分改修とする場合が ある リニューアル改修ま たは、条件により部 分改修とする場合が
コミュニティセンター	会築・併存 島田第一保育園、高坂荘	部 位 改修年度	M 改 修 部分改修 部分改修 機能保全 その他 改 装等 経過年数(主要株) R 改 修 部分改修 機能保全 株 成 の 修 株 成 の 修 株 成 の 修 株 成 の 修 株 成 の 修 株 成 の 修 株 成 の 修 株 成 の 修 株 成 の 修 株 成 の 修 株 成 の 修 株 成 の 修 株 成 の 修 株 成 の 修 株 成 の 修 株 成 の 修 株 成 の 修 株 成 の の の の の の の の の の の の の の の の の の				調査	調査	設計	R改修 42	43						たは、条件により部 分改修とする場合が ある リニューアル改修ま たは、条件により部
コミュニティセンター	会築・併存 島田第一保育園、高坂荘	部 位 改修年度 屋 根 2019	M 改 修 部分改修 部分改修 機能 保 の 他 一				調査	調査	設計	R改修 42	43						たは、条件により部 分改修とする場合が ある リニューアル改修ま たは、条件により部 分改修とする場合が
コミュニティセンター	会薬・併存 島田第一保育園、高坂荘	部 位 改修年度 屋 根 2019	M 改 修 対 策 内 容 経過年数(主要棟) 経過年数(主要棟) R 改 修 が 分 改 修 が 分 改 修 が 分 で 様 大 の 他 と で で の 他 と で の を で の を で で を で を で で を で を で で を で で を で	36	37	38	调查	調査 40 調査	設計 41 調査	R改修 42 設計	43 R改修	44	45	46	47		たは、条件により部 分改修とする場合が ある リニューアル改修ま たは、条件により部 分改修とする場合が
コミュニティセンター	会築・併存 島田第一保育園、高坂荘	部 位 改修年度 屋 根 2019	M 改 修 部分改修 部分改修 機能保全 その他 改 要要 終 解				調査	調査	設計 41 調查	R改修 42 設計	43 R改修 41	44					たは、条件により部 分改修とする場合が ある リニューアル改修ま たは、条件により部 分改修とする場合が
コミュニティセンター	会築・併存 島田第一保育園、高坂荘	部 位 改修年度 屋 根 2019	M 改 修 対 策 部分改修 機能保全 その他 改 築 要 (36	37	38	调查	調査 40 調査	設計 41 調査	R改修 42 設計	43 R改修	44	45	46	47		たは、条件により部 分改修とする場合が ある リニューアル改修ま たは、条件により部 分改修とする場合が ある
コミュニティセンター 山根 コミュニティセンター	会築・併存 島田第一保育園、高坂荘	部 位 改修年度 屋 根 2019	M 改 修 一部	36	37	38	调查	調査 40 調査	設計 41 調查	R改修 42 設計	43 R改修 41	44	45	46	47		たは、条件により部 分改修とする場合が ある リニューアル改修ま たは、条件により部 分改修とする場合が ある
コミュニティセンター 山根 コミュニティセンター 大坪	会築・併存 島田第一保育園、高坂荘	部 位 改修年度 屋 根 2019	M 改 修	36	37	38	调查	調査 40 調査	設計 41 調查	R改修 42 設計	43 R改修 41	44	45	46	47		たは、条件により部 分改修とする場合が ある リニューアル改修ま たは、条件により部 分改修とする場合が ある
コミュニティセンター 山根 コミュニティセンター	会薬・併存 島田第一保育園、高坂荘 棟名称 コミュニティセンター 建築年度 1988 耐久性調査 未調査 構造 RC造 所在地 天白区一川3丁目24番地 所官部署 スポーツ市民局 延戻面積 309.66㎡ 耐震 ○ U D 導入 [多機能トイレ] ○ [U D対応昇降機] ─ [段差解消] ○ 合薬・併存 一つ山荘 主要 棟 情 報 棟 名称 コミュニティセンター 建築年度 1988 耐久性調査 未調査 構造 RC造 所在地 天白区大坪二丁目1901番地の3 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 309.52㎡ 耐震 ○ U D 導入 [多機能トイレ] ○ [U D対応昇降機] ─ [段差解消] ○ 合薬・併存 ─	部 位 改修年度 屋 根 2019	M 改 修 部分改修 部分改修 部分改修 機能保全 その他 改 要要 後	36	37	38	调查	調査 40 調査	設計 41 調查	R改修 42 設計	43 R改修 41	44	45	46	47		たは、条件により部 分改修とする場合が ある リニューアル改修ま たは、条件により部 か改修とする場合が ある
コミュニティセンター 山根 コミュニティセンター 大坪	会類・併存 島田第一保育園、高坂荘	部 位 改修年度 屋 根 2019	M 改 修 修 部分で	36	37	38	调查	調査 40 調査	設計 41 調查	R改修 42 設計	43 R改修 41	44	45	46	47		たは、条件により部 分改修とする場合が ある リニューアル改修ま たは、条件により部 分改修とする場合が ある
コミュニティセンター 山根 コミュニティセンター 大坪	会薬・併存 島田第一保育園、高坂荘 棟名称 コミュニティセンター 建築年度 1988 耐久性調査 未調査 構造 RC造 所在地 天白区一川3丁目24番地 所官部署 スポーツ市民局 延戻面積 309.66㎡ 耐震 ○ U D 導入 [多機能トイレ] ○ [U D対応昇降機] ─ [段差解消] ○ 合薬・併存 一つ山荘 主要 棟 情 報 棟 名称 コミュニティセンター 建築年度 1988 耐久性調査 未調査 構造 RC造 所在地 天白区大坪二丁目1901番地の3 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 309.52㎡ 耐震 ○ U D 導入 [多機能トイレ] ○ [U D対応昇降機] ─ [段差解消] ○ 合薬・併存 ─	部 位 改修年度 屋 根 2019	M 改 修	36	37	38	调查	調査 40 調査	設計 41 調查	R改修 42 設計	43 R改修 41	44	45	46	47		たは、条件により部 分改修とする場合が ある リニューアル改修ま たは、条件により部 か改修とする場合が ある

施 設 名	基 本 情 報	改修実績 ~ 2023 (R5)		2024	2025	2026	2027	改 (f 2028	2029	通 2030	等 2031	2032	2033	2034	2035	2036~2050	備考
	所 在 地 天白区平針一丁目 1 4 1 5番地		経過年数(主要棟)	(R6) 33	(R7) 34	(R8) 35	(R9) 36	(R10) 37	(R11) 38	(R12) 39	(R13) 40	(R14) 41	(R15) 42	(R16) 43	(R17) 44	(R18~R32)	
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.52㎡ 耐震 〇		R改修								調査	調査	設計	R改修			
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─【段差解消】○		M 改修														リニューアル改修ま
平針北			部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存 ―		对 束 無此 口 会														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		N &														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 1991 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所 在 地 天白区平針南一丁目 1 1 3 番地		経過年数(主要棟)	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 309.44㎡ 耐震 〇		R改修									調査	調査	設計	R改修		
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】─【段差解消】○		M改修														リニューアル改修ま
平針南			部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存		对 束 曲此 口会														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		rs &														ある
	棟名称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 1992 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所 在 地 天白区原四丁目 1 9 0 2番地の 3		経過年数(主要棟)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 308.88㎡ 耐震 〇		R改修												調査	R改修	
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】* 【段差解消】○		M改修														リニューアル改修ま
原			部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存 ―		対策														分改修とする場合が
	主要棟情報		N &														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 1994 耐久性調査 未調査 構造 RC造	-	改築等														
	所在地 天白区植田一丁目810番地		経過年数(主要棟)	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		+
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.68㎡ 耐震 〇		R改修	-			-									R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】*【段差解消】○		M改修														リニューアル改修ま
植田南			部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	合築·併存 —		刈 束 ######														分改修とする場合が
	主 要 棟 情 報		N &														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 1999 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所在地 天白区元植田二丁目301番地		経過年数(主要棟)	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.52㎡ 耐震 〇	ar in wis-roo	R改修						50			35		33	- 50	R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】─【段差解消】○		M改修														リニューアル改修ま
植田			## 45 24 34														5_ユーアル以修ま たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存		对 束														分改修とする場合が
	主要棟情報		内容 個能採主														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 1999 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所在地 天白区高島一丁目117番地の2		経過年数(主要棟)	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 309.50㎡ 耐震 〇	ar in way-ra	R改修							50		52	35	٥.	- 55	R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】─【段差解消】○		M 改修													, and	リニューアル改修ま
しまだ			部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存		对 束 無此 口 会														分改修とする場合が
24271077	主要棟情報		N &														ある
	棟名称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 2000 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所在地 天白区元八事二丁目48番地の1		経過年数(主要棟)	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 299.16㎡ 耐震 〇	MP ML UXIS TO	R改修			==										R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D 対応昇降機】 - 【段差解消】○		M 改修													, and	リニューアル改修ま
八事東			部分改修														たは、条件により部
コミュニティセンター	合築・併存		対策機能収金														分改修とする場合が
24271677	主要棟情報		内容 機能体主														ある
	棟 名 称 コミュニティセンター		その他														
	建築年度 2001 耐久性調査 未調査 構造 RC造	+	改築等														
	所在地 天白区鴻の巣一丁目203番地		経過年数(主要棟)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
	所管部署 スポーツ市民局 延床面積 305.40㎡ 耐震	品 区 以珍牛皮	R改修		23	2-7	23	20		20		30	J.	52	- 33	R改修	
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D 対応昇降機】 — 【段差解消】○	-														NUX (S	リニューアル改修ま
植田北		-	M改修														
但田北 コミュニティセンター	合築・併存 ―		対 策 機能保全														たは、条件により部 分改修とする場合が
コーユーティビンター	主 要 棟 情 報	-	内容 機能保至														が以際とする場合が
							1	1	l .	l .		1	1	1	1	1	-20
		_	その他														
	棟 名 称 コミュニティセンター 建築年度 2002 耐久性調査 未調査 構造 RC造		その他														

施設名	基 本 情 報	改修実績 ~ 2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 2027 (R8) (R9)	改修の見 2028 2029 (R10) (R11)	通 し 等 2030 2031 (R12) (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036~2050 (R18~R32)
	所 在 地 天白区野並二丁目391番地 所管部署 スポーツ市民局 延床面積 310.21㎡ 耐 慮 ○ U D 導入 [多機能トイレ]○ [U D 対応昇降機] - [段差解消]○ 会築・併存 - 主 要 棟 情 報 「棟名称 コミュニティセンター 建築年度 2008 耐久性調査 未調査 構造 RC造		数(主要棟) 16 R 改 修 M 改 修 部分改修 機能保全 その他 改 築 等	17	18 19	20 21	22 23	24	25	26	27	R改修 リニューアル改修 たは、条件により 分改修とする場合 ある
表山 コミュニティセンター	所 在 地 天白区 N 平石坂 3 0 2 清地の 2 所 管 部 著 スポーツ市良局	部位 改修年度 経過年記 対策 內容	R 改修 M 改修 部分改修	14	15 16	17 18	19 20	21	22	23	24	