

11 文化教養施設その他

施設名	基本情報				改修実績 ～2024 (R6)	改修の見通し等													備考		
						2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036 (R18)	2037～2050 (R19～R32)			
名古屋国際センター	所在地	愛知県名古屋市中区那古野一丁目4番1号			部位 改修年度 空調 2016	経過年数(主要棟)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	配管更新工事 配管更新工事 配管更新工事 配管更新工事 配管更新工事	
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	8,484.76㎡		耐震	○														
	合築・併存	—																			
	主要棟情報																				
	棟名称	名古屋国際センタービル																			
	建築年度	1984	耐久性調査	未調査	構造	SRC造															
市民ギャラリー矢田	所在地	愛知県名古屋市中区大幸南一丁目1番10号			部位 改修年度 経過年数(主要棟)	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	機能保全 設計 機能保全 機能保全		
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	2,922.62㎡		耐震	○														
	合築・併存	東文化小劇場、東図書館、東スポーツセンター、交通局地下鉄車庫管理施設																			
	主要棟情報																				
	棟名称	地域交流棟																			
	建築年度	2001	耐久性調査	未調査	構造	SRC造															
市民ギャラリー栄	所在地	愛知県名古屋市中区栄四丁目1番8号			部位 改修年度 経過年数(主要棟)	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	EV 2019 EV 2021		
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	3,813.86㎡		耐震	○														
	合築・併存	中区役所、中保健センター、民間事務所																			
	主要棟情報																				
	棟名称	区役所・市民ギャラリー																			
	建築年度	1991	耐久性調査	未調査	構造	SRC造															
短歌会館	所在地	愛知県名古屋市中区錦二丁目13番22号			部位 改修年度 経過年数(主要棟)	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等			
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	617.71㎡		耐震	要対策														
	合築・併存	—																			
	主要棟情報																				
	棟名称	会館																			
	建築年度	1964	耐久性調査	—	構造	RC造															
演劇練習館	所在地	愛知県名古屋市中区稲葉地1丁目47番地			部位 改修年度 経過年数(主要棟)	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	機能保全	M改修	1994～1995年度 大規模改修実施済
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	2,996.00㎡		耐震	○														
	合築・併存	稲葉地コミュニティセンター、稲葉地プール																			
	主要棟情報																				
	棟名称	演劇練習場 アクテン																			
	建築年度	1937	耐久性調査	—	構造	SRC造															
消費生活センター	所在地	愛知県名古屋市中区栄一丁目23番13号			部位 改修年度 経過年数(主要棟)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	その他 2016 空調 2018 防災 2019 その他 2021 空調 2022	R改修	
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	2,660.33㎡		耐震	○														
	合築・併存	中消防署、誠城学園、環境学習センター、なごや人権啓発センター等																			
	主要棟情報																				
	棟名称	伏見ライフプラザ																			
	建築年度	1995	耐久性調査	未調査	構造	SRC造															
音楽プラザ	所在地	愛知県名古屋市中区金山一丁目4番10号			部位 改修年度 経過年数(主要棟)	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	機能保全 設計 機能保全 機能保全	天井裏下等部止封鎖工事 天井裏下等部止封鎖工事	
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	6,499.77㎡		耐震	○														
	合築・併存	—																			
	主要棟情報																				
	棟名称	音楽プラザ																			
	建築年度	1996	耐久性調査	未調査	構造	SRC造															

施設名	基本情報				改修実績 ～2024 (R6)	改修の見通し等												備考		
						2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036 (R18)		2037～2050 (R19～R32)	
東山荘	所在地 愛知県名古屋市長郷区初日町2丁目3番地				部位 改修年度	経過年数(主要棟)	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	維持保存	国登録有形文化財
	所管部署 観光文化交流局 延床面積 459.87㎡ 耐震 ○					R改修														
	合築・併存 ー					M改修														
	主要棟情報					部分改修														
	棟名称 主家 建築年度 1924 耐久性調査 ー 構造 W造					機能保全	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存		
有松山車会館	所在地 愛知県名古屋市長郷区有松2丁目3番8番				部位 改修年度	経過年数(主要棟)	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	維持保存	
	所管部署 観光文化交流局 延床面積 200.00㎡ 耐震 ○					R改修														
	合築・併存 ー					M改修														
	主要棟情報					部分改修														
	棟名称 会館 建築年度 1988 耐久性調査 未調査 構造 RC造					機能保全	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存		
金山南ビル美術館棟 (旧名古屋ポストン美術館)	所在地 愛知県名古屋市中区金山町一丁目1-1				部位 改修年度 屋根 2021 空調 2021 その他 2021	経過年数(主要棟)	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	機能保全	金山南ビル全体の管理者である名古屋まちづくり公社と調整の上、改修内容等を検討
	所管部署 観光文化交流局 延床面積 6,775.91㎡ 耐震 ○					R改修														
	合築・併存 名古屋都市センター他					M改修														
	主要棟情報					部分改修														
	棟名称 事務所・美術館 建築年度 1998 耐久性調査 未調査 構造 SRC造					機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全		
名古屋都市センター	所在地 愛知県名古屋市中区金山町一丁目1-1				部位 改修年度 天井 2021 外壁 2023	経過年数(主要棟)	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	機能保全	管理者である名古屋まちづくり公社と調整の上、改修内容等を検討
	所管部署 住宅都市局 延床面積 6,684.30㎡ 耐震 ○					R改修														
	合築・併存 金山南ビル美術館棟(旧名古屋ポストン美術館)他					M改修														
	主要棟情報					部分改修														
	棟名称 事務所・美術館 建築年度 1998 耐久性調査 未調査 構造 SRC造					機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全		
旧加藤商会ビル	所在地 愛知県名古屋市中区錦一丁目15番17号				部位 改修年度 外壁 2020	経過年数(主要棟)	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	維持保存	国登録有形文化財
	所管部署 緑政土木局 延床面積 309.40㎡ 耐震 ○					R改修														
	合築・併存 ー					M改修														
	主要棟情報					部分改修														
	棟名称 旧加藤商会ビル 建築年度 1931 耐久性調査 ー 構造 RC造					機能保全	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存		
里山の家	所在地 愛知県名古屋市長郷区平和公園、田代町、東明町地内				部位 改修年度	経過年数(主要棟)	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	M改修	
	所管部署 緑政土木局 延床面積 202.06㎡ 耐震 ○					R改修														
	合築・併存 ー					M改修														
	主要棟情報					部分改修														
	棟名称 里山の家(平和公園) 建築年度 2009 耐久性調査 ー 構造 W造					機能保全														
中村公園記念館	所在地 愛知県名古屋市中村区中村町高畑6-8				部位 改修年度	経過年数(主要棟)	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	維持保存	国登録有形文化財
	所管部署 緑政土木局 延床面積 110.00㎡ 耐震 ○					R改修														
	合築・併存 ー					M改修														
	主要棟情報					部分改修														
	棟名称 記念館 建築年度 1910 耐久性調査 ー 構造 W造					機能保全	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存		
なごや生物多様性センター	所在地 愛知県名古屋市長郷区元八事五丁目2丁目3番0番地				部位 改修年度 屋根 2016	経過年数(主要棟)	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	維持保存	
	所管部署 環境局 延床面積 3,507.42㎡ 耐震 ○					R改修														
	合築・併存 ー					M改修														
	主要棟情報					部分改修														
	棟名称 事務所棟 建築年度 1982 耐久性調査 未調査 構造 RC造					機能保全	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存		

施設名	基本情報					改修実績 ～2024 (R6)	改修の見通し等										備考			
							2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)		2035 (R17)	2036 (R18)	2037～2050 (R19～R32)
名古屋市 市政資料館	所在地 愛知県名古屋市東区白鷺1丁目3番地					部位 改修年度 空調 2018	経過年数(主要棟)	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	国指定文化財、1985年12月～1989年6月 保存修理工事実施
	所管部署	総務局	延床面積	6,719.90㎡	耐震		○	R改修												
	合築・併存	—					M改修													
	主要棟情報						部分改修													
	棟名称 本館						機能保全	機能保全	機能保全	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	
	建築年度 1922						耐久性調査	—	構造	RC造	改築等									