

11 文化教養施設その他

施設名	基本情報				改修実績															備考
					～2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	改修の見通し等 2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)		
名古屋国際センター	所在地	中村区那古野一丁目47番1号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	8,484.76㎡				耐震	○	対策内容	R改修									
	U・D導入	【多機能トイレ】○ 【U・D対応昇降機】○ 【段差解消】○			M改修															
	合築・併存	—			部分改修															
	主要棟情報				機能保全															
	棟名称	名古屋国際センタービル			その他	照明改修														
建築年度	1984	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	改築等														
市民ギャラリー矢田	所在地	東区大幸南一丁目1番10号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	2,922.62㎡				耐震	○	対策内容	R改修									
	U・D導入	【多機能トイレ】○ 【U・D対応昇降機】○ 【段差解消】—			M改修															
	合築・併存	東文化小劇場、東図書館、東スポーツセンター、交通局地下鉄車庫管理施設			部分改修															
	主要棟情報				機能保全															
	棟名称	地域交流棟			その他	設計														
建築年度	2001	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	改築等														
市民ギャラリー栄	所在地	中区栄四丁目1番8号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	3,813.86㎡				耐震	○	対策内容	R改修									
	U・D導入	【多機能トイレ】○ 【U・D対応昇降機】○ 【段差解消】○			M改修															
	合築・併存	中区役所、中保健センター、民間事務所			部分改修															
	主要棟情報				機能保全															
	棟名称	区役所・市民ギャラリー			その他	民間自治体機能保全 (R14年)														
建築年度	1991	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	改築等														
短歌会館	所在地	中区錦二丁目13番22号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	617.71㎡				耐震	要対策	対策内容	R改修									
	U・D導入	【多機能トイレ】○ 【U・D対応昇降機】— 【段差解消】○			M改修															
	合築・併存	—			部分改修															
	主要棟情報				機能保全															
	棟名称	会館			その他															
建築年度	1964	耐久性調査	—	構造	RC造	改築等														
演劇練習館	所在地	中村区稲葉地町1丁目47番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	2,996.00㎡				耐震	○	対策内容	R改修									
	U・D導入	【多機能トイレ】○ 【U・D対応昇降機】○ 【段差解消】○			M改修															
	合築・併存	稲葉地コミュニティセンター、稲葉地プール			部分改修															
	主要棟情報				機能保全															
	棟名称	演劇練習場 アクテノン			その他	機能保全														
建築年度	1937	耐久性調査	—	構造	SRC造	改築等														
消費生活センター	所在地	中区栄一丁目23番13号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	2,660.33㎡				耐震	○	対策内容	R改修									
	U・D導入	【多機能トイレ】○ 【U・D対応昇降機】○ 【段差解消】○			M改修															
	合築・併存	中消防署、白川公舎、誠城学園、環境学習センター、なごや人権啓発センター等			部分改修															
	主要棟情報				機能保全															
	棟名称	伏見ライフプラザ			その他															
建築年度	1995	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	改築等														
音楽プラザ	所在地	中区金山一丁目4番10号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	6,499.77㎡				耐震	○	対策内容	R改修									
	U・D導入	【多機能トイレ】○ 【U・D対応昇降機】○ 【段差解消】○			M改修															
	合築・併存	—			部分改修															
	主要棟情報				機能保全															
	棟名称	音楽プラザ			その他	設計														
建築年度	1996	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	改築等														

施設名	基本情報				改修実績 ～2023 (R5)	改修の見通し等														備考	
						2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)			
東山荘	所在地	瑞穂区初日町2丁目3番地			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111		国登録有形文化財	
	所管部署	観光文化交流局 延床面積 459.87㎡ 耐震 ○																			
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																			
	合築・併存	—																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟名称	主家																			
建築年度	1924	耐久性調査	—	構 造	W造	対 策 内 容	機能保全 維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存			
所管部署	観光文化交流局 延床面積 200.00㎡ 耐震 ○																				
U D 導入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																				
合築・併存	—																				
主 要 棟 情 報																					
棟名称	会館																				
建築年度	1988	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	対 策 内 容	機能保全 維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存			
所管部署	観光文化交流局 延床面積 6,775.91㎡ 耐震 ○																				
U D 導入	【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —																				
合築・併存	名古屋都市センター他																				
主 要 棟 情 報																					
棟名称	事務所・美術館																				
建築年度	1998	耐久性調査	未調査	構 造	SRC造	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		金山南ビル全体の管理者である名古屋まちづくり公社と調整の上、改修内容等を検討
所管部署	観光文化交流局 延床面積 6,684.30㎡ 耐震 ○																				
U D 導入	【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○																				
合築・併存	金山南ビル美術館棟（旧名古屋ポストン美術館）他																				
主 要 棟 情 報																					
棟名称	事務所・美術館																				
建築年度	1998	耐久性調査	未調査	構 造	SRC造	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		管理者である名古屋まちづくり公社と調整の上、改修内容等を検討
所管部署	住宅都市局 延床面積 6,684.30㎡ 耐震 ○																				
U D 導入	【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○																				
合築・併存	金山南ビル美術館棟（旧名古屋ポストン美術館）他																				
主 要 棟 情 報																					
棟名称	事務所・美術館																				
建築年度	1998	耐久性調査	未調査	構 造	SRC造	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104		国登録有形文化財
所管部署	緑政土木局 延床面積 309.40㎡ 耐震 ○																				
U D 導入	【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 ○																				
合築・併存	—																				
主 要 棟 情 報																					
棟名称	旧加藤商会ビル																				
建築年度	1931	耐久性調査	—	構 造	RC造	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		M改修
所管部署	緑政土木局 延床面積 202.06㎡ 耐震 ○																				
U D 導入	【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 * 【段差解消】 ○																				
合築・併存	—																				
主 要 棟 情 報																					
棟名称	里山の家（平和公園）																				
建築年度	2009	耐久性調査	—	構 造	W造	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125		国登録有形文化財
所管部署	緑政土木局 延床面積 110.00㎡ 耐震 ○																				
U D 導入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 * 【段差解消】 ○																				
合築・併存	—																				
主 要 棟 情 報																					
棟名称	記念館																				
建築年度	1910	耐久性調査	—	構 造	W造	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53		
所管部署	環境局 延床面積 3,507.42㎡ 耐震 ○																				
U D 導入	【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○																				
合築・併存	—																				
主 要 棟 情 報																					
棟名称	事務所棟																				
建築年度	1982	耐久性調査	未調査	構 造	RC造																

施 設 名	基 本 情 報				改 修 実 績	改 修 の 見 通 し 等													備 考
						2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)	
名古屋市 市政資料館	所 在 地	東区白壁1丁目3番地			部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	・国指定文化財 ・1985年12月～ 1989年6月 大規模修繕実施済
	所 管 部 署	総務局	延床面積	6,719.90㎡	耐 震	○	R 改 修												
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				M 改 修													
	合築・併存	—				部分改修													
	主 要 棟 情 報				対 策 内 容	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存		
						その他													
	棟 名 称	本館				改 築 等													
建築年度	1922	耐久性調査	—	構 造	RC造														