

12 スポーツセンター

施設名	基本情報				改修実績 ～2024 (R6)	改修の見通し等											備考		
						2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)		2036 (R18)	2037～2050 (R19～R32)
千種 スポーツセンター	所在地	愛知県名古屋市中千種区星が丘山手1 2 1番地			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	R改修
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	9,799.13㎡	耐震	○	消防 2020	R改修	機能保全	機能保全	設計	LED改修							
	合築・併存	—			その他 2022	M改修													
	主要棟情報				その他 2018	部分改修													
	棟名称	体育館兼講堂			空調 2024	機能保全													
建築年度	1997	耐久性調査	未調査	構造	RC造	衛生 2022	その他												
所在地	愛知県名古屋市中区大幸南一丁目1番10号			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	R改修	
所管部署	スポーツ市民局	延床面積	10,196.70㎡	耐震	○	空調 2023	R改修	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	LED改修							
合築・併存	東文化小劇場、東図書館、市民ギャラリー矢田、交通局地下鉄車庫管理施設			その他 2010	M改修														
主要棟情報				その他 2021	部分改修														
棟名称	地域交流棟			空調 2021	機能保全														
建築年度	2001	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	衛生 2021	その他												
所在地	愛知県名古屋市中区成願寺一丁目6番12号			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	R改修	
所管部署	スポーツ市民局	延床面積	9,714.79㎡	耐震	○	消防 2021	R改修	機能保全	機能保全	機能保全	ろ過装置更新	LED改修							
合築・併存	—			衛生 2021	M改修														
主要棟情報				防災 2017	部分改修														
棟名称	スポーツセンター			空調 2021	機能保全														
建築年度	1992	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	その他 2019	その他												
所在地	愛知県名古屋市中区成願寺一丁目1番2号			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	R改修	
所管部署	スポーツ市民局	延床面積	9,783.13㎡	耐震	○	その他 2014	R改修	機能保全	機能保全	機能保全	LED改修								
合築・併存	枇杷島荘			衛生 2019	M改修														
主要棟情報				空調 2014	部分改修														
棟名称	住宅棟			空調 2017	機能保全														
建築年度	1986	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	空調 2019	その他												
所在地	愛知県名古屋市中村区中村町字待屋4 3番地の1			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	R改修	
所管部署	スポーツ市民局	延床面積	10,735.89㎡	耐震	○	空調 2023	R改修	機能保全	機能保全	機能保全	LED改修								
合築・併存	—			空調 2018	M改修														
主要棟情報				衛生 2023	部分改修														
棟名称	スポーツセンター			その他 2020	機能保全														
建築年度	1994	耐久性調査	未調査	構造	RC造	屋根 2022	その他												
所在地	愛知県名古屋市中区栄一丁目30番10号			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	R改修	
所管部署	スポーツ市民局	延床面積	9,919.13㎡	耐震	○	衛生 2023	R改修	設計	機能保全		設計	LED改修							
合築・併存	シティファミリー栄			その他 2023	M改修														
主要棟情報				空調 2023	部分改修														
棟名称	スポーツセンター・住宅棟			その他 2024	機能保全														
建築年度	2001	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	その他	改修等												
所在地	愛知県名古屋市中区昭和区吹上二丁目6番15号			部位 改修年度	経過年数(主要棟)	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	R改修	
所管部署	スポーツ市民局	延床面積	8,733.44㎡	耐震	○	衛生 2007	R改修	設計	設計	LED改修									
合築・併存	—			外壁 2022	M改修														
主要棟情報				EV 2024	部分改修														
棟名称	スポーツセンター			その他 2020	機能保全														
建築年度	2001	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	その他 2020	その他												

施設名	基本情報				改修実績 ～2024 (R6)	改修の見通し等												備考					
						2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036 (R18)		2037～2050 (R19～R32)				
露橋 スポーツセンター	所在地	愛知県名古屋市中川区露橋二丁目14番1号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55				
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	9,672.30㎡	耐震	○	消防	2021															
	合築・併存	—			衛生	2016	R改修							調査		設計	R改修	R改修	R改修				
	主要棟情報				空調	2023	M改修																
	棟名称	スポーツセンター			その他	2023	部分改修					設計	LED改修										
建築年度	1981	耐久性調査	40年程度以上	構造	RC造	機能保全																	
建築年度	1981	耐久性調査	40年程度以上	構造	RC造	その他	2026																
屋根	—			屋根	2007	改築等																	
稲永 スポーツセンター	所在地	愛知県名古屋市中区野島五丁目1番10号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47				
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	9,792.91㎡	耐震	○	空調	2017															
	合築・併存	野島観察館、港サッカー場、稲永ビクターセンター			衛生	2017	R改修	R改修															
	主要棟情報				外壁	2019	M改修																
	棟名称	スポーツセンター			変電	2020	部分改修					設計	LED改修										
建築年度	1989	耐久性調査	40年程度以上	構造	SRC造	機能保全																	
建築年度	1989	耐久性調査	40年程度以上	構造	SRC造	その他	2020																
その他	—			衛生	2018	改築等																	
守山 スポーツセンター	所在地	愛知県名古屋市守山区竜泉寺二丁目112番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	10,386.13㎡	耐震	○	R改修																
	合築・併存	—			衛生	2020	M改修																
	主要棟情報				空調	2020	部分改修					設計	M改修	M改修	M改修								
	棟名称	スポーツセンター			防炎	2020	機能保全					設計	LED改修										
建築年度	2010	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	その他	2020																
建築年度	2010	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	改築等																	
緑 スポーツセンター	所在地	愛知県名古屋市中区緑区相原一丁目2901番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44				
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	10,884.83㎡	耐震	○	屋根	2017															
	合築・併存	—			衛生	2020	M改修																
	主要棟情報				空調	2018	部分改修																
	棟名称	スポーツセンター			外壁	2020	機能保全	機能保全															
建築年度	1992	耐久性調査	未調査	構造	RC造	その他	2020	設計			LED改修												
建築年度	1992	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等	2020																
名東 スポーツセンター	所在地	愛知県名古屋市中区名東区猪高町大字高針字勢子坊307番地の12			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40				
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	14,312.88㎡	耐震	○	空調	2019															
	合築・併存	—			衛生	2024	M改修																
	主要棟情報				空調	2024	部分改修																
	棟名称	スポーツセンター			衛生	2024	機能保全	機能保全															
建築年度	1996	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	その他	2012	設計			LED改修												
建築年度	1996	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	改築等	2012																
天白 スポーツセンター	所在地	愛知県名古屋市中区天白区桶田三丁目1502番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46				
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	9,861.76㎡	耐震	○	衛生	2021															
	合築・併存	—			消防	2018	M改修																
	主要棟情報				空調	2018	部分改修																
	棟名称	体育館			空調	2020	機能保全	機能保全															
建築年度	1990	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	その他	2021	設計			LED改修												
建築年度	1990	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	改築等	2021																
名古屋金城ふ頭アリーナ	所在地	愛知県名古屋市中区金城ふ頭2丁目7番			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	10,780.95㎡	耐震	未調査	R改修																
	合築・併存	—			衛生	2021	M改修																
	主要棟情報				空調	2020	部分改修																
	棟名称	体育館			空調	2020	機能保全	機能保全															
建築年度	2008	耐久性調査	40年程度以上	構造	RC造	その他	2021	設計															
建築年度	2008	耐久性調査	40年程度以上	構造	RC造	改築等	2021																
障害者 スポーツセンター	所在地	愛知県名古屋市中区名東区勢子坊二丁目1501番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56				
	所管部署	スポーツ市民局	延床面積	4,480.53㎡	耐震	○	変電	2017															
	合築・併存	厚生院(特別養護老人ホーム)、名古屋市立大学医学部附属みらい光生病院、救護施設、			その他	2019	M改修																
	主要棟情報				空調	2020	部分改修																
	棟名称	障害者スポーツセンター			その他	2021	機能保全	機能保全															
建築年度	1980	耐久性調査	未調査	構造	RC造	その他	2022	設計															
建築年度	1980	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等	2023	LED改修															
その他	—			EV	2023	改築等																	