

12 スポーツセンター

施設名	基本情報				改修実績														備考		
					～2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)			
千種 スポーツセンター	所在地	千種区星が丘山手1 2 1番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	R改修	
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 9,799.13㎡ 耐震 ○			防災	2020	対策内容	R改修	機能保全	機能保全	機能保全										
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】○ 【段差解消】○			その他	2022		M改修													
	合築・併存	—			部分改修																
	主要棟情報				機能保全																
	棟名称 体育館兼講堂				その他																
建築年度 1997				耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等													
東 スポーツセンター	所在地	東区大幸南一丁目1番1 0号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	R改修	
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 10,196.70㎡ 耐震 ○			空調	2023	対策内容	R改修	設計	機能保全											
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】○ 【段差解消】○			部分改修																
	合築・併存	東文化小劇場、東図書館、市民ギャラリー矢田、交通局地下鉄車庫管理施設			機能保全																
	主要棟情報				その他																
	棟名称 地域交流棟				改築等																
建築年度 2001				耐久性調査	未調査	構造	SRC造														
北 スポーツセンター	所在地	北区成願寺一丁目6番1 2号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 9,714.79㎡ 耐震 ○			受変電	2016	対策内容	R改修	機能保全	機能保全			調査	設計	R改修	R改修					
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】○ 【段差解消】○			空調	2017		M改修													
	合築・併存	—			防災	2017		部分改修													
	主要棟情報				衛生	2019		機能保全													
	棟名称 スポーツセンター				その他	2019		その他													
建築年度 1992				耐久性調査	未調査	構造	SRC造	EV	2021	改築等											
枇杷島 スポーツセンター	所在地	西区枇杷島一丁目1番2号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49		
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 9,783.13㎡ 耐震 ○			受変電	2016	対策内容	R改修	機能保全	機能保全			調査	設計	R改修	R改修					
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】○ 【段差解消】○			空調	2017		M改修													
	合築・併存	枇杷島荘			防災	2017		部分改修													
	主要棟情報				衛生	2019		機能保全													
	棟名称 住宅棟				その他	2022		その他													
建築年度 1986				耐久性調査	未調査	構造	SRC造	改築等													
中村 スポーツセンター	所在地	中村区中村町字待屋4 3番地の1			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 10,735.89㎡ 耐震 ○			衛生	2017	対策内容	R改修	機能保全	機能保全	ろ過装置改修				調査	設計	R改修	R改修			
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】○ 【段差解消】○			空調	2018		M改修													
	合築・併存	—			外壁	2020		部分改修													
	主要棟情報				その他	2020		機能保全													
	棟名称 スポーツセンター				屋根	2022		その他													
建築年度 1994				耐久性調査	未調査	構造	RC造	その他	2022	改築等											
中 スポーツセンター	所在地	中区栄一丁目3 0番1 0号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	R改修	
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 9,919.13㎡ 耐震 ○			外壁	2022	対策内容	R改修	機能保全	設計											
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】○ 【段差解消】○			屋根	2022		M改修													
	合築・併存	シティファミリー栄			空調	2023		部分改修													
	主要棟情報				空調	2023		機能保全													
	棟名称 スポーツセンター・住宅棟				その他			照明制御装置改修													
建築年度 2001				耐久性調査	未調査	構造	SRC造	改築等													
昭和 スポーツセンター	所在地	昭和区吹上二丁目6番1 5号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	R改修	
	所管部署	スポーツ市民局 延床面積 8,733.44㎡ 耐震 ○			衛生	2019	対策内容	R改修	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全								
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】○ 【段差解消】○			外壁	2022		M改修													
	合築・併存	—			部分改修																
	主要棟情報				機能保全																
	棟名称 スポーツセンター				その他																
建築年度 2001				耐久性調査	未調査	構造	SRC造	改築等													

施設名	基本情報				改修実績 ～2023 (R5)	改修の見通し等															備考
	所在地	中川区露橋二丁目14番1号	部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)			
露橋 スポーツセンター	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	9,672.30㎡	耐 震	○	2021														
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				2022															
	合築・併存	—				2023															
	主 要 棟 情 報				2023																
	棟 名 称	スポーツセンター				対 策 内 容															
	建築年度	1981	耐久性調査	40年程度以上	構 造	RC造	機能保全														
						その他															
						改 築 等															
稲永 スポーツセンター	所 在 地	港区野跡五丁目1番10号	部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46				
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	9,792.91㎡	耐 震	○	2015														
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				2017															
	合築・併存	野島観察館、港サッカー場、稲永ビシターセンター				2019															
	主 要 棟 情 報				2020																
	棟 名 称	スポーツセンター				対 策 内 容															
	建築年度	1989	耐久性調査	40年程度以上	構 造	SRC造	機能保全														
						その他															
						改 築 等															
守山 スポーツセンター	所 在 地	守山区電泉寺二丁目112番地	部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	10,386.13㎡	耐 震	○	2019														
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				2017															
	合築・併存	—				2020															
	主 要 棟 情 報				2020																
	棟 名 称	スポーツセンター棟				対 策 内 容															
	建築年度	2010	耐久性調査	未調査	構 造	SRC造	機能保全														
						その他															
						改 築 等															
緑 スポーツセンター	所 在 地	緑区相原郷一丁目2901番地	部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43				
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	10,884.83㎡	耐 震	○	2017														
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				2017															
	合築・併存	—				2018															
	主 要 棟 情 報				2020																
	棟 名 称	スポーツセンター				対 策 内 容															
	建築年度	1992	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	機能保全														
						その他															
						改 築 等															
名東 スポーツセンター	所 在 地	名東区猪高町大字高針字勢子坊307-12	部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39				
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	14,312.88㎡	耐 震	○	2019														
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				2022															
	合築・併存	—																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟 名 称	スポーツセンター				対 策 内 容															
	建築年度	1996	耐久性調査	未調査	構 造	SRC造	機能保全														
						その他															
						改 築 等															
天白 スポーツセンター	所 在 地	天白区桶田三丁目1502番地	部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45				
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	9,861.76㎡	耐 震	○	2017														
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				2018															
	合築・併存	—				2020															
	主 要 棟 情 報				2020																
	棟 名 称	体育館				対 策 内 容															
	建築年度	1990	耐久性調査	未調査	構 造	SRC造	機能保全														
						その他															
						改 築 等															
名古屋金城ふ頭アリーナ	所 在 地	港区金城ふ頭2丁目7番	部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	10,780.95㎡	耐 震	未調査	2017														
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—				2018															
	合築・併存	—				2020															
	主 要 棟 情 報				2020																
	棟 名 称	体育館				対 策 内 容															
	建築年度	2008	耐久性調査	40年程度以上	構 造	RC造	機能保全														
						その他															
						改 築 等															
障害者 スポーツセンター	所 在 地	名東区勢子坊二丁目1501番地	部 位	改修年度	経過年数(主要棟)	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55				
	所 管 部 署	スポーツ市民局	延床面積	4,480.53㎡	耐 震	○	2017														
	U D 導 入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○				2019															
	合築・併存	厚生院（特別養護老人ホーム）、名古屋市立大学医学部附属みらい 光生病院、救護施設、				2020															
	主 要 棟 情 報				2020																
	棟 名 称	障害者スポーツセンター				対 策 内 容															
	建築年度	1980	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	機能保全														
						その他															
						改 築 等															