

19 観光施設

施設名	基本情報				改修実績 ～2023 (R5)	改修の見通し等														備考			
	所在地				部位	改修年度	経過年数(主要棟)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)		2036～2050 (R18～R32)		
揚輝荘（北園）	所在地	千種区法王町2丁目5番地の21				改修年度	経過年数(主要棟)	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	・市指定文化財			
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	716.52㎡				耐震	未調査	対策内容	R改修												
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —						M改修															
	合築・併存	—						部分改修															
	主要棟情報							機能保全	維持保存		設計	設計	工事	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存		維持保存		
	棟名称	伴翠楼							その他														
建築年度	1929	耐久性調査		—	構造	W造	改築等																
揚輝荘（南園）	所在地	千種区法王町2丁目5番地の17				改修年度	経過年数(主要棟)	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	・市指定文化財 ・基本構想の修正を 踏まえ、改修内容等 を決定			
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	1,136.40㎡				耐震	○	対策内容	R改修												
	U D 導入	【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 ○ 【段差解消】 —						M改修															
	合築・併存	—						部分改修															
	主要棟情報							機能保全	維持保存		維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存				
	棟名称	聴松閣							その他														
建築年度	1937	耐久性調査		—	構造	W造	改築等																
文化のみち 榎木館	所在地	東区榎木町2丁目18番地				改修年度	経過年数(主要棟)	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	市指定文化財			
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	616.99㎡				耐震	○	対策内容	R改修												
	U D 導入	【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —						M改修															
	合築・併存	—						部分改修															
	主要棟情報							機能保全	維持保存		維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存					
	棟名称	主屋							その他														
建築年度	1926	耐久性調査		—	構造	W造	改築等																
文化のみち 二葉館 (旧川上貞奴邸)	所在地	東区榎木町3丁目23番地				改修年度	経過年数(主要棟)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	国登録有形文化財			
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	699.99㎡				耐震	○	対策内容	R改修												
	U D 導入	【多機能トイレ】 ○ 【UD対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○						M改修															
	合築・併存	—						部分改修															
	主要棟情報							機能保全	維持保存		維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存	維持保存					
	棟名称	本館							その他														
建築年度	2004	耐久性調査		—	構造	W造	改築等																
伊藤家住宅	所在地	西区那古野一丁目3613番				改修年度	経過年数(主要棟)													・県指定文化財 ・2022・23年度整備 基本計画策定 ・2024年度以降 設計、整備（耐震補 強含む）実施予定			
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	639.21㎡				耐震	要対策	対策内容	R改修												
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —						M改修															
	合築・併存	—						部分改修															
	主要棟情報							機能保全	設計		工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	維持保存				
	棟名称	主屋							その他														
建築年度	18世紀後期	耐久性調査		—	構造	W造	改築等																
岡家住宅	所在地	緑区有松809番1、810番1、821番2、822番				改修年度	経過年数(主要棟)													・市指定文化財 ・2022・23年度保 存活用計画策定 ・2024・25年度整備 基本計画策定予定 ・2026年度以降 設計、整備（耐震補 強含む）実施予定			
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	711.44㎡				耐震	未調査	対策内容	R改修												
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 — 【段差解消】 —						M改修															
	合築・併存	—						部分改修															
	主要棟情報							機能保全				設計	工事	工事	工事	工事	維持保存	維持保存	維持保存		維持保存		
	棟名称	主屋							その他														
建築年度	江戸時代末期	耐久性調査		—	構造	W造	改築等																
徳川園	所在地	東区徳川町1001番地				改修年度	経過年数(主要棟)	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	R改修			
	所管部署	緑政土木局	延床面積	3,503.50㎡				耐震	未調査	対策内容	R改修												
	U D 導入	【多機能トイレ】 — 【UD対応昇降機】 ○ 【段差解消】 ○						M改修															
	合築・併存	蓬左文庫						部分改修															
	主要棟情報							機能保全															
	棟名称	蘇山荘							その他														
建築年度	1968	耐久性調査		—	構造	W造	改築等																

施設名	基本情報				改修実績 ～2023 (R5)	改修の見通し等															備考
						2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)			
白鳥庭園	所在地	熱田区熱田西町2番5号			部 位 改修年度 ～2023 (R5)	経過年数(主要棟)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46			
	所管部署	緑政土木局	延床面積	583.25㎡		耐震	未調査	対 策 内 容	機能保全					調査		設計	R改修				
	U D 導入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】＊【段差解消】○																			
	合築・併存	—																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟名称	庭園本館				その他															
建築年度	1989	耐久性調査	—	構 造	W造	改 築 等															
名古屋城木造天守閣 階段体験館	所在地	中区三の丸一丁目2番6号			部 位 改修年度 ～2023 (R5)	経過年数(主要棟)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	209.00㎡		耐震	○	対 策 内 容	機能保全												
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○																			
	合築・併存	—																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟名称	木造天守閣階段体験館				その他															
建築年度	2019	耐久性調査	—	構 造	S造	改 築 等															
オアシス21 iセンター	所在地	東区東桜一丁目11番1号			部 位 改修年度 空調 2022	経過年数(主要棟)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	110.04㎡		耐震	○	対 策 内 容	機能保全												
	U D 導入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】＊【段差解消】—																			
	合築・併存	栄バスターミナル（オアシス21）、商業施設																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟名称	オアシス21 iセンター				その他															
建築年度	2002	耐久性調査	未調査	構 造	SRC造	改 築 等															
大曽根駅前 地下集客施設	所在地	北区大曽根三丁目1201他1筆			部 位 改修年度 空調 2022	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
	所管部署	住宅都市局	延床面積	2,913.82㎡		耐震	○	対 策 内 容	機能保全												
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—																			
	合築・併存	駐車場・駐輪場																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟名称	駐車場・駐輪場				その他															
建築年度	2006	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等															
大曽根駅前 地下集客施設	所在地	北区大曽根三丁目1201他1筆			部 位 改修年度 空調 2022	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
	所管部署	住宅都市局	延床面積	2,913.82㎡		耐震	○	対 策 内 容	機能保全												
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—																			
	合築・併存	駐車場・駐輪場																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟名称	駐車場・駐輪場				その他															
建築年度	2006	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等															
大曽根駅前 地下集客施設	所在地	北区大曽根三丁目1201他1筆			部 位 改修年度 空調 2022	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
	所管部署	住宅都市局	延床面積	2,913.82㎡		耐震	○	対 策 内 容	機能保全												
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—																			
	合築・併存	駐車場・駐輪場																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟名称	駐車場・駐輪場				その他															
建築年度	2006	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等															
大曽根駅前 地下集客施設	所在地	北区大曽根三丁目1201他1筆			部 位 改修年度 空調 2022	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
	所管部署	住宅都市局	延床面積	2,913.82㎡		耐震	○	対 策 内 容	機能保全												
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—																			
	合築・併存	駐車場・駐輪場																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟名称	駐車場・駐輪場				その他															
建築年度	2006	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等															
大曽根駅前 地下集客施設	所在地	北区大曽根三丁目1201他1筆			部 位 改修年度 空調 2022	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
	所管部署	住宅都市局	延床面積	2,913.82㎡		耐震	○	対 策 内 容	機能保全												
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—																			
	合築・併存	駐車場・駐輪場																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟名称	駐車場・駐輪場				その他															
建築年度	2006	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等															
大曽根駅前 地下集客施設	所在地	北区大曽根三丁目1201他1筆			部 位 改修年度 空調 2022	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
	所管部署	住宅都市局	延床面積	2,913.82㎡		耐震	○	対 策 内 容	機能保全												
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—																			
	合築・併存	駐車場・駐輪場																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟名称	駐車場・駐輪場				その他															
建築年度	2006	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等															
大曽根駅前 地下集客施設	所在地	北区大曽根三丁目1201他1筆			部 位 改修年度 空調 2022	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
	所管部署	住宅都市局	延床面積	2,913.82㎡		耐震	○	対 策 内 容	機能保全												
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—																			
	合築・併存	駐車場・駐輪場																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟名称	駐車場・駐輪場				その他															
建築年度	2006	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等															
大曽根駅前 地下集客施設	所在地	北区大曽根三丁目1201他1筆			部 位 改修年度 空調 2022	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
	所管部署	住宅都市局	延床面積	2,913.82㎡		耐震	○	対 策 内 容	機能保全												
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—																			
	合築・併存	駐車場・駐輪場																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟名称	駐車場・駐輪場				その他															
建築年度	2006	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等															
大曽根駅前 地下集客施設	所在地	北区大曽根三丁目1201他1筆			部 位 改修年度 空調 2022	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
	所管部署	住宅都市局	延床面積	2,913.82㎡		耐震	○	対 策 内 容	機能保全												
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—																			
	合築・併存	駐車場・駐輪場																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟名称	駐車場・駐輪場				その他															
建築年度	2006	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等															
大曽根駅前 地下集客施設	所在地	北区大曽根三丁目1201他1筆			部 位 改修年度 空調 2022	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
	所管部署	住宅都市局	延床面積	2,913.82㎡		耐震	○	対 策 内 容	機能保全												
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—																			
	合築・併存	駐車場・駐輪場																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟名称	駐車場・駐輪場				その他															
建築年度	2006	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等															
大曽根駅前 地下集客施設	所在地	北区大曽根三丁目1201他1筆			部 位 改修年度 空調 2022	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
	所管部署	住宅都市局	延床面積	2,913.82㎡		耐震	○	対 策 内 容	機能保全												
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—																			
	合築・併存	駐車場・駐輪場																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟名称	駐車場・駐輪場				その他															
建築年度	2006	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等															
大曽根駅前 地下集客施設	所在地	北区大曽根三丁目1201他1筆			部 位 改修年度 空調 2022	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
	所管部署	住宅都市局	延床面積	2,913.82㎡		耐震	○	対 策 内 容	機能保全												
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—																			
	合築・併存	駐車場・駐輪場																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟名称	駐車場・駐輪場				その他															
建築年度	2006	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等															
大曽根駅前 地下集客施設	所在地	北区大曽根三丁目1201他1筆			部 位 改修年度 空調 2022	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
	所管部署	住宅都市局	延床面積	2,913.82㎡		耐震	○	対 策 内 容	機能保全												
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—																			
	合築・併存	駐車場・駐輪場																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟名称	駐車場・駐輪場				その他															
建築年度	2006	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等															
大曽根駅前 地下集客施設	所在地	北区大曽根三丁目1201他1筆			部 位 改修年度 空調 2022	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
	所管部署	住宅都市局	延床面積	2,913.82㎡		耐震	○	対 策 内 容	機能保全												
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—																			
	合築・併存	駐車場・駐輪場																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟名称	駐車場・駐輪場				その他															
建築年度	2006	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等															
大曽根駅前 地下集客施設	所在地	北区大曽根三丁目1201他1筆			部 位 改修年度 空調 2022	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
	所管部署	住宅都市局	延床面積	2,913.82㎡		耐震	○	対 策 内 容	機能保全												
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—																			
	合築・併存	駐車場・駐輪場																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟名称	駐車場・駐輪場				その他															
建築年度	2006	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等															
大曽根駅前 地下集客施設	所在地	北区大曽根三丁目1201他1筆			部 位 改修年度 空調 2022	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
	所管部署	住宅都市局	延床面積	2,913.82㎡		耐震	○	対 策 内 容	機能保全												
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—																			
	合築・併存	駐車場・駐輪場																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟名称	駐車場・駐輪場				その他															
建築年度	2006	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等															
大曽根駅前 地下集客施設	所在地	北区大曽根三丁目1201他1筆			部 位 改修年度 空調 2022	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
	所管部署	住宅都市局	延床面積	2,913.82㎡		耐震	○	対 策 内 容	機能保全												
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—																			
	合築・併存	駐車場・駐輪場																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟名称	駐車場・駐輪場				その他															
建築年度	2006	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等															
大曽根駅前 地下集客施設	所在地	北区大曽根三丁目1201他1筆			部 位 改修年度 空調 2022	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
	所管部署	住宅都市局	延床面積	2,913.82㎡		耐震	○	対 策 内 容	機能保全												
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—																			
	合築・併存	駐車場・駐輪場																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟名称	駐車場・駐輪場				その他															
建築年度	2006	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等															
大曽根駅前 地下集客施設	所在地	北区大曽根三丁目1201他1筆			部 位 改修年度 空調 2022	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
	所管部署	住宅都市局	延床面積	2,913.82㎡		耐震	○	対 策 内 容	機能保全												
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】—																			
	合築・併存	駐車場・駐輪場																			
	主 要 棟 情 報																				
	棟名称	駐車場・駐輪場				その他															
建築年度	2006	耐久性調査	未調査	構 造	RC造	改 築 等															
大曽根駅前 地下集客施設	所在地	北区大曽根三丁目1201他1筆			部 位 改修年度 空調 2022	経過年数(主要棟)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
	所管部署	住宅都市局	延床面積	2,913.82㎡		耐震	○	対 策 内 容	機能保全</												