

26 路外駐車場等

施設名	基本情報				改修実績															備考
					～2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036～2050 (R18～R32)		
大須 駐車場	所在地	中区大須三丁目14番12号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	老朽化した設備を順次改修
	所管部署	住宅都市局	延床面積	8,159.56㎡	耐震	○	防災	2011	R改修											
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○			空調	2011	M改修													
	合築・併存	—			外壁	2016	部分改修													
	主要棟情報				EV	2017	機能保全	設計	機能保全											
	棟名称	駐車場			受変電	2020	その他	シャッター改修	換気・排煙設備設計	換気・排煙設備改修										
	建築年度	1985	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	空調	2020	改築等											
久屋 駐車場	所在地	中区栄三丁目5番12号先			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	老朽化した設備を順次改修
	所管部署	住宅都市局	延床面積	21,364.74㎡	耐震	○	消防	2012	R改修											
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】— 【段差解消】○			消防	2013	M改修													
	合築・併存	—			その他	2017	部分改修													
	主要棟情報				消防	2019	機能保全	機能保全	換気設備設計	換気設備改修										
	棟名称	地下駐車場			防災	2020	その他													
	建築年度	1966	耐久性調査	—	構造	RC造	消防	2021	改築等											
古沢公園 駐車場	所在地	中区金山一丁目3番1号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	老朽化した設備を順次改修
	所管部署	住宅都市局	延床面積	8,859.25㎡	耐震	○	その他	2009	R改修											
	U D 導入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】— 【段差解消】—			その他	2011	M改修													
	合築・併存	—			防災	2012	部分改修													
	主要棟情報				その他	2015	機能保全	シャッター改修	消火栓設備設計	消火栓設備改修										
	棟名称	地下駐車場			消防	2018	その他													
	建築年度	1972	耐久性調査	—	構造	RC造	消防	2019	改築等											
金城ふ頭 駐車場	所在地	港区金城ふ頭二丁目7-2			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	M改修
	所管部署	住宅都市局	延床面積	143,877.88㎡	耐震	○	その他	2017	R改修											
	U D 導入	【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○			消防	2018	M改修													
	合築・併存	—			その他	2019	部分改修													
	主要棟情報				その他	2020	機能保全	停電対策改修	調査	管制機器改修	消火設備改修	自家発電設備改修	外壁材改修	灌水設備改修		内装改修	空調設備改修			
	棟名称	駐車場			その他	2021	その他													
	建築年度	2016	耐久性調査	—	構造	S造	消防	2022	改築等											
名城公園 地下駐車場	所在地	中区三の丸一丁目地内			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
	所管部署	緑政土木局	延床面積	6,743.00㎡	耐震	○	その他	2023	R改修											
	U D 導入	【多機能トイレ】— 【UD対応昇降機】○ 【段差解消】○					M改修													
	合築・併存	—					部分改修													
	主要棟情報						機能保全	設計	中央監視装置改修設計	昇降機改修	非常用発電設備・空調改修									
	棟名称	駐車場					その他													
	建築年度	1999	耐久性調査	—	構造	RC造			改築等											