

37 保護施設

施設名	基本情報				改修実績 ～2024 (R6)	改修の見通し等													備考			
						2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036 (R18)	2037～2050 (R19～R32)				
厚生院 (救護施設)	所在地	愛知県名古屋市中区東区勢子坊二丁目1501			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	・2024年度中に 植田寮との統合を 予定 ・2024年度未 廃止予定		
	所管部署	健康福祉局	延床面積	2,744.94㎡	耐震	○	屋根	2011	R改修													
	合築・併存	厚生院(特別養護老人ホーム)、名古屋市立大学医学部附属みらい 光生病院、障害者スポーツセンター			屋根	2016	M改修															
	主要棟情報				対策	2019	部分改修															
	棟名称	施設棟			内容		機能保全															
建築年度	1981	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	その他																
				改築等																		
旧植田寮	所在地	愛知県名古屋市中区補田山二丁目101番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	建物解体を検討中		
	所管部署	健康福祉局	延床面積	6,082.80㎡	耐震	○	R改修															
	合築・併存	—			対策		部分改修															
	主要棟情報				内容		機能保全															
	棟名称	救護4寮棟			その他																	
建築年度	1966	耐久性調査	—	構造	RC造	改築等	調査															
植田寮	所在地	愛知県名古屋市中区補田山二丁目101番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	所管部署	健康福祉局	延床面積	6,449.75㎡	耐震	○	R改修															
	合築・併存	—			対策		部分改修															
	主要棟情報				内容		機能保全															
	棟名称	居室棟			その他																	
建築年度	2024	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等																
笹島寮	所在地	愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目9-2			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	今後の方向性を 検討中		
	所管部署	健康福祉局	延床面積	3,096.00㎡	耐震	○	衛生	2010	R改修													
	合築・併存	自立支援事業なかむら			外壁	2017	M改修															
	主要棟情報				対策		部分改修															
	棟名称	宿舎棟			内容		機能保全	機能保全														
建築年度	1992	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等																
熱田荘	所在地	愛知県名古屋市中区熱田区神宮四丁目9番14号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	今後の方向性を 検討中		
	所管部署	健康福祉局	延床面積	1,857.82㎡	耐震	○	外壁	2016	R改修													
	合築・併存	一時保護事業等			対策		部分改修															
	主要棟情報				内容		機能保全															
	棟名称	収容棟			その他																	
建築年度	1968	耐久性調査	20年程度以上	構造	RC造	改築等																
旧船見寮	所在地	愛知県名古屋市中区船見町46番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	建物解体を検討中		
	所管部署	健康福祉局	延床面積	3,153.56㎡	耐震	○	空調	2010	R改修													
	合築・併存	—			外壁	2014	M改修															
	主要棟情報				対策	2021	部分改修															
	棟名称	居室棟			内容	2021	機能保全															
建築年度	1969	耐久性調査	—	構造	RC造	改築等																