38　社会福祉施設その他

施設名	基本情報	改修実績 ～2024（R6）	改修の見通し等													備考
				2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036 (R18)	2037～2050 (R19～R32)	
西文化センター	所在地：愛知県名古屋市西区栄生一丁目３番２０号 所管部署：スポーツ市民局　延床面積：1,120.68㎡　耐震：○ 合築・併存：― 主要棟情報 棟名称：西文化センター 建築年度：1978　耐久性調査：40年程度以上　構造：RC造	部位　改修年度 空調　2016 屋根　2017 受変電　2019 外壁　2022	経過年数(主要棟)	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58		
			対策内容：R改修													R改修	
			対策内容：M改修														
			対策内容：部分改修														
			対策内容：機能保全														
			対策内容：その他														
			対策内容：改築等														
中文化センター	所在地：愛知県名古屋市中区新栄三丁目３２－１３ 所管部署：スポーツ市民局　延床面積：1,350.87㎡　耐震：○ 合築・併存：― 主要棟情報 棟名称：中文化センター 建築年度：1981　耐久性調査：未調査　構造：RC造	部位　改修年度 空調　2012 EV　2014 防災　2016 受変電　2018 空調　2018 空調　2020 屋根　2022	経過年数(主要棟)	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55		
			対策内容：R改修													R改修	
			対策内容：M改修														
			対策内容：部分改修														
			対策内容：機能保全	機能保全	機能保全												
			対策内容：その他														
			対策内容：改築等														
総合社会福祉会館	所在地：愛知県名古屋市北区清水四丁目１７番１号 所管部署：健康福祉局　延床面積：4,052.70㎡　耐震：○ 合築・併存：北区役所、北保健センター、北区在宅サービスセンター 主要棟情報 棟名称：北区役所 建築年度：1982　耐久性調査：未調査　構造：SRC造	部位　改修年度 空調　2019 その他　2019	経過年数(主要棟)	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54		
			対策内容：R改修														
			対策内容：M改修										M改修				
			対策内容：部分改修														
			対策内容：機能保全														
			対策内容：その他	排煙設備修繕		照明LED化											
			対策内容：改築等														
社会福祉研修センター	所在地：愛知県名古屋市昭和区阿由知通３丁目１９番地 所管部署：健康福祉局　延床面積：798.04㎡　耐震：○ 合築・併存：昭和区役所、昭和保健センター 主要棟情報 棟名称：区役所・保健所・研修センター 建築年度：1993　耐久性調査：未調査　構造：SRC造	部位　改修年度 EV　2012 受変電　2013 空調　2016 受変電　2017 その他　2018 防災　2019 EV　2020	経過年数(主要棟)	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
			対策内容：R改修														
			対策内容：M改修														
			対策内容：部分改修														
			対策内容：機能保全	設計	機能保全	機能保全											
			対策内容：その他														
			対策内容：改築等														

本計画はR8.3末時点のものであり、状況により変更される場合があります。