

4 生涯学習センター

施設名	基本情報				改修実績 ～2024 (R6)	改修の見通し等													備考		
						2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036 (R18)	2037～2050 (R19～R32)			
千種 生涯学習センター	所在地 愛知県名古屋市中区千種区瑞穂町3丁目34番地				部位 改修年度	経過年数(主要棟)	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61			
	所管部署	教育委員会	延床面積	2,972.75㎡	耐震	○	R改修	調査		基本計画	基本計画	設計	R改修	R改修							
	合築・併存	—				空調	2013	M改修													
	主要棟情報				屋根	2018	部分改修														
	棟名称	千種生涯学習センター			外壁	2019	機能保全														
建築年度	1975	耐久性調査	—	構造	RC造	その他	2021	改築等													
東 生涯学習センター	所在地 愛知県名古屋市中区東区一丁目3番21号				部位 改修年度	経過年数(主要棟)	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56			
	所管部署	教育委員会	延床面積	2,409.97㎡	耐震	○	R改修	調査				基本計画	基本計画	設計	R改修	R改修					
	合築・併存	—				空調	2013	M改修													
	主要棟情報				その他	2017	部分改修														
	棟名称	本館			EV	2018	機能保全														
建築年度	1980	耐久性調査	20年程度以上	構造	RC造	その他	2021	改築等													改築
北 生涯学習センター	所在地 愛知県名古屋市中区東区川本通2丁目16番地の3				部位 改修年度	経過年数(主要棟)	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72			
	所管部署	教育委員会	延床面積	3,958.63㎡	耐震	○	R改修	調査	基本計画	設計	R改修	R改修									
	合築・併存	—				空調	2018	M改修													
	主要棟情報				外壁	2019	部分改修														
	棟名称	管理棟			空調	2022	機能保全														
建築年度	1964	耐久性調査	20年程度以上	構造	RC造	衛生	2023	改築等													改築
西 生涯学習センター	所在地 愛知県名古屋市中区浄心一丁目1番45号				部位 改修年度	経過年数(主要棟)	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51			
	所管部署	教育委員会	延床面積	2,449.41㎡	耐震	○	R改修	調査					基本計画	基本計画	設計	R改修	R改修				
	合築・併存	浄心西自転車駐車場、浄心ステーションビル、シティファミリー浄心等				空調	2014	M改修													
	主要棟情報				その他	2022	部分改修														
	棟名称	管理棟			機能保全		機能保全														
建築年度	1985	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等															
中村 生涯学習センター	所在地 愛知県名古屋市中村区局居通3丁目1番地の3				部位 改修年度	経過年数(主要棟)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52			
	所管部署	教育委員会	延床面積	2,600.49㎡	耐震	○	R改修	調査	基本計画	設計	R改修	R改修									
	合築・併存	—				空調	2010	M改修													
	主要棟情報				外壁	2015	部分改修														
	棟名称	管理棟			受変電	2017	機能保全														
建築年度	1984	耐久性調査	未調査	構造	RC造	その他															
中 生涯学習センター	所在地 愛知県名古屋市中区橋一丁目7番11号				部位 改修年度	経過年数(主要棟)	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55			
	所管部署	教育委員会	延床面積	2,372.27㎡	耐震	○	R改修														
	合築・併存	—				空調	2012	M改修													
	主要棟情報				EV	2021	部分改修														
	棟名称	管理棟			空調	2023	機能保全														
建築年度	1981	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等	改築	改築	改築	改築											橋小学校・前津福祉会館・前津児童館との複合化 2029年度 供用開始予定
昭和 生涯学習センター	所在地 愛知県名古屋市中区昭和区石仏町1丁目48番地				部位 改修年度	経過年数(主要棟)	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57			
	所管部署	教育委員会	延床面積	2,311.46㎡	耐震	○	R改修	調査				基本計画	基本計画	設計	R改修	R改修					
	合築・併存	—				空調	2014	M改修													
	主要棟情報				その他	2016	部分改修														
	棟名称	管理棟			外壁	2016	機能保全														
建築年度	1979	耐久性調査	40年程度以上	構造	RC造	受変電	2019	改築等	設計	機能保全											

施設名	基本情報				改修実績 ～2024 (R6)	改修の見通し等												備考			
						2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036 (R18)		2037～2050 (R19～R32)		
瑞穂 生理学習センター	所在地 愛知県名古屋市長郷区惣作町2丁目2番地の3				部位 改修年度	経過年数(主要棟)	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55			
	所管部署	教育委員会	延床面積	2,397.47㎡	耐震	○	R改修	調査					基本計画	基本計画	設計	R改修	R改修				
	合築・併存	—			空調	2010	M改修														
	主要棟情報				受変電	2016	部分改修														
	棟名称	管理棟			EV	2017	機能保全														
建築年度	1981	耐久性調査	未調査	構造	RC造	その他															
熱田 生理学習センター	所在地 愛知県名古屋市長郷区熱田西町2番13号				部位 改修年度	経過年数(主要棟)	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53		R改修	
	所管部署	教育委員会	延床面積	2,454.15㎡	耐震	○	R改修	調査							基本計画	基本計画	設計	R改修			
	合築・併存	—			空調	2016	M改修														
	主要棟情報				受変電	2017	部分改修														
	棟名称	管理棟			EV	2018	機能保全														
建築年度	1983	耐久性調査	未調査	構造	RC造	その他															
中川 生理学習センター	所在地 愛知県名古屋市中川区富川町1丁目2番地の12				部位 改修年度	経過年数(主要棟)	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59			
	所管部署	教育委員会	延床面積	2,125.78㎡	耐震	○	R改修	調査		基本計画	基本計画	設計	R改修	R改修							
	合築・併存	—			外壁	2016	M改修														
	主要棟情報				受変電	2017	部分改修														
	棟名称	管理棟			空調	2019	機能保全														
建築年度	1977	耐久性調査	40年程度以上	構造	RC造	その他															
港 生理学習センター	所在地 愛知県名古屋市長郷区港一丁目10番18号				部位 改修年度	経過年数(主要棟)	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
	所管部署	教育委員会	延床面積	2,299.90㎡	耐震	○	R改修	調査		基本計画	基本計画	設計	R改修	R改修							
	合築・併存	—			空調	2018	M改修														
	主要棟情報				受変電	2019	部分改修														
	棟名称	管理棟			屋根	2020	機能保全														
建築年度	1978	耐久性調査	40年程度以上	構造	RC造	その他															
南 生理学習センター	所在地 愛知県名古屋市長郷区南區又兵衛町5丁目1番地の10				部位 改修年度	経過年数(主要棟)	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54			
	所管部署	教育委員会	延床面積	2,397.06㎡	耐震	○	R改修	調査						基本計画	基本計画	設計	R改修	R改修			
	合築・併存	子ども通学相談センター笠寺サテライト(通学指導部)			空調	2017	M改修														
	主要棟情報				屋根	2019	機能保全														
	棟名称	管理棟			その他	2022	その他														
建築年度	1982	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	その他															
守山 生理学習センター	所在地 愛知県名古屋市長郷区守山三丁目2番6号				部位 改修年度	経過年数(主要棟)	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61			
	所管部署	教育委員会	延床面積	2,993.29㎡	耐震	○	R改修	調査			基本計画	基本計画	設計	R改修	R改修						
	合築・併存	—			空調	2013	M改修														
	主要棟情報				外壁	2014	部分改修														
	棟名称	管理棟			受変電	2016	機能保全														
建築年度	1975	耐久性調査	40年程度以上	構造	RC造	その他															
緑 生理学習センター	所在地 愛知県名古屋市長郷区緑区海町字本町54番地				部位 改修年度	経過年数(主要棟)	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
	所管部署	教育委員会	延床面積	2,132.32㎡	耐震	○	R改修	調査		基本計画	基本計画	設計	R改修	R改修							
	合築・併存	—			空調	2012	M改修														
	主要棟情報				EV	2013	部分改修														
	棟名称	管理棟			外壁	2016	機能保全														
建築年度	1976	耐久性調査	40年程度以上	構造	RC造	その他															
名東 生理学習センター	所在地 愛知県名古屋市長郷区名東区社が丘三丁目802番地				部位 改修年度	経過年数(主要棟)	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57			
	所管部署	教育委員会	延床面積	2,261.86㎡	耐震	○	R改修	調査			基本計画	基本計画	設計	R改修	R改修						
	合築・併存	—			空調	2013	M改修														
	主要棟情報				その他	2016	部分改修														
	棟名称	管理棟			受変電	2017	機能保全														
建築年度	1979	耐久性調査	40年程度以上	構造	RC造	その他															

施設名	基本情報				改修実績 ～2024 (R6)	改修の見通し等												備考				
						2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036 (R18)		2037～2050 (R19～R32)			
天白 生理学習センター	所在地	愛知県名古屋市長天白町大字島田字黒石4050番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55			
	所管部署	教育委員会	延床面積	2,392.33㎡	耐震	○	R改修	調査							基本計画	基本計画	設計	R改修	R改修			
	合築・併存	—			屋根	2016	M改修															
	主要棟情報				外壁	2016	部分改修															
	棟名称	管理棟			空調	2017	機能保全															
	建築年度	1981	耐久性調査	未調査	構造	RC造	その他															
					EV	2024	改築等															
上汐田 教育集会所	所在地	愛知県名古屋市長緑区鳴海町字上汐田447番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52			
	所管部署	教育委員会	延床面積	158.02㎡	耐震	○	R改修									基本計画	基本計画	設計	R改修	R改修		
	合築・併存	—			屋根		M改修															
	主要棟情報				外壁		部分改修															
	棟名称	集会所			空調		機能保全															
	建築年度	1984	耐久性調査	—	構造	S造	その他															
					改築等																	