

7 文化小劇場

施設名	基本情報				改修実績 ～2024 (R6)	改修の見通し等													備考
						2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036 (R18)	2037～2050 (R19～R32)	
千種 文化小劇場	所在地	愛知県名古屋市中区千種三丁目6番10号			部位 改修年度	経過年数(主要棟) R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	1,521.27㎡			耐震	○											
	合築・併存	—																	
	主要棟情報																		
棟名称	文化小劇場																		
建築年度	2002	耐久性調査	未調査	構造	RC造														
東 文化小劇場	所在地	愛知県名古屋市中区大幸南一丁目1番10号			部位 改修年度	経過年数(主要棟) R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	2,708.08㎡			耐震	○											
	合築・併存	東図書館、市民ギャラリー矢田、東スポーツセンター、交通局地下鉄車庫管理施設																	
	主要棟情報																		
棟名称	地域交流棟																		
建築年度	2001	耐久性調査	未調査	構造	SRC造														
北 文化小劇場	所在地	愛知県名古屋市中区北区志賀町4丁目60番地の31			部位 改修年度	経過年数(主要棟) R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	1,565.43㎡			耐震	○											
	合築・併存	北図書館																	
	主要棟情報																		
棟名称	本館棟																		
建築年度	2000	耐久性調査	未調査	構造	SRC造														
西 文化小劇場	所在地	愛知県名古屋市中区西区花の木二丁目18番23号			部位 改修年度	経過年数(主要棟) R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	2,653.30㎡			耐震	○											
	合築・併存	西図書館																	
	主要棟情報																		
棟名称	本館																		
建築年度	1994	耐久性調査	未調査	構造	RC造														
中村 文化小劇場	所在地	愛知県名古屋市中村区中村町字茶ノ木25番地			部位 改修年度	経過年数(主要棟) R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	1,450.59㎡			耐震	○											
	合築・併存	中村図書館、秀吉清正記念館																	
	主要棟情報																		
棟名称	文化プラザ																		
建築年度	1991	耐久性調査	未調査	構造	SRC造														
昭和 文化小劇場	所在地	愛知県名古屋市中区昭和区花見道1丁目41番地の2			部位 改修年度	経過年数(主要棟) R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	M改修
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	1,566.91㎡			耐震	○											
	合築・併存	—																	
	主要棟情報																		
棟名称	劇場棟																		
建築年度	2016	耐久性調査	未調査	構造	RC造														
瑞穂 文化小劇場	所在地	愛知県名古屋市中区瑞穂区豊岡通3丁目29番地			部位 改修年度	経過年数(主要棟) R改修 M改修 部分改修 機能保全 その他 改築等	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	M改修
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	1,652.95㎡			耐震	○											
	合築・併存	瑞穂図書館																	
	主要棟情報																		
棟名称	本館棟																		
建築年度	2014	耐久性調査	未調査	構造	SRC造														

施設名	基本情報				改修実績 ～2024 (R6)	改修の見通し等												備考				
						2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036 (R18)		2037～2050 (R19～R32)			
熱田 文化小劇場	所在地	愛知県名古屋市中区熱田区神宮三丁目1番15号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	2,239.84㎡	耐震	○	R改修															
	合築・併存	熱田区役所、熱田保健センター、熱田図書館、熱田区在宅サービスセンター			対策内容		機能保全	機能保全	機能保全	機能保全	機能保全											
	主要棟情報				その他																	
	棟名称	区役所・図書館棟			建築年度	2001	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	改築等											
中川 文化小劇場	所在地	愛知県名古屋市中川区吉良町178番地の3			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	2,595.74㎡	耐震	○	R改修															
	合築・併存	中川図書館			対策内容		機能保全	機能保全	機能保全	機能保全												
	主要棟情報				その他		設計	舞台照明設備改修														
	棟名称	本館棟			建築年度	2002	耐久性調査	未調査	構造	RC造	改築等											
港 文化小劇場	所在地	愛知県名古屋港区港菜二丁目10番24号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	2,785.85㎡	耐震	○	R改修															
	合築・併存	シティファミリー港菜			対策内容		機能保全															
	主要棟情報				その他																	
	棟名称	劇場・住宅棟			建築年度	1995	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	改築等											
南 文化小劇場	所在地	愛知県名古屋市中区千代通2丁目10番地の2			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45			
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	1,617.97㎡	耐震	○	R改修															
	合築・併存	大磯コミュニティセンター、南図書館、自動車図書館基地			対策内容		機能保全	機能保全														
	主要棟情報				その他			舞台吊物機構改修														
	棟名称	図書館及び劇場			建築年度	1991	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	改築等											
守山 文化小劇場	所在地	愛知県名古屋市中区守山区小幡南一丁目24番10号			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	3,404.01㎡	耐震	○	R改修															
	合築・併存	守山区在宅サービスセンター、店舗、住宅、アクロス小幡パーキング			対策内容		機能保全	機能保全														
	主要棟情報				その他			舞台音響設備改修	加圧給水ポンプ													
	棟名称	文化小劇場			建築年度	1999	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	改築等											
緑 文化小劇場	所在地	愛知県名古屋市中区緑区泉鞍二丁目223番地の1			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	1,728.43㎡	耐震	○	R改修															
	合築・併存	—			対策内容		機能保全	機能保全														
	主要棟情報				その他				舞台照明設備改修													
	棟名称	本館棟			建築年度	2001	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	改築等											
名東 文化小劇場	所在地	愛知県名古屋市中区名東区上社一丁目802番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38			
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	2,546.89㎡	耐震	○	R改修															
	合築・併存	上社レクリエーションルーム、上社定住促進住宅、上社ターミナルビル、上社自転車駐車場、上社バスターミナル、上社雨水調整池			対策内容		機能保全	機能保全														
	主要棟情報				その他			非常放送設備改修	昇降機改修													
	棟名称	上社ターミナルビル			建築年度	1998	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	改築等											
天白 文化小劇場	所在地	愛知県名古屋市中区天白区原一丁目301番地			部位	改修年度	経過年数(主要棟)	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39			
	所管部署	観光文化交流局	延床面積	2,702.90㎡	耐震	○	R改修															
	合築・併存	バスターミナル、貸事務所			対策内容		機能保全	機能保全														
	主要棟情報				その他			発電機設備改修	昇降機設備													
	棟名称	原ターミナルビル			建築年度	1997	耐久性調査	未調査	構造	SRC造	改築等											