施 設 名	基 本 情 報	改修実績 ~ 2023 (R5)		2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	改 他 2028 (R10)	多の見 2029 (R11)	通 し 2030 (R12)	等 2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036~2050 (R18~R32)	備考
	所 在 地 千種区千種三丁目6番10号		経過年数(主要棟)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	(K10·~K32)	
千種 文化小劇場	所 管 部 署 観光文化交流局 延 床 面 積 1,521.27m 耐 震 〇		R改修														
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】○【段差解消】○		M改修														
	合築・併存		対 策 部分改修														
			内容機能保全														
	主要棟精報		その他														
	棟名称 文化小劇場																
	建築年度 2002 耐久性調査 未調査 構造 RC造 所在地 東区大幸南一丁目1番10号	*** At 34 At 7 St	改築等	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
東	所管部署観光文化交流局 延床面積 2,708.08㎡ 耐震	部 位 改修年度	R 改修	23	24	25	20	21	20	29	30	31	32	33	34		
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【U D対応昇降機】○【段差解消】─	-	M 改修														
	東図書館 本民デャラリーケ田 東フボーツセン・クー 充満日地下		#R 44 2h #8														
文化小劇場	合築・併存 会築・併存		刈 東 曲此四会	機能保全	機能保全												
	主 要 棟 情 報		P3 &														
	棟 名 称 地域交流棟		その他														
	建築年度 2001 耐久性調査 未調査 構 造 SRC造		改築等														
	所 在 地 北区志賀町4丁目60番地の31	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
	所管部署観光文化交流局 延床面積 1,565.43㎡ 耐震 〇	外壁 2019	R改修														
	U D 導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○【段差解消】○	空 調 2019	M改修														
北	合築・併存 北図書館		対 策 部分改修														
文化小劇場			内容 機能保全														
	主要棟情報		その他		設計	舞台音響設備改修											
	棟 名 称 本館棟 建築年度 2000 耐久性調査 未調査 構造 SRC造	-	35 00 00														
	建築年度 2000 耐久性調査 未調査 構造 SRC造 所 在 地 西区花の木二丁目 1 8 番 2 3 号	如 於 冰水生態	改 築 等 経過年数(主要棟)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
	所管部署観光文化交流局 延床面積 2,653.30㎡ 耐震	EV 2021	R改修	30	31	32	33	34	33	30	3,	30	33	40	7-		
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	その他 2021	M 改修														
西		その他 2022	部分改修														
文化小劇場	合築・併存 西図書館		対策機能促会	設計	機能保全	機能保全											
	主 要 棟 情 報		P3 &														
	棟 名 称 本館		その他														
	建築年度 1994 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等														
	所 在 地 中村区中村町字茶ノ木 2 5番地		経過年数(主要棟)	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		
	所管部署 観光文化交流局 延床面積 1,450.59㎡ 耐震 〇	外壁 2015	R改修														
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○【段差解消】○	屋根 2018	M改修														
中村	合築·併存 中村図書館、秀吉清正記念館	屋根 2021	対 策 部分改修	400 AT /TI A	4014F /FT A												
文化小劇場	主 要 棟 情 報	その他 2021	内容 機能保全	機能保全	機能保全												
	東名称 文化プラザ		その他		舞台吊物機構改修												
	建築年度 1991 耐久性調査 未調査 構造 SRC造	-	改築等														
	所 在 地 昭和区花見通1丁目41番地の2	部 位 改修年度		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	所管部署観光文化交流局 延床面積 1,566.91㎡ 耐震		R改修														
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○【段差解消】○		M改修													M改修	
昭和	合築・併存 一		部分改修														
文化小劇場			対 策 機能保全														
	主 要 棟 情 報		その他														
	棟 名 称 劇場棟																
瑞穂 文化小劇場	建築年度 2016 耐久性調査 未調査 構造 RC造		改築等													1	
	所在地 瑞穂区豊岡通3丁目29番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	所 管 部 署 観光文化交流局	-	R 改修													Malt/校	
	□ □ 等 ↑ 【夕候肥ト1レ】○ 【□ □ 対心弁阵機】○【段差解消】○	-	M 改修													M改修	
	合築・併存 瑞穂図書館		対 策 機能保全		機能保全												
	主要棟情報	1	N &		1A600UKI												
	棟 名称 本館棟	1	その他														
	建築年度 2014 耐久性調査 未調査 構造 SRC造	1	改築等														
	17.2	1	W1 214 VJ		1			1	1			1	1		I.	1	

tt⊑ ≣ <i>⊓. l</i> g	基 本 情 報	改修実績						改作	多 の 見	通し	等						備考
施設名		~ 2023 (R5)		2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	2034 (R16)	2035 (R17)	2036~2050 (R18~R32)	1佣 考
熱田 文化小劇場	所在地 熱田区神宮三丁目1番15号		経過年数(主要棟)	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
	所管部署 観光文化交流局 延床面積 2,239.84㎡ 耐震	その他 2021	R改修														
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○【段差解消】○	消 防 2021	M改修														
	合薬・併存 熱田区役所、熱田保健センター、熱田図書館、熱田区在宅サービス センター		対 策 部分改修	設計	機能保全	機能保全	機能保全										
	主 要 棟 情 報	-	内容 機能保全	EXE I	採批本土	体形体土	体形体土										
	棟 名 称 区役所·図書館棟	-	その他														
	建築年度 2001 耐久性調査 未調査 構造 SRC造		改築等														
	所 在 地 中川区吉良町178番地の3	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
	所管部署 観光文化交流局 延床面積 2,595.74㎡ 耐震		R改修														
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○【段差解消】○		M改修														
中川	合築・併存中川図書館		対 策 部分改修														
文化小劇場			内 容 機能保全	設計	機能保全	機能保全											
	主 要 棟 情 報		その他		設計	舞台照明設備改修											
	棟 名 称 本館棟 建築年度 2002 耐久性調査 未調査 構造 RC造	-	THE GOT GOT														
	建築年度 2002 耐久性調査 未調査 構 造 RC造 所 在 地 港区港楽二丁目 1 0 番 2 4 号	部 位 改修年度	改 築 等 経過年数(主要棟)	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
	所管部署 観光文化交流局 延床面積 2,785.85m 耐震	空調 2021	R改修	23	30	31	32	33	34	33	30	37	36	39	40		
	UD導入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】 ― 【段差解消】 ―	その他 2022	M改修														
港		1	部分改修														合築施設内の民間施
文化小劇場	合築・併存 シティファミリー港楽		対 策 機能保全	機能保全													設等と調整の上、改 修内容等を決定
	主 要 棟 情 報	1	その他														Bridge/AL
	棟 名 称 劇場・住宅棟																
	建築年度 1995 耐久性調査 未調査 構造 SRC造		改築等														
	所 在 地 南区千竈通 2 丁目 1 0 番地の 2	部 位 改修年度		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		
南 文化小劇場	所 管 部 署 観光文化交流局	空調 2015	R改修														
	□ 日 年 入 【夕候帐トイレ】○ 【□ 日 対応升降機】○【政左府月】○	外壁 2018 EV 2018	M 改修 部分改修														
	合築・併存 大磯コミュニティセンター、南図書館、自動車図書館基地	防災 2019	対策 機能保全														
	主 要 棟 情 報	その他 2021	P3 &		舞台吊物機構改修												
	棟 名 称 図書館及び劇場	屋根 2022	その他														
	建築年度 1991 耐久性調査 未調査 構造 SRC造		改築等														
	所 在 地 守山区小幅南一丁目 2 4 番 1 0 号	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
	所管部署 観光文化交流局 延床面積 3,404.01㎡ 耐震	外壁 2022	R改修														
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○【段差解消】○	屋 根 2022	M改修														合築施設内の民間施
守山 文化小劇場	合築・併存 ヴ山区在宅サービスセンター、店舗、住宅、アクロス小幅パーキン グ		対 策 部分改修														設等と調整の上、改
又10小射場	主 要 棟 情 報	-	内容 機能保全	导致微小校	舞台音響設備改修												修内容等を決定
	棟名称 文化小劇場	-	その他	升性版以除	列口自含故园以际												
	建築年度 1999 耐久性調査 未調査 構造 SRC造		改築等														
	所 在 地 緑区乗鞍二丁目223番地の1	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
	所管部署 観光文化交流局 延床面積 1,728.43㎡ 耐震		R改修														
	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】─【段差解消】○		M改修														
緑	合築・併存 —		対 策 部分改修														
文化小劇場			内容機能保全	機能保全	機能保全	機能保全											
	主要棟情報		その他	設計		舞台照明設備改修											
	棟 名 称 本館棟 建築年度 2001 耐久性調査 未調査 構造 SRC造		改築等														
	所在地 名東区上社一丁目802番地	部 位 改修年度	経過年数(主要棟)	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		
	所管部署 観光文化交流局 延床面積 2,546.89㎡ 耐震	防災 2018	R改修														
名東 文化小劇場	U D 導 入 【多機能トイレ】○ 【UD対応昇降機】○【段差解消】○	その他 2018	M改修														
	合築・併存	外壁 2018	部分改修														合築施設内の民間施 設等と調整の上、改
	ル、上社自転車駐車場、上社バスターミナル、上社雨水調整池	防 災 2019	内容機能保全		機能保全	機能保全											修内容等を決定
	主 要 棟 情 報	防災 2020	その他		非常放送設備改修												
	棟名称 上社ターミナルビル	屋根 2021		舞台照明設備改修	昇降機改修												
天白 文化小劇場	建築年度 1998 耐久性調査 未調査 構造 SRC造		改築等	27	20	20	20	24	22	22	24	25	20	27	20		
	所在地 天白区原一丁目301番地 所管部署 観光文化交流局 延床面積 2,702.90㎡ 耐震	部 位 改修年度 空 調 2018	経過年数(主要棟) R 改 修	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
	加 目 即 看 観光文化交流局 雑味 面積 2,702.90m	登調 2018 その他 2018	R 改修 M 改修														
		受変電 2019	部分改修														合築施設内の民間施
	合築・併存 バスターミナル、貸事務所	防災 2019	对 束 ###44	機能保全	機能保全												設等と調整の上、改
	主 要 棟 情 報	空調 2021	N &		発電機設備改修												修内容等を決定
	棟名称 原ターミナルビル	その他 2022	その他	蓄電池設備改修													
	建築年度 1997 耐久性調査 未調査 構造 SRC造		改築等									<u> </u>					