

最終処分場の残余容量の記録

最終処分場名：第二処分場

単位：m³

残余容量(令和8年4月1日現在)	52,600
------------------	--------

様式処 5号

処分場の点検記録

記録年月： 令和8年4月

処分場名： 第二処分場

点 検 施 設			点検年月日	点 検 結 果 (異常の内容)	措 置 年 月 日 及び措置内容	備 考
区 分	構 造					
遮水工	護岸	鋼管矢板, 鋼矢板	R8.4.8	異常なし	—	
			R8.4.8	—	—	
			—	—	—	
擁壁等	防潮壁	鉄筋コンクリート	R8.4.8	異常なし	—	
その他 施設	側溝, 側溝柵	コンクリート	R8.4.8	異常なし	—	

* 浸出水処理施設は別紙

* 遮水工の点検年月日について

上段: 目視による点検年月日

中段: 当該月に係る観測井戸水質調査のためのサンプル採取年月日

下段: 観測井戸水質調査結果による点検年月日 (R8.4.8サンプル採取分)

様式処6-1号

浸出水処理施設の点検の記録（その1）

記録年月：令和8年4月

処分場名：第二処分場

点検を行った年月日	曜日	点検の実施	点検結果 (浸出水処理施設の 機能異常の有無)
令和8年4月1日	水	○	無
令和8年4月2日	木	—	—
令和8年4月3日	金	○	無
令和8年4月4日	土	—	—
令和8年4月5日	日	—	—
令和8年4月6日	月	○	無
令和8年4月7日	火	—	—
令和8年4月8日	水	○	無
令和8年4月9日	木	—	—
令和8年4月10日	金	○	無
令和8年4月11日	土	—	—
令和8年4月12日	日	—	—
令和8年4月13日	月	○	無
令和8年4月14日	火	—	—
令和8年4月15日	水	○	無
令和8年4月16日	木	—	—
令和8年4月17日	金	○	無
令和8年4月18日	土	—	—
令和8年4月19日	日	—	—
令和8年4月20日	月	○	無
令和8年4月21日	火	—	—
令和8年4月22日	水	○	無
令和8年4月23日	木	—	—
令和8年4月24日	金	○	無
令和8年4月25日	土	—	—
令和8年4月26日	日	—	—
令和8年4月27日	月	○	無
令和8年4月28日	火	—	—
令和8年4月29日	水	○	無
令和8年4月30日	木	—	—
—	—	—	—

備考：点検の実施欄には、点検を実施した日は異常の有無、
実施しない日は「—」を記入

浸出水処理施設の点検の記録（その2）

記録年月：令和8年4月
処分場名：第二処分場

機能異常の内容		
	措置を講じた年月日	
措置を講じた年月日及び当該措置の内容	措置の内容	