

市有建築物における吹付けアスベスト使用施設の現況調査結果

(令和 8 年 3 月末)

調査時期	吹付けアスベストが使用されている施設				
		飛散の可能性		措置の状況	
平成 19 年 3 月末	4 6 8 施設	無	4 6 8 施設	措置済み	3 7 5 施設
				未措置	9 3 施設
		有	0 施設	—	
令和 3 年 3 月末	2 6 7 施設	無	2 6 7 施設	措置済み	2 4 6 施設
				未措置	2 1 施設
		有	0 施設	—	
令和 4 年 3 月末	2 6 2 施設	無	2 6 2 施設	措置済み	2 4 3 施設
				未措置	1 9 施設
		有	0 施設	—	
令和 5 年 3 月末	2 5 7 施設	無	2 5 7 施設	措置済み	2 4 1 施設
				未措置	1 6 施設
		有	0 施設	—	
令和 6 年 3 月末	2 5 1 施設	無	2 5 1 施設	措置済み	2 3 5 施設
				未措置	1 6 施設
		有	0 施設	—	
令和 7 年 3 月末	2 4 6 施設	無	2 4 6 施設	措置済み	2 3 3 施設
				未措置	1 3 施設
		有	0 施設	—	
令和 8 年 3 月末	2 4 1 施設	無	2 4 1 施設	措置済み	2 3 2 施設
				未措置	9 施設
		有	0 施設	—	

※措置済みとは、「封じ込め」や「囲い込み」の工法などによりアスベストが飛散しないように措置を行っていること