

大同特殊鋼株式会社滝春テクノセンター周辺の井戸水調査結果について

大同特殊鋼株式会社滝春テクノセンター（名古屋市南区滝春町9番地）の地下水汚染（令和8年7月24日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

- 1 調査日
令和8年8月27日
- 2 測定項目
ふっ素及びその化合物
- 3 調査結果
周辺井戸 1 本について水質調査を行った結果、調査項目において環境基準に適合して
いました。

単位：mg/L

所 在 地		南区滝春町	地下水の 環境基準
大同特殊鋼株式会社 滝春テクノセンターからの距離		南 約50m	
用 途		一般飲用	
ストレーナーの位置		152～168m	
調 査 項 目	ふっ素及びその化合物	0.17	0.8 以下

- 4 今後の対応
今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでした
が、報告者に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。