

名古屋ささしまライブ I 共同住宅新築予定地周辺の井戸水調査結果について

名古屋ささしまライブ I 共同住宅新築予定地（名古屋市中川区福住町101番、102番2）の地下水汚染（令和5年8月10日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

- 1 調査日
令和5年9月29日
- 2 調査項目
砒素
- 3 調査結果
周辺井戸 1 本について水質調査を行った結果、調査項目において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

所 在 地		中村区 平池町	地下水の 環境基準
名古屋ささしまライブ I 共同住宅新築予定地 からの距離		北約250 m	
用 途		その他	
ストレーナーの位置		不明	
調査項目	砒素	0.005未満	0.01以下

- 4 今後の対応
今回の調査結果では、周辺井戸において環境基準を超えた汚染は見られませんでした
が、報告者に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。