

櫻井興産株式会社本社南工場周辺の井戸水調査結果について（第2報）

櫻井興産株式会社本社南工場（名古屋市南区鶴見通3丁目3番）の地下水汚染（平成31年3月4日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、周辺井戸3地点で調査したところ、新たに1地点の井戸で環境基準を超えた（平成31年3月26日公表済）ことから、さらに範囲を広げて周辺井戸の水質調査を行いましたので、下記のとおりお知らせします。

記

- 1 調査日
令和元年5月31日
- 2 測定項目
クロエチレン、1,2-ジクロエチレン
- 3 調査結果
周辺井戸 1 本について水質調査を行った結果、調査項目において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

所在地		南区 丹後通	地下水の 環境基準
櫻井興産株式会社本社南工場からの距離		東約1100m	
用途		その他	
ストレーナーの位置		80～100m	
調査項目	クロエチレン	<0.0002	0.002以下
	1,2-ジクロエチレン	<0.004	0.04以下