

形質変更時要届出区域台帳

名古屋市

整理番号	整 2026-7	指定年月日・指定番号	令和8年9月1日 指 - 276	所在地	名古屋市南区忠次一丁目912番の一部及び926番の一部		
調製・訂正年月日		令和8年9月1日					
形質変更時要届出区域の概況		公園			面積	2480.32㎡	
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨				法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域である。			
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類							
土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由							
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置							
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨							
形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称	
	R8.7.7	シアン化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		基礎地盤コンサルタンツ株式会社	
	R8.7.7	セレン及びその化合物、砒素及びその化合物（一部の区画については施工の円滑化のため）		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		基礎地盤コンサルタンツ株式会社	
	R8.7.7	鉛及びその化合物、ふっ素及びその化合物（一部の区画については施工の円滑化のため）		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		基礎地盤コンサルタンツ株式会社	
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類		実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
						有・無	
						有・無	
						有・無	
						有・無	

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態

- 1 形質変更時要届出区域の所在地
名古屋市南区忠次一丁目912番の一部及び926番の一部（詳細は4のとおり）
- 2 試料の採取を行った日
令和8年5月12日～20日
- 3 調査結果
表のとおり
- 4 形質変更時要届出区域及び試料採取位置図
図のとおり

表1 土壌ガス調査の結果（第一種特定有害物質）一覧

(単位: ppm)

[illegible]

表2 土壌汚染調査の結果（第二種特定有害物質 溶出量試験）一覧

(単位: mg/L)

区画	採取深度	カドミウム 及び その化合物	六価クロム 化合物	シアン 化合物	水銀及び その化合物	セレン及び その化合物	鉛及び その化合物	砒素及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ほう素及び その化合物
G1-7	2.3～2.8m	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.005	0.005	<0.005	0.64	0.08
G2-1	2.3～2.8m	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.005	<0.005	0.006	0.36	0.04
G2-4	1.8～2.3m	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.005	<0.005	0.005	0.63	0.03
G2-7	1.9～2.4m	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.005	<0.005	0.005	0.77	0.03
G3-1	1.4～1.9m	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.005	0.011	0.009	0.87	0.04
H1-7	2.4～2.9m	<0.0003	<0.01	1.9	<0.0005	0.005	<0.005	<0.005	2.5	0.36
H1-8	2.4～2.9m	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.005	<0.005	<0.005	1.6	0.19
H1-9	2.2～2.7m	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.005	0.011	0.005	1.4	0.08
H2-1	1.8～2.3m	0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.005	0.005	0.032	2.2	0.17
H2-2	2.3～2.8m	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.005	<0.005	0.021	0.64	0.10
H2-3	2.25～2.75m	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.005	0.029	0.010	1.2	0.09
H2-4	2.2～2.7m	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	0.006	0.007	<0.005	3.2	0.07
H2-5	2.1～2.6m	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	0.013	<0.005	<0.005	2.1	0.47
H2-6	2.2～2.7m	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.005	0.004	<0.005	0.90	0.05
H2-7	2.1～2.6m	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	0.005	<0.005	<0.005	2.0	0.48
H2-8	2.4～2.9m	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	0.011	<0.005	<0.005	2.6	0.54
H2-9	2.4～2.9m	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.005	0.005	0.015	1.8	0.15
H3-1	2.1～2.6m	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	0.009	<0.005	<0.005	2.9	0.22
H3-2	1.8～2.3m	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	0.011	<0.005	<0.005	3.0	0.45
H3-3	2.4～2.9m	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.005	0.021	0.007	1.4	0.11
I1-8	2.1～2.6m	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	0.010	<0.005	<0.005	1.9	0.30
I1-9	2.3～2.8m	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	0.008	<0.005	<0.005	2.0	0.39
I2-2	2.1～2.6m	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	0.009	<0.005	<0.005	1.7	0.37
I2-3	2.3～2.8m	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	0.011	<0.005	<0.005	1.9	0.21
I2-4	1.8～2.3m	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.005	0.014	0.006	2.1	0.07
I2-5	2.1～2.6m	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	<0.005	<0.005	<0.005	0.98	0.19
I2-6	2.1～2.6m	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	0.015	<0.005	<0.005	1.5	0.29
I2-8	1.9～2.4m	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	0.007	<0.005	<0.005	1.1	0.17
I2-9	2.2～2.7m	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	0.019	<0.005	<0.005	3.0	0.33
I3-1	2.5～3.0m	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	0.007	<0.005	<0.005	1.1	0.31
I3-2	2.2～2.7m	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	0.010	<0.005	<0.005	2.2	0.74
I3-3	2.5～3.0m	<0.0003	<0.01	不検出	<0.0005	0.007	<0.005	<0.005	2.6	0.30
基準		0.003 以下	0.05 以下	検出されないこと	0.0005 以下	0.01 以下	0.01 以下	0.01 以下	0.8 以下	1 以下

注1 網掛けは「基準不適合」を示す。

注2 不検出は定量下限未満を示す。

表3 土壌汚染調査の結果（第二種特定有害物質 含有量試験）一覧


(単位: mg/kg)

区画	採取深度	カドミウム 及び その化合物	六価クロム 化合物	シアン 化合物	水銀及び その化合物	セレン及び その化合物	鉛及び その化合物	砒素及び その化合物	ふっ素及び その化合物	ほう素及び その化合物
G1-7	2.3～2.8m	<4.5	<2	<3	<0.05	<10	11	<10	<40	<40
G2-1	2.3～2.8m	<4.5	<2	<3	<0.05	<10	<10	<10	<40	<40
G2-4	1.8～2.3m	<4.5	<2	<3	<0.05	<10	<10	<10	<40	<40
G2-7	1.9～2.4m	<4.5	<2	<3	<0.05	<10	<10	<10	<40	<40
G3-1	1.4～1.9m	<4.5	<2	<3	<0.05	<10	12	<10	<40	<40
H1-7	2.4～2.9m	<4.5	<2	42	<0.05	<10	71	<10	2,500	48
H1-8	2.4～2.9m	<4.5	<2	<3	<0.05	<10	130	<10	5,000	70
H1-9	2.2～2.7m	<4.5	<2	<3	<0.05	<10	12	<10	69	<40
H2-1	1.8～2.3m	<4.5	<2	<3	<0.05	<10	170	<10	330	<40
H2-2	2.3～2.8m	<4.5	<2	<3	<0.05	<10	22	<10	96	<40
H2-3	2.25～2.75m	<4.5	<2	<3	<0.05	<10	16	<10	<40	<40
H2-4	2.2～2.7m	<4.5	<2	<3	<0.05	<10	250	<10	4,100	86
H2-5	2.1～2.6m	<4.5	<2	<3	<0.05	<10	100	<10	3,300	52
H2-6	2.2～2.7m	<4.5	<2	<3	<0.05	<10	12	<10	<40	<40
H2-7	2.1～2.6m	<4.5	<2	<3	<0.05	<10	130	<10	3,000	79
H2-8	2.4～2.9m	<4.5	<2	<3	<0.05	<10	140	<10	6,900	140
H2-9	2.4～2.9m	<4.5	<2	<3	<0.05	<10	10	<10	130	<40
H3-1	2.1～2.6m	4.6	<2	<3	<0.05	<10	370	<10	5,100	97
H3-2	1.8～2.3m	<4.5	<2	<3	<0.05	<10	950	<10	4,100	58
H3-3	2.4～2.9m	<4.5	<2	<3	<0.05	<10	19	<10	120	<40
I1-8	2.1～2.6m	<4.5	<2	<3	<0.05	<10	55	<10	3,200	57
I1-9	2.3～2.8m	<4.5	<2	<3	<0.05	<10	91	<10	3,800	62
I2-2	2.1～2.6m	<4.5	<2	<3	<0.05	<10	160	<10	4,000	56
I2-3	2.3～2.8m	<4.5	<2	<3	<0.05	<10	86	<10	7,000	120
I2-4	1.8～2.3m	<4.5	<2	<3	<0.05	<10	14	<10	120	<40
I2-5	2.1～2.6m	<4.5	<2	<3	<0.05	<10	130	<10	5,700	40
I2-6	2.1～2.6m	<4.5	<2	<3	<0.05	<10	140	<10	5,000	79
I2-8	1.9～2.4m	<4.5	<2	<3	<0.05	<10	140	<10	6,500	94
I2-9	2.2～2.7m	<4.5	<2	<3	<0.05	<10	90	<10	4,200	61
I3-1	2.5～3.0m	<4.5	<2	<3	<0.05	<10	30	<10	860	<40
I3-2	2.2～2.7m	<4.5	<2	<3	<0.05	<10	180	<10	3,600	100
I3-3	2.5～3.0m	<4.5	<2	<3	<0.05	<10	200	<10	4,700	65
基準		45 以下	250 以下	50 以下	15 以下	150 以下	150 以下	150 以下	4000 以下	4000 以下

注 網掛けは「基準不適合」を示す。

図1 試料採取位置図

起点 (X : -99835.710、Y : - 22588.083) から
西へ197.3m、南へ61.7mの地点



凡例


- : 調査対象地
- : 筆の境界
- : 土壌試料採取地点

単位区画凡例

		A		
地点名:A 1-1	1	1	2	3
		4	5	6
		7	8	9

図2 形質変更時要届出区域（シアン化合物、セレン及びその化合物）

起点 (X : -99835.710、Y : - 22588.083) から
西へ197.3m、南へ61.7mの地点



凡例

□ : 調査対象地
----- : 筆の境界

▨ : 形質変更時要届出区域（シアン化合物（土壤溶出量基準不適合））


▩ : 形質変更時要届出区域（セレン及びその化合物（土壤溶出量基準不適合））

単位区画凡例

		A		
地点名:A 1-1 1	1	2	3	
	4	5	6	
	7	8	9	

図3 形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物）

起点 (X : -99835.710、Y : - 22588.083) から
西へ197.3m、南へ61.7mの地点



凡例

□ : 調査対象地
----- : 筆の境界

▨ : 形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））
▩ : 形質変更時要届出区域（鉛及びその化合物（土壌含有量基準不適合））

単位区画凡例


地点名: A 1-1

A		
1	2	3
4	5	6
7	8	9

1

図4 形質変更時要届出区域（砒素及びその化合物）

起点 (X : -99835.710、Y : - 22588.083) から
西へ197.3m、南へ61.7mの地点



凡例

□ : 調査対象地


----- : 筆の境界

▨ : 形質変更時要届出区域（砒素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））

単位区画凡例

		A		
地点名:A 1-1 1	1	2	3	
	4	5	6	
	7	8	9	

図5 形質変更時要届出区域（ふっ素及びその化合物）



凡例

□ : 調査対象地
----- : 筆の境界

▨ : 形質変更時要届出区域（ふっ素及びその化合物（土壌溶出量基準不適合））
▧ : 形質変更時要届出区域（ふっ素及びその化合物（土壌含有量基準不適合））

単位区画凡例

地点名: A 1-1

A		
1	2	3
4	5	6
7	8	9