

施工ワーキングのススメ



●第57回施工ワーキング

平成21年9月6日（日）に第57回施工ワーキングを開催し、29名が参加しました。

今回は、7月に実施した2回目の照明実験の結果や、エコトンネル南側出入口の作業について確認しました。また、下半期の施工ワーキングに関連するスケジュールの確認を行いました。

◇グループ活動

★植物グループ

植生回復について



植生回復について2

エコトンネル出入口の植生回復の方法について、植物グループと動物グループで一緒に検討しました。

森から表土を移してどんぐりを撒こう！

エコトンネル

土のうの中に種を入れて置いてはどうか？

古着などを利用した土のう

勾配のきつい斜面

盛土したスロープ（土が固い）

★動物グループ

センサーカメラの設置

定期的にセンサーカメラを設置し、タヌキの生息状況を調査しています。10月～11月は活発に活動する時期なので、場所を検討して設置しました。



★施工グループ

現地の確認

沢筋の状況や、2号橋下に設置した倒木やソダを利用した簡易ダムの状況を確認しました。

観測用の目印を設置した7月以降、浸食は進んでいないようです。

2号橋



★交通グループ

7月2日の自転車走行実験結果データ分析

これまでの自転車走行実験の結果から、路面表示の有効性などを考察しています。これまでに蓄積したデータを使って様々な視点から分析していきます。

