


◇ グループ活動

グループごとにフィールドワークを中心に活動しました。

★植物グループ&動物グループ

植生回復のための播種作業

植物グループと動物グループは共同で、採種した6種類の植物について、播種する場所と種類を話し合いました。播種作業は動物グループで担当しました。



その他...

D 1号橋付近は、色々な種を播きました。アカメガシワ、ヤマウルシ、ハゼノキ、アベマキ、アラカシ

F エコトンネル北側は、アカメガシワ、ヤマウルシ、ハゼノキ

※ アルファベットは、右ページのフィールドワーク位置図の播種した箇所を示しています。


★施工グループ

湧水、地下水位調査

施工グループでは、現地を確認して歩きながら、地下水位、シェルター構造上部の水位調査や湧水観測、及び沢すじ部の浸食状況の観測を行いました。



★フィールドワーク位置図



★植物グループ&施工グループ ★1

シェルター構造上部の植生管理

植物グループで、整理伐を行う樹木を選定し、施工グループと共同で伐採を行いました。伐採した樹木は約80本で、平成17年11月に植栽した箇所については、今回の作業で整理伐が完了しました。

伐採のようす



伐採の必要な樹木の選定



シェルター構造の下に運びました。今後の活動に利用します。



伐採後、枝を整理して一箇所に集めました。



★施工グループ

現地確認

施工グループは、現地を全域歩いて、現在課題となっている箇所や、維持管理工事で施工された排水施設の確認をしました。

排水施設の確認



現地確認へ...