

令和２年度夏季結果

1. 夏季調査期間

令和２年７月１日～令和２年８月３１日

規定調査推奨期間：令和２年８月１日～８月９日

2. 環境目標値(親しみやすい指標)の達成状況

	河川			ため池		
	目標に適合した地点数 (A)	報告のあった地点数 (B)	適合率 (A/B)×100 (%)	目標に適合した地点数 (A)	報告のあった地点数 (B)	適合率 (A/B)×100 (%)
水のにごり (透視度)	15	24	62	4	10	40
水の色	25	25	100	10	10	100
水のおい	21	25	84	9	10	90
ごみ	9	25	36	3	10	30
水の流れ	24	25	96			
全項目	3	24	12	2	10	20

(参考) 全項目で目標に適合した地点

河川：^{かなえ}鼎橋(山崎川)、天白橋(天白川)、香流橋(香流川)

ため池：牧野池(名東区)、塚ノ杵池(名東区)

水質環境目標値市民モニタリング 個別結果一覧表(令和2年度夏季調査)

河川名	地点番号	地点名	目標値区分	グループ名	調査日	時刻	天気	気温【℃】	水温【℃】	pH	COD【mg/L】	バックテスト	水のにごり	水の色	橋や堤防から	ビーカーの中	総合判定	強さ	種類	総合判定	川の中	水際	総合判定	水の流れ	深さ【m】	速さ	総合判定	備考
荒子川	1	境橋	☆☆☆	チーム まる	8/4	15:00	曇	35.5	27.0	7.5	2		75	うすい 灰緑色	無色		1	4	藻、 きゅうり のような 臭い	1	1	4	4	0.4	2	1	【気象に関するその他の観測項目】 梅雨明け8月1日。 名古屋市では最高気温34.4度となる、たいへん暑い1日でした。 【ごみ】 買い物ビニルぶくろ、ティッシュごみなどが護岸の草に付着していました。 【水の流れ】 雑草が護岸の周辺にたくさん生えています。背も高く切るのいいと思います。 【生き物】 岸の周りをトンボが飛んでいました。 【自由記述欄】 ・7月に下見に来た時よりも水位が高く、水の量が多いと感じました。8月1日に梅雨明けして以降、市内で降雨がありませんが、水量を多く感じました。 ・護岸、川の端の背の高い雑草が気になります。調査地点付近は胸の近くまで防護柵があり3mほど下の川には入れません。	
荒子川	2	荒子川ポンプ所	☆	安藤家	8/8	12:30	晴	36.0	32.0	9.0	13		36	灰黄緑色	淡黄色		2	1	無臭	1	2	2	2	0.5	3	2	【気象に関するその他の観測項目】 前日18:00頃にわか雨が降った。 【ごみ】 ビニール袋、空きかん 【生き物】 水鳥多数	
中川運河	3	東海橋	☆☆	加藤家	8/6	10:00	晴	34.0	28.0	9.0	5		18	灰緑色	無色		1	1	植物臭	1	2	2	2	2	2	2	【気象に関するその他の観測項目】 無風 【ごみ】 ゴミの種類ービニール袋 【水の流れ】 (どうしたら良くなると思うか)山崎川・庄内川からの湧水 【生き物】 ボラ、ウ、サギ 【自由記述欄】 年に数回ボラが大量に死んで浮いていることがある。生臭いにおいが鼻につくので早い回収を望む。 中川運河沿いを公園や遊歩道に整備して散策に適した環境作りに努力して欲しい。古びた倉庫や廃棄した工場等が目立ち景観が良くない。	
堀川	4	猿投橋	☆☆☆	水遊会	8/4	11:00	曇	29.0	26.0	7.0	6		65	無色	無色		1	1	無臭	1	1	1	1	0.4	4	1	【生き物】 セミ、コイ 【自由記述欄】 梅雨明けで一気に暑くなりました。今年は長雨でもニタリングにも苦労しました。	
堀川	5	小塩橋	☆☆☆	あめんぼ調査隊	8/1	11:13	晴	35.0	25.0	6.5	10		72	緑褐色	淡青色		2	4	藻臭	3	1	1	1	1?	1	3	【気象に関するその他の観測項目】 梅雨明け 【水の流れ】 水面に油が浮いていた。川の流れ、新鮮な水の供給が必要。 【生き物】 カメ、鳥	
堀川	6	港新橋	☆☆	鯉城・堀川と生活を考える会	8/5	10:20	快晴	30.8	28.8	7.9	6		43	灰緑色	無色		1	1	無臭	1	1	1	1	4~6	1	1	【ごみ】 堰堤の下流の左岸工場から白濁した排水が海へ流れています。 【生き物】 ボラ?魚が跳ねている。	
新堀川	7	日の出橋	☆	熱田鯉城水質検査ボランティア	8/4	10:03	曇	26.0	22.5	7.0	10		73	緑褐色	淡乳白色		2	1	無臭	3	2	2	2	—	2	2	【自由記述欄】 水面下3メートルの水の調査 水温27℃ PH6.7 CODD7 透視度64cm	

河川名	地点番号	地点名	目標値区分	グループ名	調査日	時刻	天気	気温【℃】	水温【℃】	pH	バックテスト COD 【mg/L】	水のにごり 透視度 【cm】	水の色 橋や堤防から ビーカーの中	総合判定	強さ	種類	水のおい 総合判定	川の中	水際	総合判定	深さ【m】	速さ	総合判定	備考	
山崎川	8	鼎橋	☆☆☆	ボンみな	8/2	9:50	曇／晴	29.6	24.0	6.5	2～4	100	灰黄緑色	無色	1	2	植物臭	1	1	1	1	0.5～1	2	2	【気象に関するその他の観測項目】 調査開始時は曇だったが、途中から日差しが出てきた。 【水のにごり(透視度)】 100cmで十字の線がかなりはっきり見えた。 【水のおい】 川辺の植物の臭いの方が強かった。 【ごみ】 お花見等で川の周囲の景観を大事にしている環境のおかげで、ごみが捨てられていなかった。 【水の流れ】 深い部分と浅い部分(川底に岩等がある部分)で水深に差がある様子だった。川底に段差があり、段差がある部分では流れが確認できるが、段差から離れている部分ではわずかに流れている程度だった。 【生き物】 鯉
山崎川	9	道徳橋	☆	ソレイユ	8/20	6:20	晴	30.0	29.0	7.5	4	46	緑褐色	無色	1	1	無臭	1	3	4	4	—	2	2	【水の色】 ビーカーの中の色は少しにごっているけど無色に近い色でした。 【ごみ】 水際に缶やプラスチックの袋、ペットボトルなど落ちている。 ゴミが以前より増えていた。 【生き物】 なし
植田川	10	植田橋	☆☆☆	わらじ隊	8/2	11:45	晴のち曇	31.5	28.0	7.0	6	100	無色	淡乳白色	2	2	かび臭	3	3	4	4	0.4	2	2	【気象に関するその他の観測項目】 晴れて風が少し吹いている。(記録用紙がめくれる位) それほど蒸し暑くはない。 【水の色】 色見本の乳白色の色と同じで、にごってはならず透明である。 【水のおい】 ツーンとしてかび臭が強かった。 【ごみ】 川の増水等で流れてきたと思われるゴミが川辺の草にひっかかっているのが目立つ。 【水の流れ】 橋の上から見たところ、水が流れている感じは弱かった。大きなコイがのんびり泳いでいたので流れは弱いと思う。 【生き物】 コイ、小魚、トンボ
天白川	11	天白橋	☆☆	天白ふるさと守り隊	8/4	13:30	晴	37.0	30.8	7.0	4	60	黄灰色	無色	1	1	無臭	1	1	1	1	0.5	3	1	【生き物】 サギ、ウがいた。 【その他】 大雨出水の後のためか、水面、河床ともきれいだった。
天白川	12	千鳥橋	☆☆	チームNaGaO	8/15	9:00	快晴	32.8	29.5	7.0	5	31	緑褐色	淡緑褐色	2	4	沼沢臭	3	4	4	4	2	2	2	【気象に関するその他の観測項目】 西北の風微風 干潮時 【ごみ】 土嚢袋が干潟に数個打ち上げられていた。家庭用ポリ容器、工具も数点あった。 【生き物】 小魚数十匹、ナマズらしき30センチくらいの魚1匹、ハマチドリ1羽 【自由記述欄】 倒木数本
扇川	13	上汐田橋	☆☆☆	てんとうむし	8/6	10:20	晴	32.0	28.0	7.0	2	68	黄灰色	無色	1	1	無臭	1	1	1	1	1	2	1	【気象に関するその他の観測項目】 花曇り 【生き物】 鯉、とんぼ、ちょうちん、カメ、せみ
鞍流瀬川	14	梶田橋	☆	西区水質調査会	8/4	10:29	曇	31.5	32.0	7.5	0	—	無色	無色	1	1	無臭	1	1	1	1	0.3	3	2	【生き物】 小魚が生息している。
庄内川	15	松川橋	☆☆☆	こぐち	8/24	12:50	晴	36.0	29.0	7.0	6	57	無色	無色	1	1	無臭	1	1	1	1	2	3	1	【水の色】 黒色の沈殿物有 【生き物】 50cm程度の黒い魚

河川名	地点番号	地点名	目標値区分	グループ名	調査日	時刻	天気	気温【℃】	水温【℃】	pH	バックテスト COD 【mg/L】	水のにごり 透視度 【cm】	水の色 橋や堤防から ビーカーの中	総合判定	強さ	種類	水のおい 総合判定	ごみ 川の中	水際 総合判定	深さ 【m】	速さ	総合判定	備考		
庄内川	16	水分橋	☆☆	やなぎも会	8/7	10:30	薄曇	31.6	27.3	6.5	9	87	灰色	無色	1	1	無臭	1	1	2	2	1.0	4	1	【気象に関するその他の観測項目】 無風 【ごみ】 水際ゴミは 雨で上流から流れてきた物と風で飛来した物と思う。 川の中はのゴミは見当たらない。 豪雨の影響が川の中央部に大きな流木が1個あり。 【生き物】 アオサギ1羽 【その他】 川全体できれいな印象。川の中に魚が見当たらない。
庄内川	17	枇杷島橋	☆☆	水のコト調べ隊	8/9	6:40	曇	27.0	27.0	7.0	5	50	灰黄緑色	淡乳白色	2	2	植物臭	1	3	4	4	1	3	1	【気象に関するその他の観測項目】 無風 【ごみ】 空き缶、プラスチックゴミ (どうすれば良くなると思うか)川岸にて清掃 【水の流れ】 川の中央に釣り人が居た。 【生き物】 コイ、水鳥(体色は白) 【自由記述欄】 ・コンクリートで護岸工事がされている。 ・川岸に多量の草が生えている。
庄内川	18	庄内新川橋	☆☆	藤前干潟クリーン大作戦実行委員会	8/5	10:00	晴	33.0	28.0	7.0	4	85	灰黄緑色	無色	1	1	無臭	1	1	3	3	—	3	1	【ごみ】 ごみが捨てられているというより漂着している。 【水の流れ】 大潮のため流れは速い。 【生き物】 ボラ・ウ・カルガモ・ダイサギ・アオサギ 【その他】 ・COD:4mg/L、透視度:85cmと夏場としては水質が良好。 ・国土交通省の伊勢湾流域圏一斉モニタリングと同じ調査日となったため、栄養塩類の測定が出来た。 栄養塩類では、隣に流れている新川と比べ、りん酸態りんは低くなったが アンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素は高くなった。 (塩分:0.16%、DO:4.1mg/L、アンモニウム態窒素:0.5mg/L、亜硝酸態窒素:0.05mg/L、硝酸態窒素:1mg/L、リン酸態リン:0.1mg/L)
矢田川	19	大森橋	☆	かわせみ	8/6	10:00	曇	24.0	19.0	8.0	10	93	黄褐色	無色	1	2	無臭 (あまり感じず)	1	2	3	3	1	2	2	【気象に関するその他の観測項目】 うす曇 【ごみ】 ビニール袋がほとんど！ 【水の流れ】 砂やじゃりが底に無いためきれいにならない！ 【生き物】 特に見当たらない！ 【その他】 水の色は黄褐色であるが、ビーカーの中の水の色は無色である。川の底や周辺(テトラポット)にコケが生えているためか？
矢田川	20	天神橋	☆	グループめぐる	8/6	10:30	晴	33.0	27.8	9.3	30	89	無色	淡黄色	2	3	植物臭	1	2	2	2	0.2	4	1	【ごみ】 レジ袋、ペットボトルなど 【生き物】 なし 【自由記述欄】 橋の上からロープが届かなかった為、河岸より採水しました。

河川名	地点番号	地点名	目標値区分	グループ名	調査日	時刻	天気	気温【℃】	水温【℃】	バックテスト		水のにごり透視度【cm】	水の色		水のおい				ごみ			水の流れ			備考
										pH	COD【mg/L】		橋や堤防から	ビーカーの中	総合判定	強さ	種類	総合判定	川の中	水際	総合判定	深さ【m】	速さ	総合判定	
香流川	21	香流橋	☆☆	柴田グループ	8/7	9:20	薄曇	29.0	26.0	7.5	6	90	無色	無色	1	1	無臭	1	1	1	1	0.5	4	1	【気象に関するその他の観測項目】 薄曇りだが午前9時20分時点で30℃近くあり、かなり蒸し暑い。 【水の色】 川底の小石が良く見える。 【ごみ】 川の中、右岸左岸とも捨てられたごみはないが岸は夏草が繁茂しむき苦しい。カット清掃が必要と思う。なお飛び石に毛布引っ掛けあり。 【水の流れ】 7月の大雨・長雨で川幅いっぱい土手近くまで水位は上昇したと思われる。 【生き物】 魚影、鳥は見当たらないが蝶々は舞っている。左岸堤防道路の桜並木に熊蜂の鳴き声が轟しい。 【その他】 香流川橋下流200mの飛び石中央部に毛布らしきものが引っ掛け水の流れを妨げている。10日前下見に訪れた時に発見したが本日もそのままの状態である。全面に普むしておりかなり以前からと思われる。
新川	22	比良新橋	☆☆	ブラゴミを減らそう！	8/23	16:22	晴	33.5	28.0	7.5	4	70	無色	無色	1	1	無臭	1	1	2	2	0.3	4	1	【水の色】 水草やモが多く緑色にみえる所もある。 【生き物】 コイと他の魚(小魚) 【自由記述欄】 魚の名前は分からないが水から飛びだしたり10cmくらいの魚の群れがいた。
新川	23	新川日の出橋	☆☆	キングandクイーン	8/3	17:50	曇のち晴	30.0	28.0	7.0	13	22	緑褐色	淡乳白色	2	2	泥臭	3	2	5	5	2～2.5	2	2	【気象に関するその他の観測項目】 観測時間が夕刻だったのもあり少々くもがかかっていった。南風がそよそよ吹いていた。 【ごみ】 ペットボトル、プラ容器、発泡スチロール、草木 草木は仕方がなくともそれ以外はリサイクルなど活用できるはず。 【水の流れ】 潮の満潮の時間が河口の反対に流れていた。流れをささげるものはなく流れている。 【生き物】 ボラ(おそらく) 【その他】 通行量も多い橋でもあるのでゴミが多い。投げ捨てもあるかと思うのですがペットボトルのゴミが多い。今、海にプラ容器のゴミが流れていくのが、動物にとってダメージがありレジ袋削減など叫ばれています。少し上流には下之一色魚市場もあるのか発泡スチロールのゴミもある。
戸田川	24	新東福橋	☆	戸田川みどりの夢くらぶ	8/6	10:15	快晴	34.5	31.0	9.5	13	20	黄灰色	淡乳白色	2	2	若干生臭い	2	2	3	3	1.6	1	2	【気象に関するその他の観測項目】 梅雨明けで晴天が続く 【ごみ】 シート、釣り竿 【生き物】 カワウ、ブルーギル(死)
福田川	25	新西福橋	☆☆	式年遷宮	8/15	20:00	晴	31.0	30.0	7.5	13	39	無色	無色	1	1	無臭	1	2	2	2	—	2	1	—

地点 番号	地点名	目標値 区分	グループ名	調査日	時刻	天気	気温	水温	バックテスト	水のにごり	水の色		水のおい				ごみ			
							【℃】	【℃】	pH	COD 【mg/L】	透視度 【cm】	橋や堤防 から	ビーカー の中	総合 判定	強さ	種類	総合 判定	川の中	水際	総合 判定
26	牧野池	☆☆	たんぽぽ	8/2	10:45	晴	31.2	31.0	7.0	8	81	黄灰色	無色	1	1	無臭	1	1	1	1
27	猫ヶ洞池	☆☆	チームボンド	8/2	12:32	晴	32.0	30.0	7.5	6	87	緑褐色	無色	1	1	無臭	1	2	3	3
28	大久手池	☆☆	ティカングループ	8/2	10:00	晴	30.0	31.0	7.0	4	35	灰黄色	淡白色	1	1	無臭	1	1	1	1

備考
【生き物】 トンボ 【その他】 ・池の周囲に水草が増えていた。 ・今年は梅雨が長く、8月1日梅雨明けした。
【生き物】 水面をトンボが数匹飛んでいた。
【気象に関するその他の観測項目】 梅雨が明けました。今年の梅雨は長く多雨でした。 【自由記述欄】 昆虫の鳴き声が聞こえる。

地点 番号	地点名	目標値 区分	グループ名	調査日	時刻	天気	気温 【℃】	水温 【℃】	バックテスト		水のにごり		水の色		水のおい			ごみ		
									pH	COD 【mg/L】	透視度 【cm】	橋や堤防 から	ビーカー の中	総合 判定	強さ	種類	総合 判定	川の中	水際	総合 判定
29	大村池	☆☆	ダイヤG	8/10	10:00	晴	31.0	30.0	7.0	2	25	緑褐色	乳白色	2	2	藻臭	1	1	2	2
30	緑ヶ池	☆☆	あめんぼ	8/12	16:04	晴	35.8	32.0	7.0	6	100	濃い緑色	無色	1	1	無臭	1	1	2	2
31	安田池	☆☆	環境10	8/3	10:00	晴	29.0	29.0	7.0	6	20	黄灰色	無色	1	1	無臭	1	2	2	2
32	塚ノ秋池	☆☆	湧き水ってきつと今も飲める場所があると思うよ！	8/10	13:40	晴	39.0	35.5	7.0	20～50	60	濃い緑色	淡緑色	2	1	無臭	1	1	1	1
33	新海池	☆☆	チューリップグループ	8/1	9:26	晴のち薄曇	29.1	28.1	8.5	4	41	灰黄緑色	淡灰黄緑色	2	1	無臭	1	1	3	3

備考
【気象に関するその他の観測項目】 風もなく、むしろ暑い。休憩所の屋根があったので幾分、涼でした。 【水の色】 細かい浮遊物が水の中にみられる。(3階水を替えたが同じ) 【ごみ】 ペットボトル、菓子袋 【生き物】 何か分からないが、池のアチコチで泡が出ていた。セミ、トンボが飛んでいる。 【自由記述欄】 大村池に入る道路が3ヶ所(北2ヶ所、北西1ヶ所)、6/1より閉鎖されていて、近くまで車で入ることは、できなかった。 新興住宅地の為、住民に尋ねても、分らなかった。 休憩所前の10～15m水深計は2mをさしていた。
【気象に関するその他の観測項目】 わずかに風がふいていた。 【ごみ】 ごみが1つあったので「2」にしたが、捨てられていないと同程度。気が付いた人が拾えばすぐに0になる。 【生き物】 カモ、カメ、魚、トンボ 【自由記述欄】 夏だし、庭は蚊がたくさんいるので、覚悟していったのですが、つりの人が何人かいたり、作業中も1回も刺されずにすみました。 トンボのおかけでしょうか？
【気象に関するその他の観測項目】 東海地方の梅雨明けは8月1日(土)。 降水量:7月27日(月)6mm、7/28(火)0.5mm、7/30(木)2mm、7/31(金)2mm 【ごみ】 ペットボトル、トレイ⇒(どうすれば良くなると思うか)自分で持ち帰る 【生き物】 アオサギ、ダイサギ、シオカラトンボ、コシアキトンボ、オオヤマトンボ 【自由記述欄】 1. ため池の水位:池の水位は、斜樋管の一番上の取水孔より10cm上の位置にあった。 2. 池の西南方向にアオサギ、ダイサギの止まり木がある。 3. 釣り人がいた。
【気象に関するその他の観測項目】 気温計測中、温度計を見てびっくり！暑い！ 【生き物】 せみと鳥の鳴き声あり 【自由記述欄】 梅雨が長く、明けた後の晴天続きのせいか辺りの草がかなり伸びていた。 木陰に入ると涼しい。 日中のせいかトンボが数匹飛んでいた。
【水の色】 ビーカーの中の色はかなり薄い。 【ごみ】 ペットボトル、紙パック、水風船、釣りの仕掛け等。量はそれほど多くない。 池の中にもごみが見られたため、投げ捨てられていると思われる。池のフェンス周辺に、掃除されている状態の池の写真を掲示する。監視カメラの設置とその旨の看板設置。ごみ箱の増設。といった意見が出た。 【生き物】 ウシガエル、オタマジャクシ、小魚(メダカ?)、小エビ、カメ(アカミガメ?)、水鳥(カモ、白い大型の鳥)、トンボ

地点 番号	地点名	目標値 区分	グループ名	調査日	時刻	天気	気温	水温	バックテスト		水のにごり		水の色		水のにおい			ごみ		
							【℃】	【℃】	pH	COD 【mg/L】	透視度 【cm】	橋や堤防 から	ビーカー の中	総合 判定	強さ	種類	総合 判定	川の中	水際	総合 判定
34	琵琶ヶ池	☆☆	オオダカサボン	8/13	17:00	晴	34.0	31.5	8.5	10	17	深緑色	淡黄色	2	4	ドブ臭	3	2	2	2
35	蛭池	☆☆	ハシモト	8/1	15:00	晴	34.5	31.8	7.5	4	34	緑褐色	淡黄灰色	2	1	無臭	1	1	2	2

備考
【気象に関するその他の観測項目】 10日以上、雨が降らない日が続いた晴天。風がややあり。 【生き物】 亀、鳥が水面上にみえた。 【自由記述欄】 ・初めてのモニタリングで、写真を撮るのを忘れてしまいました。次回から写真に残していきます。 ・今回意識して池の周辺を調査すると、臭気が一番気になりました。ゴミやにごった感じよりも気になった点でした。夏の気温の高さとの関係があるのか今後、注意していきます。
【生き物】 ハゼ、カワエビ、オタマジャクシ、カダヤシ、アメンボ、コイ、コシアカツナボ 【その他】 楽しく調査することができました。 地域猫と、猫好きのおじさんがいて癒されました。

令和２年度秋季結果

1. 秋季調査期間

令和２年９月１日～令和２年１１月３０日

規定調査推奨期間：令和２年１０月３日～１０月１１日

2. 環境目標値(親しみやすい指標)の達成状況

	河川			ため池		
	目標に適合した地点数 (A)	報告のあった地点数 (B)	適合率 (A/B)×100 (%)	目標に適合した地点数 (A)	報告のあった地点数 (B)	適合率 (A/B)×100 (%)
水のにごり (透視度)	18	25	72	3	10	30
水の色	25	25	100	10	10	100
水のおい	23	25	92	10	10	100
ごみ	7	25	28	5	10	50
水の流れ	24	25	96			
全項目	6	25	24	2	10	20

(参考) 全項目で目標に適合した地点

河 川：猿投橋（堀川）、日の出橋（新堀川）、天白橋（天白川）、
梶田橋（鞍流瀬川）、水分橋（庄内川）、香流橋（香流川）

ため池：牧野池（名東区）、塚ノ杓池（名東区）

水質環境目標値市民モニタリング 個別結果一覧表(令和2年度秋季調査)

河川名	地点番号	地点名	目標値区分	グループ名	調査日	時刻	天気	気温	水温	バックテスト		水のにごり	水の色		総合判定	水のおい		総合判定	ごみ		水の流れ			備考	
								【℃】	【℃】	pH	COD【mg/L】	透視度【cm】	橋や堤防から	ビーカーの中		強さ	種類		川の中	水際	総合判定	深さ【m】	速さ		総合判定
荒子川	1	境橋	☆☆☆	チーム まる	10月29日	13:00	晴	22.0	20.0	7.5	4.0	35	無色	無色	1	1	無臭	1	1	1	1	0.3	2	1	【気象に関するその他の観測項目】 風の少し強い時が時おりありました。からっとした秋らしい、良い天気でした。 【水の色】 水はきれいに澄んでいて、底面の石もはっきり見えました。 【水のおい】 水のおいは何も感じられませんでした。 【ごみ】 堤防のまわりに草は生えていますが、ごみは見あたりませんが、底面にハンマーや缶などが見られます。時間の経過がありそうです。 【水の流れ】 水は少なく水量が安定しているように感じました。 【生き物】 見あたりませんでした。 【自由記述欄】 ・全体にきれいでおだやかな街中の川、という印象でした。 ・川の上（調査地点：堤の上）もきれいでごみや雑草など、荒れた感じや気になる箇所は見られませんでした。
荒子川	2	荒子川ポンプ所	☆	安藤家	10月7日	11:30	晴のち雨	26	23	8.5	10	54	灰黄緑色	淡黄色	1	1	無臭	1	1	2	2	0.5	4	2	【気象に関するその他の観測項目】 本日午後より雨予報。台風接近中。 【水の色】 夏場より淡い色。 【水のおい】 周囲に不快な水のおいなどは無い。 【ごみ】 夏よりも水辺のごみが減ってきてきれいになった。 【水の流れ】 ゴミ・落ち葉などが減って流れがスムーズになった。 【生き物】 水鳥
中川運河	3	東海橋	☆☆	加藤家	10月7日	10:10	晴	29	22	8.0	10	23	黄灰色	無色	1	1	植物臭	2	3	3	3	2	3	3	【生き物】 ボラの稚魚とウ（鰻） 【自由記述欄】 例年数回ボラの死骸が発生します。数日間死臭がひどく閉口します。発生したら直ちに撤去をして欲しいと思います。又ボラの死骸が発生しないように対策は出来ないのでしょうか、水質の浄化を望みます。
堀川	4	猿投橋	☆☆☆	水遊会	10月5日	11:00	晴	24	21	6.5	10	80	無色	無色	1	1	無臭	1	1	1	1	0.4	3	1	【生き物】 確認できず 【自由記述欄】 桜が落葉し始めている
堀川	5	小塩橋	☆☆☆	あめんぼ調査隊	10月4日	10:00	曇	26.5	23.5	6.5	13	>100	灰緑色	淡乳白色	2	1	無臭	1	2	1	2	1.5?	3	1	【ごみ】 レジ袋が1枚、上流より流れてきている様子。 【水の流れ】 本日は流れがあつたため、川がきれいに見えた。 【生き物】 トンボ、水鳥
堀川	6	港新橋	☆☆	鯰城・堀川と生活を考える会	10月7日	10:10	晴	24.0	23.5	7.1	4	100	緑褐色	無色	1	1	無臭	1	4	4	4	6	2	1	【気象に関するその他の観測項目】 北西の風 【水の色】 DO:3.4mg/l 塩分:1.81% 【水のおい】 ビーカーにて、においの調査 【ごみ】 右岸側にプラスチックのごみ。左岸側に、ペットボトル、缶などが20個ほど浮いている。 【水の流れ】 名古屋港潮位 満潮8:47 2.24m 干潮14:18 1.17m（中潮） 【生き物】 20cm次のボラ5匹 【自由記述欄】 透視度:100cm COD:4mg/lと良好。しかしDO:3.4mg/lと低い。

河川名	地点番号	地点名	目標値区分	グループ名	調査日	時刻	天気	気温 【℃】	水温 【℃】	バックテスト		水のにごり		水の色		水のおい			ごみ			水の流れ			備考
										pH	COD 【mg/L】	透視度 【cm】	橋や堤防から	ビーカーの中	総合判定	強さ	種類	総合判定	川の中	水際	総合判定	深さ 【m】	速さ	総合判定	
新堀川	7	日の出橋	☆	熱田鯉城水質検査ボランティア	10月6日	10:05	曇	24.0	22.0	7.0	6	94	緑褐色	淡乳白色	2	1	無臭	3	1	1	1	—	2	2	【自由記述欄】 水面下1.5メートルの水の調査 水温26℃ PH6.9 COD7.3 透視度73cm
																									【気象に関するその他の観測項目】 調査開始前は雨が降りそうな薄暗い曇だったが、調査中・調査後は晴に近い曇だった。 【水のにごり・水の色】 ビーカーでは無色透明に見えたが、透視度計に入れ、上から覗いた際には、黄緑色っぽく感じた。透明度は高く、100cm で十字の線がかなりはっきり見えた。 【水のおい】 川辺の植物の臭いしか感じなかった。 【ごみ】 マスクやビニールが落ちていたが、調査時は清掃員(ボランティアの方?)が清掃をしている途中だったので、清掃後にはゴミはなくなると思われる。主に落ち葉を回収したごみ袋が既に置いてあった。前回臭が付かなかったが、掃除道具を入れるボックスが設置しており、定期的に清掃されているおかげで川辺がきれいに保たれていることがわかった。 【水の流れ】 深い部分と浅い部分(川底に岩等がある部分)で水深に差がある様子だった。川底に段差があり、段差がある部分では流れが確認できるが、段差から離れている部分ではわずかに流れている程度だった。(前回と変化なし)
山崎川	8	鼎橋	☆☆☆	ボンみな	10月4日	8:40	曇	23.5	21.0	6.5	0~2	100	灰黄緑色	無色	1	1	無臭	1	2	2	2	0.5~1	2	2	【ごみ】 (水際)缶やペットボトル、ビニール袋が少し落ちていた。川の中は、きれいだった。 【水の流れ】 雑草が少し気になった。 【生き物】 小鳥が数羽いてかわいかった。トビウオ(?)がいた。
山崎川	9	道徳橋	☆	ソレイユ	11月14日	14:15	晴	21.0	21.0	8.0	20	79	緑褐色	無色	1	1	無臭	1	3	2	3	—	2	2	【ごみ】 (水際)缶やペットボトル、ビニール袋が少し落ちていた。川の中は、きれいだった。 【水の流れ】 雑草が少し気になった。 【生き物】 小鳥が数羽いてかわいかった。トビウオ(?)がいた。
植田川	10	植田橋	☆☆☆	わらじ隊	10月3日	14:20	曇	24.8	23.5	7.5	10	68	無色	淡乳白色	2	2	かび臭、藻臭	2	3	4	4	0.4	3	2	【気象に関するその他の観測項目】 風がふいて、少し肌寒かった。 【水の色】 水は透明ではあるが、色見本の乳白色の色と同じ位。 【水のおい】 ツーンとしたかび臭(8月の調査よりは、臭いは弱め)と、藻がくさってドロツとしたような臭い。 【ごみ】 ごみが流れてきて、ひっかかっている。川の中の泥の中に埋もれている。河川のごみひろいをすると良いと思う。 【水の流れ】 河川の大きさにに対して、水は少ないと思うが、増水しても大丈夫そうに感じた。 【生き物】 30cm超の黒い大きなこい。カメ。小さな魚が見えた。 【自由記述欄】 草がよくしげっている。その草に、ゴミがひっかかっている。
天白川	11	天白橋	☆☆	天白ふるさと守り隊	10月3日	14:00	曇	25.2	24.5	7.5	18	58	褐色	淡乳白色	2	1	無臭	1	1	1	1	0.5	4	2	【水の流れ】 ちよつと水が少ない 【生き物】 サギがいた。魚も見えた。

河川名	地点番号	地点名	目標値区分	グループ名	調査日	時刻	天気	気温 【℃】	水温 【℃】	バックテスト		水のにごり		水の色			水のおい			ごみ		水の流れ			備考
										pH	COD 【mg/L】	透視度 【cm】	橋や堤防から	ビーカーの中	総合判定	強さ	種類	総合判定	川の中	水際	総合判定	深さ 【m】	速さ	総合判定	
天白川	12	千鳥橋	☆☆	チームNaGaO	11月1日	12:10	晴	17.5	18.5	7.0	3	95	緑褐色	無色	1	3	下水臭	3	4	4	4	1	2	2	【気象に関するその他の観測項目】 無風、やや露 【水のおい】 下流に向かうと若干の海岸の油の匂いがする。川面に油膜があった。 【水の流れ】 干潮時は流れがない。 【生き物】 ボラ10数匹、小魚群泳 【自由記述欄】 前週調査したが、2日前に降雨があったのでメンバーの意見もあり再調査した。 透明度が前回に比べ30㌢もアップしたので原因を考えたところ上流から測定地点まで流れてくるのに2日以上日数がかかり滞りが流れきれなかったのではないかとメンバーの一致した意見であった。 また夏季の測定時に比べ透明度がアップしているのは水温の関係があるのではないかと意見もあった。 この件については来シーズンのテーマにすることとした。 測定後下流を散策したが右岸に放水路があり、確認したところ浄水場があることが分かった。潮の満ち引きが 水質に関わりある地点だけに次回は放水された水が逆流してくる満潮時に地点を移動させて測定することも必要だとメンバーの意見であった。 この件は次回測定の際に含めることにした。
扇川	13	上汐田橋	☆☆☆	てんとうむし	10月13日	10:30	晴	26.0	21.0	7.5	0	70	灰黄緑色	無色	1	1	無臭	1	2	2	2	1	2	1	【気象に関するその他の観測項目】 晴天、風がさわやか 【ごみ】 缶のふたのような物(30cm×30cm)が沈んでいて太陽の光で照らされていた。 【生き物】 魚、雀、セキレイ、鯉 【自由記述欄】 台風の日3日程あとの調査なので水かさが増えていると思っていたけど、実際には、通常よりも低くなっていた点が疑問点でした。
鞍流瀬川	14	梶田橋	☆	西区水質調査会	10月26日	9:45	晴	19.0	17.0	5.0	2	40	無色	無色	1	1	無臭	1	1	1	1	0.1	3	1	
庄内川	15	松川橋	☆☆☆	こぐち	12月18日	14:30	晴	9.8	7.5	7.0	5	48	無色	無色	1	1	無臭	1	1	2	2	2	4	1	【気象に関するその他の観測項目】 前々日上流は降雪の可能性有り 【水の色】 一部にごり有り 【ごみ】 プラスチック類 【水の流れ】 異常なし 【生き物】 発見できず
庄内川	16	水分橋	☆☆	やなぎも会	10月5日	10:30	曇	25.0	23.0	6.75	10	93	灰色	無色	1	1	無臭	1	1	1	1	0.8	3	1	【気象に関するその他の観測項目】 無風 【ごみ】 水際ゴミは雨で上流から流れてきた物と風で飛来した物と思う。 川の中はのゴミは見当たらない。 豪雨の影響か川の中央部に大きな流木が1個あり。 【生き物】 シラサギ1羽、鯉10数匹 【自由記述欄】 川全体できれいな印象。 堤防は除草したばかりでとてもきれいでした。
庄内川	17	枇杷島橋	☆☆	水のコト調べ隊	10月25日	6:45	曇	13.0	15.2	7.2	3	58	灰黄緑色	無色	1	2	藻臭	1	2	2	2	0.8	3	2	【ごみ】 プラスチック袋が川底にあった。 【生き物】 水鳥
庄内川	18	庄内新川橋	☆☆	藤前干潟クリーン大作戦実行委員会	10月4日	10:00	曇	26.5	24.5	6.7	3	87	灰黄緑色	無色	1	1	微下水臭	1	1	4	4	4~5	3	1	【気象に関するその他の観測項目】 南東の風。 名古屋港 満潮:7:01 2.5m 干潮:13:02 0.77m (中潮) 【水の色】 DO:5.0mg/l 塩分:0.9% 【生き物】 カルガモ:20 ダイサギ:2

河川名	地点番号	地点名	目標値区分	グループ名	調査日	時刻	天気	気温	水温	バックテスト		水のにごり		水の色		水のおい			ごみ		水の流れ			備考	
								【℃】	【℃】	pH	COD【mg/L】	透視度【cm】	橋や堤防から	ビーカーの中	総合判定	強さ	種類	総合判定	川の中	水際	総合判定	深さ【m】	速さ		総合判定
矢田川	19	大森橋	☆	かわせみ	10月7日	10:00	晴	17	15	8.0	10	92	黄褐色	無色	1	2	無臭	1	1	3	3	1	2	2	【ごみ】 ビニル袋がわずか。 【水の流れ】 どうしたら良くなると思うか？ジャリ、砂が底にあれば良い。 【生き物】 特に見られない。 テトラポットに木の株やビニル袋がひっかかっている。川底にはドロがある。 時々、魚の姿が見られる程。
矢田川	20	天神橋	☆	グループめぐる	10月6日	10:30	曇	18.0	18.5	8.5	4	81	無色	無色	1	2	きゅうり臭	1	1	2	2	0.2	4	2	【生き物】 セグロセキレイ 【自由記述欄】 台風の影響なのか橋の上は風が強かった。
香流川	21	香流橋	☆☆	柴田グループ	10月6日	9:50	薄曇のち晴	25.0	20.5	7.3	6	89	無色	無色	1	1	無臭	1	1	1	1	0.4	4	1	【気象に関するその他の観測項目】 過ごし易い気候である。 【水の色】 ほんの僅か黄みを帯びている。 【ごみ】 捨てられたごみはないが飛び石に引っ掛かった毛布、枯れ枝があり。 【水の流れ】 雨の降らない日が続いたのでやや水量が少ないが充分と思う。 【生き物】 鳥や魚影は見当たらないが小さな蝶が数匹舞っていた。 【自由記述欄】 香流川下流200m付近両岸には当初観水施設として企画された道路からの階段、飛び石、段々があるが「川は危険」との昨今の風潮から子供たちは近づいていないように見受けける。 今は階段下だけ部分的に雑草が刈り取られているが、是非この場所だけでも刈り取り貰やかにして欲しいと思う。 なお飛び石の中央部分には先回調査の8月にあった毛布が未だ引っ掛かっている。更に左岸側の飛び石の間にも枯れ木、枯れ枝が引っ掛かって流れを堰き止めている。美しい香流川であって欲しいと願っている。
新川	22	比良新橋	☆☆	ブラゴミを減らそう！	10月25日	9:25	晴	16.0	13.0	7.0	6	90	無色	無色	1	1	無臭	1	1	2	2	0.2	3	1	【ごみ】 周囲の木の枝にプラスチック袋が時々ついていった。川の中を、ボートでゴミ拾いに行政であるといい。 【水の流れ】 橋の下から水草が見えて、とてもキレイな印象でした。 【生き物】 小魚が飛び跳ねていたり、魚の群れ(小魚)発見。 【自由記述欄】 以前、新川(西枇杷島)の堤防を見た時は水の中まで見えなかったが比良は水質がキレイな印象。水草が多く、一部分のみを見れば、山の中にもありそうなくらい。 ブラゴミが時々、木の枝についているのを見ると、川の中をボートでゴミ拾いするのいいと思いました。

河川名	地点番号	地点名	目標値区分	グループ名	調査日	時刻	天気	気温 【℃】	水温 【℃】	バックテスト		水のにごり		水の色			水のおい			ごみ		水の流れ			備考
										pH	COD 【mg/L】	透視度 【cm】	橋や堤防から	ビーカーの中	総合判定	強さ	種類	総合判定	川の中	水際	総合判定	深さ 【m】	速さ	総合判定	
新川	23	新川日の出橋	☆☆	キングandクイーン	9月20日	14:40	曇時々晴	26.0	25.0	7.5	4	49	緑褐色	無色	1	2	土カビ臭	1	1	4	4	—	2	2	【気象に関するその他の観測項目】 観測時には少々くもがかっていた。 【ごみ】 ペットボトル、発泡スチロール割れ、弁当容器。前回より少しだけ少ない感じ。 【水の流れ】 河口に近い下流なので流れもおだやか。 【生き物】 水面からは魚影確認できない。飛びはねる魚も見えなかった。 【自由記述欄】 汲み上げた水はそれほど汚いとは思えないが、橋の上から見ると底が見えない。ヘドロの色なのか、どうか。ゴミの量も前回よりは少し減った感じがする(9月上旬頃に大雨が降ったせいかな)それで河口へ流れていったのか？ 立入禁止の橋が庄内川と新川の間にあり立ち入ることはできないのだが、ゴミの清掃とかは行われているのか気になった。随分時間が過ぎている様子でゴミも色あせや泥汚れ的なもので新しいゴミではない気がしました。橋を渡るのは学生らしき人が多く見られ、ボーイ捨てのマナーとか意識の問題もある。
戸田川	24	新東福橋	☆	戸田川みどりの夢くらぶ	10月8日	10:45	雨	18.0	20.2	8.5	7	17	淡灰白色	無色	1	1	無臭	2	1	2	2	1.6	1	2	【気象に関するその他の観測項目】 調査中に雨が強くなった。 【水の色】 降雨のために水面はきれい。 【ごみ】 不法投棄2ヶ所 【生き物】 なし
福田川	25	新西福橋	☆☆	式年運営	11月30日	10:00	晴	13.0	10.0	7.5	13	36	無色	無色	1	1	無臭	1	2	2	2	—	2	1	—

地点番号	地点名	目標値区分	グループ名	調査日	時刻	天気	気温 【℃】	水温 【℃】	バックテスト		水のにごり		水の色			水のおい			ごみ		水の流れ			備考
									pH	COD 【mg/L】	透視度 【cm】	橋や堤防から	ビーカーの中	総合判定	強さ	種類	総合判定	川の中	水際	総合判定	深さ 【m】	速さ	総合判定	
26	牧野池	☆☆	たんぽぽ	10月6日	9:55	晴	21.0	18.0	6.5	10	75	黄灰色	無色	1	1	無臭	1	1	1	1				【生き物】 生き物は見られなかった。 【自由記述欄】 池の周囲に水草が見られた。
27	猫ヶ洞池	☆☆	チームボンド	10月25日	11:00	晴	15	16.5	7.0	4	32	灰黄緑色	淡黄土色	1	1	無臭	1	1	2	2				【気象に関するその他の観測項目】 快晴。風がやや強い。 【ごみ】 空き缶
28	大久手池	☆☆	タイカングループ	10月3日	9:40	晴	26	24.8	7.0	4	15	暗緑色	淡白色	1	1	無臭	1	1	1	1				【生き物】 コサギ 【自由記述欄】 秋の初めのようにおだやかな朝でした
29	大村池	☆☆	ダイヤG	10月11日	9:30	晴	23.0	19.8	7.0	4	26	緑褐色	黄緑色	2	1	無臭	1	1	2	2				【気象に関するその他の観測項目】 風ほとんどなし 【ごみ】 3ヶ所の入口は閉鎖されているが、釣人が入る為(当日も2名いました。)、ペットボトル、菓子の袋等が、捨てられている(土手に)。 【生き物】 鳥のサエズリが、心地良く、聞こえる。 【自由記述欄】 前回調査時に比べ、池の水深計が1.8m位で少し下っていた。

地点 番号	地点名	目標値 区分	グループ名	調査日	時刻	天気	気温 【℃】	水温 【℃】	バックテスト		水のにごり		水の色		水のおい			ごみ		
									pH	COD 【mg/L】	透視度 【cm】	橋や堤防 から	ビー カー の中	総合 判定	強さ	種類	総合 判定	川の中	水際	総合 判定
30	緑ヶ池	☆☆	あめんぼ	10月3日	13:30	曇	23.8	25.0	7.0	6	76	緑褐色	無色	1	1	無臭	1	1	3	3
31	安田池	☆☆	環境10	10月5日	10:05	曇	23.5	23.0	7.5	10	12	黄灰色	無色	1	1	無臭	1	1	1	1
32	塚ノ杵池	☆☆	湧き水ってきつと今も飲める場所があると思うよ！	10月4日	13:30	曇	24.0	24.0	6.5	13	77	濃緑色	淡緑色	2	1	無臭	1	1	1	1
33	新海池	☆☆	チューリップグループ	10月3日	10:37	曇一時晴	23.5	23.6	9.5	5	22	灰黄緑色	淡灰黄緑色	2	1	無臭	1	2	4	4
34	琵琶ヶ池	☆☆	オオダカサボン	10月12日	14:30	晴	28	26	7.0	13	45	灰黄緑色	無色	1	1	無臭	2	1	1	1
35	蟻池	☆☆	ハンモット	10月10日	15:00	晴	28.8	24.3	7.0	5	33	緑褐色	淡黄灰色	2	1	無臭	1	2	1	2

備考
【気象に関するその他の観測項目】 風がまったくない。 【ごみ】 気候がよく釣りする人やお弁当食べている人がいたので前回よりごみが増えていた。 【生物】 カメ、魚、カラス、鳥、蚊 【自由記述欄】 気候が良いし、土曜日だということもあって、人がたくさんいた。 なので前回よりごみは増えていたが、不快なほどではなく、風景を見るのを楽しんでいるようだった。 藻が前回より少しだけ多くなったような気がする。
【気象に関するその他の観測項目】 降水量 9/28(月)～10/4(日)まで0mm 【生物】 サギ1羽、キアゲハ・モンシロチョウ・モンキチョウ各1頭 【自由記述欄】 1. 池の水位・水位は斜樋の上から3番目の取水孔の位置にあった。前回より2段(約1.2m)低くなっている。 2. 住宅地に面した池北西の法面の北半分が手入れされ、景観が良くなった。 3. 住宅地からの生活排水の処理水が池に流入している。
【気象に関するその他の観測項目】 最近9月の中旬旬以降は暑さも和らぎ朝晩が涼しい。 【生物】 バッタ、蝶、虫の声(きりぎりす?)etc 多数の鳴声有り 【自由記述欄】 真夏の暑さもなくなり、昆虫や鳥などの動植物にとってほど良い気温となった。 池の外周通路も散歩や散策の人が数人いて、コロナ禍を有意義にすごしているようである。
【水の色】 ビーカーの中の色はかなり薄い。 【ごみ】 空き缶、ペットボトル、紙パック、お菓子の袋、釣りのソフトルアー等。水際にゴミが溜っている箇所あり。夏季調査時よりゴミが増えた印象。小魚にパンらしき餌を与えている人がいた。対策案は前期と同様。 【生物】 小魚、カメ(アカミミガメ?)、鳥(カモ)
【気象に関するその他の観測項目】 風はほぼなし、土曜日まで台風で雨が続いていた。 【生物】 亀が3、4匹いた。カラスも止まっていた。 【自由記述欄】 ・前回の夏の時季に比べて、色(水)は変わりはないが、臭気がないとまず感じた。 ・桜や秋の葉が池の表面をばらばら落ちていて浮いていました。
【ごみ】 水の中に、数本のタバコの吸殻がある。 【生物】 コイ、ヌマエビ、ウシガエル、イトトンボ、ヘラ、ギンヤンマ

令和２年度冬季結果

1. 冬季調査期間

令和２年１２月１日～令和３年２月２８日

規定調査推奨期間：令和３年１月２日～１月１０日

2. 環境目標値(親しみやすい指標)の達成状況

	河川			ため池		
	目標に適合した地点数 (A)	報告のあった地点数 (B)	適合率 (A/B)×100 (%)	目標に適合した地点数 (A)	報告のあった地点数 (B)	適合率 (A/B)×100 (%)
水のにごり (透視度)	18	24	75	4	10	40
水の色	24	24	100	10	10	100
水のおい	24	24	100	10	10	100
ごみ	7	24	29	4	10	40
水の流れ	24	24	100			
全項目	5	24	20	2	10	20

(参考) 全項目で目標に適合した地点

河 川：小塩橋（堀川）、港新橋（堀川）、日の出橋（新堀川）、
上汐田橋（扇橋）、香流橋（香流川）

ため池：猫ヶ洞池（千種区）、琵琶ヶ池（緑区）

水質環境目標値市民モニタリング 個別結果一覧表(令和2年度冬季調査)

河川名	地点番号	地点名	目標値区分	グループ名	調査日	時刻	天気	気温 【℃】	水温 【℃】	バックテスト pH	COD 【mg/L】	水のにごり 透視度 【cm】	水の色 橋や堤防から ビーカーの中		総合判定	水におい		種類	総合判定	ごみ		川の中	水際	総合判定	深さ 【m】	速さ	総合判定	備考
荒子川	1	境橋	☆☆☆	チーム まる	1/5	10:30	曇	7.0	16.0	7.0	5	60	無色	淡黄 灰色	1	1	無臭	1	2	2	2	0.3	2	1	【気象に関するその他の観測項目】 太陽も雲にすっぽりかくれ、午前中でしたがどんより寒く、典型的な冬の1日です。風はほとんどありません。 【水の色】 水はきれいで澄んでおり、底面もきれいに見えまし た。 【水におい】 水においはありませんでした。 【ごみ】 枯れた草が水中や護岸にかなり見受けられまし た。 【水の流れ】 洗剤のような泡が、流れの中にぼつぼつと見られ ました。 【生き物】 見あたりません。 【自由記述欄】 ・お正月明けだからでしょうか、子供のボール(遊び 道具)やごみが見受けられました。 ・気温よりも水温が高く、手でさわると水があたたか かったです。			
荒子川	2	荒子川ポンプ所	☆	安藤家	1/6	12:20	晴	8.0	5.0	9.0	5	22	緑褐色	淡黄 色	2	1	無臭	1	1	3	3	1	4	2	【気象に関するその他の観測項目】 風が強い、乾燥している 【ごみ】 コンビニのビニール袋や空カン、ブルーシートの様 な物 【水の流れ】 かれ葉など水面にゴミが無い 【生き物】 水鳥多数			
中川運河	3	東海橋	☆☆	加藤家	1/5	10:15	曇	8.0	9.0	7.5	0	15	緑褐色	淡緑 色	2	1	植物臭	1	1	1	1	2.0	2	2	【気象に関するその他の観測項目】 無風 【ごみ】 (どうすれば良くなると思うか) 中川運河の広範囲な 活用による美化 【水の流れ】 (どうすれば良くなると思うか) 山崎川、堀川よりの 導水 【生き物】 ボラ、ウ、サギ 【自由記述欄】 山崎川や堀川に比べて中川運河の周辺環境の整 備が遅れている。 中川運河沿いの工場群の整理と整備を進めて公 園化・緑地化による散策に適した環境作りを図る。 中川運河支流の横堀運河を埋め立てて公園化・緑 地化を進める。(現在横堀運河は全く活用されてい ない)			
堀川	4	猿投橋	☆☆☆	水遊会	2/11	10:35	晴	13.0	11.0	6.5	6	50	無色	無色	1	1	無臭	1	1	1	1	0.4	3	1	【生き物】 カワウ、セイウミツバチ 【自由記述欄】 ・すいせんが満開です。 ・コロナ対策のため調査日を1ヵ月遅くしました。			
堀川	5	小塩橋	☆☆☆	あめんぼ調査隊	1/9	11:30	晴	4.0	12.0	7.0	13	73	緑褐色	淡乳 白色	2	1	無臭	1	1	1	1	2?	1	2	【ごみ】 油が浮いている 【生き物】 水鳥 【自由記述欄】 上流の市下橋付近で工事していた。水面に油が浮 いていた。			
堀川	6	港新橋	☆☆	鯉城・堀川と生活を 考える会	1/6	10:10	晴	7.5	10.5	7.5	2	100	緑褐色	淡乳 白色	2	1	無臭	1	1	1	1	—	2	1	【水におい】 ビーカーにて、においの調査 【生き物】 水中：不明、地上：水鳥100羽以上 【自由記述欄】 DO: 6.7mg/L、塩分: 2.07% 透視度: 100cm、COD: 2mg/Lと良好。 水鳥(カモメ?)が多く、冬と感じられた。 川というよりも名古屋港の感じである。 水面のゴミも見られず岸辺も以前より綺麗になっ ている。			
新堀川	7	日の出橋	☆	熱田鯉城水質検査 ボランティア	1/18	10:10	晴	7.0	12.5	7.0	13	68	灰緑色	無色	1	1	無臭	3	1	1	1	—	2	2	【自由記述欄】 水面下1.5メートルの水の調査 水温12℃ PH7.1 COD6.0mg/L 透視度71cm 気付き: 体長10cm程の魚(ぼろ?)が10匹程が飛 び跳ねる 要望: 温度計が破損しましたので調達願います。			

河川名	地点番号	地点名	目標値区分	グループ名	調査日	時刻	天気	気温【℃】	水温【℃】	バックテスト		水のにごり		水の色		水のおい			ごみ		水の流れ			備考	
										pH	COD【mg/L】	透視度【cm】	橋や堤防から	ビーカーの中	総合判定	強さ	種類	総合判定	川の中	水際	総合判定	深さ【m】	速さ		総合判定
山崎川	8	鼎橋	☆☆☆	ボンみな	1/3	10:00	曇時々晴	7.0	9.0	6.5	0	100	灰黄緑色	無色	1	1	無臭	1	2	2	0.5~1	2	2	【気象に関するその他の観測項目】 当日の天気は「曇時々晴」となっていたが、検査時は曇だった。 【水の色】 ビーカーでは無色透明に見えたが、透視度計に入れ、上から覗いた際には、黄緑色っぽく感じた。透明度は高く、100cmで十字の線がかなりはっきり見えた。 【水のおい】 近隣住宅からの食事の匂いの方が強く、川の水の匂いは感じられなかった。 【ごみ】 川の中と水際にビニールゴミのような物があり、川沿いの道に空き缶が落ちていた。秋の調査時に遭遇した清掃ボランティア(?)の活動が年末年始でお休みだったからではないか?と推測された。 【水の流れ】 深い部分と浅い部分(川底に岩等がある部分)で水深に差がある様子だった。川底に段差があり、段差がある部分では流れが確認できるが、段差から離れている部分ではわずかに流れている程度だった。(前回と変化なし)	
山崎川	9	道徳橋	☆	ソレイユ	2/1	16:00	曇	9.0	12.0	7.5	4	84	灰緑色	淡乳白色	1	1	無臭	1	2	4	4	—	2	2	【気象に関するその他の観測項目】 モニタリングの後、雨がパラパラ降ってきた。 【水の色】 無色に近い乳白色 【ごみ】 缶、ペットボトル、洗剤のボトル、ガラス、タバコ(吸い殻、タバコの箱)、パンの袋、クロックス(片方)、タビオカの容器、ゼリーの容器 【生き物】 トビウオがたくさん飛んでいた。 【自由記述欄】 ごみが沢山捨てられていた。モラルを守ってほしいと思った。
植田川	10	植田橋	☆☆☆	わらじ隊	1/2	13:45	ところにより曇	8.1	0.9	7.0	5	87	無色	無色	1	1	無臭〜微藻臭	1	3	4	4	0.3	3	2	【気象に関するその他の観測項目】 少し風が吹いていて、水面がさざ波打っている(12/31は少し雪が降った。) 【水のおい】 すっきりとした藻臭、きゅうりの様かもしれない。いつもの(8月、10月の調査)かび臭は感じられない。 【ごみ】 プラゴミが多く、草木にひっかかっている量が前回より増えた。 【水の流れ】 8月、10月よりも水位が少ないのが見てわかる。 【生き物】 大きな黒いコイ2匹、少し離れた所に大きな赤いコイ1匹 【自由記述欄】 添付写真をよく見ていただくと、橋の脇の茂みにゴミがボイ捨てされている。 調査のついでにゴミ拾いをしたくなるが、安全において行ける所がないので諦める。
天白川	11	天白橋	☆☆	天白ふるさと守り隊	1/2	11:00	晴	6.5	9.2	7.0	6	63	無色	無色	1	1	無臭	1	1	2	2	0.6	2	1	【生き物】 サギ・鵜・黒い鳥
天白川	12	千鳥橋	☆☆	チームNaGaO	1/10	9:20	晴	1.0	7.0	7.0	5	58	緑褐色	淡緑褐色	2	3	肝油臭・下水臭	2	2	2	2	1	2	1	【気象に関するその他の観測項目】 快晴、無風 【水の色】 細かなゴミ等特に見あたらない。 【水のおい】 過去測定した際の臭いと同程度。 【ごみ】 生活ゴミよりも製造業から廃出されるものが見うけられる。 【水の流れ】 潮の干満に左右される地点。干潮時に測定の為流れはほぼない。 【生き物】 ウミウらしき鳥9羽。水中の魚類は発見されなかった。 【自由記述欄】 千鳥橋橋梁補修工事中。工事船が橋脚に停泊の為か、前回群泳していた小魚類は見当らず。水温の関係があるかも知れない。 前回問題提起のあった柴田浄水場付近の水質調査は今回寒いので見送りとした。 初めての活動で分からないことが多く、具体的な目標のないままの初年度活動であったが今年度の結果から課題をまとめ目的意識を持った活動としていくつもりです。

河川名	地点番号	地点名	目標値区分	グループ名	調査日	時刻	天気	気温 【℃】	水温 【℃】	バックテスト		水のにごり		水の色		総合判定	水のおい			ごみ			水の流れ			備考
										pH	COD 【mg/L】	透視度 【cm】	橋や堤防から	ビーカーの中	強さ		種類	総合判定	川の中	水際	総合判定	深さ 【m】	速さ	総合判定		
扇川	13	上汐田橋	☆☆☆	てんとうむし	1/16	10:30	曇	9.0	7.0	7.0	4.0	71	灰緑色	無色	1	2	生臭臭	1	1	1	1	1.2	3	2	【気象に関するその他の観測項目】 曇で時々、太陽が顔を出す感じ。 【水の色】 川全体をみてみると少しにごっている様子。 【生き物】 ひよ鳥、鴨、からす、雀 【自由記述欄】 今日は川が少しにごっていたような気がします。 毎回魚も肉眼で観れたのですが、今回は探しましたが、見つかりませんでした。川の色が全体的に黒っぽく感じました。	
鞍流瀬川	14	梶田橋	☆	西区水質調査会	2/23	9:56	晴	14.0	16.0	8.5	2	40	無色	無色	1	1	無臭	1	3	3	3	0.2	3	1	【ごみ】 前回に比べてゴミの量が多くなった。	
庄内川	15	松川橋	☆☆☆	こぐち	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
庄内川	16	水分橋	☆☆	やなぎも会	1/8	10:20	晴	1.3	5.0	7.0	3	92	無色	無色	1	1	無臭	1	1	2	2	0.4	4	1	【気象に関するその他の観測項目】 風やや強い 【ごみ】 川の中はゴミは見当たらない。 岸に風で飛んできたと思われる紙、プラのゴミがある。 【生き物】 見当たらず 【自由記述欄】 川全体できれい。年初で工場排水が無いのか？ 堤防は除草したばかりでとてもきれいでした。	
庄内川	17	枇杷島橋	☆☆	水のコト調べ隊	1/16	7:00	晴	4.0	11.0	7.5	6	79	灰緑色	無色	1	1	無臭	1	4	4	4	1	3	1	【気象に関するその他の観測項目】 特になし 【ごみ】 タイヤ等の大きなゴミが沈んでいたの、船での掃除が必要。 【生き物】 水鳥(カモ等)	
庄内川	18	庄内新川橋	☆☆	藤前干潟クリーン大作戦実行委員会	1/6	14:15	曇	11.0	10.0	7.3	4	97	灰黄緑色	無色	1	2	微かにツンとした臭い	1	1	4	4	4~5	3	1	【気象に関するその他の観測項目】 北西の風 名古屋港 満潮:11:06 2.02 m 干潮:17:29 0.91m(小潮) 上流から下流に流れている。 【水の色】 DO:6.8mg/l 塩分:0.94% 【ごみ】 上流から流れてきた。少し減った気もするが…。 【生き物】 キンクロハジロなど40~50羽	
矢田川	19	大森橋	☆	かわせみ	1/6	10:00	晴	9.0	10.0	7.5	6	88	黄褐色	淡白色	1	2	無臭	1	1	3	3	1	2	2	【水の流れ】 底にベドロがある。砂、石があれば良い。 【自由記述欄】 倒木が流れて来ているのが目立つ。 カモが数羽泳いでいる。 テトラポットにコケが多く付いている。	
矢田川	20	天神橋	☆	グループめぐる	1/7	10:30	晴	8.0	8.2	7.0	4	61	無色	淡乳白色	1	2	藻臭	1	2	2	2	0.3	4	2	【生き物】 ムクドリ、セキレイ	
香流川	21	香流橋	☆☆	—	1/7	11:20	薄曇	9.5	10.5	7.0	10	51	無色	淡黄色	1	1	無臭	1	1	1	1	—	4	1	—	
新川	22	比良新橋	☆☆	ブラゴミを減らそう!	1/10	13:30	晴	2.0	0.7	7.0	4.0	70	緑褐色	無色	1	1	無臭	1	2	1	2	1	2	2	【気象に関するその他の観測項目】 風もあり寒い。 【ごみ】 川の中に自転車がすてられていた。堤防を歩くと、ボール等も川の下から見えてくる。 【生き物】 コイが飛び跳ねていた。 【自由記述欄】 堤防のクリーンキャンペーン等のイベントをして皆でゴミ拾いをする、意識も高くなり楽しいのでは？と思います。船を出してもらい、水の中のゴミ拾いをするのも良いと思う。	

河川名	地点番号	地点名	目標値区分	グループ名	調査日	時刻	天気	気温	水温	バックテスト		水のにごり		水の色		水のおい			ごみ			水の流れ			備考
								【℃】	【℃】	pH	COD【mg/L】	透視度【cm】	橋や堤防から	ビーカーの中	総合判定	強さ	種類	総合判定	川の中	水際	総合判定	深さ【m】	速さ	総合判定	
新川	23	新川日の出橋	☆☆	キングandクイーン	12/22	11:45	晴	13.0	14.0	8.0	0	56	灰緑色	無色	1	2	土力ビ臭	1	1	2	2	見た目では川底が見えない	2	2	【気象に関するその他の観測項目】 おだやかに晴れている日。風もほとんど吹いていない。 【ごみ】 ペットボトル、トレイ。以前に水際に捨てられているごみがそのままの状態に近い。量は少し減ったかも。 【水の流れ】 川の流れ方も以前調査した時と変わっていない。 流れを妨げるものはない。 【生き物】 カモが泳いでいる。魚類は見当らない。 【自由記述欄】 橋の上から見て右側を護岸工事をしていた。川面にオイルフェンスを張っていた。調査直前、橋から川を見ると上流側からオイルのような油と枯れ草のような物が少々浮いていた。引き潮によって下流へ流されたのか、上流でも護岸工事が行われていたのか？工事作業中ではなかったようですが、毎回調査しても川底が見にくい。というより見えない。
戸田川	24	新東福橋	☆	戸田川みどりの夢くらぶ	1/7	10:30	快晴	11.0	6.8	9.5	10	12	褐色	淡乳白色	2	1	無臭	1	1	2	2	1.6	1	2	【気象に関するその他の観測項目】 西高東低の冬型で晴天続く 【ごみ】 目立つゴミは回収要 【水の流れ】 水位（平常） （どうしたら良くなると思うか）福田川からの導水でよどみを改善する。 【生き物】 カワウ×多数（上流）、オオバン×8、ユリカモメ×少数、カイヅツムリ×4 魚確認できず 【自由記述欄】 河岸の除草をしてほしい(ヨシを特に)
福田川	25	新西福橋	☆☆	式年遷宮	12/18	11:00	晴	8.0	6.0	7.5	13	38	無色	無色	1	1	無臭	1	2	2	2	—	2	1	—

地点 番号	地点名	目標値 区分	グループ名	調査日	時刻	天気	気温	水温	バックテスト	水のにごり		水の色		総合 判定	水のおい		ごみ			
							【℃】	【℃】	pH	COD 【mg/L】	透視度 【cm】	橋や堤防 から	ビー カー の中		強さ	種類	総合 判定	川の中	水際	総合 判定
26	牧野池	☆☆	たんぽぽ	1/10	9:55	晴	1.9	2.0	7.5	4	83	灰黄緑色	無色	1	1	無臭	1	4	2	4
27	猫ヶ洞池	☆☆	チームボンド	3/6	13:30	快晴	16.0	11.2	7.0	2	52	灰黄緑色	淡緑色	2	1	無臭	1	1	1	1
28	大久手池	☆☆	チイカングループ	2/12	10:45	曇	11.0	8.5	6.5	4	42	緑灰色	無色	1	1	無臭	1	1	1	1
29	大村池	☆☆	ダイヤG	1/8	11:00	曇時々 晴	3.0	4.0	7.0	2	39	黄緑色	淡乳 白色	1	1	無臭	1	2	2	2

備考
【気象に関するその他の観測項目】 例年がない寒波で水際周辺に氷が張っていた。 【ごみ】 タバコ、布、ゴミ袋 【生き物】 水鳥 【自由記述欄】 水際周辺に氷が張っていたため、いつも調査している所より50m先で水を取り調査した。
【気象に関するその他の観測項目】 強い風 【水のおい】 風が強かったので水があわだっていた
【生き物】 カワウ 【自由記述欄】 ・秋季調査時にはなかったフェンスが設置しており採水しにくくなっている。 ・コロナ対策として調査日を一カ月遅くしました。
【気象に関するその他の観測項目】 気温が低い為、風がとても冷たい。 【水の色】 3回水を替えたが、細かな浮遊物が見られる。 【ごみ】 （どうすれば良くなると思うか）難しい問題ですが、ゴミ箱の設置（定期的に回収必要） 【自由記述欄】 池の水は、前回よりも、少し多い気がした。 寒くなって、散歩や釣りをする人がいない為、お菓子の袋やジュースの缶、ペットボトルがない。 大村池に入る道中、3ヶ所、落葉がいっぱい。 バードウォッチングガイド案内がありますが、鳥の名前が消えていてよく分らない。

地点 番号	地点名	目標値 区分	グループ名	調査日	時刻	天気	気温	水温	バックテスト		水のにごり		水の色		水のおい			ごみ		
							【℃】	【℃】	pH	COD 【mg/L】	透視度 【cm】	橋や堤防 から	ビー カー の中	総合 判定	強さ	種類	総合 判定	川の中	水際	総合 判定
30	緑ヶ池	☆☆	あめんぼ	1/7	12:30	晴	6.3	7.0	7.0	6	62	緑褐色	無色	1	1	無臭	1	1	2	2
31	安田池	☆☆	環境10	2/1	11:00	晴	10.0	8.0	7.5	4	12	黄灰色	無色	1	1	無臭	1	2	2	2
32	塚ノ杵池	☆☆	湧き水ってきつと今 も飲める場所がある と思うよ！	2/1	8:35	晴	8.0	6.5	6.5	6	45	濃緑色	淡薄 緑色	1	1	無臭	1	1	1	1
33	新海池	☆☆	チューリップグルー プ	3/20	9:05	晴	16.3	13.9	7.0	3	43	灰緑色	淡灰 緑色	2	1	無臭	1	2	4	4
34	琵琶ヶ池	☆☆	オオダカサボン	3/1	15:00	薄曇 +やや 晴	17.0	13.0	7.5	0	60	黄緑色	淡透 明	1	1	無臭	1	1	1	1
35	蛭池	☆☆	ハシモト	3/20	12:03	晴	24.0	26.8	8.0	4	41	灰黄緑色	淡黄 灰色	2	1	無臭	1	1	2	2

備考
【気象に関するその他の観測項目】 冷たい風が吹いていた。 【ごみ】 風で袋などが飛んでいってしまったと感じです。 【生き物】 カモ、白い大きな鳥 【自由記述欄】 とても寒かったので人はほとんどいなかったです。 一人、カモにえさをあげている人がいました。 空気が澄んでいて景色がきれいでした。
【気象に関するその他の観測項目】 降水量 1/26(火)8mm、1/27(水)15mm、1/30(土) 0.5mm 【ごみ】 水位が下がり、普段見えないところが見えるようになっている。 (ペットボトル、缶類、レジ袋のほかタイヤ、発泡スチロール、ネット、フロッピーなどが点在している。) 【生き物】 シラサギ、カイツブリ、ヒヨドリ、セキレイ、カラス 【自由記述欄】 1. ため池の水位：取水施設から常時下流へ流し続けており、水位はかなり下がってきている。 (水位は8月の調査では一番上の取水孔、10月の調査では上から3番目の取水孔、今回は上から4番目の取水孔付近にあった。) 2. ゴミの処分：水位が下がり、水面積が減少し、水際を歩くことができるようになっている。この時期なら、池の法面に点在するゴミを比較的除去しやすい。 3. 水鳥について：森林公園の岩本池には水鳥がいっぱいいるが、ここにはほとんどいない。
【気象に関するその他の観測項目】 先月29、30日と降雪の為、池の土手は濡れていた。又、朝の気温は低い。 【生き物】 水際と池の中に鳥がいた。 【自由記述欄】 ・観測箇所周囲は草刈りがされており、きれいに管理されていた。 ・冬期又朝早かった為か昆虫等は見付けられなかった。 ・少しずつ鳥の活動も出てきたのか、さえずりが多く聞けた。
【水の色】 ビーカーの中の色はかなり薄い。 【ごみ】 空き缶、ペットボトル、紙パック、お菓子の袋、サンダル、たばこの吸い殻、ハン等。調査地点にあまりゴミが無く、一見、秋季に比べて減った様な印象であったが、水際のゴミ溜まりにたくさん溜っていた。対策案は前期と同様。 【生き物】 カエル、鯉、フナ、水鳥(オオバン、カモ)、ムクドリ、セグロセキレイ
【気象に関するその他の観測項目】 やや風があるが暖かい春風 【水の色】 以前より緑色になっている。 【生き物】 鳥(数種類) 【自由記述欄】 ※雨がしばらく降っていなかったが思った以上に、満った黄緑色の池の色に少し気になった。
【ごみ】 紙コップ 【生き物】 鵜、カモ、コイ、シラサギ