

1. 要望を受けて実施済みのもの

(1) 振甫中南東の横断歩道 	薄くなったことを受け、塗り直し済み
(2) 大和歩道橋の1本北の交差点の横断歩道 	薄くなったことを受け、塗り直し済み
(3) 建国寺の南側の交差点の横断歩道(東西方向) 	薄くなったことを受け、塗り直し済み
(4) 大和歩道橋(松軒一丁目) 	階段の向きが危険とされる場所は通学路として使用しないこととする予定

(5) 北チビッコどんぐりひろば南側の住宅横(神田町7番)



札付けをし、取締りを実施

(6) 豊年町 17 番北西角のマンション横



札付けをし、取締りを実施
(マンションに駐輪場が設置された)

(7) 内山2丁目8番北東角のマンション横



札付けをし、取締りを実施

(8) 池内猪高線沿い北側の歩道



街路樹撤去工事を実施中

2. 要望を受けて調整中のもの

(9) 出来町通1本南の交差点の横断歩道



塗り直しを今年度実施予定

(10) 市営神田荘の南側の横断歩道



塗り直しを今年度実施予定

(11) 都通2丁目交差点の信号



歩車分離の現示変更について千種警察署から愛知県警へ打診済み、愛知県警において検討中

(12) JR 中央線東側沿道道路沿いの横断歩道



塗り直しを今年度実施予定

(13) 豊年橋東交差点



歩行者信号の新設について千種警察署から愛知県警へ打診済み、愛知県警において検討中

(14) 都通 1 南から西へ 2 本目交差点 (豊年町 5、6、12、13 番交差点)




押しボタン信号の新設について千種警察署から愛知県警へ打診済み、愛知県警において検討中

(15) 内山小学校西の道路



交通規制について千種警察署から愛知県警へ打診済み、愛知県警において検討中

※横断歩道の新設については、警察庁が所管する「交通規制基準」に定められた範囲(幅員3.5メートル以上等)の中で調整を進めます。



※この地図は、地理院地図(GSI Maps)を名古屋市教育委員会事務局教育環境整備課が加工して作成したものです。

(1) 実施済箇所、調整中箇所

---> 大和学区から統合校へ通う児童の通学路（現状案）