

旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘
石綿含有定性分析調査委託

報告書

2025年2月

太平産業株式会社

1. 調査概要

1) 件名

旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託

2) 調査場所

愛知県名古屋市中村区太閤3丁目7-64

3) 調査期間

2024年11月19日 ～ 2025年2月28日

4) 調査機関

名 称 太平産業株式会社 環境事業部

住 所 愛知県豊川市八幡町黒仏12番14

TEL:0533-56-7161 FAX:0533-56-7162

登 録 等 計量証明事業愛知県知事登録 第816号（濃度：水及び土壌中）

管 理 技 術 者

5) 分析機関

名 称 太平産業株式会社

住 所 愛知県豊田市田廻町広久手614-35

分 析 者

講 習 機 関 公益社団法人 日本作業環境測定協会

認 定 証 番 号 2313A0028号

2. 調査方法

1) 試料採取

現地にて対象建材をスクレーパー等で10cm³程度になるように採取した。

2) 分析方法及び使用機器

JIS A 1481-1（偏光顕微鏡法、使用機器は写真-1参照）に従って分析を行った。



写真-1 偏光顕微鏡
(ECLIPSELV100ND（（株）ニコン社製））

3. 試料採取

1) 採取試料

採取試料は表-1から表-3に示すとおりである。

表-1 採取試料一覧

番号	調査位置	対象建材	採取日
1	市場部分 屋根	塗膜防水	2024年12月9日
2	倉庫棟 屋根	モルタル防水	2024年12月9日
3	倉庫棟 屋根(補修部分)	モルタル防水(補修部分)	2024年12月9日
4	住宅棟 外壁	アクリルリシン吹付	2024年12月9日
5	住宅棟 階段室 壁	リシン吹付	2024年12月9日
6	住宅棟 外壁(1階)	白塗装(上塗り)	2024年12月9日
7	2F市場部分 通路 壁	白塗装	2024年12月9日
8	市場部分 外壁(南面)	モルタル(外壁)	2024年12月9日
9	住宅棟 外壁(西面)	貼付けモルタル (小口タイル)	2024年12月9日
10	外部 犬走り	貼付けモルタル (磁器質タイル)	2024年12月9日
11	市場部分 外壁(西面)	サイディング	2024年12月9日
12	市場部分 外壁(西面)	仕上塗材	2024年12月9日
13	2F住宅棟 バルコニー 戸界板	両面着色 フレキシブルボード	2024年12月9日
14	外部 庇裏	フレキシブルボード 下地VP	2024年12月9日
15	外部 巾木	モルタル	2024年12月9日
16	2F市場部分 通路 巾木	防水モルタル	2024年12月9日
17	2F住宅棟 廊下 床	防水モルタル	2024年12月10日
18	住宅棟 階段室 床	長尺塩ビシート(グレー)	2024年12月10日
19	2F市場部分 通路 手摺	色付フレキシブルボード	2024年12月9日
20	2F住宅棟 避難梯子 界壁	ケイ酸カルシウム板	2024年12月10日
21	2F住宅棟 バルコニー 手摺	OP	2024年12月11日
22	1F店舗(売場) 床	長尺塩ビシート(白)	2024年12月10日
23	1F店舗(売場) 床	長尺塩ビシート(薄赤)	2024年12月10日
24	1F店舗(売場) 柱一部	長尺塩ビシート(木目調)	2024年12月10日
25	1F店舗(売場) 床	ビニル床タイル(黄他)	2024年12月10日
26	1F店舗(売場) 床	ビニル床タイル(木目調)	2024年12月10日
27	2F事務室 床	長尺塩ビシート(グレー)	2024年12月9日
28	2F休憩コーナー 床	長尺塩ビシート(白)	2024年12月10日
29	2F台所(201) 床	長尺塩ビシート(木目調)	2024年12月11日
30	2F便所(201) 床	長尺塩ビシート(ピンク)	2024年12月11日

表-2 採取試料一覧

番号	調査位置	対象建材	採取日
31	3F台所(301) 床	長尺塩ビシート(白模様)	2024年12月11日
32	3F台所(303) 床	長尺塩ビシート(白色系)	2024年12月11日
33	5F台所(503) 床	長尺塩ビシート (白四角模様)	2024年12月11日
34	2F事務室 床	塩化ビニールタイル	2024年12月10日
35	3F台所(302) 床	塩化ビニールタイル	2024年12月11日
36	1F荷捌場 床	モルタル	2024年12月10日
37	1F荷捌場 床	塗床(緑)	2024年12月10日
38	2F市場部分 通路(室内) 床	防水モルタル	2024年12月10日
39	1F市場部分 便所 床	貼付けモルタル (磁器質モザイクタイル)	2024年12月10日
40	1F店舗(売場) 巾木	ソフト巾木	2024年12月10日
41	1F荷捌場 巾木	ソフト巾木	2024年12月10日
42	2F市場部分 通路(室内) 巾木	モルタル	2024年12月10日
43	2F玄関(201) 巾木	防水モルタル	2024年12月11日
44	1F店舗(売場) 壁	石こうボード	2024年12月10日
45	1F市場部分 便所 壁	接着剤(磁器質タイル)	2024年12月10日
46	1F店舗(売場) 壁一部	ALC目地材	2024年12月10日
47	1F個店1 壁	モルタル	2024年12月10日
48	1F個店1 壁	EP	2024年12月10日
49	3F浴室(303) 壁	防水モルタル	2024年12月11日
50	3F浴室(303) 壁	VP	2024年12月11日
51	1F荷捌場 壁	吹付タイル	2024年12月10日
52	2F事務室 壁	ゾラコートの上白塗装	2024年12月9日
53	1F店舗(売場) 壁	ビニルクロス	2024年12月10日
54	3F和室6帖(302) 壁	プラスター塗	2024年12月11日
55	1F荷捌場 天井	フレキシブルボード	2024年12月10日
56	1F個店1 天井	石こうボード	2024年12月10日
57	1F店舗(売場) 天井	化粧石こうボード	2024年12月10日
58	1F店舗(売場) 天井	岩綿吸音板	2024年12月10日
59	1F店舗(売場) 天井	岩綿吸音板(リブ付き)	2024年12月10日
60	2F事務室 天井	岩綿吸音板	2024年12月9日

表-3 採取試料一覧

番号	調査位置	対象建材	採取日
61	1F市場部分 便所 天井	ケイ酸カルシウム板	2024年12月10日
62	3F浴室(303) 天井	モルタル	2024年12月11日
63	3F浴室(303) 天井	仕上塗材	2024年12月11日
64	2F市場部分 通路(室内) 天井	木毛板白セメント吹付	2024年12月10日
65	5F和室 6 帖(503) 天井	色付プラスターボード	2024年12月11日
66	2F事務室 下がり天井	ゾノライト吹付	2024年12月9日
67	1F個店2 配管	アスファルトフェルト	2024年12月10日

2) 採取位置

試料は建材を代表すると考えられる点より採取した。詳細は添付資料「試料採取位置図」を参照。

4. 調查結果

調査結果を表-4から表-8に示す。

表-4 調查結果一覽

[illegible]

表-5 調查結果一覽

[illegible]

表-6 調查結果一覽

[illegible]

表-7 調查結果一覽

[illegible]

表-8 調査結果一覧

番号	試料名/採取場所	定性分析(JIS A 1481-1)/ 定量分析(JIS A 1481-5)(基準値0.1%以下)(単位:%)						層別推定含有率					判定結果
		クリンタイル	アモサイト	クロシドライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファライト	層	外観色	層割合	アスベスト種類	アスベスト推定含有率	
61	ケイ酸カルシウム板	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	非含有
	1F市場部分 便所 天井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
62	モルタル	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	非含有
	3F浴室(303) 天井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63	仕上塗材	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	非含有
	3F浴室(303) 天井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64	木毛板白セメント吹付	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	非含有
	2F市場部分 通路(室内) 天井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65	色付プラスターボード	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	非含有
	5F和室6帖(503) 天井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
66	ゾノライト吹付	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	非含有
	2F事務室 下がり天井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
67	アスファルトフェルト	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	非含有
	1F個店2 配管	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

5. まとめ

本調査において、採取した11. 市場部分外壁(西面)のサイディング、13. 2F住宅棟バルコニー戸界板の両面着色フレキシブルボード、14. 外部庇裏のフレキシブルボード下地VP、19. 2F市場部分通路手摺の色付フレキシブルボード、26. 1F店舗(売場)床のビニル床タイル(木目調)、34. 2F事務室床の塩化ビニールタイル、35. 3F台所(302)床の塩化ビニールタイル及び55. 1F荷捌場天井のフレキシブルボードからアスベスト繊維が検出された。解体改修を行う場合や、今後継続して使用中で著しい劣化がみられるような場合、飛散防止措置及び適正な処理を必要とする。

なお、本調査において調査対象とした箇所以外については、調査を実施していないため、解体改修時には必要に応じて改めて調査を行うことが必要である。

以上

添付書類)


試料採取位置図

分析結果報告書


状況写真

試料採取位置図


試料採取位置図



1階 平面図



1階 平面図



2階 平面図



5階 平面図

分析結果報告書



発行年月日：2025年1月10日

報告書番号：224A1211-004

分析結果報告書

名古屋市長 様

計量証明事業（知事知事登録）第816号

太平産業株式会社

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤスヒビル6F

TEL: 052-323-1500 FAX: 052-323-2304

豊田支店

〒470-0354 愛知県豊田市田柳町広久手614-35

TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303

管理技術者

試料の種類	塗膜防水
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	市場部分 屋根
採取日時	2024年12月9日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顕微鏡法
判定結果	非含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル（定性）	不検出	検出されないこと	-
アモサイト（定性）	不検出	検出されないこと	-
クロシドライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
トレモライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
アクチノライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
アンソフィライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
— 以下余白 —			

特記事項	
------	--


偏光顕微鏡写真

試料名： 塗膜防水

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事業 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤス化ビル6F
 TEL: 052-233-1301 FAX: 052-233-1304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田根町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	モルタル防水
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	倉庫棟 屋根
採取日時	2024年12月9日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]


偏光顕微鏡写真

試料名： モルタル防水

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事業 (登録計量師事務所) 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤス化'6F
 TEL: 052-223-2300 FAX: 052-223-2304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田柳町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	モルタル防水(補修部分)
件名	旧牧野公設市場及び市営箕瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	倉庫棟 屋根(補修部分)
採取日時	2024年12月9日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]


偏光顕微鏡写真

試料名: モルタル防水(補修部分)

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事業 愛知県知事登録 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤス化*6F
 TEL: 052-223-2300 FAX: 052-223-2304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田根町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	アクリルリシン吹付
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	住宅棟 外壁
採取日時	2024年12月9日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]


偏光顕微鏡写真

試料名： アクリルリシン吹付

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明 事業用印 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19※化*16F
 TEL: 052-223-2300 FAX: 052-223-2304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田畑町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	リシン吹付
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	住宅棟 階段室 壁
採取日時	2024年12月9日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]

偏光顕微鏡写真

試料名: リシン吹付

伸長の符号



不検出



発行年月日：2025年1月10日
報告書番号：224A1211-009

分析結果報告書

名古屋市長 様

計量証明事業登録番号 第816号
太平産業株式会社
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ツタビル6F
TEL: 052-223-2300 FAX: 052-223-2304
豊田支店
〒470-0354 愛知県豊田市田根町広久手614-35
TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
管理技術者

試料の種類	白塗装(上塗り)
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	住宅棟 外壁(1階)
採取日時	2024年12月9日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顕微鏡法
判定結果	非含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル(定性)	不検出	検出されないこと	-
アモサイト(定性)	不検出	検出されないこと	-
クロシドライト(定性)	不検出	検出されないこと	-
トレモライト(定性)	不検出	検出されないこと	-
アクチノライト(定性)	不検出	検出されないこと	-
アンソフィライト(定性)	不検出	検出されないこと	-
— 以下余白 —			

特記事項	
------	--


偏光顕微鏡写真

試料名： 白塗装(上塗り)

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

太平産業株式会社

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤス化*16F

TEL: 052-223-2400 FAX: 052-223-2304

豊田支店

〒470-0354 愛知県豊田市田廻町広久手614-35

TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303

管理技術者

試料の種類	白塗装
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	2F市場部分 通路 壁
採取日時	2024年12月9日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]


偏光顕微鏡写真

試料名： 白塗装

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事業 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤシタビル6F
 TEL: 052-223-2304 FAX: 052-223-2304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田柳町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	モルタル(外壁)
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	市場部分 外壁(南面)
採取日時	2024年12月9日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]

偏光顕微鏡写真

試料名: モルタル(外壁)

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事業所 第五河本登録 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤスヒA6F
 TEL: 052-221-2000 FAX: 052-223-2304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田柳町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	貼付けモルタル(小口タイル)
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	住宅棟 外壁(西面)
採取日時	2024年12月9日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]

偏光顕微鏡写真

試料名： 貼付けモルタル(小口タイル)

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事業（計量）事務所 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤス化*16F
 TEL: 052-223-2300 FAX: 052-223-2304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田畑町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	貼付けモルタル(磁器質タイル)
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	外部 犬走り
採取日時	2024年12月9日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]

偏光顕微鏡写真

試料名： 貼付けモルタル(磁器質タイル)

伸長の符号



不検出



発行年月日：2025年1月10日
報告書番号：224A1211-014

分析結果報告書

名古屋市長 様

計量証明事業（第816号）
太平産業株式会社
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤスビル6F
TEL: 052-223-2000 FAX: 052-223-2304
豊田支店
〒470-0354 愛知県豊田市田柳町広久手614-35
TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
管理技術者

試料の種類	サイディング
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	市場部分 外壁(西面)
採取日時	2024年12月9日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顕微鏡法
判定結果	含有


分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル（定性）	検出	検出されないこと	-
アモサイト（定性）	不検出	検出されないこと	-
クロシドライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
トレモライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
アクチノライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
アンソフィライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
— 以下余白 —			

特記事項	層別推定含有率			
	層	外観色	層割合	アスベスト種類
	1	ライトグレー	100%	クリソタイル
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
※外観色、層割合、アスベスト推定含有率は目視にて判断しました。				

偏光顕微鏡写真

試料名: サイディング

伸長の符号



正の符号

分散色



屈折率1.550 クリソタイル検出



発行年月日：2025年1月10日
報告書番号：224A1211-015

分析結果報告書

名古屋市長 様

計量証明事業委託第816号
太平産業株式会社
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤスヒビル6F
TEL: 052-223-1400 FAX: 052-223-2304
豊田支店
〒470-0354 愛知県豊田市田柳町広久手614-35
TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
管理技術者

試料の種類	仕上塗材
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	市場部分 外壁(西面)
採取日時	2024年12月9日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顕微鏡法
判定結果	非含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル(定性)	不検出	検出されないこと	-
アモサイト(定性)	不検出	検出されないこと	-
クロシドライト(定性)	不検出	検出されないこと	-
トレモライト(定性)	不検出	検出されないこと	-
アクチノライト(定性)	不検出	検出されないこと	-
アンソフィライト(定性)	不検出	検出されないこと	-
— 以下余白 —			

特記事項

偏光顕微鏡写真

試料名： 仕上塗材

伸長の符号



不検出



発行年月日 2025年1月10日
報告書番号 224A1211-016

分析結果報告書

名古屋市長 様

計量証明事業 第816号
太平産業株式会社
〒460-0008 名古屋市中区栄1-29-19ヤスビル6F
TEL: 052-223-2300 FAX: 052-223-2304
豊田支店
〒470-0354 愛知県豊田市田柳町広久手614-35
TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
管理技術者

試料の種類	両面着色フレキシブルボード
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	2F住宅棟 パルコニー 戸界板
採取日時	2024年12月9日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顕微鏡法
判定結果	含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル（定性）	検出	検出されないこと	-
アモサイト（定性）	不検出	検出されないこと	-
クロシドライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
トレモライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
アクチノライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
アンソフィライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
— 以下余白 —			

特記事項	層別推定含有率			
	層	外観色	層割合	アスベスト種類
	1	乳白色	5%	-
	2	黒	5%	-
	3	灰	90%	クリソタイル
	-	-	-	-
	-	-	-	-
※外観色、層割合、アスベスト推定含有率は目視にて判断しました。				

偏光顕微鏡写真

試料名： 両面着色フレキシブルボード

伸長の符号



正の符号

分散色



屈折率1.550 クリソタイル検出



発行年月日：2025年1月10日
報告書番号：224A1211-017

分析結果報告書

名古屋市長 様

計量証明事業委託契約書第816号
太平産業株式会社
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤスヒビル6F
TEL: 052-223-2300 FAX: 052-223-2304
豊田支店
〒470-0354 愛知県豊田市田根町広久手614-35
TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
管理技術者

試料の種類	フレキシブルボード下地VP
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	外部 庇裏
採取日時	2024年12月9日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顕微鏡法
判定結果	含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル（定性）	検出	検出されないこと	-
アモサイト（定性）	不検出	検出されないこと	-
クロシドライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
トレモライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
アクチノライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
アンソフィライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
— 以下余白 —			

特記事項	層別推定含有率			
	層	外観色	層割合	アスベスト種類
	1	乳白色	5%	-
	2	灰	95%	クリソタイル
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
※外観色、層割合、アスベスト推定含有率は目視にて判断しました。				

偏光顕微鏡写真

試料名: フレキシブルボード下地VP

伸長の符号




正の符号

分散色



屈折率1.550 クリソタイル検出



名古屋市長 様

計量証明事務 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤスヒビル6F
 TEL: 052-223-2300 FAX: 052-223-2304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田柳町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	モルタル
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	外部 巾木
採取日時	2024年12月9日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]


偏光顕微鏡写真

試料名： モルタル

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事務 愛知県知事事務所 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19サウスビル6F
 TEL: 052-224-2300 FAX: 052-224-2304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田村町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	防水モルタル
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	2F市場部分 通路 巾木
採取日時	2024年12月9日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]

偏光顕微鏡写真

試料名： 防水モルタル

伸長の符号



不検出



発行年月日：2025年1月10日
報告書番号：224A1211-020

分析結果報告書

名古屋市長 様

計量証明事業実施報告書 第816号
太平産業株式会社
〒460-0008 名古屋市中区栄1-29-19ヤスヒビル6F
TEL: 052-233-1100 FAX: 052-233-2304
豊田支店
〒470-0354 愛知県豊田市田初町広久手614-35
TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
管理技術者 [Redacted]

試料の種類	防水モルタル
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	2F住宅棟 廊下 床
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顕微鏡法
判定結果	非含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル（定性）	不検出	検出されないこと	-
アモサイト（定性）	不検出	検出されないこと	-
クロシドライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
トレモライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
アクチノライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
アンソフィライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
— 以下余白 —			

特記事項	
------	--

偏光顕微鏡写真

試料名： 防水モルタル

伸長の符号



不検出



発行年月日：2025年1月10日
報告書番号：224A1211-021

分析結果報告書

名古屋市長 様

計量証明事業（知識）第816号
太平産業株式会社
〒460-0008 名古屋市中区栄1-29-19ヤス化 6F
TEL: 052-223-2300 FAX: 052-223-2304
豊田支店
〒470-0354 愛知県豊田市田根町広久手614-35
TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
管理技術者 XXXXXXXXXX

試料の種類	長尺塩ビシート(グレー)
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	住宅棟 階段室 床
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顕微鏡法
判定結果	非含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル（定性）	不検出	検出されないこと	-
アモサイト（定性）	不検出	検出されないこと	-
クロシドライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
トレモライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
アクチノライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
アンソフィライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
— 以下余白 —			

特記事項	
------	--

偏光顕微鏡写真

試料名: 長尺塩ビシート(グレー)

伸長の符号



不検出



発行年月日 2025年1月10日
報告書番号 224A1211-022

分析結果報告書

名古屋市長 様

計量証明事業 第816号
太平産業株式会社
〒460-0008 名古屋市中区栄1-29-19ヤス化 6F
TEL: 052-221-2300 FAX: 052-221-2304
豊田支店
〒470-0354 愛知県豊田市田辺町広久手614-35
TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
管理技術者

試料の種類	色付フレキシブルボード
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	2F市場部分 通路 手摺
採取日時	2024年12月9日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顕微鏡法
判定結果	含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル (定性)	検出	検出されないこと	-
アモサイト (定性)	不検出	検出されないこと	-
クロシドライト (定性)	不検出	検出されないこと	-
トレモライト (定性)	不検出	検出されないこと	-
アクチノライト (定性)	不検出	検出されないこと	-
アンソフィライト (定性)	不検出	検出されないこと	-
— 以下余白 —			

特記事項	層別推定含有率			
	層	外観色	層割合	アスベスト種類
	1	乳白色	10%	-
	2	緑	5%	-
	3	灰	85%	クリソタイル
	-	-	-	-
	-	-	-	-
※外観色、層割合、アスベスト推定含有率は目視にて判断しました。				

偏光顕微鏡写真

試料名: 色付フレキシブルボード

伸長の符号




正の符号

分散色



屈折率1.550 クリソタイル検出



名古屋市長 様

計量証明事業登録第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19キス化*#6F
 TEL: 052-224-0001 FAX: 052-223-2304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田科町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	ケイ酸カルシウム板
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	2F住宅棟 避難梯子 界壁
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]


偏光顕微鏡写真

試料名: ケイ酸カルシウム板

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事業登録第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤシタ*46F
 TEL: 052-223-2300 FAX: 052-223-2304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田柳町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	OP
件名	旧牧野公設市場及び市営箕瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	2F住宅棟 バルコニー 手摺
採取日時	2024年12月11日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]


偏光顕微鏡写真

試料名: OP

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事 愛知県知事登録 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤシタ*46P
 TEL: 052-223-2300 FAX: 052-223-2304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田柳町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	長尺塩ビシート(白)
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	1F店舗(売場) 床
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]

偏光顕微鏡写真

試料名： 長尺塩ビシート(白)

伸長の符号



不検出



発行年月日：2025年1月10日
報告書番号：224A1211-026

分析結果報告書

名古屋市長 様

計量証明事業（知識）第816号
太平産業株式会社
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤス化 6F
TEL: 052-221-2301 FAX: 052-223-2301
豊田支店
〒470-0354 愛知県豊田市田初町広久手614-35
TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
管理技術者 XXXXXXXXXX

試料の種類	長尺塩ビシート(薄赤)
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	1F店舗(売場) 床
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顕微鏡法
判定結果	非含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル(定性)	不検出	検出されないこと	-
アモサイト(定性)	不検出	検出されないこと	-
クロシドライト(定性)	不検出	検出されないこと	-
トレモライト(定性)	不検出	検出されないこと	-
アクチノライト(定性)	不検出	検出されないこと	-
アンソフィライト(定性)	不検出	検出されないこと	-
— 以下余白 —			

特記事項	
------	--

偏光顕微鏡写真

試料名： 長尺塩ビシート(薄赤)

伸長の符号



不検出



発行年月日：2025年1月10日
報告書番号：224A1211-027

分析結果報告書

名古屋市長 様

計量証明事業実施通知書第816号
太平産業株式会社
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤスビル6F
TEL: 052-223-2300 FAX: 052-223-2304
豊田支店
〒470-0354 愛知県豊田市田柳町広久手614-35
TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
管理技術者 XXXXXXXXXX

試料の種類	長尺塩ビシート(木目調)
件名	旧牧野公設市場及び市営箕瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	1F店舗(売場) 柱一部
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顕微鏡法
判定結果	非含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル(定性)	不検出	検出されないこと	-
アモサイト(定性)	不検出	検出されないこと	-
クロシドライト(定性)	不検出	検出されないこと	-
トレモライト(定性)	不検出	検出されないこと	-
アクチノライト(定性)	不検出	検出されないこと	-
アンソフィライト(定性)	不検出	検出されないこと	-
— 以下余白 —			
特記事項			


偏光顕微鏡写真

試料名： 長尺塩ビシート(木目調)

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事業 愛知県知事登録 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤスヒナビル6F
 TEL: 052-233-1200 FAX: 052-233-2304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田和町久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	ビニル床タイル(黄他)
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	1F店舗(売場) 床
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]

偏光顕微鏡写真

試料名: ビニル床タイル(黄他)

伸長の符号



不検出



発行年月日 2025年1月10日
報告書番号 224A1211-029

分析結果報告書

名古屋市長 様

計量証明事業（愛知）第816号
太平産業株式会社
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤスレ®6F
TEL: 052-223-1300 FAX: 052-223-2304
豊田支店
〒470-0354 愛知県豊田市田柳町広久手614-35
TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
管理技術者

試料の種類	ビニル床タイル(木目調)
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	1F店舗(売場) 床
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顕微鏡法
判定結果	含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル（定性）	検出	検出されないこと	-
アモサイト（定性）	不検出	検出されないこと	-
クロシドライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
トレモライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
アクチノライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
アンソフィライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
— 以下余白 —			

特記事項	層別推定含有率			
	層	外観色	層割合	アスベスト種類
	1	灰	85%	-
	2	黄	5%	-
	3	白	5%	クリソタイル
	4	ライトグレー	5%	-
	-	-	-	-
※外観色、層割合、アスベスト推定含有率は目視にて判断しました。				

偏光顕微鏡写真

試料名: ビニル床タイル(木目調)

伸長の符号



正の符号

分散色



屈折率1.550 クリソタイル検出



発行年月日：2025年1月10日
報告書番号：224A1211-030

分析結果報告書

名古屋市長 様

計量証明事業（知事指定）第816号
太平産業株式会社
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤスヒビル6F
TEL: 052-223-1300 FAX: 052-223-2304
豊田支店
〒470-0354 愛知県豊田市田辺町広久手614-35
TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
管理技術者 [Redacted]

試料の種類	長尺塩ビシート(グレー)
件名	旧牧野公設市場及び市営筈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	2F事務室 床
採取日時	2024年12月9日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顕微鏡法
判定結果	非含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル（定性）	不検出	検出されないこと	-
アモサイト（定性）	不検出	検出されないこと	-
クロシドライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
トレモライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
アクチノライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
アンソフィライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
— 以下余白 —			

特記事項	
------	--

偏光顕微鏡写真

試料名： 長尺塩ビシート(グレー)

伸長の符号



不検出



発行年月日：2025年1月10日
報告書番号：224A1211-031

分析結果報告書

名古屋市長 様

計量証明事業 愛知県知事登録 第816号
太平産業株式会社
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19 4F
TEL: 052-223-1100 FAX: 052-223-2304
豊田支店
〒470-0354 愛知県豊田市田町広久手614-35
TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
管理技術者

試料の種類	長尺塩ビシート(白)
件名	旧牧野公設市場及び市営箕瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	2F休憩コーナー 床
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顕微鏡法
判定結果	非含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル(定性)	不検出	検出されないこと	-
アモサイト(定性)	不検出	検出されないこと	-
クロシドライト(定性)	不検出	検出されないこと	-
トレモライト(定性)	不検出	検出されないこと	-
アクチノライト(定性)	不検出	検出されないこと	-
アンソフィライト(定性)	不検出	検出されないこと	-
— 以下余白 —			

特記事項	
------	--

偏光顕微鏡写真

試料名： 長尺塩ビシート(白)

伸長の符号



不検出



発行年月日：2025年1月10日
報告書番号：224A1211-032

分析結果報告書

名古屋市長 様

計量証明事業（知事指定）第816号
太平産業株式会社
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤスヒビル6F
TEL: 052-22-2200 FAX: 052-223-2304
豊田支店
〒470-0354 愛知県豊田市田原町広久手614-35
TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
管理技術者 XXXXXXXXXX

試料の種類	長尺塩ビシート(木目調)
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	2F台所(201) 床
採取日時	2024年12月11日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顕微鏡法
判定結果	非含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル（定性）	不検出	検出されないこと	-
アモサイト（定性）	不検出	検出されないこと	-
クロシドライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
トレモライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
アクチノライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
アンソフィライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
— 以下余白 —			

特記事項


偏光顕微鏡写真

試料名： 長尺塩ビシート(木目調)

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計算証明事業委託第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤスヒビル6F
 TEL: 052-223-2304 FAX: 052-223-2304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田親町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	長尺塩ビシート(ピンク)
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	2F便所(201) 床
採取日時	2024年12月11日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。


分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]

偏光顕微鏡写真

試料名： 長尺塩ビシート(ピンク)

伸長の符号



不検出



発行年月日：2025年1月10日
報告書番号：224A1211-034

分析結果報告書

名古屋市長 様

計量証明事 愛知県知事登録 第816号
太平産業株式会社
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19 4F
TEL: 052-223-2300 FAX: 052-223-2304
豊田支店
〒470-0354 愛知県豊田市田柳町広久手614-35
TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
管理技術者

試料の種類	長尺塩ビシート(白模様)
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	3F台所(301) 床
採取日時	2024年12月11日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顕微鏡法
判定結果	非含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル(定性)	不検出	検出されないこと	-
アモサイト(定性)	不検出	検出されないこと	-
クロシドライト(定性)	不検出	検出されないこと	-
トレモライト(定性)	不検出	検出されないこと	-
アクチノライト(定性)	不検出	検出されないこと	-
アンソフィライト(定性)	不検出	検出されないこと	-
— 以下余白 —			

特記事項	
------	--


偏光顕微鏡写真

試料名： 長尺塩ビシート(白模様)

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事業委託知照事務告知 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤスヒ* #6F
 TEL: 052-223-2300 FAX: 052-223-2304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田柳町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	長尺塩ビシート(白色系)
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	3F台所(303) 床
採取日時	2024年12月11日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]


偏光顕微鏡写真

試料名： 長尺塩ビシート(白色系)

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事業登録第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤス化ビル6F
 TEL: 052-223-2301 FAX: 052-223-2304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田辺町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	長尺塩ビシート(白四角模様)
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	5F台所(503) 床
採取日時	2024年12月11日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]

偏光顕微鏡写真

試料名： 長尺塩ビシート(白四角模様)

伸長の符号



不検出



発行年月日：2025年1月10日
報告書番号：224A1211-037

分析結果報告書

名古屋市長 様

計量証明事業委託第816号
太平産業株式会社
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤスビル6F
TEL: 052-22-1000 FAX: 052-223-2304
豊田支店
〒470-0354 愛知県豊田市田柳町広久手614-35
TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
管理技術者

試料の種類	塩化ビニールタイル
件名	旧牧野公設市場及び市営箕瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	2F事務室 床
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顕微鏡法
判定結果	含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル（定性）	検出	検出されないこと	-
アモサイト（定性）	不検出	検出されないこと	-
クロシドライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
トレモライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
アクチノライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
アンソフィライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
— 以下余白 —			

特記事項	層別推定含有率				
	層	外観色	層割合	アスベスト種類	アスベスト推定含有率
	1	ベージュ	95%	クリソタイル	0.1%-5%
	2	黒	5%	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
※外観色、層割合、アスベスト推定含有率は目視にて判断しました。					

偏光顕微鏡写真

試料名: 塩化ビニルタイル

伸長の符号



正の符号

分散色



屈折率1.550 クリソタイル検出



発行年月日：2025年1月10日
報告書番号：224A1211-038

分析結果報告書

名古屋市長 様

計量証明事業委託第816号
太平産業株式会社
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19「スイト」6F
TEL: 052-223-2300 FAX: 052-223-2304
豊田支店
〒470-0354 愛知県豊田市田柳町広久手614-35
TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
管理技術者

試料の種類	塩化ビニールタイル
件名	旧牧野公設市場及び市営筈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	3F台所(302) 床
採取日時	2024年12月11日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顕微鏡法
判定結果	含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル（定性）	検出	検出されないこと	-
アモサイト（定性）	不検出	検出されないこと	-
クロシドライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
トレモライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
アクチノライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
アンソフィライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
— 以下余白 —			

特記事項	層別推定含有率				
	層	外観色	層割合	アスベスト種類	アスベスト推定含有率
	1	乳白色	95%	クリソタイル	0.1%-5%
	2	黒	5%	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

※外観色、層割合、アスベスト推定含有率は目視にて判断しました。

偏光顕微鏡写真

試料名: 塩化ビニルタイル

伸長の符号



正の符号

分散色



屈折率1.550 クリソタイル検出



発行年月日：2025年1月10日
報告書番号：224A1211-039

分析結果報告書

名古屋市長 様

計量証明事業愛知県知事登録第816号
太平産業株式会社
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤスヒビル6F
TEL: 052-221-2400 FAX: 052-223-2304
豊田支店
〒470-0354 愛知県豊田市田根町広久手614-35
TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
管理技術者 XXXXXXXXXX

試料の種類	モルタル
件名	旧牧野公設市場及び市営筈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	1F荷捌場 床
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顕微鏡法
判定結果	非含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル（定性）	不検出	検出されないこと	—
アモサイト（定性）	不検出	検出されないこと	—
クロシドライト（定性）	不検出	検出されないこと	—
トレモライト（定性）	不検出	検出されないこと	—
アクチノライト（定性）	不検出	検出されないこと	—
アンソフィライト（定性）	不検出	検出されないこと	—
— 以下余白 —			

特記事項	
------	--


偏光顕微鏡写真

試料名: モルタル

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事業 愛知県知事登録 第816号
 太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤスィル6F
 TEL: 052-223-2300 FAX: 052-223-2304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田柳町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	塗床(緑)
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	1F荷捌場 床
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]


偏光顕微鏡写真

試料名： 塗床(緑)

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事業 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県豊田市中区栄1-29-19ヤシタビル6F
 TEL: 052-223-2400 FAX: 052-223-2304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田柳町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	防水モルタル
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	2F市場部分 通路(室内) 床
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]

偏光顕微鏡写真

試料名： 防水モルタル

伸長の符号



不検出

報告書番号: 224A1211-042

分析結果報告書

名古屋市長 様

計量証明事業 第816号

太平産業株式会社

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤス代ビル6F

TEL: 052-223-2300 FAX: 052-223-2304

豊田支店

〒470-0354 愛知県豊田市田原町広久手614-35

TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303

管理技術者

試料の種類	貼付けモルタル(磁器質モザイクタイル)
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	1F市場部分 便所 床
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]


偏光顕微鏡写真

試料名： 貼付けモルタル(磁器質モザイクタイル)

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事業登録番号第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19 TEL: 052-22-2500 FAX: 052-223-2304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田穂町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	ソフト巾木
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	1F店舗(売場) 巾木
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]


偏光顕微鏡写真

試料名： ソフト巾木

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事業登録第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤシタビル6F
 TEL: 052-223-2300 FAX: 052-223-2304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田根町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	ソフト巾木
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	1F荷捌場 巾木
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]

224A1211-044


偏光顕微鏡写真

試料名: ソフト巾木

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事業登録番号 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤスヒビル6F
 TEL: 052-223-2300 FAX: 052-223-2304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田根町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	モルタル
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	2F市場部分 通路(室内) 巾木
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]

偏光顕微鏡写真

試料名： モルタル

伸長の符号



不検出



発行年月日 2025年1月10日
報告書番号 224A1211-046

分析結果報告書

名古屋市長 様

計量証明事業許可地事書第816号
太平産業株式会社
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤスィト #6F
TEL: 052-223-2300 FAX: 052-223-2304
豊田支店
〒470-0364 愛知県豊田市田柳町広久手614-35
TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
管理技術者

試料の種類	防水モルタル
件名	旧牧野公設市場及び市営炭瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	2F玄関(201) 巾木
採取日時	2024年12月11日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顕微鏡法
判定結果	非含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル(定性)	不検出	検出されないこと	-
アモサイト(定性)	不検出	検出されないこと	-
クロシドライト(定性)	不検出	検出されないこと	-
トレモライト(定性)	不検出	検出されないこと	-
アクチノライト(定性)	不検出	検出されないこと	-
アンソフィライト(定性)	不検出	検出されないこと	-
— 以下余白 —			

特記事項	
------	--

偏光顕微鏡写真

試料名： 防水モルタル

伸長の符号



不検出



発行年月日：2025年1月10日

報告書番号：224A1211-047

分析結果報告書

名古屋市長 様

計量証明事業登録番号 第816号

太平産業株式会社

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤスヒビル6F

TEL: 052-223-2300 FAX: 052-223-2304

豊田支店

〒470-0354 愛知県豊田市田柳町広久手614-35

TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303

管理技術者

試料の種類	石こうボード
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	1F店舗(売場) 壁
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顕微鏡法
判定結果	非含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル(定性)	不検出	検出されないこと	-
アモサイト(定性)	不検出	検出されないこと	-
クロシドライト(定性)	不検出	検出されないこと	-
トレモライト(定性)	不検出	検出されないこと	-
アクチノライト(定性)	不検出	検出されないこと	-
アンソフィライト(定性)	不検出	検出されないこと	-
— 以下余白 —			

特記事項	
------	--

偏光顕微鏡写真

試料名： 石こうボード

伸長の符号



不検出



発行年月日：2025年1月10日
報告書番号：224A1211-048

分析結果報告書

名古屋市長 様

計量証明事業（分析）第816号
太平産業株式会社
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19（サイト）6F
TEL：052-223-2300 FAX：052-223-2304
豊田支店
〒470-0354 愛知県豊田市田柳町広久手614-35
TEL：0565-48-2400 FAX：0565-48-2303
管理技術者

試料の種類	接着剤（磁器質タイル）
件名	旧牧野公設市場及び市営筈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	1F市場部分 便所 壁
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顕微鏡法
判定結果	非含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル（定性）	不検出	検出されないこと	-
アモサイト（定性）	不検出	検出されないこと	-
クロシドライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
トレモライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
アクチノライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
アンソフィライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
— 以下余白 —			

特記事項


偏光顕微鏡写真

試料名： 接着剤(磁器質タイル)

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事業 愛知県知事 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤス化*46F
 TEL: 052-223-1200 FAX: 052-223-2304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	ALC目地材
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	1F店舗(売場) 壁一部
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]

偏光顕微鏡写真

試料名: ALC目地材

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事業（計量器）第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市東区栄1-29-19ヤス化ビル6F
 TEL: 052-223-2300 FAX: 052-223-2304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田柄町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	モルタル
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	1F個店1 壁
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]

偏光顕微鏡写真

試料名: モルタル

伸長の符号



不検出



発行年月日：2025年1月10日
報告書番号：224A1211-051

分析結果報告書

名古屋市長 様

計量証明事業委託受託者 第816号
太平産業株式会社
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤスヒビル6F
TEL: 052-223-2300 FAX: 052-223-2304
豊田支店
〒470-0354 愛知県豊田市田辺町広久手614-35
TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
管理技術者 XXXXXXXXXX

試料の種類	EP
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	1F個店1 壁
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顕微鏡法
判定結果	非含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル（定性）	不検出	検出されないこと	-
アモサイト（定性）	不検出	検出されないこと	-
クロシドライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
トレモライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
アクチノライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
アンソフィライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
— 以下余白 —			

特記事項	
------	--


偏光顕微鏡写真

試料名: EP

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ササ化ビル6F
 TEL: 052-223-2300 FAX: 052-223-2304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田根町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	防水モルタル
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	3F浴室(303) 壁
採取日時	2024年12月11日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]


偏光顕微鏡写真

試料名： 防水モルタル

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事業 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤシ化*46F
 TEL: 052-223-2300 FAX: 052-223-2304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田畑町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	VP
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	3F浴室(303) 壁
採取日時	2024年12月11日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]


偏光顕微鏡写真

試料名: VP

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事業承認番号第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19 TEL: 052-223-2301 FAX: 052-223-2304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田柳町広久手 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	吹付タイル
件名	旧牧野公設市場及び市営箕瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	1F荷捌場 壁
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]


偏光顕微鏡写真

試料名： 吹付タイル

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事業不承認事務所 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19サウス・ル6F
 TEL: 052-223-2301 FAX: 052-223-2304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田柳町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	ゾラコートの上白塗装
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	2F事務室 壁
採取日時	2024年12月9日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]

偏光顕微鏡写真

試料名: ソラコートの上白塗装

伸長の符号



不検出



発行年月日：2025年1月10日
報告書番号：224A1211-056

分析結果報告書

名古屋市長 様

計量証明事業委託第816号
太平産業株式会社
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤスヒナ6F
TEL: 052-223-2400 FAX: 052-223-2304
豊田支店
〒470-0354 愛知県豊田市田柳町広久手614-35
TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
管理技術者

試料の種類	ビニルクロス
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	1F店舗(売場) 壁
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顕微鏡法
判定結果	非含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル (定性)	不検出	検出されないこと	-
アモサイト (定性)	不検出	検出されないこと	-
クロシドライト (定性)	不検出	検出されないこと	-
トレモライト (定性)	不検出	検出されないこと	-
アクチノライト (定性)	不検出	検出されないこと	-
アンソフィライト (定性)	不検出	検出されないこと	-
— 以下余白 —			

特記事項

偏光顕微鏡写真

試料名: ビニルクロス

伸長の符号



不検出



発行年月日：2025年1月10日
報告書番号：224A1211-057

分析結果報告書

名古屋市長 様

計量証明事業 第816号
太平産業株式会社
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤスレ1F6F
TEL: 052-233-2304 FAX: 052-233-2304
豊田支店
〒470-0354 愛知県豊田市田柳町広久手614-35
TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
管理技術者

試料の種類	プaster塗
件名	旧牧野公設市場及び市営箕瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	3F和室6帖(302) 壁
採取日時	2024年12月11日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顕微鏡法
判定結果	非含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル (定性)	不検出	検出されないこと	-
アモサイト (定性)	不検出	検出されないこと	-
クロシドライト (定性)	不検出	検出されないこと	-
トレモライト (定性)	不検出	検出されないこと	-
アクチノライト (定性)	不検出	検出されないこと	-
アンソフィライト (定性)	不検出	検出されないこと	-
— 以下余白 —			

特記事項	
------	--

偏光顕微鏡写真

試料名: プラスター塗

伸長の符号



不検出



発行年月日：2025年1月10日
報告書番号：224A1211-058

分析結果報告書

名古屋市長 様

計量証明事業実施報告書 第816号
太平産業株式会社
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤスヒビル6F
TEL: 052-223-2300 FAX: 052-223-2301
豊田支店
〒470-0354 愛知県豊田市田柳町広久手614-35
TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
管理技術者 XXXXXXXXXX

試料の種類	フレキシブルボード
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	1F荷捌場 天井
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顕微鏡法
判定結果	含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル（定性）	検出	検出されないこと	-
アモサイト（定性）	不検出	検出されないこと	-
クロシドライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
トレモライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
アクチノライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
アンソフィライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
— 以下余白 —			

特記事項	層別推定含有率			
	層	外観色	層割合	アスベスト種類
				アスベスト推定含有率
	1	白	5%	-
	2	白	5%	-
	3	灰	90%	クリソタイル
	-	-	-	-
※外観色、層割合、アスベスト推定含有率は目視にて判断しました。				

偏光顕微鏡写真


試料名: フレキシブルボード

伸長の符号




正の符号

分散色



屈折率1.550 クリソタイル検出



名古屋市長 様

計量証明事業 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤス化*46F
 TEL: 052-221-2300 FAX: 052-223-2304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田畑町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	石こうボード
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	1F個店1 天井
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。


分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]

偏光顕微鏡写真

試料名： 石こうボード

伸長の符号



不検出



発行年月日：2025年1月10日

報告書番号：224A1211-060

分析結果報告書

名古屋市長 様

計量証明事業（品質表示保証）第816号

太平産業株式会社

〒460-0008 名古屋市中区栄1-29-19（栄1丁目6F）

TEL: 052-233-2300 FAX: 052-233-2304

豊田支店

〒470-0354 愛知県豊田市田柳町広久手614-35

TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303

管理技術者

試料の種類	化粧石こうボード
件名	旧牧野公設市場及び市営炭瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	1F店舗（売場） 天井
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顕微鏡法
判定結果	非含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル（定性）	不検出	検出されないこと	-
アモサイト（定性）	不検出	検出されないこと	-
クロシドライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
トレモライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
アクチノライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
アンソフィライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
— 以下余白 —			

特記事項

偏光顕微鏡写真

試料名： 化粧石こうボード

伸長の符号



不検出



発行年月日：2025年1月10日
報告書番号：224A1211-061

分析結果報告書

名古屋市長 様

計量証明事業（品質検査）第816号
太平産業株式会社
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤスヒビル6F
TEL: 052-223-2300 FAX: 052-223-2304
豊田支店
〒470-0354 愛知県豊田市田柳町広久手614-35
TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
管理技術者 XXXXXXXXXX

試料の種類	岩綿吸音板
件名	旧牧野公設市場及び市営箕瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	1F店舗(売場) 天井
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顕微鏡法
判定結果	非含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル（定性）	不検出	検出されないこと	-
アモサイト（定性）	不検出	検出されないこと	-
クロシドライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
トレモライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
アクチノライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
アンソフィライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
— 以下余白 —			

特記事項	
------	--

偏光顕微鏡写真

試料名： 岩綿吸音板

伸長の符号



不検出



発行年月日：2025年1月10日
報告書番号：224A1211-062

分析結果報告書

名古屋市長 様

計量証明事業（知事指定）第816号
太平産業株式会社
〒460-0008 名古屋市中区栄1-29-19「スイト」6F
TEL: 052-223-1300 FAX: 052-223-1304
豊田支店
〒470-0354 愛知県豊田市田辺町広久手614-35
TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
管理技術者 XXXXXXXXXX

試料の種類	岩綿吸音板(リブ付き)
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	1F店舗(売場) 天井
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顕微鏡法
判定結果	非含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル（定性）	不検出	検出されないこと	-
アモサイト（定性）	不検出	検出されないこと	-
クロシドライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
トレモライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
アクチノライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
アンソフィライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
— 以下余白 —			

特記事項


偏光顕微鏡写真

試料名： 岩綿吸音板(リブ付き)

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事業 愛知県知事登録 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19 4F 栄1-29-19 4F
 TEL: 052-223-2300 FAX: 052-223-2304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田町町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	岩綿吸音板
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	2F事務室 天井
採取日時	2024年12月9日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]


偏光顕微鏡写真

試料名: 岩綿吸音板

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事業（計量器）第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤスヒ*16F
 TEL: 052-223-2300 FAX: 052-223-2304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田根町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	ケイ酸カルシウム板
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	1F市場部分 便所 天井
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]

偏光顕微鏡写真

試料名： ケイ酸カルシウム板

伸長の符号



不検出



発行年月日：2025年1月10日
報告書番号：224A1211-065

分析結果報告書

名古屋市長 様

計量証明事業許可証取得事業者 第816号
太平産業株式会社
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19「スイス」6F
TEL: 052-221-5000 FAX: 052-223-2304
豊田支店
〒470-0354 愛知県豊田市田初町広久手614-35
TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
管理技術者 XXXXXXXXXX

試料の種類	モルタル
件名	旧牧野公設市場及び市営筈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	3F浴室(303) 天井
採取日時	2024年12月11日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顕微鏡法
判定結果	非含有

分析の対象	分析の結果	基準	単位
クリソタイル（定性）	不検出	検出されないこと	-
アモサイト（定性）	不検出	検出されないこと	-
クロシドライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
トレモライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
アクチノライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
アンソフィライト（定性）	不検出	検出されないこと	-
— 以下余白 —			

特記事項


偏光顕微鏡写真

試料名: モルタル

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事業 愛知県知事登録 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤス化ビル6F
 TEL: 052-223-2300 FAX: 052-223-2304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田根町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	仕上塗材
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	3F浴室(303) 天井
採取日時	2024年12月11日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]


偏光顕微鏡写真

試料名： 仕上塗材

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事業 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19ヤスヒビル6F
 TEL: 052-223-2300 FAX: 052-223-2304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田柳町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	木毛板白セメント吹付
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	2F市場部分 通路(室内) 天井
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]

特記事項

偏光顕微鏡写真

試料名： 木毛板白セメント吹付

伸長の符号



不検出


偏光顕微鏡写真

試料名： 色付プラスターボード

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事業（知識）第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県豊田市市田区栄1-29-19 TEL: 0565-223-2304
 TEL: 0565-223-2304 FAX: 0565-223-2304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市市田区栄1-29-19
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	ソノライト吹付
件名	旧牧野公設市場及び市営笈瀬荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	2F事務室 下がり天井
採取日時	2024年12月9日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]


偏光顕微鏡写真

試料名: ソノライト吹付

伸長の符号



不検出



名古屋市長 様

計量証明事業 第816号
太平産業株式会社
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-19キヌヒナビル6F
 TEL: 052-223-2300 FAX: 052-223-2304
 豊田支店
 〒470-0354 愛知県豊田市田柳町広久手614-35
 TEL: 0565-48-2400 FAX: 0565-48-2303
 管理技術者

試料の種類	アスファルトフェルト
件名	旧牧野公設市場及び市営箕瀨荘石綿含有定性分析調査委託
採取場所	1F個店2 配管
採取日時	2024年12月10日
採取者	太平産業株式会社

2024年12月11日 に受け入れた上記試料についての分析の結果を次のとおり報告いたします。

分析方法	JIS A 1481-1 偏光顯微鏡法
判定結果	非含有

[illegible]

偏光顕微鏡写真

試料名: アスファルトフェルト

伸長の符号



不検出

状況写真



採取前
市場部分
屋根
1
2024/12/9



採取後
市場部分
屋根
1
2024/12/9



採取試料
市場部分
屋根
1
2024/12/9



補修後
市場部分
屋根
1
2024/12/9



採取前
倉庫棟
屋根
2
2024/12/9



採取後
倉庫棟
屋根
2
2024/12/9



採取試料
倉庫棟
屋根
2
2024/12/9



補修後
倉庫棟
屋根
2
2024/12/9



採取前
倉庫棟
屋根（補修部分）
3
2024/12/9



採取後
倉庫棟
屋根（補修部分）
3
2024/12/9



採取試料
倉庫棟
屋根（補修部分）
3
2024/12/9



補修後
倉庫棟
屋根（補修部分）
3
2024/12/9



採取前
住宅棟
外壁
4
2024/12/9



採取後
住宅棟
外壁
4
2024/12/9



採取試料
住宅棟
外壁
4
2024/12/9



補修後
住宅棟
外壁
4
2024/12/9



採取前
住宅棟
階段室 壁
5
2024/12/9



採取後
住宅棟
階段室 壁
5
2024/12/9



採取試料
住宅棟
階段室 壁
5
2024/12/9



補修後
住宅棟
階段室 壁
5
2024/12/9





採取前
2F市場部分
通路 壁
7
2024/12/9



採取後
2F市場部分
通路 壁
7
2024/12/9



採取試料
2F市場部分
通路 壁
7
2024/12/9



補修後
2F市場部分
通路 壁
7
2024/12/9



採取前
市場部分
外壁（南面）
8
2024/12/9



採取後
市場部分
外壁（南面）
8
2024/12/9



採取試料
市場部分
外壁（南面）
8
2024/12/9



補修後
市場部分
外壁（南面）
8
2024/12/9



採取前
住宅棟
外壁（西面）
9
2024/12/9



採取後
住宅棟
外壁（西面）
9
2024/12/9



採取試料
住宅棟
外壁（西面）
9
2024/12/9



補修後
住宅棟
外壁（西面）
9
2024/12/9



採取前

外部

犬走り

10

2024/12/9



採取後

外部

犬走り

10

2024/12/9



採取試料

外部

犬走り

10

2024/12/9



補修後

外部

犬走り

10

2024/12/9



採取前
市場部分
外壁（西面）
11
2024/12/9



採取後
市場部分
外壁（西面）
11
2024/12/9



採取試料
市場部分
外壁（西面）
11
2024/12/9



補修後
市場部分
外壁（西面）
11
2024/12/9



採取前
市場部分
外壁（西面）
12
2024/12/9



採取後
市場部分
外壁（西面）
12
2024/12/9



採取試料
市場部分
外壁（西面）
12
2024/12/9



補修後
市場部分
外壁（西面）
12
2024/12/9



採取前
2F住宅棟 バルコニー
戸界板
13
2024/12/9



採取後
2F住宅棟 バルコニー
戸界板
13
2024/12/9



採取試料
2F住宅棟 バルコニー
戸界板
13
2024/12/9



補修後
2F住宅棟 バルコニー
戸界板
13
2024/12/9



採取前
外部
底裏
14
2024/12/9



採取後
外部
底裏
14
2024/12/9



採取試料
外部
底裏
14
2024/12/9



補修後
外部
底裏
14
2024/12/9



採取前
外部
巾木
15
2024/12/9



採取後
外部
巾木
15
2024/12/9



採取試料
外部
巾木
15
2024/12/9



補修後
外部
巾木
15
2024/12/9



採取前
2F市場部分
通路 巾木
16
2024/12/9



採取後
2F市場部分
通路 巾木
16
2024/12/9



採取試料
2F市場部分
通路 巾木
16
2024/12/9



補修後
2F市場部分
通路 巾木
16
2024/12/9



採取前
2F住宅棟
廊下 床
17
2024/12/10



採取後
2F住宅棟
廊下 床
17
2024/12/10



採取試料
2F住宅棟
廊下 床
17
2024/12/10



補修後
2F住宅棟
廊下 床
17
2024/12/10



採取前
住宅棟
階段室 床
18
2024/12/10



採取後
住宅棟
階段室 床
18
2024/12/10



採取試料
住宅棟
階段室 床
18
2024/12/10



補修後
住宅棟
階段室 床
18
2024/12/10



採取前
2F市場部分
通路 手摺
19
2024/12/9



採取後
2F市場部分
通路 手摺
19
2024/12/9



採取試料
2F市場部分
通路 手摺
19
2024/12/9



補修後
2F市場部分
通路 手摺
19
2024/12/9



採取前
2F住宅棟
避難梯子 界壁
20
2024/12/10



採取後
2F住宅棟
避難梯子 界壁
20
2024/12/10



採取試料
2F住宅棟
避難梯子 界壁
20
2024/12/10



補修後
2F住宅棟
避難梯子 界壁
20
2024/12/10



採取前

2F住宅棟

バルコニー 手摺

21

2024/12/11



採取後

2F住宅棟

バルコニー 手摺

21

2024/12/11



採取試料

2F住宅棟

バルコニー 手摺

21

2024/12/11



補修後

2F住宅棟

バルコニー 手摺

21

2024/12/11



採取前
1F店舗（売場）
床
22
2024/12/10



採取後
1F店舗（売場）
床
22
2024/12/10



採取試料
1F店舗（売場）
床
22
2024/12/10



補修後
1F店舗（売場）
床
22
2024/12/10



採取前

採取前
1F店舗（売場）
床
23
2024/12/10



採取後

採取後
1F店舗（売場）
床
23
2024/12/10



採取試料

採取試料
1F店舗（売場）
床
23
2024/12/10



補修後

補修後
1F店舗（売場）
床
23
2024/12/10



採取前
1F店舗（売場）
柱一部
24
2024/12/10



採取後
1F店舗（売場）
柱一部
24
2024/12/10



採取試料
1F店舗（売場）
柱一部
24
2024/12/10



補修後
1F店舗（売場）
柱一部
24
2024/12/10



採取前
1F店舗（売場）
床
25
2024/12/10



採取後
1F店舗（売場）
床
25
2024/12/10



採取試料
1F店舗（売場）
床
25
2024/12/10



補修後
1F店舗（売場）
床
25
2024/12/10



採取前
1F店舗（売場）
床
26
2024/12/10



採取後
1F店舗（売場）
床
26
2024/12/10



採取試料
1F店舗（売場）
床
26
2024/12/10



補修後
1F店舗（売場）
床
26
2024/12/10



採取前
2F事務室
床
27
2024/12/9



採取後
2F事務室
床
27
2024/12/9



採取試料
2F事務室
床
27
2024/12/9



補修後
2F事務室
床
27
2024/12/9



採取前
2F休憩コーナー
床
28
2024/12/10



採取後
2F休憩コーナー
床
28
2024/12/10



採取試料
2F休憩コーナー
床
28
2024/12/10



補修後
2F休憩コーナー
床
28
2024/12/10



採取前
2F台所 (201)
床
29
2024/12/11



採取後
2F台所 (201)
床
29
2024/12/11



採取試料
2F台所 (201)
床
29
2024/12/11



補修後
2F台所 (201)
床
29
2024/12/11



採取前
2F便所 (201)
床
30
2024/12/11



採取後
2F便所 (201)
床
30
2024/12/11



採取試料
2F便所 (201)
床
30
2024/12/11



補修後
2F便所 (201)
床
30
2024/12/11



採取前
3F台所 (301)
床
31
2024/12/11



採取後
3F台所 (301)
床
31
2024/12/11



採取試料
3F台所 (301)
床
31
2024/12/11



補修後
3F台所 (301)
床
31
2024/12/11



採取前
3F台所 (303)
床
32
2024/12/11



採取後
3F台所（303）
床
32
2024/12/11



採取試料
3F台所（303）
床
32
2024/12/11



補修後
3F台所（303）
床
32
2024/12/11



採取前
5F台所 (503)
床
33
2024/12/11



採取後
5F台所 (503)
床
33
2024/12/11



採取試料
5F台所 (503)
床
33
2024/12/11



補修後
5F台所 (503)
床
33
2024/12/11



採取前
2F事務室
床
34
2024/12/10



採取後
2F事務室
床
34
2024/12/10



採取試料
2F事務室
床
34
2024/12/10



補修後
2F事務室
床
34
2024/12/10



採取前
3F台所 (302)
床
35
2024/12/11



採取後
3F台所 (302)
床
35
2024/12/11



採取試料
3F台所 (302)
床
35
2024/12/11



補修後
3F台所 (302)
床
35
2024/12/11



採取前
1F荷捌場
床
36
2024/12/10



採取後
1F荷捌場
床
36
2024/12/10



採取試料
1F荷捌場
床
36
2024/12/10



補修後
1F荷捌場
床
36
2024/12/10



採取前
1F荷捌場
床
37
2024/12/10



採取後
1F荷捌場
床
37
2024/12/10



採取試料
1F荷捌場
床
37
2024/12/10



補修後
1F荷捌場
床
37
2024/12/10



採取前

2F市場部分

通路（室内）床

38

2024/12/10



採取後

2F市場部分

通路（室内）床

38

2024/12/10



採取試料

2F市場部分

通路（室内）床

38

2024/12/10



補修後

2F市場部分

通路（室内）床

38

2024/12/10



採取前
1F市場部分
便所 床
39
2024/12/10



採取後
1F市場部分
便所 床
39
2024/12/10



採取試料
1F市場部分
便所 床
39
2024/12/10



補修後
1F市場部分
便所 床
39
2024/12/10



採取前
1F店舗（売場）
巾木
40
2024/12/10



採取後
1F店舗（売場）
巾木
40
2024/12/10



採取試料
1F店舗（売場）
巾木
40
2024/12/10



補修後
1F店舗（売場）
巾木
40
2024/12/10



採取前
1F荷捌場
巾木
41
2024/12/10



採取後
1F荷捌場
巾木
41
2024/12/10



採取試料
1F荷捌場
巾木
41
2024/12/10



補修後
1F荷捌場
巾木
41
2024/12/10



採取前

2F市場部分
通路（室内）巾木
42

2024/12/10



採取後

2F市場部分
通路（室内）巾木
42

2024/12/10



採取試料

2F市場部分
通路（室内）巾木
42

2024/12/10



補修後

2F市場部分
通路（室内）巾木
42

2024/12/10



採取前
2F玄関 (201)
巾木
43
2024/12/11



採取後
2F玄関 (201)
巾木
43
2024/12/11



採取試料
2F玄関 (201)
巾木
43
2024/12/11



補修後
2F玄関 (201)
巾木
43
2024/12/11



採取前

1F店舗（売場）

壁

44

2024/12/10



採取後

1F店舗（売場）

壁

44

2024/12/10



採取試料

1F店舗（売場）

壁

44

2024/12/10



補修後

1F店舗（売場）

壁

44

2024/12/10



採取前
1F市場部分
便所 壁
45
2024/12/10



採取後
1F市場部分
便所 壁
45
2024/12/10



採取試料
1F市場部分
便所 壁
45
2024/12/10



補修後
1F市場部分
便所 壁
45
2024/12/10



採取前
1F店舗（売場）
壁一部
46
2024/12/10



採取後
1F店舗（売場）
壁一部
46
2024/12/10



採取試料
1F店舗（売場）
壁一部
46
2024/12/10



補修後
1F店舗（売場）
壁一部
46
2024/12/10



採取前
1F個店1
壁
47
2024/12/10



採取後
1F個店1
壁
47
2024/12/10



採取試料
1F個店1
壁
47
2024/12/10



補修後
1F個店1
壁
47
2024/12/10



採取前

1F個店1

壁

48

2024/12/10



採取後

1F個店1

壁

48

2024/12/10



採取試料

1F個店1

壁

48

2024/12/10



補修後

1F個店1

壁

48

2024/12/10



採取前
3F浴室 (303)
壁
49
2024/12/11



採取後
3F浴室 (303)
壁
49
2024/12/11



採取試料
3F浴室 (303)
壁
49
2024/12/11



補修後
3F浴室 (303)
壁
49
2024/12/11



採取前
3F浴室 (303)
壁
50
2024/12/11



採取後
3F浴室 (303)
壁
50
2024/12/11



採取試料
3F浴室 (303)
壁
50
2024/12/11



補修後
3F浴室 (303)
壁
50
2024/12/11



採取前
1F荷捌場
壁
51
2024/12/10



採取後
1F荷捌場
壁
51
2024/12/10



採取試料
1F荷捌場
壁
51
2024/12/10



補修後
1F荷捌場
壁
51
2024/12/10



採取前

2F事務室

壁

52

2024/12/9



採取後

2F事務室

壁

52

2024/12/9



採取試料

2F事務室

壁

52

2024/12/9



補修後

2F事務室

壁

52

2024/12/9



採取前
1F店舗（売場）
壁
53
2024/12/10



採取後
1F店舗（売場）
壁
53
2024/12/10



採取試料
1F店舗（売場）
壁
53
2024/12/10



補修後
1F店舗（売場）
壁
53
2024/12/10



採取前

3F和室6帖（302）

壁

54

2024/12/11



採取後

3F和室6帖（302）

壁

54

2024/12/11



採取試料

3F和室6帖（302）

壁

54

2024/12/11



補修後

3F和室6帖（302）

壁

54

2024/12/11



採取前
1F荷捌場
天井
55
2024/12/10



採取後
1F荷捌場
天井
55
2024/12/10



採取試料
1F荷捌場
天井
55
2024/12/10



補修後
1F荷捌場
天井
55
2024/12/10



採取前

1F個店1

天井

56

2024/12/10



採取後

1F個店1

天井

56

2024/12/10



採取試料

1F個店1

天井

56

2024/12/10



補修後

1F個店1

天井

56

2024/12/10



採取前
1F店舗（売場）
天井
57
2024/12/10



採取後
1F店舗（売場）
天井
57
2024/12/10



採取試料
1F店舗（売場）
天井
57
2024/12/10



補修後
1F店舗（売場）
天井
57
2024/12/10



採取前
1F店舗（売場）
天井
58
2024/12/10



採取後
1F店舗（売場）
天井
58
2024/12/10



採取試料
1F店舗（売場）
天井
58
2024/12/10



補修後
1F店舗（売場）
天井
58
2024/12/10



採取前
1F店舗（売場）
天井
59
2024/12/10



採取後
1F店舗（売場）
天井
59
2024/12/10



採取試料
1F店舗（売場）
天井
59
2024/12/10



補修後
1F店舗（売場）
天井
59
2024/12/10



採取前

2F事務室

天井

60

2024/12/9



採取後

2F事務室

天井

60

2024/12/9



採取試料

2F事務室

天井

60

2024/12/9



補修後

2F事務室

天井

60

2024/12/9



採取前
1F市場部分
便所 天井
61
2024/12/10



採取後
1F市場部分
便所 天井
61
2024/12/10



採取試料
1F市場部分
便所 天井
61
2024/12/10



補修後
1F市場部分
便所 天井
61
2024/12/10





採取前
3F浴室（303）
天井
63
2024/12/11



採取後
3F浴室（303）
天井
63
2024/12/11



採取試料
3F浴室（303）
天井
63
2024/12/11



補修後
3F浴室（303）
天井
63
2024/12/11




採取前

2F市場部分
通路(室内)天井

64

2024/12/10



採取後

2F市場部分
通路(室内)天井

64

2024/12/10




採取試料

2F市場部分
通路(室内)天井

64

2024/12/10



補修後

2F市場部分
通路(室内)天井

64

2024/12/10



採取前
5F和室6帖（503）
天井
65
2024/12/11



採取後
5F和室6帖（503）
天井
65
2024/12/11



採取試料
5F和室6帖（503）
天井
65
2024/12/11



補修後
5F和室6帖（503）
天井
65
2024/12/11



採取前
2F事務室
下がり天井
66
2024/12/9



採取後
2F事務室
下がり天井
66
2024/12/9



採取試料
2F事務室
下がり天井
66
2024/12/9



補修後
2F事務室
下がり天井
66
2024/12/9



採取前
1F個店2
配管
67
2024/12/10



採取後
1F個店2
配管
67
2024/12/10



採取試料
1F個店2
配管
67
2024/12/10



補修後
1F個店2
配管
67
2024/12/10