

罹災証明書等及び建物被害認定調査の状況について(令和8年9月17日現在)

1 罹災証明書等について
(1) 罹災証明書(住家被害)

○調査済み件数の内訳

区	申請	調査済み							交付
		全壊	大規模半壊	中規模半壊	半壊	準半壊	一部損壊	小計	
千種区	45	0	0	0	2	0	5	7	0
東区	29	0	0	0	2	0	3	5	0
北区	35	0	0	0	4	0	8	12	0
西区	30	0	0	0	2	1	6	9	0
中村区	34	0	0	0	1	0	10	11	0
中区	4	0	0	0	0	0	1	1	0
昭和区	128	0	0	0	19	5	6	30	0
瑞穂区	27	0	0	0	2	0	1	3	0
熱田区	13	0	0	0	1	0	0	1	0
中川区	7	0	0	1	1	0	1	3	0
港区	8	0	0	0	0	0	1	1	0
南区	6	0	0	0	0	0	2	2	0
守山区	94	0	0	0	33	0	27	60	0
緑区	2	0	0	0	0	0	0	0	0
名東区	31	0	0	0	4	3	5	12	0
天白区	14	0	0	0	0	0	0	0	0
計	507	0	0	1	71	9	76	157	0

区	床上浸水	床下浸水	計
千種区	2	5	7
東区	2	3	5
北区	4	8	12
西区	4	5	9
中村区	3	8	11
中区	0	1	1
昭和区	24	6	30
瑞穂区	2	1	3
熱田区	1	0	1
中川区	2	1	3
港区	0	1	1
南区	0	2	2
守山区	33	27	60
緑区	0	0	0
名東区	7	5	12
天白区	0	0	0
計	84	73	157

※申請は正午時点の件数

(2) 被災証明書（非住家被害）

○調査済み件数の内訳

区	申請	調査済み							交付
		全壊	大規模半壊	中規模半壊	半壊	準半壊	一部損壊	小計	
千種区	8	0	0	0	0	0	1	1	0
東区	7	0	0	0	0	0	0	0	0
北区	15	0	0	0	0	0	0	0	0
西区	7	0	0	0	0	0	0	0	0
中村区	3	0	0	0	0	0	0	0	0
中区	4	0	0	0	0	0	0	0	0
昭和区	12	0	0	0	0	0	2	2	0
瑞穂区	7	0	0	0	0	0	0	0	0
熱田区	10	0	0	0	0	0	0	0	0
中川区	1	0	0	0	0	0	0	0	0
港区	1	0	0	0	0	0	0	0	0
南区	4	0	0	0	0	1	0	1	0
守山区	13	0	0	0	2	0	2	4	0
緑区	1	0	0	0	0	0	0	0	0
名東区	4	0	0	0	0	0	0	0	0
天白区	2	0	0	0	0	0	1	1	0
計	99	0	0	0	2	1	6	9	0

区	床上浸水	床下浸水	計
千種区	0	1	1
東区	0	0	0
北区	0	0	0
西区	0	0	0
中村区	0	0	0
中区	0	0	0
昭和区	2	0	2
瑞穂区	0	0	0
熱田区	0	0	0
中川区	0	0	0
港区	0	0	0
南区	1	0	1
守山区	2	2	4
緑区	0	0	0
名東区	0	0	0
天白区	0	1	1
計	5	4	9

※申請は正午時点の件数

2 建物被害認定調査実施状況について（9月16日より調査開始）

区分	～9月15日	9月16日	9月17日	累計
申請	488	60	58	606
調査済み		71	95	166

※「申請」及び「調査済み」の件数は、罹災証明書（住家被害）と被災証明書（非住家被害）の合算