

令和 6 年 4 月 23 日

市政記者クラブ 様

緑政土木局 橋梁施設課

担当 幅、坪井

電話 972-2872

(午後 8 時 40 分まで職員が待機します。)

### 橋りょうからのコンクリート片の落下について

名古屋市熱田区横田二丁目地内において、橋りょう（熱田陸橋）からコンクリート片が落下する事故が発生しましたので、ご報告します。

1 発生日時

令和 6 年 4 月 23 日（火）12 時 40 分頃

2 発生場所

名古屋市熱田区横田二丁目地内

3 発生状況

コンクリート製の高欄（高さ 6m 程度）から、コンクリート片（大きさ 15cm×20cm×2.5cm、重さ 1～2kg 程度）が落下した。

4 被害状況

コンクリート片が、熱田陸橋の階段を登ろうとしていた自転車通行人（男性）の着用していたヘルメットに当たった。男性にけがはなかった。


5 原因

橋りょう内部の一部の鋼材が腐食し、表面のコンクリートを落下させたと推定している。


6 対応状況

損傷箇所周辺のコンクリートを叩き落とすとともに、当該橋りょう全体を目視により点検しました。橋りょう全体の安全性には影響がないため、通行に支障はありません。今後、詳細な点検を実施する予定です。

# 発生場所



## 熱田陸橋 状況写真



コンクリート片が落下した箇所



コンクリート片が落下した箇所



落下したコンクリート片